

[별지 3]

자동검사 결과서

(제24조제2항)

측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정

※ () 안은 적는 보기이며 규정 문언이 아니다.

1. 머리

접수번호 [2026-0417] / 사업명 [○○시 지하시설물 정밀탐사 용역] /

측량의 종류 [응용측량 - 지하시설물측량] / 성과심사 단위 [○○구 1구역]

검사한 날과 시각 [2026-09-16 14:05] / 검사한 사람 [이□□]

프로그램의 이름과 판 [○○검사기 v3.4] / 판정 논리의 갱신 이력 번호 [RULE-2026-02]

2. 검사 대상

가. 대상 파일의 수와 용량 [248개 · 1.2GB]

나. 대상 도엽·구간·노선의 범위 [도엽 37612031~37612037 (7매) · 관로 21.3km]

다. 자동검사는 성과 전체를 대상으로 한다(제21조제2항 단서).

3. 항목별 결과 - 별표 6 제2호의 갈래에 따라 적는다.

갈래	항목	판정기준	대상 수	걸린 수	걸린 비율	심사자의 확인
갯춤	폴더 구조	작업규정 별표 18 제1호	5	0	0%	—
갯춤	도엽 누락	별표 5 제3호라목	7	0	0%	—
형식	문자 인코딩 UTF-8	작업규정 별표 18 제4호가목	248	0	0%	—
형식	파일 이름 규칙	같은 표 제2호	248	0	0%	—
구조	필수 속성의 빈 값	제품사양서 5.1	8,420	0	0%	—
구조	코드 목록 벗어남	제품사양서 5.2	8,420	12	0.14%	참
위상	관로 끊김	별표 6 제2호라목5)	3,180	7	0.22%	참 5 / 거짓 2
위상	접합점 없음	같은 목 4)	3,180	3	0.09%	참
자리	구역 밖 좌표	같은 목 마1)	8,420	0	0%	—
때	취득 시기 범위	같은 목 사1)	248	0	0%	—
메타데이터	필수 항목 채움	작업규정 별표 18 제3호	1	0	0%	—
무결성	체크섬 일치	같은 표 제6호나목	248	0	0%	—

4. 걸린 것의 목록

번호	갈래 · 항목	어디에 있는지	젠 값	허용값	심사자의 확인	조치
1	구조/코드 벗어남	RES_37612033.shp	MTRL='PE-X'	코드표에 없음	참 - 코드표에 없는 재질이다	보완 요구
2	위상/관로 끊김	RES_37612035.shp	FID 1204~1205 사이 0.42m	0m	참	보완 요구
3	위상/관로 끊김	RES_37612036.shp	FID 880 부근	0m	거짓 - 밸브에서 끊는 것이 맞다(작업규정 제191조제1항제4호)	그대로 둠

5. 종합

가. 갈래별 걸린 수와 비율〔구조 12건(0.14%) · 위상 10건(0.31%) · 그 밖 0건〕

나. 심사자가 확인한 결과 실제 잘못으로 본 것의 수〔20건〕

다. 거짓으로 걸린 것(오탐)의 수와 그 까닭 및 판정 논리에 반영할 필요

〔2건 - 밸브에서 관로를 끊는 것을 끊김으로 보았다. 판정 논리에 점형자료 예외를 넣을 것〕

6. 알려 둘 것

가. 자동검사에서 걸려진 것은 심사자가 확인한 뒤 판정에 반영한다(제24조제3항).

나. 자동검사의 결과만으로 부적합으로 판정하지 아니한다(같은 항).

다. 공공측량시행자가 요청하면 검사 항목과 판정의 근거를 알려 준다(제24조제4항).

7. 확인

검사한 사람〔이□□〕 / 확인한 심사자〔김□□〕 (이름, 날인, 날짜〔2026-09-16〕)

8. 붙임과 쓰임

가. 이 결과서는 접수 단계에서는 별지 제1호서식에, 판정 단계에서는 별지 제4호서식에 붙인다.

나. 보완을 요구하는 경우에는 별지 제2호서식에도 붙인다.

다. 제11조제3항의 심사이력에 넣어 남긴다.