
(a) 80 kHz, T_{off} = 6.25 µs
Jet off
Reference
80 kHz, D = 0.5
Base x (mm)
58
56
54
52
(b) 40 kHz, T_{off} = 12.5 µs
Jet off
Reference
40 kHz, D = 0.5
Base x (mm)
58
56
54
52
(c) 20 kHz, T_{off} = 25 µs
Jet off
Reference
20 kHz, D = 0.5
Base x (mm)
58
56
54
52
70
80
90
100
110
120
130
140
t (µs)