
(a) T_{off} = 6.25 µs
(b) D = 0.25
Continuous, to 50 µs
Jet off
D = 0.5, 80 kHz
D = 0.375, 100 kHz
D = 0.25, 120 kHz
T_{off} = 4.7 µs, 160 kHz
T_{off} = 6.25 µs, 120 kHz
T_{off} = 9.4 µs, 80 kHz
Base x (mm)
55.5
55.0
54.5
54.0
53.5
53.0
52.5
52.0
40
50
60
70
80
90
t (µs)