
(a) 80 kHz, T_{off} = 6.25 µs
Jet off
Reference
80 kHz, D = 0.5
Base x (mm)
(b) 40 kHz, T_{off} = 12.5 µs
Base x (mm)
(c) 30 kHz, T_{off} = 16.7 µs
Base x (mm)
(d) 20 kHz, T_{off} = 25 µs
Base x (mm)
60
58
56
54
52
80
100
120
140
160
180
200
t (µs)