

FICHA DE TALLER

Impreso: 28 de julio de 2026

LLAVE
#35

SEGURO La Colonial de Seguros	VEHICULO Foton Tunland G9 2026
CLIENTE M R Agro del Noroeste EIRL	PLACA -
TELEFONO 8299622535	RECLAMO 382700

PIEZAS A REEMPLAZAR

01	Flear guardalodo delantero derecho	x1
02	Esquinero inferior bumper delantero derecho	x1
03	Halogeno delantero derecho	x1
04	Cover de halogeno niquelado delantero derecho	x1
05	Aro 18	x1

MANO DE OBRA

01	Cambio y pintura: Esquinero de bumper delantero derecho	x1
02	Cambio y pintura: Flear delantero derecho	x1
03	Cuadre	x1
04	Clips	x1