第4讲 标准件的绘制


题型	频率	分值
补画标准件零件图或装配图,或对已有视图改错	必考	9 ~ 13分

· 这一讲不需要理解, 背就完了

一 螺纹与螺纹紧固件


1. 螺纹要素

大径 与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相切的假想圆柱面的直径 小径 与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相切的假想圆柱面的直径




2. 螺纹画法


① 外螺纹



② 内螺纹




③ 内外螺纹装配




3. 螺纹紧固件画法


① 螺母 + 垫圏 + 螺栓




② 螺钉



③ 螺母 + 垫圏 + 螺柱



④ 紧定螺钉



二 齿轮

1. 齿轮要素

· 齿顶圆(直径 $d_{\scriptscriptstyle a}$)、齿根圆(直径 $d_{\scriptscriptstyle f}$)、分度圆(直径 d)


齿数:齿轮的轮齿总数 z 模数:为了便于计算和标准化提出的参数 m

· 模数、齿数与三个直径的关系(可能会考计算):


$$d_a = m(z+2)$$
 $d = mz$ $d_f = m(z-2.5)$

1. 齿轮画法

① 单个齿轮





② 两个齿轮



三 键、轴、轴承

1.键、轴装配画法





2. 滚动轴承的画法

滚动轴承的代号为四位数字 XXXX, 其中第一位数字代表滚动轴承的类型:



深沟球轴承 6XXX