





技术要求

- | . 零件加工表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
- 2.装配过程中零件不允许磕、碰、划伤和锈蚀。
- 3. 进入装配的零件及部件 包括外购件、外协件均必须有检验部门的合格证方能进行装配。
- 4 . 粘接时黏着剂沿边缘涂抹均匀。

	5	4	手环	手环.prt			-	rubber	0.	0093	20.0093	2		
ľ	4	卡扣		卡扣.pr t			I	PMMA	0.000130.00013					
	3	表面		表面.pr†			I	PMMA		0.000990.00099				
	2	表壳		表売.pr†			-	PMMA	0.002040.00204					
	1	表盖		表盖.pr†				PMMA 0.0013			0013	30.0013	3	
	序	编号		名 称			数	材料		j	单件 总计		————————————————————————————————————	
	号	3M 7		4			星	17) 17		重		里	甘	
-						rubb				• '				
t	标记	火数 分区		更改文件号	签名	日期		PMMA					智能手环	
-	设计	+ + +		─── 投影法	\bigcirc			阶段标识	重量	量比例		1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		
$\frac{1}{2}$	审 核 工 艺			标准化	第一角	角投影法	┫	0.01		I 36	1:2	智能手环		
	批准			图幅	А3	公 制	1	共 2 张	第		张		日 11亿 1 21,	