# AnnotationGUI 使用方法

## 使用前の注意

- 下記ファイルが存在するか確認する.
  - AnnotationGUI.py
  - Utils.py
  - o Const.py
  - o LoadCT.py
- Const.py 内のの DEFAULT\_DIR = r"C:\Users\Ritter\Documents\eso\_limphCTData2" を自分の作業フォルダなどに適当に変更する.

### 主な機能

#### Dicomファイル /の読み込み

• 左上部の FIle->Open dicom file でDicomが格納されているフォルダを開く.

#### rawファイルの読み込み

• 左上部の File->Open Raw File でrawファイルを開く.

### rawファイルの保存

• 左上部の File->Save Raw File でrawファイルを開く.

### 領域拡張法

- region growing ボタンを押した後,画像内の任意の点をクリックして実行
- スライドバー threshold を変更することで、パラメータを調整する.
  - 値が大きいほどペイントされる領域が大きくなる.

## ブラシ

- brush ボタンを押した後,画像内でマウスを動かすことで実行
- スライドバー 太さを変更することで, ブラシの太さを変更する.

# クロージング

- ペイントで塗り残した小さい穴を埋める処理.
- closing ボタンを押すことで実行.

### 色選択

• 右中段のR, G, Bボタンでペイントの色を赤, 緑, 青に変更.

#### Zoom in/out

• 画像内で右クリック+マウスホイールで画像を拡大/縮小を行う.

# スライスの変更

- index スライドバーで値を変更することでスライスを変更.
- マウスホイールでも使用可能.