

EA	~	77	10	AC	
FA	C	11	JΓ	M	

REPORTE DE SERVICIO

No. VISITA: 1

#257

CLIENTE: BIOSALUD IPS	NIT: 826, 003, 740- 2	HA: 07-07-2018
DIRECCIÓN: KM 5 VIA DUITAMA- PAIPA	TELEFONO: 7618950	
EQUIPO: BASCULA PESA BEBE	MARCA: BEURER	
MODELO: 20 KG	SERIE: D39077	
UBICACIÓN: Consultorio 102	RESPONSABLE:	
		4.54674.040
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REPARACION	A FACTURAR
MANTENIMIENTO PREDICTIVO	CAPACITACION	GARANTIA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	INSTALACION	MANO DE OBRA
FALLA REPORTADA: Presenta medidas errónes	as sin peso	
PROBLEMA ENCONTRADO Y AC	CION TOMADA	
Se verifica equipo en el área de mantenim	iento encontrando que al enc	enderla sin tener peso
Marcaba una medida de 5 kg, Se procede	a desarmar donde se realiza	ajuste de sensores,
Rectificación de los parámetros y limpieza		ealiza comparación de
Medidas con pesos conocidos y dando los	resultados esperados.	250
El equipo queda en buen estado y cumplie	endo su funcion adecuadamen	116.
REPUESTOS INSTALADOS		
DESCRIPC	ION	CANTIDAD
Mano de obra		1
TOTAL		
ESTADO EN QUE SE ENTREGA EL EQUIPO Y Equipo se entrega en buen estado y óptimo para		
SE RECIBE A SATISFACCION Y FIRMAN EN	CONSTANCIA	
INSPECCION REALIZADA POR ING O TECNIC		1
ENCARGADO(A) DE AREA:	IOTAL HO	RAS SERVICIO: 13 horas

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: COMPUMEDICA