

中国地质大学 (武汉)

学士学位论文答辩

自动化学院 自动控制系 231142班 专业: 自动化

学生: 赵云清 指导老师: 万雄波 副教授



- 01 选题研究背景与意义
- 02 研究方法与整体思路
- 03 定理提出与实例仿真
- 04 毕业设计总结与反思



研究背景



(a) Physical diagram

网络化控制系统的优点

网络化控制系统具有基础系统不具备 的优势, 如降低成本、降低运行所带来的 高功耗,它的复杂性也决定了其安全性能 比较有保障。

网络化控制系统

每个元器件的可靠性直接决定着系统 的鲁棒性。虽然自动控制技术以 控制系统已经得到很好的应用和推广 是实际上越复杂的系统,越容易出现网络 化诱导现象以及受到故障影响。

故障诊断技术不断发展

在现代工业自动化生产过程中,故障诊断正成为一种提高生产效率和保证质量的关键技术,鲁棒性较强的系统为提 高工业生产稳定性有很大的帮助。

网络化诱导现象



网络时延

客户端和服务器端通过一个路由器连接,但带宽只有10Kbps,却同时有多个应用需要传输数据量200Kbps,这时候会造成大量数据丢失,从而表现为响应延时。



数据量化

量化误差是指由于对模拟信号进行量化而产生的误差,该误差最大可达到量化等级的一半。量化噪声的统计性质量化引起的输入信号和输出信号之间的差称为量化误差。



数据丢包

数据不是以线性连续传输的, 且传输过程不可能百分之百的 完成,因为物理线路故障、设 备故障、病毒攻击、路由信息 错误等原因,会有一定的损失。



信道衰减

由于信道中电磁波受到反射、 散射等因素的影响,接收端所接收 到的信号是各个方向到达电磁波的 叠加,使信号在小范围内引起剧烈 的波动,称之为多径衰落,亦称为 小尺度衰落。

奇异摄动系统的提出



系统特性

对一个实际的物理系统建立 数学模型,奇异摄动问题是指系 统含有小参数、但不能够直接把 小参数设为零从而求得所有近似 解的问题。



研究方向

奇异摄动系统的控制和 分析是控制理论的研究热点, 主要包括系统稳定性、鲁棒 性、优化、控制等。



整体思路及研究目的

稳定性定理提出

在给定的摄动参数范围内, 提出系统在外部扰动信号以及故 障信号为零时满足系统随机稳定 的充分条件

数值实例仿真

利用MATLAB中的线性矩阵不等式LMI 工具箱,在给出系统相关参数的条件下,求 解线性矩阵不等式得出故障检测滤波器的参 数,并检验对已知变化规律故障信号与外部 扰动信号的检测可行性。



系统模型建立

建立带有奇异摄动参数ε的网络化控制系统,其中的测量输出带有统计特性已知的数据丢包。同时提出故障检测滤波器的设计方案。



H_{∞} 性能指标

在给定的摄动参数范围内,提出在外部 扰动信号以及故障信号不为零时,奇异摄动 系统满足H。性能指标y的充分条件。



图地南大学 自动化学的

奇异摄动系统的提出和稳定性的分析

构造带有奇异摄动参数 $\varepsilon > 0$ 的控制系统

$$x_{k+1} = A_{\varepsilon} x_k + B_{\varepsilon \omega} \omega_k + B_{\varepsilon f} f_k$$

其中:

$$A_{\varepsilon} = \begin{bmatrix} I + \varepsilon A_{11} & \varepsilon A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \ B_{\varepsilon f} = \begin{bmatrix} \varepsilon B_{f_1} \\ B f_2 \end{bmatrix}, \ B_{\varepsilon \omega} = \begin{bmatrix} \varepsilon B_{\omega_1} \\ B_{\omega_2} \end{bmatrix}$$

 $x_k \in R^n$ 是状态变量, $\omega_k \in R^q$ 是外部扰动信号且满足 $\omega_k \in l_2(0,\infty], f_k \in R^l$ 是待检测的故障信号,以及 ε 是一个小的奇异摄动参数且满足 $\varepsilon \in (0,\varepsilon_0]$ 。



奇异摄动系统的提出和稳定性的分析

构造带有奇异摄动参数 $\varepsilon > 0$ 的控制系统

$$x_{k+1} = A_{\varepsilon} x_k + B_{\varepsilon \omega} \omega_k + B_{\varepsilon f} f_k$$

对于如下带有随机数据丢包的传感器测量值:

$$y_k = \alpha_k C x_k + D \omega_k$$

这里 $y_k \in \mathbb{R}^p$ 是测量输出向量,C和D都是已知的合适维度的系数矩阵。

奇异摄动系统的提出和稳定性的分析

构造带有奇异摄动参数 $\varepsilon > 0$ 的控制系统

$$x_{k+1} = A_{\varepsilon} x_k + B_{\varepsilon\omega} \omega_k + B_{\varepsilon f} f_k$$
$$y_k = \alpha_k C x_k + D \omega_k$$

其中 α_k 是统计特性已知的符合伯努利二项分布的白噪声序列,且

$$\operatorname{Prob}\{\alpha_{k}=1\}=\operatorname{E}\{\alpha_{k}\}:=\overline{\alpha}$$

$$Prob\{\alpha_k = 0\} = 1 - E\{\alpha_k\} := 1 - \alpha$$

注意到引入的白噪声序列 α_k 可以反映随机的数据丢包现象。



故障检测滤波器(FDF)

建立如右形式的故障检测滤波器:

$$x_{k+1} = A_{\varepsilon} x_k + L(y_k - \alpha C x_k)$$

$$r_k = N(y_k - \alpha C x_k)$$
FDF
$$r_k$$

$$L/N$$

 $\hat{x}_k \in R^n$ 是状态估计变量


 \widehat{x}_k

 $r_k \in R^l$ 是产生的残差信号

待设计的滤波器参数

系统的增广形式

$$e_k = x_k - x$$



$$C_1 = \begin{bmatrix} NC & 0 \end{bmatrix}$$
 $C_2 = \begin{bmatrix} 0 & \overline{\alpha}NC \end{bmatrix}$ $D = \begin{bmatrix} ND & -I \end{bmatrix}$



故障检测方式

选用如右所示的残差评估函数

$$J_{k} = E\left\{ \left(\sum_{s=l_{0}}^{l_{0}+k} r_{s}^{T} r_{s} \right)^{\frac{1}{2}} \right\}$$

$$J_{th} = \sup_{\omega \in l_{2}, f=0} E\left\{ \left(\sum_{s=l_{0}}^{l_{0}+k} r_{s}^{T} r_{s} \right)^{\frac{1}{2}} \right\}$$



$$\begin{cases} J_k > J_{th} \Rightarrow 检测到故障 \\ J_k \leq J_{th} \Rightarrow 没有故障 \end{cases}$$





定理提出与证明



1: 系统的稳定性 定理1中小参数的分离 3: H_{∞} 性能指标 定理3中小参数的分离

矩阵的Schur补引理如下定义:假设A, B, C, D分别是 $m \times m, m \times n, n \times m, n \times n$ 的矩阵,且D是可逆矩阵。若有:

$$S = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} < 0$$

则以下三个条件相互等价:

(I)
$$S < 0$$

(II) $A - BD^{-1}C < 0, D < 0$
(III) $D - CA^{-1}B < 0, A < 0$

通过以下的引理可以说明,对于奇异摄动参数取范围内的最小值以及最大值都满足所提出的 线性矩阵不等式(LMI),那么在取值范围内的任意值,都满足所提出的线性矩阵不等式:

对一个正的标量 ϵ_0 以及有合适维度的矩阵 M_1 和 M_2 ,若 M_1 和 M_2 满足 $M_1 < 0$ 且 $M_1 + \epsilon_0 M_2$,那么如下的矩阵不等式成立:

$$M_1 + \varepsilon M_2 < 0, \forall \varepsilon \in (0, \varepsilon_0]$$



定理1: 系统的稳定性定理的充分条件

对于已给出的标量 $\gamma > 0$,以及给定的 $\varepsilon > 0$,若存在相应的实矩阵S,N以及正定矩阵P,使得如下的矩阵不等式成立,那么如前所述的系统是随机稳定的:

$$\begin{bmatrix} -P & A_{\varepsilon}^{T} S & \overline{A}^{T} S \\ * & P - S^{T} - S & 0 \\ * & * & P - S^{T} - S \end{bmatrix} < 0$$

其中

$$P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & (1-\overline{\alpha})\overline{\alpha}P_{22} \end{bmatrix}, A_{\varepsilon} = \begin{bmatrix} A_{\varepsilon} & 0 \\ 0 & A_{\varepsilon} - \overline{\alpha}LC \end{bmatrix}, \overline{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ LC & 0 \end{bmatrix}$$



定理2: 系统稳定性定理中参数的分离

对任意的 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0]$,其中 ε_0 是对于 ε 所给定的上界,对于已给出的标量 $\gamma > 0$,若存在相应的实矩阵S, N以及正定矩阵P,使得如下的矩阵不等式成立,那么如前所述的系统是随机稳定的:

$$\begin{cases}
-P & A^{T}S & \overline{A}^{T}S \\
* & P - S^{T} - S & 0 \\
* & * & P - S^{T} - S
\end{cases} < 0$$

$$\begin{bmatrix}
-P & A^{T}S & \overline{A}^{T}S \\
* & P - S^{T} - S & 0 \\
* & * & P - S^{T} - S
\end{bmatrix} + \varepsilon_{0} \begin{bmatrix}
0 & AS & 0 \\
* & 0 & 0 \\
* & * & 0
\end{bmatrix} < 0$$

定理3:系统满足 H_{∞} 性能指标的充分条件

对于已给出的标量 $\gamma>0$,以及给定的奇异摄动参数 $\varepsilon>0$,若存在相应的正定矩阵 P_{11} 以及 P_{22} ,实矩阵 P_{11} 及 P_{21} ,实矩阵S,N和V,使得如下的线性矩阵不等式LMI成立,则所提出的系统是随机稳定的,同时对于所有非零的 q_k ,相应的 H_∞ 性能指标也能得到满足:

$$\begin{bmatrix} -P & 0 & \Omega_{13} & C_2^T & \Omega_{15} & \sqrt{(1-\bar{\alpha})\bar{\alpha}} C_1^T \\ * & -\gamma^2 I & \Omega_{23} & D^T & 0 & 0 \\ * & * & P-S^T-S & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & -I & 0 & 0 \\ * & * & * & * & P-S^T-S & 0 \\ * & * & * & * & * & -I \end{bmatrix} < 0$$

定理4: H_{∞} 性能指标定理中的参数分离

对任意的 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0]$,其中 ε_0 是对于 ε 所给定的上界,对于已给出的标量 $\gamma > 0$,若存在相应的正定矩阵 P_{11} 以及 P_{22} ,实矩阵 P_{11} 及 P_{21} ,实矩阵S, N和V,使得如下的线性矩阵不等式LMI成立,则所提出的系统是随机稳定的,同时对于所有非零的 q_k ,相应的 H_∞ 性能指标也能得到满足:

$$\begin{cases} -P & 0 & \Psi_{13} & C_2^T & \Psi_{15} & \sqrt{(1-\overline{\alpha})\overline{\alpha}}C_1^T \\ * & -\gamma^2 I & \Psi_{23} & D^T & 0 & 0 \\ * & * & P-S^T-S & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & -I & 0 & 0 \\ * & * & * & * & P-S^T-S & 0 \\ * & * & * & * & * & -I \end{cases} < 0$$

$$\begin{cases} -P & 0 & \Psi_{13} & C_2^T & \Psi_{15} & \sqrt{(1-\overline{\alpha})\overline{\alpha}}C_1^T \\ * & -\gamma^2 I & \Psi_{23} & D^T & 0 & 0 \\ * & * & P-S^T-S & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & -I & 0 & 0 \\ * & * & * & * & * & 0 & 0 \\ * & * & * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & * & * & 0 & 0 \\ * & * & * & * & * & * & 0 \end{cases} < 0$$

故障检测滤波器[参数]的选择求解方法:

在定理3中,对于

$$\begin{bmatrix} -P & 0 & \Omega_{13} & C_2^T & \Omega_{15} & \sqrt{(1-\overline{\alpha})\overline{\alpha}} C_1^T \\ * & -\gamma^2 I & \Omega_{23} & D^T & 0 & 0 \\ * & * & P - S^T - S & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & -I & 0 & 0 \\ * & * & * & * & P - S^T - S & 0 \\ * & * & * & * & * & -I \end{bmatrix} < 0$$

因为

$$A_{\varepsilon}^{T} S = \begin{bmatrix} A_{\varepsilon}^{T} & 0 \\ 0 & A_{\varepsilon}^{T} - \overline{\alpha} C^{T} L^{T} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{\varepsilon}^{T} S_{11} & A_{\varepsilon}^{T} S_{12} \\ A_{\varepsilon}^{T} S_{21} - \overline{\alpha} C^{T} L^{T} S_{21} & A_{\varepsilon}^{T} S_{22} - \overline{\alpha} C^{T} L^{T} S_{22} \end{bmatrix}$$
$$\overline{A}^{T} S = \begin{bmatrix} 0 & C^{T} L^{T} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C^{T} L^{T} S_{21} & C^{T} L^{T} S_{22} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

故障检测滤波器[参数]的选择求解方法:

$$\begin{bmatrix} -P & 0 & \Omega_{13} & C_2^T & \Omega_{15} & \sqrt{(1-\overline{\alpha})\overline{\alpha}}C_1^T \\ * & -\gamma^2 I & \Omega_{23} & D^T & 0 & 0 \\ * & * & P-S^T-S & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & -I & 0 & 0 \\ * & * & * & * & P-S^T-S & 0 \\ * & * & * & * & * & -I \end{bmatrix} < 0$$

故对于待求的滤波器参数,设定:

$$S_{21} = S_{22}$$
 , $\mathbf{\Xi} L^T S_{21} = L^T S_{22} = V$
 $\mathbf{Q} L = S_{21}^{-T} V^T = S_{22}^{-T} V^T$



MATLAB数值仿真 (1)

取系统的相关系数矩阵为

$$\varepsilon_0 = 0.05, \ \overline{\alpha} = 0.95, \ C = \begin{bmatrix} 0.05 \\ -0.025 \\ 0 \end{bmatrix}, \ D = 0, \ A_{\varepsilon} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.07 & 0.015 \\ 0 & -0.08 & -0.15 \\ 0 & -0.16 & -0.05 \end{bmatrix}$$

$$B_{\varepsilon f} = \begin{bmatrix} 0.205 \\ -0.1 \\ -0.1 \end{bmatrix}, \quad B_{\varepsilon \omega} = \begin{bmatrix} 0.011 \\ -0.32 \\ -0.25 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.08 & -0.15 \\ 0.8 & -0.16 & -0.05 \end{bmatrix}$$

利用LMI工具箱求解线性矩阵不等式可以得到:

$$L = 10^{-12} \times \begin{bmatrix} -0.0021 \\ 0.1894 \\ 0.1809 \end{bmatrix}, N = -7.0061 \times 10^{-14}, \gamma = 1.3500$$



MATLAB数值仿真 (2)

通过所求得的故障检测滤波器参数对提出的系统进行故障检测。选取初始条件下 $x_k = 0$, $e_k = 0$,且故障信号 f_k 及外部扰动信号假定按照如下的数学规律变化:


$$f_{k} = \begin{cases} 4\sin k & k = 30, 31, \dots 60, \\ 0 & k = 其他值 \end{cases}$$

$$\omega_{k} = \begin{cases} 2\exp(-0.01)n_{k} & k = 0, 1, \dots 200, \\ 0 & k = 其他值 \end{cases}$$

其中 n_k 是均分分布在[-0.01,0.01]上的白噪声。

MATLAB数值仿真 (2)

通过所求得的故障检测滤波器参数对提出的系统进行故障检测。如下所示图 一表示了残差信号 r_k ,图二表示故障检测评估函数的检测效果。






图1



成果总结



不足与展望



优化算法


可考虑利用一维搜索算法,利用一个新的评价函数逐次逼近得出尽可能大的奇异摄动参数的上界 ϵ_0 ,同时得出尽可能小的 H_∞ 性能指标 γ 。

可考虑更多的诱导现象

除了文中所讨论的数据随机丢包 之外,还可以考虑前文所介绍的带宽 限制,数据量化,网络时延等等现象

主要参考文献

- [1]Xiongbo Wan, Huajing Fang, Sheng Fu, Observer-based fault detection for networked discrete-time infinite-distributed delay systems with packet dropouts, *Applied Mathematical Modelling*, 2012, 270-278.
- [2] 张永, 方华京. 基于随机丢包网络化控制系统的故障检测 [J]. 华中科技大学学报, 2009, 37(1): 86-89.
- [3] Z.D. Wang, F.W. Yang, D.W.C. Ho, Liu, Robust H1 control for networked systems with random packet losses, *IEEE Trans. Syst. Man Cybern.-B: Cybern.* 37 (4) (2007) 916-924.
- [4] Y. Long, G. H. Yang. Fault detection in finite frequency domain for networked control systems with missing measurements [J]. *Journal of The Franklin Institute-Engineering and Applied Mathematics*, 2013, 350(9): 2605-2626.



2014.09-2018.06