

Быстрая памятка для Аналитика

Чек-лист процесса анализа

1 Ревью дефектов (После LA)

- Проверить список Approved дефектов.
- Проверить наличие фото (для оценки работ).
- Сгруппировать по типу (например: "Все неисправные датчики").

2 Проектирование CAPA

- Создать корректирующие действия для дефектов.
- Определить ответственных и сроки по матрице критичности.
- Привязать несколько однотипных дефектов к одному CAPA.

3 Бюджетирование (ROM Budget)

- Оценить стоимость оборудования.
- Оценить стоимость работ.
- Добавить коэффициенты непредвиденных расходов (5-10%).

4 Подготовка выводов

- Сформировать графики в модуле Analytics.
- Написать "Main Conclusion" (главный вывод) для Executive Summary.
- Согласовать итоговый бюджет с Главным аудитором.

Формула оценки бюджета (ROM)

Total = (Materials + Labor) * (1 + Overheads) * (1 + Contingency)

- Materials:** По рыночным ценам + 5%.
- Labor:** По нормативам монтажа (или % от материалов).
- Contingency (Непредвиденные):** 10% для критических зон.

Быстрые кнопки

- "**Bulk Action**": Применить одно CAPA-решение сразу к 10 дефектам.
- "**Estimates Import**": Загрузить цены из Excel-справочника.
- "**Refresh Analytics**": Пересчитать графики после изменения дефектов.

Что проверить перед сдачей

- Нет пустых CAPA:** У каждого дефекта должен быть план устранения.
- Цены не равны нулю:** Каждое действие должно иметь финансовую оценку.
- Логика сроков:** Сроки в CAPA не должны противоречить критичности дефектов.

Полная инструкция: ANALYST_GUIDE.md