材料強度学 第2回

九州工業大学 機械知能工学科 機械知能コース 坂本 悠作 連絡先: n104069y@mail.kyutech.jp 提出日 2015 年 4 月 14 日

0.1 変形

- 弾性変形 (elastic deformation)
 設計においては考慮されている変形。
- 塑性変形 (Plastic deformation)
 設計においては通常考慮しない変形。
 - すべり変形 (Slip)通常の塑性変形。
 - 双晶変形 (Twin)

 高速 or 低温での変形。

すべり

最大せん断応力に最も近い特定の結晶面 (滑り面) の上下が、特定の方向 (すべり方向) へ相互に 起こる仕組み。

- すべり系 (slip system)=すべり面×すべり方向
- すべり系の数=変形のしやすさ

表 1: すべり面

結晶構造	すべり面 (稠密面)	総数	備考
hcp(六方最密充填構造)	$(0\ 0\ 0\ 1) < 1\ 1\ 2\ 0 >$	3 通り	チタン合金、マグネシウム合金等。
			変形しにくい
fcc(面心立方格子構造)	{1 1 1} <1 1 0>	12 通り	加工硬化しやすい。銅やステンレス等
bcc(体心立方格子構造)	$\{1\ 1\ 0\}\ \{2\ 1\ 1\}\ \{3\ 2\ 1\}\ <1\ 1\ 1>$	48 通り	ナトリウム、鉄。
			一度に多くのすべり 系が動いてしまう

理想的降伏強度 (理想的限界すべり 応力 τ_{th})

xが最小ならば、

$$\tau = \tau_{th}(\frac{2\pi x}{b})\tag{1}$$

この時は、弾性変形なので

$$\tau = G\gamma = G\frac{x}{a} \tag{2}$$

両式より

$$\tau_{th} = G \frac{b}{2\pi a} \approx \frac{1}{10} G \tag{3}$$

参考: 銅の場合

銅の $G: 8.1 \times 10^4 GPa$

$$\tau_{th} \approx \frac{1}{10}G \approx 1 \times 10^4 [MPa]$$
(4)

$$\approx 100 \sim 1000[MPa] \tag{5}$$

$$\approx 100 \sim 1000[MPa]$$

$$\frac{\tau_i}{\tau_{th}} = \frac{1}{10} \sim \frac{1}{1000}$$
(5)

0.1.1 変形に影響する因子

格子欠陥

- 点欠陥
 - 原子空孔
 - 格子間原子
 - 不純物原子
- 線欠陥
 - 転位
- 面欠陥
 - 積層欠陥
 - 双晶欠陥
 - 結晶粒界

0.1.2 原子空孔 (Vacancy)

格子中のあるべき場所に原子が存在しない。

原子空孔濃度: 熱力学的平衡濃度

$$\frac{x}{N} = \exp(-\frac{E_s}{kt})\tag{7}$$

ここで、

n:空孔数

N:格子点数

 E_s :1 原子を表面移動させるのに要するエネルギ

0.1.3 格子間原子 (Internal atom)

格子点以外に原子がいる状態。 中性子線によって、原子がはじき出されてできる。 ⇒ 放射線損傷 (Radiation damage), 硬化 (靭性の低下), 延性-脆性遷移温度の上昇

0.1.4 不純物原子 (impurity atom)

⇒合金

- ・ 置換系固有原子 格子点の原子が置き換わる
 Fe ← Mo,Ma,Ni,Cr,Co
 Pb ← Zn
- 侵入型固有原子 格子間に原子が入り込む $Fe \leftarrow C,N,H$ $Au \leftarrow Ag,Cu,Hg$

0.1.5 転位

すべり面の上下で、一度に全体がすべらず、1部分ずつ移動した時の境界転位線は閉曲線 (表面を含む)

- バーガース・ベクトル
- 刃状転位
- 螺旋転位