

Baseline
+UACA
Charger Insertion
Bean Pouring
Block Sorting
Drawer Storage
Success Rate
Success Rate
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
1.0
0.7
0.4
0.1
0.6
0.5
0.4
0.3
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
2.5
5.0
2.5
5.0
1
2
3
1
2
3
$\pi_{0.5}$ + RL Token
Fast-WAM + RL Token
$\pi_{0.5}$ + DSRL
Fast-WAM + DSRL
Samples ($\times 10^2$)
Samples ($\times 10^2$)