

# 温湿度 实时监控 报警器

温度过高亮红灯  
湿度过低亮绿灯

可通过点击  
控制程序暂停  
实时显示温湿度数据

开始 停止

10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90