

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र
(यू०एस०डी०एम०ए०) आई०टी० पार्क देहरादून, उत्तराखण्ड

दूरभाष नं० —(Toll Free-1070)
 0135-2710335/34
 मो०न० —8218867005, 9058441404

दिनांक— 19.08.2025
 रात्रि — 8:30 बजे

संख्या—668/SEOC/27(2023-24)

(चारधाम यात्रा से संबंधित सूचना—आंकड़े विगत दिवस सांयः 07:00 बजे तक के हैं।) As latest update by the districts

क्र. स.	धाम के नाम	पर्यटक/तीर्थयात्रियों की संख्या		वाहनों की संख्या		तीर्थ यात्रा में मृतक/लापता व्यक्ति (04 मई 2025 से आतिथि तक)						
		विगत दिवस (7:00PM)	क्रमिक विगत दिवस (7:00PM)	विगत दिवस (7:00PM)	क्रमिक विगत दिवस (7:00PM)	वर्तमान दिवस	स्वास्थ्य खराब होने के कारण सामान्य मृत्यु	अन्य कारणों से मृतक	प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक	घायल	लापता	कुल मृतक/घायल/लापता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	बद्रीनाथ (04 मई 2025 से)	1828	1252410	230	172433	—	45	01	-	-	—	46
	श्री हेमकुण्ड साहिब	774	241120	—	—	—	—	—	01	—	—	01
2.	केदारनाथ (02 मई 2025 से)	2334	1462086	825	721576	—	73	07 हैली क्रैश (15 मई, 2025)	03	03	—	86
3.	गंगोत्री (30 अप्रैल 2025 से)	0	669214	0	79933	—	16		—	—	—	22
	गौमुख	-	8114	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	यमुनोत्री (जानकीचट्टी) (30 अप्रैल 2025 से)	0	586492	0	56865	—	21	01	03	01	01	27
कुल		4936	4219436	1055	1030823	—	155	15	07	04	01	182

(जनपद पिथौरागढ़—कैलाश मानसरोवर यात्रा का विवरण)

क्र. स.	दिनांक	दल का नाम	पुरुष	महिला	कुल योग	अभियुक्ति								
						Dead	Injured	Missing	Big	Small	Partially	Severely	Fully	Cowshed
1	05.08.2025	चतुर्थ दल	34	14	48	लिपुलेख (चाइना बॉर्डर)					दार्चन (चाइना बॉर्डर)			
2.	09.08.2025	पंचम दल	37	13	50									
कुल योग			71	27	98									

Natural Disaster Report (Districtwise)
as latest update by the districts

Summary (Date 01-04-2025 to Till date)

S.N	Affected District	Human Losses			Animal Losses		Houses				
		Dead	Injured	Missing	Big	Small	Partially	Severely	Fully	Cowshed	
01	Almora	1	0	0	4	2	142	12	1	7	
02	Bageshwar	0	6	0	1	113 (42 Chicken)	138	4	2	5	
03	Chamoli	08	02	0	12	8	78	2	78	2	
04	Champawat	1	0	0	2	0	28	2	0	1	
05	Dehradun	7	3	0	10	0	79	0	2	4	
06	Haridwar	1	0	0	3	0	37	0	0	0	
07	Nainital	2	0	0	5	1200 (Chicken)	43	4	3	0	
08	Pauri	8	60	07	13	12	668	7	17	3	
09	Pithoragarh	5	0	0	2	0	140	23	8	4	
10	Rudraprayag	4	-	0	0	0	112	06	01	0	
11	Tehri	4	0	0	4	5	292	4	2	3	
12	U.S.Nagar	7	4	0	4	3	6	0	0	3	
13	Uttarkashi	13	21	77	23	0	65	7	112	1	
	Total 01 April 2025 to Till Date	61* (57+4)	96* (50+46)	84	83	1343 (101 Small) (1242 Chicken)	1828	71	226	33	

Note: 1.उपरोक्त तालिका में वर्णित 61 मृतकों में से (04 मृतक वन्य जीव संघर्ष राज्य आपदा) तथा 96 घायलों में से (46 घायल वन्य जीव संघर्ष राज्य आपदा) सम्मिलित हैं।

2. जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत 13 मृतकों में से 01 मृतक धराली आपदा का तथा 77 लापता में से 68 लापता धराली आपदा के दर्शाये गये हैं।

Road Accident Report (District wise)
Summary (Date 01-06-2025 to Till date)

S.No	District	Human Losses		
		Dead	Injured	Missing
01	Almora	05	06	—
02	Bageshwar	—	04	—
03	Chamoli	05	46	—
04	Champawat	03	08	—
05	Dehradun	12	21	01
06	Haridwar	01	02	—
07	Nainital	09	15	—
08	Pauri	07	04	02
09	Pithoragarh	14	26	—
10	Rudraprayag	10	24	05
11	Tehri	08	92	02
12	U.S.Nagar	—	18	—
13	Uttarkashi	05	13	—
Total		79	279	10

Updated Status of Closed Roads (District wise)

S.N	District Name	NH, SH, BRO, MDR, ODR	PWD	PMGSY, RWD	Total
01	Almora	01 MDR	01	01	03
02	Bageshwar	-	01	08	09
03	Chamoli	01 SH, 01 MDR	01	14	17
04	Champawat	-	-	-	-
05	Dehradun	-	02	05	07
06	Haridwar	-	01	-	01
07	Nainital	-	-	03	03
08	Pauri	01 NH	10	16	27
09	Pithoragarh	01 BORDER	08	07	16
10	Rudraprayag	-	04	13	17
11	Tehri	01 SH	11	17	29
12	U.S.Nagar	-	01	-	01
13	Uttarkashi	01 NH	10	22	33
Total		02 NH, 02 SH, 01 Boder road, 02 MDR	50	106	163

क्र. सं.	जनपद	जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का विवरण
01	<u>उत्तरकाशी</u>	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार— दिनांक 05.08.2025 को समय अपराह्न लगभग 1:50 बजे तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत अत्यधिक अतिवृष्टि होने के कारण स्थान धराली मध्ये खीरगाड़ में जलस्तर बढ़ने से धराली बाजार में होटल/आवासीय भवन के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने तथा कई व्यक्तियों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी।</p> <p>1— राहत एवं बचाव दल द्वारा विभागों/संस्थाओं के साथ हर्षिल में राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है—कुल—1056 (जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सेना, स्पेशल फोर्सेज, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, आई.टी.बी.पी., बी0आर0ओ0 तथा अन्य कई केन्द्रीय एजेंसियों/राज्य एजेंसियों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार किया जा रहा है)।</p> <p>2— रेस्क्यू में लगाये गये हैलीकॉप्टर— दिनांक 06 से 14 अगस्त 2025 तक शुरूआती चरण में Air Force (Chinook-02, ALH-01, MI-02=05), UCADA-09, Army- (ALH-1, Cheetah-2=03) के हैलीकॉप्टर्स कार्य कर रहे थे।</p>

तथा दिनांक 15.08.2025 एवं 16.08.2025 को वायु सेना के **Chinook-02, MI-1, ALH-2** धरासू/देहरादून से **De-Induct** होकर वापस चण्डीगढ़ चले गये हैं। वर्तमान में वायुसेना का **01 MI** जो धरासू में **Station** है तथा राशन एवं अन्य **Essential supply /Services** कार्य हेतु मौसम के अनुसार जिला प्रशासन से समन्वय कर धरासू से कार्य किया जा रहा है।

- यूकाड़ा के 02 हेलीकाप्टर उत्तरकाशी मातली में जिला प्रशासन हेतु Permanent Station किये गये हैं। यूकाड़ा के अन्य हेलीकाप्टर्स से भी राशन एवं अन्य **Essential supply /Services** से संबंधित कार्य किया जा रहा है।
- आज दिनांक 19.08.2025 को सायं तक राहत एवं बचाव कार्य, राशन व राहत सामग्री इत्यादि कार्यों हेतु कुल 451 Sorties की गई है।
- आज दिनांक 19.08.2025 को वायुसेना के **MI-17** 04, आर्मी के **ALH** ने 01 तथा यूकाड़ा के हेलीकाप्टर द्वारा 16 Sorties की है।

3— रेस्क्यू का विवरण—

- अभी तक कुल 1386 (960 यात्री एवं 426 स्थानीय लोगों) का रेस्क्यू किया गया है।
- 4— जिला प्रशासन, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 05.08.2025 को ग्राम धराली में आयी आपदा के कारण मृत/लापता व्यक्तियों की सूची जारी की गयी है, जिसमें मृत—01, लापता—68 (जिसमें 25 नेपाली मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं)
 - 5— उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 18.08.2025 को झाला के पास भागीरथी नदी में एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. व आर्मी की SAR Team के द्वारा आर्मी जवान की (क्षत—विक्षत) Dead Body बरामद की गयी है। आर्मी से अभी पहचान की पुष्टि होना बाकी है, DNA सैम्पलिंग की गई है। Body को संलेपन की कार्यवाही हेतु हिमालयन चिकित्सालय जौलीग्रान्ट सड़क मार्ग से भेजा गया है।
 - 6— हर्षिल/धराली में पर्याप्त मात्रा में रसद, डीजल, पेट्रोल Spare parts, Fresh Ration राहत सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों का और अधिक भण्डारण किया जा रहा है तथा प्रतिदिन हैली लिफ्ट करके लगातार आपूर्ति की जा रही है। बारिश की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि 15 दिनों का Reserve ration का भण्डारण तुरन्त किया जाए।
 - 7— IG SDRF के नेतृत्व में Incident Commandant Post (ICP) धराली में स्थापित हो गई है तथा धराली में सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्र में सभी SAR Operation Agencies को प्रभावी तौर से समन्वित करते हुए इन्सीडेन्ट कमाण्डर (I.C) द्वारा Sectors में बांट कर युद्ध स्तर पर खोज एवं बचाव का कार्य लगातार किया जा रहा है।

क्र. सं.	दिनांक	SAR Team	कार्य का विवरण
1.	19.08.2025 सायं 6.00 बजे तक	NDRF Sector-A	<ul style="list-style-type: none"> ● 02 SAR व MRT Teams (35 Personnel) ने Sector-A में 04 साईटों पर Manual search, Technical Search and Dog Squad, की मदद से सर्च किया गया। ● 35 Personnel को helilift कर re-deployment करक मातली व धरासू लाया गया तथा 41 Personnel हर्षिल हेलीपैड पर de-induction का इंतजार रहे हैं। ● 08 ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता तथा इलाज की सुविधा दी गयी। ● SAR operaton में GPR, VLC थर्मल इमेजर, ड्रोन इत्यादि विशेष उपकरणों का प्रयोग किया। ● 06 SAR धराली साईटों के 65 वर्ग मी0 Manually Tools की मदद से clear किया गया। ● Best practice- ● सभी SAR Teams से Better synergy तथा Cordination. ● मेडिकल सहायता एवं इलाज उपलब्ध कराया गया।
2.		SDRF Sector-B	<ul style="list-style-type: none"> ● SAR Team, Canine Team, Flood Rescue Team, Rescue Team HART, ROP team मेडिकल / पैरामेडिकल टीम तथा कम्यूनिटी किंचन टीम (68 Personnel) द्वारा धराली में कार्य कर रही है। ● काकोड़ागाड़ क्षेत्र में वन अधिकारियों के साथ संयुक्त रैकी की गई जो जारी है। ● धराली क्षेत्र में 02 टीमों द्वारा सर्च एण्ड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तथा 06 sites पर 35 वर्ग मी0 clear किया गया। ● 03 टीमों द्वारा हर्षिल क्षेत्र में जलस्तर की निगरानी और पानी के निकासी बढ़ाने के लिये मैनुअल रूप से चौड़ीकरण का कार्य किया। ● 01 मेडिकल टीम द्वारा धराली में चिकित्सा शिविर लगाकर स्थानीय और बल कर्मियों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करायी गई तथा कैप तक पहुँचने में असमर्थ बुजर्गों को घर-घर जाकर चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। ● धराली और हर्षिल में 02 सामुदायिक रसोई संचालित है, जिसमें धराली में 286 और हर्षिल में 164 लोगों व अन्य को भोजन कराया गया।

		<ul style="list-style-type: none"> 02 टीमों द्वारा बी0आर0ओ0 और पी0डब्लू0डी0 के साथ डबरानी में सड़क खोलने का कार्य शुरू किया गया और स्थानीय लोगों को बह गये इलाके को पार करने और राशन आपूर्ति को स्थानान्तरित करने में सहायता की जा रही है। V-SAT संचार व्यवस्था को सुचारू रखकर संचार किया गया।
3.	ITBP Sector-C	<ul style="list-style-type: none"> 26 Troops की SAR टीम ने 01 साईट्स पर खोज एवं बचाव कार्य हेतु Manually खुदाई की गई तथा 40 वर्ग मी0 का इलाका clear किया गया। Assinged sector में खुदाई उपकरणों का उपयोग करके खीरगंगा उत्थनन और मलबा निष्कासन किया गया। 01 Sites पर खुदाई उपकरणों का उपयोग करके लगभग 35 वर्ग मीटर की खोज की गई व Clear किया गया। मेडिकल टीम ने बगोड़ी गाँव के 64 बीमार लोगों का इलाज किया। <p>Best practice- 01 Sites से 40 वर्ग मी0 का मलबा साफ किया गया।</p>
4.	Army Sector-D	<ul style="list-style-type: none"> 160 troops ने निचले कैम्प हर्षिल में खोज एवं बचाव अभियान चलाया गया है तथा 02 GPR का उपयोग किया गया। 02 सर्च टीम ने उच्च शक्ति मेटल डिडेक्टर (Reco RDR) द्वारा Sites की स्कैनिंग की गई है तथा एक Column द्वारा SAR Ops धराली में किया गया। धराली—मुखवा झूलापुल का Maintenance का कार्य किया। Multiple संभावित स्थानों पर खुदाई की गई तथा धराली में Plant equipments की सहायता से Road connectivity पर कार्य किया गया। Army Camp हर्षिल से NH-34 राष्ट्रीय राज मार्ग का मरम्मत का कार्य व Maintenance किया गया। AT ट्रैक का निर्माण एवं Maintenance किया गया। पुराने धराली को नए धराली गाँव से जोड़ने वाले पैदल पुल का निर्माण व मरम्मत की गई। जीपीआर और खोज एवं बचाव कुत्तों का उपयोग करते हुए दो खोजी दलों की तैनाती और हर्षिल में खुदाई। कई संदिग्ध स्थलों पर खुदाई और मैन्युअल खोज। धराली में संपर्क स्थापित करने के लिए संयंत्र उपकरणों का उपयोग करके सड़क निर्माण। हर्षिल झील के जलप्रवाह को बढ़ाने हेतु आर्मी का जे0सी0बी0 लगाया गया। <p>Best practice- पुरानी धराली व नई धराली को जोड़ने वाले फुट ब्रिज को relocate किया।</p>

5.	BRO	<ul style="list-style-type: none"> ऋषिकेश किमी 144 से किमी 220 तक सड़क यातायात के लिए सुचारू कर दी गई है, साथ ही लिमचीगाड पुल भार प्रतिबंधों के साथ यातायात के लिए खोल दिया गया है। <p>Km 180.5 (नेताला)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 70x5x3.5 Mtr Landslide का मलवा Clear किया गया। ✓ 01 Excavater, 01 wheel loader, 01 JCB, 02 Dumper संसाधन तैनात किये गये। ✓ 01 जे.इ. एवं 06 मजदूर तैनात हैं। <p>Km. 219–222 डबरानी (Balkandar Mandir)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 219.92–150 मी० में 40 wire crate भेजे गये। ✓ कि.मी. 221.35–150 मी० में Gabrion box भरकर कार्य किया गया। ✓ कि.मी. 221.60 के 100 मी० में रोड वॉशआउट हो गया निर्माण साइट पर wire crate का कार्य किया गया। <p>Km. 220 डबरानी</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 150mx7mx20m मार्ग washed out हुआ तथा मलवा clear किया गया। ✓ 04 Excavater, 03 JCB, 01 Rock drill, 01 SPM कार्य कर रहे हैं। ✓ 06 अधिकारी, 08 जे.इ. तथा 80 मजदूर कार्य कर रहे हैं। ✓ Gabrion box की दीवार तथा रैम्प का कार्य प्रगति पर है। <p>Km. 249 धराली</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ उक्त कार्य हेतु 05 उत्खनन मशीनें, 02 जेसीबी लगाई गई हैं। ✓ 01 अधिकारी, 03 जे.इ तथा 60 मजदूर कार्य कर रहे हैं। ✓ Road traffic के लिए खोला गया। <p>Kammand Km. 91.00</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ बाधित मार्ग 40X10X10 mtr पर कार्य किया। ✓ 01 JCB तथा 01 EXC ✓ 01 JE तथा 06 मजदूर तैनात।
----	------------	---

- 8— मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव—मा० मुख्यमंत्री, सचिव—गृह तथा सचिव—आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा लगातार राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित रहकर खोजबीन एवं राहत—बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं तथा इस कार्य में आने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करवा रहे हैं।
- 9— दैवीय आपदा की स्थिति से निपटने हेतु वरिष्ठ आई०ए०एस० एवं आई०पी०एस० अधिकारियों की 04 विशेष टीम बनाकर घटना स्थल क्षेत्र में तैनात किया गया है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मौके पर खोजबीन एवं राहत—बचाव कार्य में जुटे हैं तथा आयुक्त, गढ़वाल एवं पुलिस महानिरीक्षक जनपद मुख्यालय से लगातार खोजबीन एवं राहत—बचाव कार्य हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

	<p>10— धराली से मुख्य झूला ब्रिज बेस को तुरंत मजबूत करने हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 को निर्देशित किया गया है। आज आर्मी इंजीनियर, एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0 की टीम ने झूला ब्रिज का निरीक्षण किया, जिसमें ब्रिज के तुरन्त मरम्मत की आवश्यकता बतायी गयी एवं वर्तमान में सुरक्षित रहते हुए एक—एक कर पार करने की सलाह दी गयी। पी0डब्ल्यू0डी0 तथा आर्मी के इन्जीनियर की टीम ने झूला पुल की मरम्मत हेतु स्थलीय निरीक्षण व आंकलन किया तथा जिला प्रशासन को पी0डब्ल्यू0डी0 से समन्वय कर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>11— भागीरथी के रुके हुए जल प्रवाह से बनी झील पर जल निकासी कार्य हेतु, SDRF, NDRF, UJVNL तथा सिंचाई विभाग की टीम ने जलप्रवाह व निकासी को बढ़ाने हेतु जो खोदकर water चैनल बनाया था उसके द्वारा झील के पानी की निकासी लगातार हो रही है तथा एस0डी0आर0एफ0, UJVNL तथा सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार वाटर चैनल में स्थित झीलों की मॉनीटरिंग करने हेतु सेन्सर लगाये जाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये गये हैं।</p> <p>12— उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (USAC) को NRSC एवं IIRS के साथ समन्वय कर एक नोडल एजेन्सी के तौर पर अधिक ऊंचाई में स्थित झीलों की मॉनीटरिंग करने हेतु सेन्सर लगाये जाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये गये हैं।</p> <p>13— सभी रेस्क्यू एजेन्सीज विशेष उपकरणों जैसे—जी0पी0आर0, थरमल इमेजर, ड्रोन, लिडर, वी.एल.सी. कैमरा, लाईव डिटेक्टर, एक्सो थर्मल कटिंग उपकरण इत्यादि से लैस होकर लगातार कार्य कर रहे हैं।</p> <p>14— मेडिकल टीम का विवरण—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● धराली में – 02 मेडिकल टीम (प्रत्येक टीम में 01 डाक्टर, 01 फार्मासिस्ट, 01 नर्सिंग अधिकारी) व 02 एम्बुलेंस ● हरिल में – 01 फिजीशीयन, 01 मनोरोग विशेषज्ञ, 01 मनोरोग काउन्सलर तथा 01 ACMO तथा पोस्टमार्टम टीम व आवश्यक मेडिसन के साथ 01 एम्बुलेंस ● मातली में – चिकित्सक दल आई0टी0बी0पी0, 01 मेडिकल टीम स्वास्थ्य विभाग मय एम्बुलेंस। ● DH उत्तरकाशी – समस्त विशेषज्ञ चिकित्सक सहित मेडिकल टीम । ● 294 बेड्स तथा ICU-65 की व्यवस्था की गई है। <p>भर्ती किये गये घायलों का विवरण—</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी</td> <td>—02</td> </tr> <tr> <td>एम्स हॉस्पिटल</td> <td>—01</td> </tr> <tr> <td>एम0एच0 देहरादून</td> <td>—02</td> </tr> <tr> <td>ITBP कम्पोजिट हास्पिटल देहरादून</td> <td>—01</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td><u>—06</u></td> </tr> </tbody> </table>	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	—02	एम्स हॉस्पिटल	—01	एम0एच0 देहरादून	—02	ITBP कम्पोजिट हास्पिटल देहरादून	—01	कुल	<u>—06</u>
जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	—02										
एम्स हॉस्पिटल	—01										
एम0एच0 देहरादून	—02										
ITBP कम्पोजिट हास्पिटल देहरादून	—01										
कुल	<u>—06</u>										

- 15— आपदा हेतु परिवहन विभाग/परिवहन निगम द्वारा कुल 137 वाहन उपलब्ध कराये गये हैं।
- 16— धराली में कार्यरत मशीनों का विवरण—
(जे०सी०बी०—०५, एस्केटर—०३, डोजर—०२, टिप्पर—१०, जनरेटर—०१) कुल—२१
- 17— प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से समस्त पहलुओं का परीक्षण करते हुए प्रभावितों/स्थानीय, जनप्रतिनिधियों/जिला प्रशासन से विचार— विमर्श करते हुए रिपोर्ट दिये जाने हेतु सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है तथा धराली पहुंच कर त्वरित गति से कार्य कर रही है।
- 18— हर्षिल में माइक्रो हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना में विद्युत उत्पादन बहाल कर दिया गया है तथा हर्षिल/धराली में विद्युत आपूर्ति बहाल की गयी है तथा 2 बड़े 125 KVA के Generator Sets वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में Stand by पर हैं।
- 19— उत्तरकाशी—गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नालूपानी, डबरानी, सोनगाड़, हर्षिल तथा धराली में अवरुद्ध है। बी०आर०ओ० तथा पी०डब्ल०डी० द्वारा मार्ग को सुचारू किये जाने हेतु कार्य लगातार युद्ध स्तर पर प्रगति पर है। आज डबरानी भाग का कुछ बाधित मार्ग खोल दिया गया है।
- 20— दिनांक 17.08.2025 अगस्त को डी० डी० एम० ए० उत्तरकाशी तथा एस०डी०आर०एफ० के नेतृत्व में NIM की टीम के साथ समन्वय कर जिला प्रशासन ने सोनगाड़ एवं डबरानी के बीच में। बाधित मार्ग पर भागीरथी नदी में राफ्ट एवं रोप के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था करके गैस के सिलिण्डर तथा अन्य आवश्यक रसद सामग्री का आवागमन करवाया गया तथा लगातार आवागमन करवाया जा रहा है।
- 21— ककोड़ागाड़ के जल स्तर तथा उसके उदगम स्थल की रैकी के लिये आर्मी, जिला प्रशासन तथा एस०डी०आर०एफ० की संयुक्त टीम उपकरणों के साथ 18 अगस्त 2025 की प्रातः रवाना की गयी थी। साथ ही USAC, IIRS, WADIA को ककोड़ागाड़ के उदगम ग्लेशियर एवं उससे सम्बन्धित इलाकों का तुरन्त अध्ययन (Temporal Data pre and post) कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया है।
- 22— उपरोक्त सन्दर्भ के क्रम में SDRF की संयुक्त टीम दिनांक 18.08.2025 को ककोड़ागाड़ के ग्लेशियर के Base तक Physically पहुंचकर स्थलीय परीक्षण करके वापस आ गई है। जिसमें एक प्रारम्भिक रिपोर्ट जमा की है जिसमें बताया गया है कि ककोड़ागाड़ अपने ग्लेशियर से प्राकृतिक रूप से बह रही है। ग्लेशियर के बेस में किसी प्रकार की कोई ICE, बर्फ या सम्बन्धित Avalanche नहीं है तथा ककोड़ागाड़ स्पष्ट तौर पर बहता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
- 23— दिनांक 19 अगस्त 2025 को SAR टीम धराली के कमाण्डर द्वारा बताया गया है कि बांटे गये सेक्टरों में जो साईट clear करने हेतु गड्ढे बनाये गये थे वहां पर पुनः बीच—बीच में बारिश होने के कारण पुनः पानी भर जाता है। क्योंकि सभी सेक्टर के ऊपर से वर्तमान में खीरगाड़ का पानी बह रहा है तथा जो उपरी क्षेत्रों में बारिश के कारण जल स्तर अचानक से Fluctuate कर रहा है।

		<p>आज दिनांक 19.08.2025 को समय सायं 4:30 बजे लगभग तहसील भटवाड़ी के अन्तर्गत ऋषिकेश—गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थान डबरानी के समीप 02 व्यक्तियों की मलवे में दबने के कारण मृत्यु होने की सचूना प्राप्त हुई है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • विस्तृत सूचना जनपद से प्राप्त होने पर प्रेषित की जायेगी। <p>अधिकतम तापमान — 32°C मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ऋषिकेश—यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-134) यातायात हेतु सुचारू है। • ऋषिकेश—गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34) डबरानी, सोनगाड़, हर्षिल तथा धराली में मलवा आने से बाधित है। बीआरओ के द्वारा मार्ग को सुचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। • विकासनगर—बड़कोट—राष्ट्रीय राजमार्ग—(NH-507) यातायात हेतु सुचारू है। • जनपद में 01 एन.एच. तथा 32 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
02	<u>हरिद्वार</u>	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसारः—</p> <p>गंगा नदी का जलस्तर (सायं: 5:00 बजे)</p> <p>गंगा नदी — 292.70 मी० (खतरे का स्तर—294.00मी०)</p> <p>अधिकतम तापमान — 31°C मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> • जनपद में सभी मोटर मार्ग सुचारू हैं।
03	<u>ऋधम सिंह नगर</u>	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसारः—</p> <p>अधिकतम तापमान — 32°C मौसम की स्थिति — मौसम साफ है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • जनपद में 01 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।
04	<u>रुद्रप्रयाग</u>	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 28°C मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • रुद्रप्रयाग—केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107) यातायात हेतु सुचारू है। • ऋषिकेश—श्रीनगर—रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07) यातायात हेतु सुचारू है। • ऊखीमठ—चोपता राष्ट्रीय राज मार्ग (107 ए) यातायात हेतु सुचारू है। • बांसवाड़ा—कर्णसिल राज्य मार्ग—56 यातायात हेतु सुचारू है। • जनपद में 17 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है। • जनपद अन्तर्गत जल संस्थान की कुल 134 पेयजल लाईने क्षतिग्रस्त है, जिसमें विभाग द्वारा पानी आपूर्ति की स्थायी व्यवस्था की गयी है।

05	<u>नैनीताल</u>	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार:- अधिकतम तापमान – 24°C मौसम की स्थिति – हल्के बादल लगे हैं। <u>मार्गों की स्थिति:-</u> <ul style="list-style-type: none">● क्वारब-भवाली-ज्योलियाकोट राष्ट्रीय राजमार्ग-87 यातायात हेतु सुचारू है।● रामनगर-बुवाखाल राष्ट्रीय राजमार्ग-121 यातायात हेतु सुचारू है।● नैनीताल-हल्द्वानी राष्ट्रीय राज मार्ग-109 यातायात हेतु सुचारू है।● गर्जिया- घुघुतियाधार-बेतालघाट-राज्य मार्ग-82 यातायात हेतु सुचारू है।● रामनगर-भण्डापानी-अमगढ़ी राज्य मार्ग-71 यातायात हेतु सुचारू है।● भवाली-धनाचूली राज्य मार्ग- यातायात हेतु सुचारू है।● नैनीताल-कालादूंगी राज्य मार्ग-यातायात हेतु खुला है।● गर्जिया-बेतालघाट-ओडाखान राज्य मार्ग-62 यातायात हेतु सुचारू है।● काठगोदाम-चोरगलिया राज्य मार्ग- यातायात हेतु सुचारू है।● जनपद में 03 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोले जाने की कार्यवाही गतिमान है।
06	<u>चमोली</u>	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार- 1.आज दिनांक 19.08.2025 को समय अपराह्न 12:00 बजे तहसील थराली के अन्तर्गत स्थान नन्दकेशरी के निकट पिण्डर नदी में एक टापू में फंसी गया को रैस्क्यू करने हेतु एन0डी0आर0एफ0 व एस0एस0बी0 ग्वालदम की संयुक्त टीम द्वारा रैस्क्यू प्रारम्भ किया गया व रैस्क्यम के दौरान एन0डी0आर0एफ0 के 01 जवान का अकस्मात पैर फिसलने के कारण नदी में गिर गये जिन्हें धायल अवस्था में सी0एच0सी0 थराली लाया गया जहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। उक्त जवान के शव को एम्बुलेंस के माध्यम से उत्तरकाशी के लिए रवाना कर दिया गया है। मृतक का विवरण— श्री सुरेन्द्र नोटियाल। 2.दिनांक 18.08.2025 को समय सांय 5:00 बजे लगभग तहसील ज्योतिर्मठ के अन्तर्गत स्थान ग्राम डुमक राजस्व क्षेत्र टंगणी में 01 व्यक्ति की अतिवृष्टि के कारण चट्टान से पत्थर टूटन के कारण घटनास्थल पर ही मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। मृतक का विवरण— श्री रणजीत सिंह, पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी ग्राम डुमक। अधिकतम तापमान – 30°C मौसम की स्थिति – हल्के बादल लगे हैं। <u>मार्गों की स्थिति:-</u> <ul style="list-style-type: none">● ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07)- कमेठा भनेरपानी में अवरुद्ध है। (ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ के मध्य स्थान हनुमानचट्टी में भारी वर्षा के कारण मोटर पुल का एबेटमेन्ट क्षतिग्रस्त हुआ है जिस कारण उक्त पुल से 09 टन से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित है।)● जोशीमठ-मलारी-नीती राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107B)-यातायात हेतु सुचारू है।● जोशीमठ- ओली मोटर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है।● बद्रीनाथ-माणा राष्ट्रीय राजमार्ग(बी0आर0ओ0)-यातायात हेतु सुचारू है।● जनपद में 17 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु बाधित हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
07	<u>अल्मोड़ा</u>	जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार- अधिकतम तापमान – 28°C मौसम की स्थिति – बादल लगे हैं। <u>मार्गों की स्थिति:-</u> <ul style="list-style-type: none">● राज्य मार्ग—मैलचौरा-बछुवाबाण-चौखुटिया राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है।● जनपद में 03 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

08	<u>पिथौरागढ़</u>	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 27°C मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:</u>—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● घाट—पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) यातायात हेतु सुचारू है। ● घाट—पनार—गंगोलीहाट राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-309) यातायात हेतु सुचारू है। ● न्यूसोबला—तिदांग बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है। ● गुंजी—कुट्टी—ज्यूलीकोंग बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है। ● जौलजीबी—मुनस्यारी बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है। ● डगोली—सैलानी—दाङ्डिमखेत राज्य मार्ग (SH-60) यातायात हेतु सुचारू है। ● बैजनाथ—कवीठी—मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) यातायात हेतु सुचारू है। ● तवाघाट—सोबला मोटर मार्ग (बार्डर मार्ग) यातायात हेतु सुचारू है। ● थल—मुनस्यारी राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। ● थल—बेरीनाग राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। ● पिथौरागढ़—थल राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। ● पिथौरागढ़—धारचूला—तवाघाट—सोबला बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है। ● धारचूला—तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) यातायात हेतु सुचारू है।
		<ul style="list-style-type: none"> ● तवाघाट—घटियाबगढ़ गुंजी मोटर मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। ● पिथौरागढ़—जौलजीबी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) यातायात हेतु सुचारू है। ● मुनस्यारी—मिलम मोटर मार्ग (बार्डर मार्ग) कि.मी. 24 पर वॉशआउट होने के कारण अवरुद्ध है। ● जनपद में 01 बार्डर मार्ग एवं 16 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है
09	<u>बागेश्वर</u>	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 27°C मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:</u>—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● बैजनाथ—बागेश्वर—कपकोट—खरसाली राष्ट्रीय राज मार्ग—109 यातायात हेतु सुचारू है। ● कौसानी—बैजनाथ राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। ● बागेश्वर—दोफाड़—धरमधर राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। ● जनपद में 12 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को सचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
10	<u>चम्पावत</u>	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 30°C मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:</u>—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● टनकपुर—चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) यातायात हेतु सुचारू है। ● लोहाघाट—पंचेश्वर राज्य मार्ग (SH-10) यातायात हेतु सुचारू है। ● ककराली गेट—तुलीगाड़—भैरव मन्दिर राज्य मार्ग (SH-108) यातायात हेतु बाधित हैं। ● जनपद में 01 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध है।, मार्गों को सुचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

11	<u>पौड़ी गढ़वाल</u>	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 23°C मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:</u>—</p> <ul style="list-style-type: none"> ऋषिकेश—श्रीनगर—रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राज मार्ग 58—यातायात हेतु सुचारू है। धुमाकोट—कोटद्वार—रामनगर राष्ट्रीय राज मार्ग—121—कलगढ़ी के समीप पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण अवरुद्ध है। जनपद में 01 एन0एच0, 27 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को सचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। <p><u>पेयजल व्यवस्था—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> जल संस्थान पांडी पेयजल योजना पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त है जिससे 07 गाँव प्रभावित है। पेयजल की व्यवस्था विभागीय टेंकरों के माध्यम से पूर्ति की जा रही है। 								
12	<u>देहरादून</u>	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 30°C मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:</u>—</p> <ul style="list-style-type: none"> हबर्टपुर—विकासनगर—राष्ट्रीय राजमार्ग NH-123 (507)—यातायात हेतु सुचारू है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707ए—त्यूनी—चकराता—बाटाधाट—यातायात हेतु सुचारू है। राष्ट्रीय राजमार्ग 72 बी0—फेडजी—यातायात हेतु सुचारू है। राष्ट्रीय राजमार्ग त्यूनी—चकराता—पोंटा साहिब (NH-72B)—यातायात हेतु सुचारू है। हरिपुर—इच्छाड़ी—कवानू—मीनस राज्य मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है। कालसी—चकराता—जजरेड राज्य मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है। सहिया कवानू (राज्य मार्ग—81) यातायात हेतु सुचारू है। जनपद में 07 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है। 								
13	<u>टिहरी</u>	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 23°C मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p>नोट—टिहरी बॉध का अधिकतम जल स्तर— 821.65 मीटर</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>नदी/स्थल</th><th>जल स्तर (मीटर में)</th><th>डिस्चार्ज (क्यूसेक में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>दिनांक 19.08.2025 को टिहरी बॉध का जलस्तर</td><td>821.65</td><td>443</td></tr> </tbody> </table> <p><u>मार्गों की स्थिति:</u>—</p> <ul style="list-style-type: none"> ऋषिकेश—देवप्रयाग—श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग—07—यातायात हेतु सुचारू है। त्यूनी—चकराता—मसूरी—धनोलटी—चम्बा—टिहरी—मलेथा राष्ट्रीय राजमार्ग—707ए—यातायात हेतु सुचारू है। ऋषिकेश—चम्बा—धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34) कुनेर के समीप मलवा आने के कारण अवरुद्ध है। गुल्लरनाई—सिलखणी—मठियाली राज्य—76 यातायात हेतु सुचारू है। नरेन्द्रनगर—रानीपोखरी राज्य—77—यातायात हेतु सुचारू है। जनपद में 01 राज्य मार्ग एवं 28 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है। <p><u>विद्युत व्यवस्था—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> जनपद में ब्लॉक फकोट फलसारी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित है सुचारू कार्य गतिमान है। 	क्र. सं.	नदी/स्थल	जल स्तर (मीटर में)	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)	1.	दिनांक 19.08.2025 को टिहरी बॉध का जलस्तर	821.65	443
क्र. सं.	नदी/स्थल	जल स्तर (मीटर में)	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)							
1.	दिनांक 19.08.2025 को टिहरी बॉध का जलस्तर	821.65	443							

संलग्न—मौसम विभाग से दिनांक 19.08.2025 को सायं 6:30 बजे प्राप्त बुलेटिन (ई-मेल से प्राप्त सूचना के अनुसार) उत्तराखण्ड के लिए 05 दिनों की जनपद स्तरीय मौसम चेतावनी।

निम्नलिखित को सूचनार्थः—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
 2. मुख्य निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
 3. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति, उत्तराखण्ड।
 4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन।
 5. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
 6. सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
 7. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 8. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 9. सचिव, पर्यटन विभाग/नागरिक उड़डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 10. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
 11. सचिव, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड शासन।
 12. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 13. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 14. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
 15. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
 16. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 17. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन/क्रियान्वयन), यू०एस०डी०एम०ए०, उत्तराखण्ड।
 18. जी.ओ.सी., उत्तराखण्ड सब एरिया, देहरादून।
 19. पुलिस महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमाद्वार, देहरादून।
 20. पुलिस महानिरीक्षक, एस०डी०आर०एफ०, देहरादून।
 21. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
 22. पुलिस महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ. देहरादून।
 23. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूकाडा।
 24. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
 25. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
 26. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू०एस०डी०एम०ए०, उत्तराखण्ड।
 27. महानिदेशक, सूचना निदेशालय, देहरादून।
 28. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
 29. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
 30. अपर निदेशक, पर्यटन विभाग, गढ़ीकैन्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड।
 31. विशेष कार्याधिकारी, चारधाम यात्रा परिषद, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।
 32. नियंत्रण कक्ष, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 33. नियंत्रण कक्ष, एन०डी०एम०ए०, नई दिल्ली।
 34. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून।
 35. कमाण्डेंट, 15वीं वाहनी एन०डी०आर०एफ०, गदरपुर, ऊधम सिंह नगर।
 36. कमाण्डेंट, एस०डी०आर०एफ०, देहरादून, उत्तराखण्ड।
 37. एकीकृत नियंत्रण कक्ष—आपातकालीन प्रतिक्रिया (आई.सी.ई.आर.—आर.ई.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
 38. संयुक्त निदेशक, आई०बी०, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, (एस० आई० बी०) देहरादून।
 39. समस्त जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
 40. पुलिस चारधाम कन्ट्रोल रूम, पटेल भवन, कचहरी, देहरादून।
 41. गार्ड फाईल।

(गोकर्ण सिंह रावत)
डॉयटी आफिसर / अनु सचिव
राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र।