

**राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र**  
**(यू०एस०डी०एम०ए०) आई०टी० पार्क देहरादून, उत्तराखण्ड**

दूरभाष नं० —(Toll Free-1070)

0135-2710335/34

मो०न० —8218867005, 9058441404

दिनांक— 28.08.2025

सायं— 7:30 बजे

संख्या— /SEOC/27(2023-24)

(चारधाम यात्रा से संबंधित सूचना—आंकड़े विगत दिवस सायं: 07:00 बजे तक के हैं।) As latest update by the districts

क्र. स.	धाम के नाम	पर्यटक/तीर्थयात्रियों की संख्या		वाहनों की संख्या		तीर्थ यात्रा में मृतक/लापता व्यक्ति (04 मई 2025 से आतिथि तक)							
		विगत दिवस (7:00PM)	क्रमिक विगत दिवस (7:00PM)	विगत दिवस (7:00PM)	क्रमिक विगत दिवस (7:00PM)	वर्तमान दिवस	स्वास्थ्य खराब होने के कारण सामान्य मृत्यु	अन्य कारणों से मृतक	प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक	घायल/लापता	कुल मृतक/घायल/लापता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	बद्रीनाथ (04 मई 2025 से)	2174	1280493	280	174887	—	45	01	-	-	-	46	
	श्री हेमकृष्ण साहिब	343	249644	—	—	—	—	—	01	—	—	01	
2.	केदारनाथ (02 मई 2025 से)	640	1470350	788	726942	—	73	07 हैली कैश (15जून, 2025)	03	03	—	86	
3.	गंगोत्री (30 अप्रैल 2025 से)	00	669214	00	79933	—	16		—	—	—	22	
	गौमुख	00	8114	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.	यमुनोत्री (जानकीचट्टी) (30 अप्रैल 2025 से)	00	586504	00	56865	—	21	01	03	01	01	27	
<b>कुल</b>		<b>3157</b>	<b>4264319</b>	<b>1068</b>	<b>1038627</b>	<b>—</b>	<b>155</b>	<b>15</b>	<b>07</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>182</b>	

(जनपद पिथौरागढ़—कैलाश मानसरोवर यात्रा का विवरण)

क्र. स.	दिनांक	दल का नाम	पुरुष	महिला	कुल योग	अभियुक्ति
1	05.08.2025	चतुर्थ दल	34	14	48	यात्रा पूर्ण ।
2.	09.08.2025	पंचम दल	37	13	50	यात्रा पूर्ण ।
<b>कुल योग</b>			<b>71</b>	<b>27</b>	<b>98</b>	

**Natural Disaster Report (Districtwise)**

as latest update by the districts

**Summary (Date 01-04-2025 to Till date)**

S.N	Affected District	Human Losses			Animal Losses		Houses			
		Dead	Injured	Missing	Big	Small	Partially	Severely	Fully	Cowshed
01	Almora	1	0	0	6	3	142	12	1	7
02	Bageshwar	0	6	0	1	113 (42 Chicken)	138	4	2	5
03	Chamoli	9	10	01	12	8	78	2	78	2
04	Champawat	3	1	0	2	0	28	2	0	1
05	Dehradun	7	3	0	10	0	79	0	2	4
06	Haridwar	1	0	0	3	0	37	0	0	0
07	Nainital	2	0	0	5	1200 (Chicken)	43	4	3	0
08	Pauri	9	60	07	13	12	668	7	17	3
09	Pithoragarh	5	0	0	3	-	140	23	8	4
10	Rudraprayag	4	-	0	0	0	112	06	01	0
11	Tehri	4	0	0	5	5	292	4	2	3
12	U.S.Nagar	7	4	0	4	3	6	0	0	3
13	Uttarkashi	16	21	76	23	0	65	7	112	1
	Total 01 April 2025 to Till Date	<b>68 (64+4)</b>	<b>105 (59+46)</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	<b>1344 (102 Small) (1242 Chicken)</b>	<b>1828</b>	<b>71</b>	<b>226</b>	<b>33</b>

Note: 1.उपरोक्त तालिका में वर्णित 68 मृतकों में से (04 मृतक वन्य जीव संघर्ष राज्य आपदा) तथा 105 घायलों में से (46 घायल वन्य जीव संघर्ष राज्य आपदा) सम्बंधित हैं।

2.जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत 16 मृतकों में से 02 मृतक धराली आपदा के तथा 76 लापता में से 67 लापता धराली आपदा के दर्शाये गये हैं।

**Road Accident Report (District wise)**  
**Summary (Date 01-06-2025 to Till date)**

S.No	District	Human Losses		
		Dead	Injured	Missing
01	Almora	05	06	—
02	Bageshwar	—	04	—
03	Chamoli	05	46	—
04	Champawat	03	08	—
05	Dehradun	12	21	01
06	Haridwar	01	02	—
07	Nainital	12	17	—
08	Pauri	07	04	02
09	Pithoragarh	14	26	—
10	Rudraprayag	10	24	05
11	Tehri	08	92	02
12	U.S.Nagar	—	18	—
13	Uttarkashi	05	13	—
<b>Total</b>		<b>82</b>	<b>281</b>	<b>10</b>

**Updated Status of Closed Roads (District wise)**

S.N	District Name	NH, SH, BRO, MDR, ODR	PWD	PMGSY, RWD	Total
01	Almora	-	-	03	03
02	Bageshwar	-	01	04	05
03	Chamoli	02 SH	11	18	31
04	Champawat	-	-	-	-
05	Dehradun	-	03	08	11
06	Haridwar	-	-	-	-
07	Nainital	01 SH	-	02	03
08	Pauri	01 MDR, 01 ODR	04	06	12
09	Pithoragarh	01 NH (BRO)	02	13	16
10	Rudraprayag		03	06	09
11	Tehri		06	08	14
12	U.S.Nagar	-	-	-	-
13	Uttarkashi	02 NH	05	15	22
<b>Total</b>		<b>02 NH, 01 NH (BRO), 03 SH, 01 MDR, 01 ODR</b>	<b>35</b>	<b>83</b>	<b>126</b>

क्र. सं	जनपद	जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का विवरण
1.	उत्तरकाशी	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—          दिनांक 05.08.2025 को समय अपराह्न लगभग 1:50 बजे तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत अत्यधिक अतिवृष्टि होने के कारण स्थान धराली मध्ये खीरगाड़ में जलस्तर बढ़ने से धराली बाजार में होटल / आवासीय भवन के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने तथा कई व्यक्तियों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी।</p> <p>1— राहत एवं बचाव दल द्वारा विभागों / संस्थाओं के साथ हर्षिल में राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है—कुल—979          (जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सेना, स्पेशल फोर्सेज, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, आई.टी.बी.पी., बी0आर0ओ0 तथा अन्य कई केन्द्रीय एजेंसियों / राज्य एजेंसियों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार किया जा रहा है)।</p> <p>2— रेस्क्यू में लगाये गये हैलीकॉप्टर—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• यूकाड़ा के 02 हैलीकॉप्टर उत्तरकाशी मातली में जिला प्रशासन हेतु Permanent Station किये गये हैं, तथा राशन एवं अन्य Essential supply /Services से संबंधित कार्य किया जा रहा है।</li> </ul>

- दिनांक 28.08.2025 को सायं तक राहत एवं बचाव कार्य, राशन व राहत सामग्री इत्यादि कार्यों हेतु कुल 550 Sorties की गई है।
  - आज दिनांक 28.08.2025 को प्रातः वायुसेना के MI-17 को धरासू से De-Induct कर दिया गया है।
- 3— रेस्क्यू का विवरण—  
अभी तक कुल 1386 (960 यात्री एवं 426 स्थानीय लोगों) का रेस्क्यू किया गया है।
- 4— जिला प्रशासन, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 05.08.2025 को ग्राम धराली में आयी आपदा के कारण मृत/लापता व्यक्तियों की सूची जारी की गयी है।
- 6— IG SDRF के नेतृत्व में Incident Commandant Post (ICP) धराली में स्थापित हो गई है तथा धराली में सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्र में सभी SAR Operation Agencies को प्रभावी तौर से समन्वित करते हुए इन्सीडेन्ट कमाण्डर (I.C) द्वारा Sectors में बांट कर युद्धस्तर पर खोज एवं बचाव का कार्य लगातार किया जा रहा है।

क्र. सं.	दिनांक	SAR Team	कार्य का विवरण
1.	28.08.2025 6:00 बजे तक	<b>NDRF Sector-A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 SAR व MRT Teams (35 Personnel) ने Sector-A में 04 साईटों पर Manual search, Technical Search किया गया।</li> <li>• धराली में 10 ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता तथा इलाज की सुविधा दी गयी।</li> <li>• SAR operation में GPR, VLC थर्मल इमेजर, ड्रोन इत्यादि विशेष उपकरणों का प्रयोग किया।</li> <li>• 04 SAR धराली साईटों के 65 वर्ग मी0 Hand Tools की मदद से clear किया गया।</li> <li>• <b>Best practice-</b></li> <li>• सभी SAR Teams से Better synergy तथा Coordination.</li> <li>• मेडिकल सहायता एवं इलाज उपलब्ध कराया गया।</li> </ul>
2.		<b>SDRF Sector-B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAR Team, Canine Team, Flood Rescue Team, Rescue Team HART, ROP team मेडिकल/पैरामेडिकल टीम तथा कम्यूनिटी किचन टीम (32 Personnel) द्वारा धराली में कार्य कर रही है।</li> <li>• SAR धराली साईटों में टीम द्वारा सर्च एण्ड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तथा 25 वर्ग मी0 clear किया गया।</li> <li>• सिंचाई विभाग द्वारा हर्षिल झील क्षेत्र में पानी की सुरक्षित निकासी के लिए 01 पोकलैंड मशीन तैनात की गई तथा एस0डी0आर0एफ0 टीम द्वारा मशीन में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 मेडिकल टीम द्वारा धराली में चिकित्सा शिविर लगाकर स्थानीय लोगों को चिकित्सा सहायता एवं दवाईयाँ प्रदान की गई।</li> <li>• बी0आर0ओ0 और पी0डब्लू0डी0 के साथ सोनगाड़ में टीम तैनात की गई।</li> <li>• धराली और हर्षिल में 02 सामुदायिक रसोई संचालित है, जिसमें धराली में 206 और हर्षिल में 167 लोगों व अन्य को भोजन कराया गया।</li> </ul>																
	3.		ITBP Sector-C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Troops की SAR टीम ने 01 साईट पर खोज एवं बचाव कार्य हेतु उत्थनन उपकरणों का उपयोग करके खुदाई की गई तथा लगभग 30 वर्ग मी0 इलाका clear किया गया।</li> </ul>																
	4.		Army Sector-D	<p><b>कुल Troops की संख्या: 380 (शामिल Sector-D-149)</b></p> <p><b><u>संसाधनों के साथ सौंपे गए कार्य—</u></b></p> <table> <tbody> <tr> <td>✓ हर्षिल और धराली में खोज एवं बचाव (SAR Ops Sector-D)</td> <td>—149</td> </tr> <tr> <td>✓ हर्षिल आर्मी हेलीपैड पर हवाई रखरखाव व संचालन</td> <td>—25</td> </tr> <tr> <td>✓ धरासू में ट्रांस शिपमेंट पॉईट</td> <td>—22</td> </tr> <tr> <td>✓ टेकला और मातली में ट्रांजिट नियंत्रण बिंदु</td> <td>—10</td> </tr> <tr> <td>✓ हर्षिल सेक्टर में Restoration work</td> <td>—77</td> </tr> <tr> <td>✓ हर्षिल सेक्टर में संचार व्यवस्था</td> <td>—12</td> </tr> <tr> <td>✓ हर्षिल में सम्पर्क कार्य</td> <td>—43</td> </tr> <tr> <td>✓ हर्षिल सेक्टर में Repair Maintenance</td> <td>—42</td> </tr> </tbody> </table> <p><b><u>Sector-D में SAR ऑपरेशन</u></b></p> <p><b><u>Sector-D में SAR ऑपरेशन</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 149 troops ने निचले कैम्प हर्षिल एवं धराली में खोज एवं बचाव अभियान चलाया गया है तथा 02 GPR, 09 SAR dogs and खुदाई की मशीन का उपयोग किया गया।</li> <li>• 02 सर्च टीम ने उच्च शक्ति मेटल डिडेक्टर (Reco RDR) द्वारा Sites की स्कैनिंग की गई है तथा एक Column द्वारा SAR Ops धराली में किया गया।</li> <li>• धराली—मुखवा झूलापुल का Maintenance का कार्य किया।</li> <li>• Multiple संभावित स्थानों पर खुदाई की गई तथा धराली में Plant equipments की सहायता से Road connectivity पर कार्य किया गया।</li> <li>• Army Camp हर्षिल से NH-34 राष्ट्रीय राज मार्ग का मरम्मत का कार्य व Maintenance किया गया।</li> </ul>	✓ हर्षिल और धराली में खोज एवं बचाव (SAR Ops Sector-D)	—149	✓ हर्षिल आर्मी हेलीपैड पर हवाई रखरखाव व संचालन	—25	✓ धरासू में ट्रांस शिपमेंट पॉईट	—22	✓ टेकला और मातली में ट्रांजिट नियंत्रण बिंदु	—10	✓ हर्षिल सेक्टर में Restoration work	—77	✓ हर्षिल सेक्टर में संचार व्यवस्था	—12	✓ हर्षिल में सम्पर्क कार्य	—43	✓ हर्षिल सेक्टर में Repair Maintenance	—42
✓ हर्षिल और धराली में खोज एवं बचाव (SAR Ops Sector-D)	—149																			
✓ हर्षिल आर्मी हेलीपैड पर हवाई रखरखाव व संचालन	—25																			
✓ धरासू में ट्रांस शिपमेंट पॉईट	—22																			
✓ टेकला और मातली में ट्रांजिट नियंत्रण बिंदु	—10																			
✓ हर्षिल सेक्टर में Restoration work	—77																			
✓ हर्षिल सेक्टर में संचार व्यवस्था	—12																			
✓ हर्षिल में सम्पर्क कार्य	—43																			
✓ हर्षिल सेक्टर में Repair Maintenance	—42																			

			<ul style="list-style-type: none"> <li>पुराने धराली को नए धराली गाँव से जोड़ने वाले पैदल पुल का निर्माण व मरम्मत की गई।</li> <li>झोन और खोज एवं बचाव कुत्तों का उपयोग करते हुए भागीरथी नदी के किनारे हर्षिल से झाला तक लापता लोगों की खोज की गई।</li> <li>धराली और हर्षिल में सड़क संपर्क मार्ग की बहाली का कार्य किया गया।</li> <li>धराली एवं हर्षिल में कई संदिग्ध स्थलों पर खुदाई और मैन्युअल खोज की गई।</li> <li>धराली में संपर्क स्थापित करने के लिए संयंत्र उपकरणों का उपयोग करके सड़क निर्माण।</li> <li>हर्षिल झील के जलप्रवाह को बढ़ाने हेतु सिंचाई विभाग की सहायता के लिए आर्मी का जै0सी0बी0 लगाया गया।</li> </ul> <p><b>Best practice-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ पुरानी धराली व नई धराली को जोड़ने वाले फुट ब्रिज को relocate किया।</li> </ul>
5.		BRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऋषिकेश Km 0.0 से Km 245 तक सड़क यातायात के लिए सुचारू कर दी गई है, साथ ही लिमचीगाड़ पुल भार प्रतिबंधों के साथ यातायात के लिए खोल दिया गया है।</li> </ul> <p><b>Km. 221 (काली पहाड़ी)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ मार्ग लगभग 220 मी0 washed out हुआ है।</li> <li>✓ 01 Excavater संसाधन तैनात किये गये।</li> <li>✓ 01 जे.ई. एवं 15 मजदूर तैनात हैं।</li> <li>✓ सड़क के बह गये हिस्से की खाई को भरने तथा सड़क की सतह में सुधार लाने का कार्य किया गया छोटे वाहनों के लिए मार्ग खोल दिया गया है।</li> </ul> <p><b>Km. 221–222 ड्बरानी (Balkandar Mandir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Km. 222.92–80 मार्ग छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है।</li> <li>✓ Km. 221.85–50 मी0</li> <li>✓ 01 Excavater, 01 JCB एवं 02 टिप्पर संसाधन तैनात किये गये।</li> <li>✓ सभी वाहनों के लिए सड़क सम्पर्क हेतु सुधार कार्य चल रहा है।</li> </ul> <p><b>Km. 249 धराली</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ उक्त कार्य हेतु 02 उत्थनन मशीनें, 02 जेसीबी लगाई गई हैं।</li> <li>✓ 01 अधिकारी, 01 जे.ई तथा 25 मजदूर कार्य कर रहे हैं।</li> <li>✓ Road traffic छोटे वाहनों के लिए खोला गया।</li> </ul>

			<p><u>हर्षिल झील में ढूबी रोड़</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ हर्षिल झील क्षेत्र में कार्यक्षेत्र 380 मी०।</li> <li>✓ कार्य पूर्ण किया गया 291 मी० तथा शेष कार्य 89 मी०</li> <li>✓ 03 Excavater एवं 05 टिप्पर संसाधन तैनात किये गये हैं।</li> </ul>
7–	धराली से मुखवा का मुख्य झूला ब्रिज बेस मुखबा Side को भागीरथी नदी के कटाव से बचाने एवं तत्काल मजबूत करने हेतु पी०डब्ल्य०डी० को निर्देशित किया गया है, साथ ही ब्रिज के धराली Side के base के नीचे से मलवा हटाकर भागीरथी नदी के जल प्रवाह को regulate करने की जरूरत है।		
8–	भागीरथी नदी के रुके हुए जल प्रवाह से बनी झील पर जल निकासी कार्य हेतु SDRF, NDRF, UJVNL तथा सिंचाई विभाग की टीम जलप्रवाह व निकासी को बढ़ाने हेतु लगातार कार्य किया जा रहा है। दिनांक 28.08.2025 को पी०डब्ल्य०डी० के पोकलैण्ड ने लगातार जल निकासी हेतु 70 मी० चैनल बनाया गया।		
9–	हर्षिल में GMVN Guest house की तरफ भागीरथी नदी द्वारा किये जा रहे कटाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पी०डब्ल्य०डी० एवं सिंचाई विभाग द्वारा wire crate लगाने की कार्यवाही तथा विपरीत Side से मलवा हटाने का कार्य भी शुरू किया गया है।		
10–	हर्षिल से धराली को जोड़ने वाले मार्ग में पानी का लेवल कम हुआ है अभी भी लगभग 89 मी० तक मार्ग में पानी भरा है। आज BRO तथा PWD द्वारा ढूबे रोड़ में पत्थर व कंक्रीट का भरान करके Surface को ऊँचा करके रोड़ बनाई जा रही है। आज 50 मी० मार्ग बनाया गया कल दिनांक 29.08.2025 को सायं तक कार्य पूर्ण हो जायेगा।		
11–	इसके अतिरिक्त BRO तथा PWD द्वारा वैकल्पिक मार्ग को ढूबे हुए मार्ग से by pass करते हुए जोड़ने के लिए कार्य शुरू हो गया है जो दिनांक 30.08.2025 की सायं तक सुचारू हो जायेगा।		
12–	सभी रेस्क्यू एजेन्सीज विशेष उपकरणों जैसे—जी०पी०आर०, थर्मल इमेजर, ड्रोन, लिडार, वी.एल.सी. कैमरा, लाईव डिटेक्टर, एक्सो थर्मल कटिंग उपकरण इत्यादि से लैस होकर लगातार कार्य कर रहे हैं।		
13–	मेडिकल टीम का विवरण—		
	● धराली एवं हर्षिल में—	02 मेडिकल टीम (04 डाक्टर, 01 फार्मासिस्ट, 02 नर्सिंग अधिकारी 01 एवं 01 वार्ड बॉय) व 03 एम्बुलेंस	
	● मातली में —	चिकित्सक— 01, फार्मासिस्ट—01, नर्सिंग—01 एवं एम्बुलेंस—02।	
	● DH उत्तरकाशी — समस्त विशेषज्ञ चिकित्सक सहित मेडिकल टीम ।		
	भर्ती किये गये घायलों का विवरण—		
	एम०एच० देहरादून	—02	
		कुल	<u>—02</u>

- 14— अचानक खराब मौसम व वर्षा के दृष्टिगत सभी SAR टीमों Army, BRO, स्थानीय प्रशासन एवं सभी स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत सावधान रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए बताया गया है तथा सभी SAR टीमें अलर्ट मोड पर हैं व लगातार मौसम, नदी तथा नालों/गाड़ों की लगातार निगरानी की जा रही है।
- 15— वर्तमान में BSNL, Airtel एवं Jio का मोबाइल नेटवर्क तथा विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

### स्यानाचट्टी में यमुना नदी में मलवा आने के कारण झील की स्थिति—

दिनांक 21.08.2025 को समय सायं लगभग 4:25 बजे तहसील बड़कोट के अन्तर्गत यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान स्यानाचट्टी में यमुना नदी में गढ़गाड़ में मलवा आने के कारण आंशिक अवरोध उत्पन्न हुआ है वर्तमान में यमुना नदी से जल निकासी हो रही है परन्तु मलवे के कारण रफ्तार धीमी है जिसके कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी।

- वर्तमान में स्यानाचट्टी के पुल से जलस्तर 03 फीट नीचे बह रहा है तथा उपरोक्त झील से लगातार पानी की निकासी हो रही है।
- स्याना चट्टी पुल को यातायात के लिए खोल दिया गया है।
- यमुना नदी का जलप्रवाह स्यानाचट्टी के पुल के बांये Abatement के तरफ कटाव कर रहा था, वर्तमान में धारा प्रवाह से क्षति को रोकने के लिए पोकलैण्ड से मलवा हटाया गया।

### जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—

अधिकतम तापमान — 31°C  
मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।

- **ऋषिकेश—यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-134)** जगंलचट्टी के पास मार्ग वॉसआउट होने के यातायात हेतु अवरुद्ध है। मार्ग को सुचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- **ऋषिकेश—गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34)** हर्षिल तक यातायात हेतु सुचारू है। हर्षिल से धराली के मध्य मार्ग बाधित है, बी0आर0ओ0 के द्वारा मार्ग को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
- **विकासनगर—बड़कोट—राष्ट्रीय राजमार्ग—(NH-507)** यातायात हेतु सुचारू है।
- जनपद में 02 एन.एच. तथा 20 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

02	हरिद्वार	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसार—</p> <p><u>गंगा नदी का जलस्तर (सायं 4:00 बजे)</u></p> <p>गंगा नदी — 292.40 मी0 (खतरे का स्तर—294.00मी0)</p> <p>अधिकतम तापमान — 31°C</p> <p>मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे हैं।</p>
03	उधम सिंह नगर	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 31°C</p> <p>मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जनपद में सभी मार्ग खुले हैं।</li> </ul>
04	रुद्रप्रयाग	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 30°C</p> <p>मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>रुद्रप्रयाग—केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107)</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• <b>ऋषिकेश—श्रीनगर—रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07)</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• <b>ऊखीमठ—चोपता राष्ट्रीय राज मार्ग (107 ए)</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• <b>बांसवाड़ा—कर्णसिल राज्य मार्ग—56</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• जनपद में 09 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>

		<p><b>जल संस्थान</b>— जनपद अन्तर्गत कुल 134 पेयजल लाईने क्षतिग्रस्त हैं जिनमें विभाग द्वारा पानी आपूर्ति की अस्थायी व्यवस्था की गयी है।</p> <p><b>पेयजल निगम</b>— तहसील जखोली क्षेत्र के अन्तर्गत पौठी, गधेरा जवाड़ी और रौठिया पेयजल योजना 50 मी0 लगभग क्षतिग्रस्त है (वैकल्पिक व्यवस्था प्राकृतिक स्रोत)।</p>																															
05	नैनीताल	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 24°C मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे हैं।</p> <p><b>मार्गों की स्थिति</b>—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● कवारब—भवाली—ज्योलियाकोट राष्ट्रीय राजमार्ग—87 यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>● रामनगर—बुवाखाल राष्ट्रीय राजमार्ग—121 यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>● नैनीताल—हल्द्वानी राष्ट्रीय राज मार्ग—109 यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>● भवाली—धनाचूली राज्य मार्ग— यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>● नैनीताल—कालाढूंगी राज्य मार्ग—यातायात हेतु खुला है।</li> <li>● गर्जिया—बेतालघाट—ओडाखान राज्य मार्ग—62 यातायात हेतु अवरुद्ध है।</li> <li>● काठगोदाम—चोरगलिया राज्य मार्ग— यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>● रामनगर—भण्डापानी—अमगढ़ी राज्य मार्ग—71— मार्ग यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>● गर्जिया— घुघुतियाधार—बेतालघाट—राज्य मार्ग—82— मार्ग यातायात हेतु बाधित है।</li> <li>● जनपद में 01 राज्य मार्ग एवं 02 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध है, जिन्हें सुचारू करने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>																															
06	चमोली	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>दिनांक 23.08.2025 को समय प्रातः लगभग 12:48 बजे अतिवृष्टि से तहसील—थराली अन्तर्गत टुनरी गढ़ेरे (सिफाई गढ़ेरा) में अचानक पानी बढ़ने व मलवा आने के कारण निम्न क्षति हुई है—</p> <p>मृतक — 01 (महिला) उम्र 20 वर्ष लापता — 01 (ग्राम—चैपड़ो) उम्र—78 वर्ष (सर्व अभियान जारी है।) घायल — 09 (01 एम्स ऋषिकेश में भर्ती, 01 उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग तथा शेष को उपचार के उपरान्त डिस्चार्ज कर दिया गया है।) पशुहानि— 01 (पशु हानि), 04 (लापता) चैपड़ो</p> <p><b>भवन हानि</b>—</p> <table> <tr> <td>पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन</td> <td>— 09(सगवाड़ा—01, थराली—08)</td> </tr> <tr> <td>आंशिक क्षतिग्रस्त भवन</td> <td>— 15( सगवाड़ा—02, थराली—10, चैपड़ो—03)</td> </tr> <tr> <td>पूर्ण क्षतिग्रस्त दुकान</td> <td>— 47( थराली—06, चैपड़ो—41)</td> </tr> <tr> <td>आंशिक क्षतिग्रस्त दुकान</td> <td>— 38( थराली—11, चैपड़ो—27)</td> </tr> <tr> <td>भवन (जिनमें मलवा गया है)</td> <td>— 11( सगवाड़ा—01, थराली—07, चैपड़ो—03)</td> </tr> <tr> <td>दुकानें (जिनमें मलवा गया है)</td> <td>— 79( थराली—11, चैपड़ो—68)</td> </tr> <tr> <td>गौशाला पूर्ण क्षतिग्रस्त</td> <td>— 04 (थराली—01, चैपड़ो—03)</td> </tr> <tr> <td>वाहन क्षतिग्रस्त</td> <td>— 26 (थराली—11, चैपड़ो—15)</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>● वर्तमान में प्रभावित परिवारों हेतु 02 राहत शिविर बनाये गये हैं जो निम्नत हैं—</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>राहत शिविर का नाम</th> <th>राहत शिविर में रहे कुल व्यक्ति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>राजकीय पालीटेक्निक कुलसारी</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>प्राथमिक विद्यालय चैपड़ो</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>राजकीय इण्टर कॉलेज थराली</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>कुल योग</b></td> <td><b>61</b></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>● जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त राहत शिविर में रहे व्यक्तियों को भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है।</li> <li>● तहसील थराली के अन्तर्गत नगर पंचायत क्षेत्र थराली से ग्राम चैपड़ों तक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किये जाने हेतु विषय विशेषज्ञों की संयुक्त टीम का गठन किया गया है।</li> </ul>	पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन	— 09(सगवाड़ा—01, थराली—08)	आंशिक क्षतिग्रस्त भवन	— 15( सगवाड़ा—02, थराली—10, चैपड़ो—03)	पूर्ण क्षतिग्रस्त दुकान	— 47( थराली—06, चैपड़ो—41)	आंशिक क्षतिग्रस्त दुकान	— 38( थराली—11, चैपड़ो—27)	भवन (जिनमें मलवा गया है)	— 11( सगवाड़ा—01, थराली—07, चैपड़ो—03)	दुकानें (जिनमें मलवा गया है)	— 79( थराली—11, चैपड़ो—68)	गौशाला पूर्ण क्षतिग्रस्त	— 04 (थराली—01, चैपड़ो—03)	वाहन क्षतिग्रस्त	— 26 (थराली—11, चैपड़ो—15)	क्र.सं.	राहत शिविर का नाम	राहत शिविर में रहे कुल व्यक्ति	1.	राजकीय पालीटेक्निक कुलसारी	22	2.	प्राथमिक विद्यालय चैपड़ो	39	3.	राजकीय इण्टर कॉलेज थराली	0		<b>कुल योग</b>	<b>61</b>
पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन	— 09(सगवाड़ा—01, थराली—08)																																
आंशिक क्षतिग्रस्त भवन	— 15( सगवाड़ा—02, थराली—10, चैपड़ो—03)																																
पूर्ण क्षतिग्रस्त दुकान	— 47( थराली—06, चैपड़ो—41)																																
आंशिक क्षतिग्रस्त दुकान	— 38( थराली—11, चैपड़ो—27)																																
भवन (जिनमें मलवा गया है)	— 11( सगवाड़ा—01, थराली—07, चैपड़ो—03)																																
दुकानें (जिनमें मलवा गया है)	— 79( थराली—11, चैपड़ो—68)																																
गौशाला पूर्ण क्षतिग्रस्त	— 04 (थराली—01, चैपड़ो—03)																																
वाहन क्षतिग्रस्त	— 26 (थराली—11, चैपड़ो—15)																																
क्र.सं.	राहत शिविर का नाम	राहत शिविर में रहे कुल व्यक्ति																															
1.	राजकीय पालीटेक्निक कुलसारी	22																															
2.	प्राथमिक विद्यालय चैपड़ो	39																															
3.	राजकीय इण्टर कॉलेज थराली	0																															
	<b>कुल योग</b>	<b>61</b>																															

	<ul style="list-style-type: none"> <li>वर्तमान में SDRF(12), 01 पैरामेडिकल स्टॉफ, DDRF-(13), मेडिकल टीम-07 के द्वारा खोज एवं बचाव का कार्य किया जा रहा है।</li> <li>सिंचाई विभाग द्वारा थराली एवं चैपड़ो के आवासीय परिसरों में मलवा हटाने हेतु 40 मजदूर तैनात होकर निरन्तर कार्य कर रहे हैं।</li> <li>ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा थराली एवं चैपड़ों के आवासीय परिसरों में मलवा हटाने हेतु 18 मजदूर तैनात होकर निरन्तर कार्य कर रहे हैं।</li> <li>प्रभावित क्षेत्रों में 150 खाद्यान्न किट एवं तिरपाल वितरित किये गये हैं।</li> </ul> <p><u>अधिकतम तापमान</u> — 24°C  <u>मौसम की स्थिति</u> — बादल लगे हैं।  <u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ऋषिकेश—बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07)</b>— यातायात हेतु सुचारू है। (ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ के मध्य स्थान हनुमानचट्टी में भारी वर्षा के कारण मोटर पुल का एबेटमेन्ट क्षतिग्रस्त हुआ है जिस कारण उक्त पुल से 09 टन से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित है।)</li> <li><b>जोशीमठ—मलारी—नीती राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107B)</b>—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li><b>जोशीमठ—ओली मोटर मार्ग</b>—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li><b>बद्रीनाथ—माणा राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0)</b>—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>जनपद में 02 राज्य मार्ग एवं 29 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु बाधित है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul> <p><u>विद्युत व्यवस्था—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>तहसील—नंदानगर अंतर्गत नंदप्रयाग फीडर ब्रेकडाउन होने पर 20 ग्रामों की विद्युत आपूर्ति बाधित है।</li> <li>तहसील—थराली अंतर्गत डुंगरी फीडर ब्रेकडाउन होने पर 20 ग्रामों की विद्युत आपूर्ति बाधित है।</li> <li>तहसील—देवाल अंतर्गत बोरागाड़ फीडर ब्रेकडाउन होने पर 25 ग्रामों की विद्युत आपूर्ति बाधित है।</li> </ul> <p><u>पेयजल व्यवस्था—</u></p> <p>तहसील—थराली अंतर्गत संगवाड़ा ग्राम में मोटर मार्ग बाधित होने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है।    तहसील—थराली के बरमाड़ा गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित है।</p>
07	<p><b>अल्मोड़ा</b></p> <p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p><u>अधिकतम तापमान</u> — 30°C  <u>मौसम की स्थिति</u> — बादल लगे हैं।  <u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>अल्मोड़ा—पाण्डेखोला—क्वारब—राष्ट्रीय राजमार्ग(109) भारी वाहनों के लिए अवरुद्ध है।</li> <li><b>राज्य मार्ग—मैहलचौरा—बछुवाबाण—चौखुटिया राज्य मार्ग</b>— यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>जनपद में 03 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु बाधित है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>
08	<p><b>पिथौरागढ़</b></p> <p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>दिनांक 28.08.2025 को तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत स्थान मल्ला जोहार ग्राम जलथ पट्टी दरकोट लास्पा के समीप लगभग (100–150) बकरियों के मलवे में दबने की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पर रा0उ0नि0 क्षेत्र लीलम तथा पशुपालन विभाग मुनस्यारी सत्यापन हेतु गये हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>विस्तृत सूचना जनपद से प्राप्त होने पर प्रेषित की जायेगी।</li> </ul> <p><u>अधिकतम तापमान</u> — 28°C  <u>मौसम की स्थिति</u> — बादल लगे हैं।  <u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>घाट—पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09)</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li><b>घाट—पनार—गंगोलीहाट राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-309)</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li><b>न्यूसोबला—तिदांग बॉर्डर मार्ग</b>—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li><b>गुंजी—कुट्टी—ज्यूलीकोंग बॉर्डर मार्ग</b>—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li><b>डगोली—सैलानी—दाढ़िमखेत राज्य मार्ग (SH-60)</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li><b>बैजनाथ—कवीटी—मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0)</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>तवाघाट–सोबला मोटर मार्ग (बार्डर मार्ग) यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>थल–बेरीनाग राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>पिथौरागढ़–थल राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>पिथौरागढ़–धारचूला–तवाघाट–सोबला बॉर्डर मार्ग— यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>पिथौरागढ़–जौलजीबी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>थल–मुनस्यारी राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>मुनस्यारी–मिलम मोटर मार्ग (बार्डर मार्ग) यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>रामगंगा–कवीटी–मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग(बी0आर0ओ0) के मार्ग सुचारू है।</li> <li>तवाघाट–घटियाबगढ़ गुंजी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) के मार्ग सुचारू है।</li> <li>धारचूला–तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>जौलजीबी–मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) बॉर्डर मार्ग—कि0मी0 45 पर मार्ग वॉसआउट हो से यातायात हेतु यातायात हेतु बाधित है।</li> <li>जनपद में 01 एन0एच0 (बी.आर.ओ.) तथा 15 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>
09	बागेश्वर	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार–</p> <p>अधिकतम तापमान – 28°C</p> <p>मौसम की स्थिति– बादल छाये है।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति</u>–</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>बैजनाथ–बागेश्वर–कपकोट–खरसाली राष्ट्रीय राज मार्ग–109 यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>कौसानी–बैजनाथ राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>बागेश्वर–दोफाड़–धरमघर राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>जनपद में 05 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को सचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>
10	चम्पावत	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार–</p> <p>अधिकतम तापमान – 21°C</p> <p>मौसम की स्थिति – जनपद में बादल छाये है।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति</u>:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>टनकपुर–चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) यातायात हेतु सुचारू हैं।</li> <li>लोहाघाट–पंचेश्वर राज्य मार्ग (SH-10) यातायात हेतु सुचारू है</li> <li>ककराली गेट–तुलीगाड़–भैरव मन्दिर राज्य मार्ग (SH-108) यातायात हेतु सुचारू हैं।</li> <li>जनपद में यातायात हेतु सभी मार्ग सुचारू हैं।</li> </ul>
11	पौड़ी गढ़वाल	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार–</p> <p>अधिकतम तापमान – 23°C</p> <p>मौसम की स्थिति – हल्के बादल छाये है।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति</u>:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ऋषिकेश–श्रीनगर–रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राज मार्ग 58—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>धुमाकोट–कोटद्वार–रामनगर राष्ट्रीय राज मार्ग–121–छोटे वाहनों के लिए यातायात हेतु खुला है।</li> <li>जनपद में 01 मुख्य जिला मार्ग, 01 अन्य जिला मार्ग तथा 10 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को सुचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul> <p><u>पेयजल व्यवस्था</u>— पाबो पेयजल योजना क्षतिग्रस्त होने से 07 गांव (पाबों, कलगढ़ी, पापडतोली, शीला फलाट, मोल्टा, भैसकोट तथा मूसागली) में पेयजल आपूर्ति प्रभावित है, जिनमें प्राकृतिक स्रोतों, हैण्डपम्प तथा विभागीय टैंकरों के माध्यम से अस्थाई रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।</p>

12	देहरादून	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार:-</p> <p>अधिकतम तापमान — 29°C मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• हबर्टपुर –विकासनगर–राष्ट्रीय राजमार्ग NH-123 (507)– यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• राष्ट्रीय राजमार्ग 707ए–त्यूनी–चकराता–बाटाघाट–यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• राष्ट्रीय राजमार्ग 72 बी0 –फेडजी–यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• राष्ट्रीय राजमार्ग त्यूनी–चकराता–पोंटा साहिब (NH-72B)–यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• हरिपुर–इच्छाड़ी–क्वानू–मीनस राज्य मार्ग–यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• कालसी–चकराता– जजरेड राज्य मार्ग– यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• सहिया क्वानू (राज्य मार्ग–81) मार्ग यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• जनपद में 11 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>								
13	टिहरी	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार:-</p> <p>अधिकतम तापमान — 25°C मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे हैं।</p> <p>नोट –टिहरी बॉथ का अधिकतम जल स्तर— 822.15 मीटर</p> <table border="1" data-bbox="282 795 1462 900"> <thead> <tr> <th>क्र. स.</th><th>नदी/स्थल</th><th>जल स्तर (मीटर में)</th><th>डिस्चार्ज (क्यूसेक में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>दिनाक 28.08.2025 को टिहरी बॉथ का जलस्तर</td><td>822.15</td><td>16695</td></tr> </tbody> </table> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ऋषिकेश–देवप्रयाग–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग–07– यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• त्यूनी–चकराता–मसूरी–धनोल्टी–चम्बा–टिहरी–मलेथा राष्ट्रीय राजमार्ग–707ए– यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• ऋषिकेश–चम्बा–धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34) यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• गुल्लरनाई–सिलखणी–मठियाली राज्य–76 यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• नरेन्द्रनगर–रानीपोखरी राज्य –77– यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• जनपद में 14 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> <li>• <u>पेयजल व्यवस्था</u>— <ul style="list-style-type: none"> <li>• वि�0ख0 जौनपुर ग्राम डांगू के टिपली नामें तोक में पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त।</li> <li>• वि�0ख0 चम्बा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पाटा के ग्राम भैसकोटी में बेडूपानी से भटकोट जलस्रोत दिनांक 23. 08.2025की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त है।</li> </ul> </li> </ul>	क्र. स.	नदी/स्थल	जल स्तर (मीटर में)	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)	1.	दिनाक 28.08.2025 को टिहरी बॉथ का जलस्तर	822.15	16695
क्र. स.	नदी/स्थल	जल स्तर (मीटर में)	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)							
1.	दिनाक 28.08.2025 को टिहरी बॉथ का जलस्तर	822.15	16695							
		संलग्न— मौसम विभाग से दिनांक 28.08.2025 को सायं 6:30 बजे प्राप्त बुलेटिन (ई–मेल से प्राप्त सूचना के अनुसार) उत्तराखण्ड के लिए 05 दिनों की जनपद स्तरीय मौसम चेतावनी।								

#### निम्नलिखित को सूचनार्थः—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य निजी सचिव—मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव—माननीय उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति, उत्तराखण्ड को मा0 उपाध्यक्ष जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, पर्यटन विभाग/नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
11. सचिव, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन।
12. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
15. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।

16. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन / क्रियान्वयन), यू०एस०डी०एम०ए०, उत्तराखण्ड।
18. जी.ओ.सी., उत्तराखण्ड सब एरिया, देहरादून।
19. पुलिस महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमाद्वार, देहरादून।
20. पुलिस महानिरीक्षक, एस०डी०आर०एफ०, देहरादून।
21. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल / कुमाऊँ मण्डल।
22. पुलिस महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ. देहरादून।
23. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूकाडा।
24. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
25. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
26. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू०एस०डी०एम०ए०, उत्तराखण्ड।
27. महानिदेशक, सूचना निदेशालय, देहरादून।
28. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
29. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
30. अपर निदेशक, पर्यटन विभाग, गढ़ीकैन्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड।
31. विशेष कार्याधिकारी, चारधाम यात्रा परिषद, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।
32. नियंत्रण कक्ष, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
33. नियंत्रण कक्ष, एन०डी०एम०ए०, नई दिल्ली।
34. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून।
35. कमाण्डेंट, 15वीं वाहनी एन०डी०आर०एफ०, गदरपुर, ऊधम सिंह नगर।
36. कमाण्डेंट, एस०डी०आर०एफ०, देहरादून, उत्तराखण्ड।
37. एकीकृत नियंत्रण कक्ष—आपातकालीन प्रतिक्रिया (आई.सी.ई.आर.—आर.ई.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
38. संयुक्त निदेशक, आई०बी०, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, (एस० आई० बी०) देहरादून।
39. समस्त जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
40. पुलिस चारधाम कन्ट्रोल रूम, पटेल भवन, कचहरी, देहरादून।
41. गार्ड फाईल।

**(गौरी शंकर जोशी)**  
 छ्यूटी आफिसर / अनु सचिव  
 राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र।