

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र
(यू०एस०डी०एम०ए०) आई०टी० पार्क देहरादून, उत्तराखण्ड

दूरभाष नं० —(Toll Free-1070)

0135-2710335/34

मो०न० —8218867005, 9058441404

दिनांक— 08.09.2025

सायं— 08:00 बजे

संख्या— /SEOC/27(2023-24)

(चारधाम यात्रा से संबंधित सूचना—आंकड़े विगत दिवस सायं: 07:00 बजे तक के हैं।) As latest update by the districts

क्र. स.	धाम के नाम	पर्यटक/तीर्थयात्रियों की संख्या		वाहनों की संख्या		तीर्थ यात्रा में मृतक/लापता व्यक्ति (04 मई 2025 से आतिथि तक)							
		विगत दिवस (7:00PM)	क्रमिक विगत दिवस (7:00PM)	विगत दिवस (7:00PM)	क्रमिक विगत दिवस (7:00PM)	वर्तमान दिवस	स्वास्थ्य खराब होने के कारण सामान्य मृत्यु	अन्य कारणों से मृतक	प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक	घायल/लापता	कुल मृतक/घायल/लापता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	बद्रीनाथ (04 मई 2025 से)	3136	1296324	343	176561	—	45	01	-	-	-	46	
	श्री हेमकृष्ण साहिब	948	252083	-	-	—	—	—	01	—	—	01	
2.	केदारनाथ (02 मई 2025 से)	3162	1482647	867	733755	—	74	07 हैंली कैश (15जून, 2025)	03	03	—	87	
3.	गंगोत्री (30 अप्रैल 2025 से)	-	669214	-	79933	—	16		—	—	—	22	
	गौमुख	-	8114	-	-	—	—	—	—	—	—	—	
4.	यमुनोत्री (जानकीचट्टी) (30 अप्रैल 2025 से)	-	586504	-	56865	—	21	01	03	01	01	27	
	कुल	7246	4294886	1210	1047114	—	156	15	07	04	01	183	

Natural Disaster Report (Districtwise)

as latest update by the districts

Summary (Date 01-04-2025 to Till date)

S.N	Affected District	Human Losses			Animal Losses		Houses			
		Dead	Injured	Missing	Big	Small	Partially	Severely	Fully	Cowshed
01	Almora	01	00	00	08	03	142	12	1	7
02	Bageshwar	04	06	01	09	113 (42 Chicken)	138	4	4	6
03	Chamoli	11	12	01	12	08	78	2	79	3
04	Champawat	03	01	00	09	06 (4950 Chicken)	28	2	0	1
05	Dehradun	07	03	00	10	00	79	0	2	4
06	Haridwar	01	00	00	03	00	37	0	0	0
07	Nainital	02	00	00	05	01 (1200 Chicken)	43	4	3	0
08	Pauri	10	60	06	13	12	668	7	17	3
09	Pithoragarh	06	01	00	04	138	140	23	8	4
10	Rudraprayag	07	09	09	15	03	112	06	01	0
11	Tehri	05	00	00	08	05	292	4	2	3
12	U.S.Nagar	08	04	00	04	03	6	0	0	3
13	Uttarkashi	17	21	76	61	235	65	7	112	1
	Total 01 April 2025 to Till Date	82 (78+4)	117 (69+48)	93	161	6719 (527 Small) (6192 Chicken)	1828	71	229	35

Note: 1.उपरोक्त तालिका में वर्णित 82 मृतकों में से (04 मृतक वन्य जीव संघर्ष राज्य आपदा) तथा 117 घायलों में से (48 घायल वन्य जीव संघर्ष राज्य आपदा) सम्मिलित हैं।

2.जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत 17 मृतकों में से 02 मृतक धराली आपदा के तथा 93 लापता में से 67 लापता धराली आपदा के दर्शाये गये हैं।

Road Accident Report (District wise)
Summary (Date 01-06-2025 to Till date)

S.No	District	Human Losses		
		Dead	Injured	Missing
01	Almora	06	07	—
02	Bageshwar	—	04	—
03	Chamoli	07	49	—
04	Champawat	03	08	—
05	Dehradun	12	21	01
06	Haridwar	01	02	—
07	Nainital	12	19	—
08	Pauri	07	06	02
09	Pithoragarh	14	26	—
10	Rudraprayag	10	24	05
11	Tehri	09	93	02
12	U.S.Nagar	—	18	—
13	Uttarkashi	06	14	—
Total		87	291	10

Updated Status of Closed Roads (District wise)

S.N	District Name	NH, SH, BRO, MDR, ODR	PWD	PMGSY, RWD	Totel
01	Almora	01 SH	05	-	06
02	Bageshwar	-	01	03	04
03	Chamoli	01 SH	07	31	39
04	Champawat	01 Border	-	-	01
05	Dehradun	-	02	07	09
06	Haridwar		01		01
07	Nainital	02 SH	01	01	04
08	Pauri	01 MDR	01	06	08
09	Pithoragarh	01 Border	07	13	21
10	Rudraprayag	01 SH	04	16	21
11	Tehri	-	04	05	09
12	U.S.Nagar	01 SH	01		02
13	Uttarkashi	02 NH, 01 SH, 01 MDR	10	07	21
Total		02 NH, 07 SH, 02 MDR, 02 Border	44	89	146

क्र. सं	जनपद	जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का विवरण
1.	उत्तरकाशी	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>आज दिनांक 08.09.2025 की सांय तक धराली की अद्यतन रिपोर्ट</p> <p>दिनांक 05.08.2025 को समय अपराह्न लगभग 1:50 बजे तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत अत्यधिक अतिवृष्टि होने के कारण स्थान धराली मध्ये खीरगाड़ में जलस्तर बढ़ने से धराली बाजार में होटल/आवासीय भवन के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने तथा कई व्यक्तियों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी।</p> <p>1— राहत एवं बचाव दल द्वारा विभागों/संस्थाओं के साथ हर्षिल में राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है—कुल—700 (जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सेना, स्पेशल फोर्सेज, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, आई.टी.बी.पी., बी0आर0ओ0 तथा अन्य कई केन्द्रीय एजेंसियों/राज्य एजेंसियों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार किया जा रहा है)।</p> <p>2— रेस्क्यू में लगाये गये हैलीकॉप्टर—</p> <ul style="list-style-type: none"> • दिनांक 08.09.2025 को प्रातः तक राहत एवं बचाव कार्य, राशन व राहत सामग्री इत्यादि कार्यों हेतु कुल 550 Sorties की गई है। • आज दिनांक 08.09.2025 को कोई भी शॉर्टी नहीं की गई।

- 3— रेस्क्यू का विवरण—**
अभी तक कुल 1386 (960 यात्री एवं 426 स्थानीय लोगों) का रेस्क्यू किया गया है।
- 4—** जिला प्रशासन, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 05.08.2025 को ग्राम धराली में आयी आपदा के कारण मृत/लापता व्यक्तियों की सूची जारी की गयी है, जिसमें मृत—02, लापता—67 (जिसमें 25 नेपाली मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं।)
- 5—** IG SDRF के नेतृत्व में Incident Commandant Post (ICP) धराली में स्थापित हो गई है तथा धराली में सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्र में सभी SAR Operation Agencies को प्रभावी तौर से समन्वित करते हुए इन्सीडेन्ट कमाण्डर (I.C) द्वारा Sectors में बांट कर युद्धस्तर पर खोज एवं बचाव का कार्य लगातार किया जा रहा है।

क्र. सं.	दिनांक	SAR Team	कार्य का विवरण										
1.	08.09. 2025 को सायं 6:00 बजे तक	NDRF Sector-A	<ul style="list-style-type: none"> • 01 SAR व MRT Teams (35 Personnel) ने Sector-A में 04 साईटों पर कार्य कर रही है। • आज केन्द्रीय टीम को घटना स्थल का निरीक्षण कराया गया। 										
2.		SDRF Sector-B	<ul style="list-style-type: none"> • SAR Team, Canine Team, Flood Rescue Team, Rescue Team HART, ROP team मेडिकल/पैरामेडिकल टीम तथा कम्यूनिटी किचन टीम (15 Personnel) द्वारा धराली में कार्य कर रही है। • SAR धराली साईटों में टीम द्वारा सर्च एण्ड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तथा 30 वर्ग मी0 clear किया गया। • सिंचाई विभाग द्वारा हर्षिल झील क्षेत्र में पानी की सुरक्षित निकासी के लिए 03 पोकलैंड मशीन तैनात की गई तथा एस0डी0आर0एफ0 टीम द्वारा मशीन में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। • जी0एम0वी0एन0 गेस्ट हाउस के समीप नदी के किनारे बाढ़ दीवार बनाने के लिए सिंचाई विभाग की टीम के साथ 01 टीम तैनात की गई है। • धराली में 01 सामुदायिक रसोई संचालित है, जिसमें धराली में 164 लोगों व अन्य को भोजन कराया गया। 										
4.		Army Sector-D	<p>कुल Troops की संख्या: 92 (शामिल Sector-D-65)</p> <p>संसाधनों के साथ सौंपे गए कार्य—</p> <table> <tbody> <tr> <td>✓ हर्षिल और धराली में खोज एवं बचाव (SAR Ops Sector-D)</td> <td>—65</td> </tr> <tr> <td>✓ हर्षिल आर्मी हेलीपैड पर हवाई रखरखाव व संचालन</td> <td>—05</td> </tr> <tr> <td>✓ धरासू में ट्रांस शिपमेंट पॉइंट</td> <td>—05</td> </tr> <tr> <td>✓ हर्षिल सेक्टर में Restoration work</td> <td>—10</td> </tr> <tr> <td>✓ हर्षिल सेक्टर में संचार व्यवस्था</td> <td>—02</td> </tr> </tbody> </table>	✓ हर्षिल और धराली में खोज एवं बचाव (SAR Ops Sector-D)	—65	✓ हर्षिल आर्मी हेलीपैड पर हवाई रखरखाव व संचालन	—05	✓ धरासू में ट्रांस शिपमेंट पॉइंट	—05	✓ हर्षिल सेक्टर में Restoration work	—10	✓ हर्षिल सेक्टर में संचार व्यवस्था	—02
✓ हर्षिल और धराली में खोज एवं बचाव (SAR Ops Sector-D)	—65												
✓ हर्षिल आर्मी हेलीपैड पर हवाई रखरखाव व संचालन	—05												
✓ धरासू में ट्रांस शिपमेंट पॉइंट	—05												
✓ हर्षिल सेक्टर में Restoration work	—10												
✓ हर्षिल सेक्टर में संचार व्यवस्था	—02												

- ✓ हर्षिल में सम्पर्क कार्य -05
- ✓ हर्षिल सेक्टर में Repair Maintenance -02

Sector-D में SAR ऑपरेशन

- 70 troops ने निचले कैम्प हर्षिल एवं धराली में खोज एवं बचाव अभियान चलाया गया है तथा 02 GPR, 08 SAR dogs and खुदाई की मशीन का उपयोग किया गया।
- 02 सर्च टीम ने उच्च शक्ति मेटल डिडेक्टर (Reco RDR) द्वारा Sites की स्कैनिंग की गई है तथा एक Column द्वारा SAR Ops धराली में किया गया।
- धराली—मुखवा झूलापुल का Maintenance का कार्य किया।
- Multiple संभावित स्थानों पर खुदाई की गई तथा धराली में Plant equipments की सहायता से Road connectivity पर कार्य किया गया।
- Army Camp हर्षिल से NH-34 राष्ट्रीय राज मार्ग का मरम्मत का कार्य व Maintenance किया गया।
- पुराने धराली को नए धराली गाँव से जोड़ने वाले पैदल पुल का निर्माण व मरम्मत की गई।
- ड्रोन और खोज एवं बचाव कुत्तों का उपयोग करते हुए भागीरथी नदी के किनारे हर्षिल से झाला तक लापता लोगों की खोज की गई।
- धराली और हर्षिल में सड़क संपर्क मार्ग की बहाली का कार्य किया गया।
- धराली एवं हर्षिल में कई संदिग्ध स्थलों पर खुदाई और मैन्युअल खोज की गई।
- धराली में संपर्क स्थापित करने के लिए संयंत्र उपकरणों का उपयोग करके सड़क निर्माण।
- हर्षिल झील के जलप्रवाह को बढ़ाने हेतु सिंचाई विभाग की सहायता के लिए आर्मी का जै0सी0बी0 लगाया गया।

Best practice-

- ✓ पुरानी धराली व नई धराली को जोड़ने वाले फुट ब्रिज को relocate किया।

5.

BRO

- ऋषिकेश Km 0.0 से Km 268 तक सड़क यातायात के लिए सुचारू कर दी गई है, साथ ही लिमचीगाड पुल भार प्रतिबंधों के साथ यातायात के लिए खोल दिया गया है।

Km. 127.5 (नगूण)

- ✓ shooting stone ams slide size 30 x 10 x 3mtr
- ✓ 01 JCB संसाधन तैनात किया गया है।

Km. 221 (काली पहाड़ी)

- ✓ मार्ग लगभग 220 मी0 washed out हुआ है।
- ✓ 01 Excavater संसाधन तैनात किये गये।
- ✓ 01 जे.ई. एवं 20 मजदूर तैनात है।
- ✓ सड़क के बह गये हिस्से की खाई को भरने तथा सड़क की सतह में सुधार लाने का कार्य किया गया छोटे वाहनों के लिए मार्ग खोल दिया गया है।

Km. 221–222 उबरानी (Balkandar Mandir)

- ✓ Km. 222.92–80 मार्ग छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है।
- ✓ Km. 221.85–50 मी0
- ✓ 01 JCB एवं 02 टिप्पर संसाधन तैनात किये गये।
- ✓ सभी वाहनों के लिए सड़क सम्पर्क हेतु सुधार कार्य चल रहा है।

स्वारीगाड़—

- ✓ Slide Size 40x 05 x 3 mtr
- ✓ 01 Excavater संसाधन तैनात किया गया है।

Km. 249 धराली

- ✓ उक्त कार्य हेतु 02 उत्खनन मशीनें, 01 जेसीबी लगाई गई है।
- ✓ 01 अधिकारी, 01 जेर्झ तथा 25 मजदूर कार्य कर रहे हैं।
- ✓ Road traffic के लिए खोला गया।

हर्षिल झील में ढूबी रोड़

- ✓ हर्षिल झील क्षेत्र में कार्य क्षेत्र 380 मी0।
- ✓ कार्य पूर्ण किया गया 380 मी0।
- ✓ मार्ग को 4X4 वाहनों हेतु सुचारू कर दिया गया है।
- ✓ 02 Excavater एवं 05 टिप्पर संसाधन तैनात किये गये हैं।
- ✓ एस0डी0आर0एफ0 की तरफ से जारी अलर्ट के कारण हर्षिल गेट पर काम रोक दिया गया है।

- 7— धराली से मुखवा का मुख्य झूला ब्रिज के मुखबा Side बेस को भागीरथी नदी ने अत्यधिक कटाव किया है। जिला प्रशासन को तुरन्त कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है तथा पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन को सुरक्षा की दृष्टिगत Controlled movement enforce करने के निर्देश दिये गये है। पी0डब्ल्यू0डी0 तथा सिंचाई विभाग ने Wire Crate लगाना शुरू कर दिया है।
- 8— भागीरथी नदी के रुके हुए जल प्रवाह से बनी झील पर जल निकासी कार्य हेतु, सिंचाई विभाग की टीमों द्वारा जलप्रवाह व निकासी को बढ़ाने हेतु 25 मीटर लम्बाई 17 मीटर चौड़ाई तथा 02 मीटर अधिक हो गया है। वर्तमान में काफी अधिक मात्रा में हर्षिल झील से जल की निकासी हो रही है तथा हर्षिल झील का जलस्तर 02 मीटर से अधिक कम हो गया है तथा लगातार कार्य जारी है।
- 9— हर्षिल में GMVN Guest house तथा पुलिस स्टेशन की तरफ भागीरथी नदी द्वारा किये जा रहे कटाव को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा 03 पोकलेन मशीन लगाई गई है भागीरथी नदी के दाएं किनारे पर अभी तक 88 Wire Crate लगाए जा चुके हैं। 01 सहायक अभियन्ता, 01 अपर सहायक अभियन्ता एवं लगभग 70 मजबूती द्वारा कार्य किया जा रहा है।
- 10— BRO तथा PWD द्वारा धराली के मलवा वाले क्षेत्र में hume pipe लगाकर खीरगंगा के पानी का निस्तारण किया गया है तथा पुरानी रोड Alignment के साथ रोड बनाई जा रही है, चौड़ीकरण व मजबूती का कार्य किया जा रहा है।
- 11— हर्षिल बाजार क्षेत्र के बाधित मार्ग को वाहनों के लिए सुचारू कर दिया गया है तथा नये बनाये गये मार्ग में जहाँ पर नया कटान किया गया था वहाँ RBM डालकर मार्ग की सतह का चौड़ीकरण व मजबूती का कार्य किया जा रहा है।
- 12— सभी रेस्क्यू एजेन्सीज विशेष उपकरणों जैसे—जी0पी0आर0, थरमल इमेजर, ड्रोन, लिडार, वी.एल.सी. कैमरा, लाईव डिटेक्टर, एक्सो थर्मल कटिंग उपकरण इत्यादि से लैस होकर लगातार कार्य कर रहे हैं।
- 13— मेडिकल टीम का विवरण—
- धराली एवं हर्षिल में— 02 मेडिकल टीम (04 डाक्टर, 01 फार्मासिस्ट, 02 नर्सिंग अधिकारी 01 एवं 01 वार्ड बॉय) व 03 एम्बुलेंस
 - मातली में— चिकित्सक— 01, फार्मासिस्ट—01, नर्सिंग—01 एवं व एम्बुलेंस—02।
 - DH उत्तरकाशी — समस्त विशेषज्ञ चिकित्सक सहित मेडिकल टीम ।
- भर्ती किये गये घायलों का विवरण—
- | | |
|-----------------|-----|
| एम0एच0 देहरादून | —01 |
| कुल <u>—01</u> | |
- 14— वर्तमान में BSNL, Airtel एवं Jio का मोबाईल नेटवर्क तथा विद्युत व्यवस्था सेवायें सुचारू से कार्य कर रही है।
- 15— जिलाधिकारी, उत्तरकाशी से प्राप्त पत्र संख्या— 483 के अनुसार दिनांक 04.09.2025 को वर्षा के कारण हर्षिल क्षेत्र में स्थित तेलगाड़ के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन होने के कारण मलवा नाले में गिरने से आंशिक अवरोध होने की सूचना प्राप्त हुई, उक्त के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धितों को अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 एवं अन्य सभी केन्द्रीय एवं राज्य एजेन्सीज को अलर्ट मोड में रहने के लिए निर्देशित किया गया है, साथ ही USAC, ITDA, NRSC, IIRS, WADIA, GSI को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुरन्त अध्ययन एवं विशलेषण कर रिपोर्ट जमा कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। वर्तमान में जिला प्रशासन, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, पुलिस एवं अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड में हैं तथा moniter कर रहे हैं।

आज दिनांक 08.09.2025 की सायं तक स्यानाचट्टी में यमुना नदी में मलवा आने के कारण झील की अद्यतन रिपोर्ट

दिनांक 21.08.2025 को समय सायं लगभग 04:25 बजे तहसील बड़कोट के अन्तर्गत यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान स्यानाचट्टी में यमुना नदी में गढ़गाड़ में मलवा आने के कारण आंशिक अवरोध उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण जलभाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। वर्तमान में यमुना नदी से जल निकासी हो रही है, परन्तु मलवे के कारण रफ्तार धीमी है।

- यमुना नदी अवरोध स्थल पर नदी चैनेलाईजेशन का कार्य किया जा रहा है ताकि गढ़गाड़ से आये मलवे को हटाया जा सके। गढ़गाड़ में लगातार मलबा आने एवं वर्षा के कारण मलवा हटाने का कार्य बाधित हो रहा है।
- ब्रिज के समीप दोनों तरफ Small Scale पर Dredging का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सिंचाई विभाग एवं PWD के 05 Pok Land, 05 Dumpers तथा 18 मजदूर शामिल हैं। फलस्वरूप पानी का लेवल स्यानाचट्टी पुल से लगभग 4 फीट नीचे आ गया है तथा ब्रिज यातायात हेतु सुचारू है।

अधिकतम तापमान – 32.0°C

मौसम की स्थिति – साफ है।

• **ऋषिकेश–यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-134)** धरासू से सिलाई बैण्ड तक यातायात हेतु सुचारू है। तथा जंगलचट्टी में वॉशआउट तथा बनास में मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध है। एन0एच0 द्वारा मार्ग सुचारू किये जाने हेतु कार्य गतिमान है।

• **ऋषिकेश–गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34)** नालूपानी में बोल्डर/मलवा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध है। हर्षिल से धराली तक के मध्य 4x4 वाहनों हेतु सुचारू है। एवं धराली से गंगोत्री तक सभी वाहनों के लिए यातायात हेतु सचारू है।

• **विकासनगर–बड़कोट–राष्ट्रीय राजमार्ग–(NH-507)** यातायात हेतु सुचारू है।

• जनपद में 02 एन.एच., 01 राज्य मार्ग, 01 एम0डी0आर0 तथा 17 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

• जनपद में विद्युत एवं पेयजल व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू कर दी गयी है।

• **आज दिनांक 08.09.2025 को भारत सरकार द्वारा भेजी गई आई0एम0सी0टी0 की टीम ने धराली एवं हर्षिल का भ्रमण (Visit) तथा जिलाधिकारी एवं जिला स्थानीय प्रसाशन, स्थानीय लोगों के साथ धाराली आपदा एवं मानसून के दौरान अन्य क्षतियों का आंकलन किया।**

02	हरिद्वार	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसार:- अधिकतम तापमान – 32°C मौसम की स्थिति – साफ है। ● जनपद में 01 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
03	उधम सिंह नगर	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसार:- अधिकतम तापमान – 31°C मौसम की स्थिति – साफ है। ● जनपद में 01 राज्य मार्ग तथा 01 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
04	अल्मोड़ा	जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार– अधिकतम तापमान – 31°C मौसम की स्थिति – धूप/हल्के बादल लगे हैं। <u>मार्गों की स्थिति:-</u> ● अल्मोड़ा–पिथौरागढ़–पनार राष्ट्रीय राजमार्ग (309 बी) यातायात हेतु सुचारू है। ● अल्मोड़ा–पाण्डेखोला–क्वारब–राष्ट्रीय राजमार्ग(109)–छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। (वैकल्पिक मार्ग अल्मोड़ा रानीखेत तथा अल्मोड़ा लमगड़ा शहरफाटक) ● खैरना–रानीखेत– रामनगर–भतराँजखान राज्य मार्ग–यातायात हेतु अवरुद्ध है।

		<ul style="list-style-type: none"> जनपद में 01 राज्य मार्ग तथा 05 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
05	रुद्रप्रयाग	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>आज दिनांक 08.09.2025 की सांय तक बसुकेदार (तालजामन) एवं जखोली के छेनागाड़ की अद्यतन रिपोर्ट</p> <p>दिनांक 29.08.2025 की प्रातः लगभग 04:54 बजे जनपद के तहसील बसुकेदार एवं जखोली क्षेत्रान्तर्गत छेनागाड़, तालजामण के बगड़ तोक, बडेथ, स्यूर, किमाणा तथा अरखुण्ड में अतिवृष्टि की घटना घटित हुई थी, जिससे गदरों में पानी/मलबा आने के कारण 30 से 40 परिवारों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई थी उक्त के साथ ही कुछ मकानों, छानियों के क्षतिग्रस्त होने, तथा कुछ पशुओं के दबने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना का अद्यतन विवरण निम्नवत् है—</p> <p>1-छेनागाड़ बाजार—</p> <ul style="list-style-type: none"> आज प्रातः छेनागाड़ बाजार में मलबा हटाने हेतु जे०सी०बी० तथा एन०डी०आर०एफ०, एस०डी०आर०एफ०, डी०डी०आर०एफ० तथा पुलिस व अग्निशमन टीमों ने लापता लोगों को मलबे में खोजने का कार्य लागातार जारी है। रोड़ बाधित होने के कारण जे०सी०बी० मशीन नहीं जा पा रही है। <p>2- तालजामण—</p> <ul style="list-style-type: none"> राहत शिविर/शरण स्थल 04 (आगनवाड़ी केन्द्र एवं प्राथमिक विद्यालय तालजामण, बकोला एवं डुंगर) बनाये गये हैं। जहाँ रेस्क्यू किये गये 400 लोगों की भोजन, चिकित्सा, रहने इत्यादि की व्यवस्था की गई है। <p>3- उछोला—</p> <ul style="list-style-type: none"> उछोला तक सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण प्रभावित 250 परिवार/450 परिवारजनों हेतु राज्य हैली के माध्यम से अगस्त्यमुनि से ग्राम उछोला तक खाद्यान किट एवं आवश्यक सामग्री लागातार भेजी जा रही है। <p>वर्तमान में जिला प्रशासन, डी०डी०एम०ए०, राजस्व टीम, डी०डी०आर०एफ०, एस०डी०आर०एफ०, एन०डी०आर०एफ०, पुलिस, अग्निशमन एवं नोडल अधिकारियों द्वारा समन्वित होकर खोज—बचाव एवं राहत कार्य किया जा रहा है।</p> <ul style="list-style-type: none"> दिनांक 06.09.2025 को समय प्रातः 10:25 बजे जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील बसुकेदार द्वारा अवगत कराया गया कि भुनालगाँव दूमी तोक में 02 महिलाओं पर भालू द्वारा हमला किया गया है। जिसके उपरान्त दोनों घायल महिलाओं को हैलीकॉप्टर के माध्यम से अगस्त्यमुनि भेजा गया जहाँ से उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग भेजा गया। प्राथमिक उपचार के उपरान्त बेस हॉस्पिटल, श्रीनगर में भर्ती कराया गया है। <p>घायलों का विवरण —</p> <ol style="list-style-type: none"> श्रीमती बुरांशी देवी पत्नी स्व० श्री मदन सिंह, उम्र—70 वर्ष, ग्राम—भुनालगाँव, तहसील बसुकेदार, रुद्रप्रयाग। श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री कुंवर सिंह, उम्र—52 वर्ष, ग्राम भुनालगाँव, तहसील बसुकेदार, रुद्रप्रयाग। <ul style="list-style-type: none"> दिनांक 04.09.2025 को अपराह्न में जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा सूचित किया गया कि केदारनाथ धाम के ऊपरी इलाके में चोराबाड़ी ग्लेशियर क्षेत्र में आशिंक हिमस्खलन हुआ है, चूंकि दिनांक 03.09.2025 की रात्रि को केदारनाथ की पहाड़ियों में हिमपात हुआ था, सभी सम्बन्धितों को अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस, एन०डी०आर०एफ०, एस०डी०आर०एफ० एवं अन्य सभी केन्द्रीय एवं राज्य एजेन्सीज को अलर्ट मोड़ में रहने के लिए निर्देशित किया गया है, साथ ही USAC, ITDA, NRSC, IIRS, WADIA, GSI को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुरन्त अध्ययन एवं विशलेषण कर रिपोर्ट जमा कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

	<ul style="list-style-type: none"> वर्तमान में जिला प्रशासन, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, पुलिस एवं अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड़ में है तथा moniter कर रहे हैं। <p>अधिकतम तापमान – 28°C मौसम की स्थिति – बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> रुद्रप्रयाग—केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107) यातायात हेतु सुचारू है। ऋषिकेश—श्रीनगर—रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07) यातायात हेतु सुचारू है। ऊखीमठ—चोपता राष्ट्रीय राज मार्ग (107 ए) यातायात हेतु सुचारू है। बांसवाड़ा—कर्णसिल राज्य मार्ग—56 यातायात हेतु सुचारू है। मयाली—गुप्तकाशी राज्य मार्ग—37 यातायात हेतु अवरुद्ध है। जनपद में 01 राज्य मार्ग तथा 20 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है। <p><u>जल संस्थान</u>— जनपद अन्तर्गत कुल 139 पेयजल लाईने क्षतिग्रस्त हैं जिनमें विभाग द्वारा पानी आपूर्ति की अस्थायी व्यवस्था की गयी है।</p> <p><u>पेयजल निगम</u>— जनपद के अन्तर्गत कुल 33 पेयजल लाईने क्षतिग्रस्त हैं। (वैकल्पिक व्यवस्था प्राकृतिक स्रोत)।</p> <ul style="list-style-type: none"> आज दिनांक 08.09.2025 को भारत सरकार द्वारा भेजी गई आई0एम0सी0टी0 की टीम ने जिलाधिकारी एवं जिला स्थानीय प्रसाशन के साथ बैठक एवं प्रस्तुतीकरण किया गया। टीम के द्वारा दिनांक 09.09.2025 को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया जायेगा।
06	<p>नैनीताल जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार:-</p> <p>अधिकतम तापमान – 26°C मौसम की स्थिति – हल्के बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> रामनगर—बुवाखाल राष्ट्रीय राजमार्ग—121 यातायात हेतु सुचारू है। नैनीताल—हल्द्वानी राष्ट्रीय राज मार्ग—109 यातायात हेतु सुचारू है। भवाली—धनाचूली राज्य मार्ग— यातायात हेतु सुचारू है। सुयालबाड़ी—उड़ाखान मार्ग राज्य मार्ग—62 यातायात हेतु सुचारू है। नैनीताल—कालाढूंगी राज्य मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है। हल्द्वानी—चोरगलिया राज्य मार्ग—यातायात हेतु अवरुद्ध है। रामनगर—भण्डापानी—अमगढ़ी राज्य मार्ग—71— मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध गर्जिया—बेतालघाट— खैरना—ओडाखान राज्य मार्ग—62 मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। जनपद में 02 राज्य मार्ग तथा 02 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें सुचारू करने की कार्यवाही की जा रही है।
07	<p>चमोली जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान – 26°C मौसम की स्थिति – हल्की वर्षा हो रही है।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ऋषिकेश—बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07)— यातायात हेतु सुचारू है। (ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ के मध्य स्थान हनुमानचट्टी में भारी वर्षा के कारण मोटर पुल का एबेटमेन्ट क्षतिग्रस्त हुआ है जिस कारण उक्त पुल से 09 टन से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है।) जोशीमठ—मलारी—नीती राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107B)—यातायात हेतु सुचारू है। जोशीमठ—ओली मोटर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है।

		<ul style="list-style-type: none"> जोशीमठ—मलारी मार्ग में तमक नाले पर बाधित मार्ग को hume pipe के माध्यम से वैकल्पिक रास्ता बनाकर सुचारू किया गया। बी0आर0ओ0 को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त स्थल पर बैली ब्रिज लगाकर मार्ग को स्थायी तौर पर सुचारू किया जाये। बद्रीनाथ—माणा राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0)—यातायात हेतु सुचारू है। जनपद में 01 राज्य एवं 38 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु बाधित हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही हैं। विद्युतखण्ड गोपेश्वर के तहसील चमोली के अंतर्गत ट्रांसफरमर जलने के कारण 20 परिवारों की विद्युत आपूर्ति बाधित है। विद्युत बहाली का कार्य किया जा रहा है। आज दिनांक 08.09.2025 को भारत सरकार द्वारा भेजी गई आई0एम0सी0टी0 की टीम ने थराली का भ्रमण (Visit) तथा जिलाधिकारी एवं जिला स्थानीय प्रसाशन, स्थानीय लोगों के साथ थराली आपदा एवं मानसून के दौरान अन्य क्षतियों का आंकलन किया।
08	पिथौरागढ़	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <ol style="list-style-type: none"> दिनांक 07.09.2025 को समय सांय लगभग 5:30 बजे जनपद पिथौरागढ़, तहसील तेजम के अन्तर्गत ग्राम गैला पट्टी तेजम, निवासी एक व्यक्ति लापता होने की सूचना प्राप्त हुयी है। राजस्व उप निरीक्षक के अनुसार ग्राम प्रधान से प्रातः लगभग 10:40 बजे प्राप्त सूचनानुसार उक्त लापता व्यक्ति दिनांक 07.09.2025 को प्रातः अपने मवेशी चराने हेतु घर से निकला था परन्तु सांय तक घर नहीं पहुँचा। उक्त घटना की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त स्थानीय लोगों द्वारा खोजबीन की गयी तथा दिनांक 08.09.2025 को प्रातः लगभग 09:30 बजे उक्त लापता व्यक्ति का जैकेट व जूता रामगंगा नदी के किनारे पाया गया है। <p><u>लापता व्यक्ति का विवरण—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> श्री जसमल सिंह पुत्र भी गोपाल सिंह, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम गैला, पट्टी तेजम। पुलिस टीम थाना नाचनी, राजस्व टीम तेजम, एस0डी0आर0एफ0 अस्कोट मौके की ओर रवाना हो गये हैं। विस्तृत सूचना जनपद से प्राप्त होने पर प्रेषित की जायेगी। <ol style="list-style-type: none"> दिनांक 06.09.2025 को समय लगभग दोपहर 01:30 बजे जनपद पिथौरागढ़, तहसील डीडीहाट के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दूनाकोट में काणीधूरा पेयजल लाईन में पानी लगाने लोधियागाड़ मूल श्रोत में गयी एक महिला अचानक पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से घायल हो गयी। <p>उक्त घायल महिला को उपचार जिला चिकित्सालय से हायर सेन्टर रेफर कर दिया गया है। परिजनों द्वारा महिला को इलाज हेतु राममूर्ति अस्पताल, बरेली भेजा गया है।</p> <p><u>घायल का विवरण—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> श्रीमती सुशीला देवी, पत्नी श्री मनोहर सिंह, उम्र 48 वर्ष, निवासी दूनाकोट, डीडीहाट। <p>अधिकतम तापमान — 28°C मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> घाट—पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) यातायात हेतु सुचारू है। घाट—पनार—गंगोलीहाट राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-309) यातायात हेतु सुचारू है। न्यूसोबला—तिदांग बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है। गुंजी—कुट्टी—ज्यूलीकोंग बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है। डगोली—सैलानी—दाङ्डिमखेत राज्य मार्ग (SH-60) यातायात हेतु सुचारू है। बैजनाथ—क्वीटी—मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) यातायात हेतु सुचारू है। तवाघाट—घटियाबगढ़—गुंजी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0)— यातायात हेतु सुचारू है। धारचूला—तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0)— स्थान यातायात हेतु सुचारू है। थल—बेरीनाग राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। पिथौरागढ़—थल राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। पिथौरागढ़—धारचूला—तवाघाट—सोबला बॉर्डर मार्ग— यातायात हेतु सुचारू है।

		<ul style="list-style-type: none"> मुनस्यारी-मिलम मोटर मार्ग बोगड़यार (बॉर्डर) मार्ग— के पास बोल्डर आने से अवरुद्ध है। जनपद में 01 बी0आर0ओ0 एवं 20 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
09	बागेश्वर	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>आज दिनांक 08.09.2025 की सांय तक कपकोट, ग्राम पौसारी की अद्यतन रिपोर्ट</p> <p>दिनांक 29.08.2025 को प्रातः लगभग 03:00 बजे जनपद के तहसील कपकोट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पौसारी में अतिवृष्टि की घटना घटित हुई थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> वर्तमान में जिला प्रशासन, डी0डी0एम0ए0, राजस्व टीम, एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0, पुलिस, अनिशमन एवं नोडल अधिकारियों द्वारा समन्वित होकर खोज-बचाव एवं राहत कार्य किया जा रहा है। <p>अधिकतम तापमान — 28°C मौसम की स्थिति — बादल लगे है।</p> <p>मार्गों की स्थिति—</p> <ul style="list-style-type: none"> बैजनाथ-बागेश्वर-कपकोट-खरसाली राष्ट्रीय राज मार्ग—109 यातायात हेतु सुचारू है। कौसानी-बैजनाथ राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। बागेश्वर-दोफाड़-धरमघर राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। जनपद में 04 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को सुचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 08.09.2025 को भारत सरकार द्वारा भेजी गई आई0एम0सी0टी0 की टीम के द्वारा तहसील कपकोट, ग्राम पौसारी का हवाई भ्रमण (Visit) किया गया तथा जिलाधिकारी, जिला स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय लोगों के साथ तहसील कपकोट, ग्राम पौसारी आपदा एवं मानसून के दौरान अन्य क्षतियों का आंकलन किया।
10	चम्पावत	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 25°C मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे है।</p> <p>मार्गों की स्थिति:-</p> <ul style="list-style-type: none"> टनकपुर-चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) छोटे वाहनों के लिए यातायात हेतु खोल दिया गया है। मंच-तामली राज्य मार्ग (SH-64) यातायात हेतु सुचारू है। ककराली गेट-तुलीगाड़-भैरव मन्दिर राज्य मार्ग (SH-108) यातायात हेतु सुचारू है। लोहाघाट-पंचेश्वर राज्य मार्ग (SH-10) यातायात हेतु सुचारू है। जनपद में 01 बॉर्डर मार्ग अवरुद्ध हैं, जिसे खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
11	पौड़ी गढ़वाल	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 23°C मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p>मार्गों की स्थिति:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ऋषिकेश-श्रीनगर-रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राज मार्ग 58—यातायात हेतु सुचारू है। धुमाकोट-कोटद्वार-रामनगर राष्ट्रीय राज मार्ग—121—यातायात हेतु सुचारू है। जनपद में 01 मुख्य जिला मार्ग तथा 07 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को सुचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। <p>पेयजल व्यवस्था—</p> <p>पानी पेयजल योजना क्षतिग्रस्त होने से 07 गांव (पानी, कलगढ़ी, पापड़तोली, शीला, फलाट, मोल्ढा, भैंसकोट तथा मूसागली) में पेयजल आपूर्ति प्रभावित है। जिनमें प्राकृतिक स्त्रोतों, हेण्डपम्प तथा विभागीय टैंकरों के माध्यम से अस्थायी रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।</p>

12	देहरादून	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार:-</p> <p>अधिकतम तापमान – 32°C मौसम की स्थिति – धूप/हल्के बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • हबर्टपुर –विकासनगर–राष्ट्रीय राजमार्ग NH-123 (507)– यातायात हेतु सुचारू है। • राष्ट्रीय राजमार्ग 707ए–त्यूनी–चकराता–बाटाघाट– यातायात हेतु सुचारू है। • राष्ट्रीय राजमार्ग 72 बी०–फेडजी– यातायात हेतु सुचारू है। • राष्ट्रीय राजमार्ग त्यूनी–चकराता–पोंटा साहिब (NH-72B)– यातायात हेतु सुचारू है। • हरिपुर–इच्छाड़ी–कवानू–मीनस राज्य मार्ग– यातायात हेतु सुचारू है। • सहिया कवानू (राज्य मार्ग–81))– यातायात हेतु सुचारू है। • कालसी–चकराता– जजरेड राज्य मार्ग– यातायात हेतु सुचारू है। • जनपद में 09 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है। 								
13	टिहरी	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार:-</p> <p>अधिकतम तापमान – 25°C मौसम की स्थिति – धूप/हल्के बादल लगे हैं।</p> <p>नोट –टिहरी बॉध का अधिकतम जल स्तर– 830.00 मीटर</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. स.</th> <th>नदी/स्थल</th> <th>जल स्तर (मीटर में)</th> <th>डिस्चार्ज (क्यूसेक में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>दिनांक 08.09.2025 को टिहरी बॉध का जलस्तर</td> <td>827.22</td> <td>13,720</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ऋषिकेश–देवप्रयाग–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग–07– यातायात हेतु सुचारू है। • मसूरी–धनोलटी–चम्बा–टिहरी–मलेथा राष्ट्रीय राजमार्ग–707ए– यातायात हेतु सुचारू है। • यमुनापुल –बड़कोट बैण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-507) यातायात हेतु सुचारू है। • ऋषिकेश–चम्बा–धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34) यातायात हेतु सुचारू है। • गुल्लरनाई–सिलखणी–मठियाली राज्य–76 यातायात हेतु सुचारू है। • नरेन्द्रनगर–रानीपोखरी राज्य –77– यातायात हेतु सुचारू है। • जनपद में 09 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है। <p>संलग्न– मौसम विभाग से दिनांक 08.09.2025 को सांयः 06:00 बजे प्राप्त बुलेटिन (ई–मेल से प्राप्त सूचना के अनुसार) उत्तराखण्ड के लिए 05 दिनों की जनपद स्तरीय मौसम चेतावनी।</p>	क्र. स.	नदी/स्थल	जल स्तर (मीटर में)	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)	1.	दिनांक 08.09.2025 को टिहरी बॉध का जलस्तर	827.22	13,720
क्र. स.	नदी/स्थल	जल स्तर (मीटर में)	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)							
1.	दिनांक 08.09.2025 को टिहरी बॉध का जलस्तर	827.22	13,720							

निम्नलिखित को सूचनार्थः-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य निजी सचिव–मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव–माननीय उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति, उत्तराखण्ड को मा० उपाध्यक्ष जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, पर्यटन विभाग/पशुपालन विभाग/नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
11. सचिव, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड शासन।
12. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।

15. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
16. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन/क्रियान्वयन), यू0एस0डी0एम0ए0, उत्तराखण्ड।
18. जी.ओ.सी., उत्तराखण्ड सब एरिया, देहरादून।
19. पुलिस महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमाद्वार, देहरादून।
20. पुलिस महानिरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, देहरादून।
21. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
22. पुलिस महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ. देहरादून।
23. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूकाडा।
24. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
25. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
26. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0डी0एम0ए0, उत्तराखण्ड।
27. महानिदेशक, सूचना निदेशालय, देहरादून।
28. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
29. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
30. अपर निदेशक, पर्यटन विभाग, गढ़ीकैन्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड।
31. विशेष कार्याधिकारी, चारधाम यात्रा परिषद, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।
32. नियंत्रण कक्ष, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
33. नियंत्रण कक्ष, एन0डी0एम0ए0, नई दिल्ली।
34. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून।
35. कमाण्डेंट, 15वीं वाहनी एन0डी0आर0एफ0, गदरपुर, ऊधम सिंह नगर।
36. कमाण्डेंट, एस0डी0आर0एफ0, देहरादून, उत्तराखण्ड।
37. एकीकृत नियंत्रण कक्ष—आपातकालीन प्रतिक्रिया (आई.सी.ई.आर.—आर.ई.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
38. संयुक्त निदेशक, आई0बी0, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, (एस0 आई0 बी0) देहरादून।
39. समस्त जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
40. पुलिस चारधाम कन्ट्रोल रूम, पटेल भवन, कचहरी, देहरादून।
41. गार्ड फाईल।

(राजेन्द्र सिंह झिंकवाण)
 ड्यूटी आफिसर/अनु सचिव
 राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र।