

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र
(यू०एस०डी०एम०ए०) आई०टी० पार्क देहरादून, उत्तराखण्ड

दूरभाष नं० —(Toll Free-1070)

0135-2710335/34

मो०न० —8218867005, 9058441404

दिनांक— 30.08.2025

रात्रि— 8:00 बजे

संख्या— /SEOC/27(2023-24)

(चारधाम यात्रा से संबंधित सूचना—आंकड़े विगत दिवस सांयः 07:00 बजे तक के हैं।) As latest update by the districts

क्र. स.	धाम के नाम	पर्यटक/तीर्थयात्रियों की संख्या		वाहनों की संख्या		तीर्थ यात्रा में मृतक/लापता व्यक्ति (04 मई 2025 से आतिथि तक)							
		विगत दिवस (7:00PM)	क्रमिक विगत दिवस (7:00PM)	विगत दिवस (7:00PM)	क्रमिक विगत दिवस (7:00PM)	वर्तमान दिवस	स्वास्थ्य खराब होने के कारण सामान्य मृत्यु	अन्य कारणों से मृतक	प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक	घायल/लापता	कुल मृतक/घायल/लापता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	बद्रीनाथ (04 मई 2025 से)	1256	1285296	166	175402	—	45	01	-	-	-	46	
	श्री हेमकृष्ण साहिब	202	250137			—	—	—	01	—		01	
2.	केदारनाथ (02 मई 2025 से)	685	1472385	768	728424	—	73	07 हैली कैश (15जून, 2025)	03	03	—	86	
3.	गंगोत्री (30 अप्रैल 2025 से)		669214		79933	—	16		—	—	—	22	
	गौमुख		8114			—	—	—	—	—	—	—	
4.	यमुनोत्री (जानकीचट्टी) (30 अप्रैल 2025 से)		586504		56865		21	01	03	01	01	27	
	कुल	2143	4271650	934	1040624	—	155	15	07	04	01	182	

(जनपद पिथौरागढ़—कैलाश मानसरोवर यात्रा का विवरण)

क्र. स.	दिनांक	दल का नाम	पुरुष	महिला	कुल योग	अभियुक्ति				
						यात्रा पूर्ण ।	यात्रा पूर्ण ।	71	27	98
1.	05.08.2025	चतुर्थ दल	34	14	48					
2.	09.08.2025	पंचम दल	37	13	50					

Natural Disaster Report (Districtwise)

as latest update by the districts

Summary (Date 01-04-2025 to Till date)

S.N	Affected District	Human Losses			Animal Losses		Houses			
		Dead	Injured	Missing	Big	Small	Partially	Severely	Fully	Cowshed
01	Almora	1	0	0	6	3	142	12	1	7
02	Bageshwar	3	6	2	2	113 (42 Chicken)	138	4	4	6
03	Chamoli	11	12	01	12		78	2	79	3
04	Champawat	3	1	0	2	0	28	2	0	1
05	Dehradun	7	3	0	10	0	79	0	2	4
06	Haridwar	1	0	0	3	0	37	0	0	0
07	Nainital	2	0	0	5	1200 (Chicken)	43	4	3	0
08	Pauri	9	60	07	13		668	7	17	3
09	Pithoragarh	6	0	0	3	137	140	23	8	4
10	Rudraprayag	5	01	09	0	0	112	06	01	0
11	Tehri	4	0	0	5	5	292	4	2	3
12	U.S.Nagar	8	4	0	4	3	6	0	0	3
13	Uttarkashi	16	21	76	23	0	65	7	112	1
	Total 01 April 2025 to Till Date	76 (72+4)	108 (62+46)	95	88	1481 (239 Small) (1242 Chicken)	1828	71	229	35

Note: 1.उपरोक्त तालिका में वर्णित 76 मृतकों में से (04 मृतक वन्य जीव संघर्ष राज्य आपदा) तथा 108 घायलों में से (46 घायल वन्य जीव संघर्ष राज्य आपदा) सम्बंधित हैं।

2.जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत 16 मृतकों में से 02 मृतक धराली आपदा के तथा 95 लापता में से 67 लापता धराली आपदा के दर्शाये गये हैं।

Road Accident Report (District wise)
Summary (Date 01-06-2025 to Till date)

S.No	District	Human Losses		
		Dead	Injured	Missing
01	Almora	05	06	-
02	Bageshwar	-	04	-
03	Chamoli	05	46	-
04	Champawat	03	08	-
05	Dehradun	12	21	01
06	Haridwar	01	02	-
07	Nainital	12	17	-
08	Pauri	07	04	02
09	Pithoragarh	14	26	-
10	Rudraprayag	10	24	05
11	Tehri	08	92	02
12	U.S.Nagar	-	18	-
13	Uttarkashi	05	13	-
Total		82	281	10

Updated Status of Closed Roads (District wise)

S.N	District Name	NH, SH, BRO, MDR, ODR	PWD	PMGSY, RWD	
01	Almora	-	-	-	-
02	Bageshwar	01 MDR	04	02	07
03	Chamoli	01 SH	16	38	55
04	Champawat	01 SH	-	-	01
05	Dehradun	-	06	10	16
06	Haridwar		01	-	01
07	Nainital	02 SH	01	05	08
08	Pauri	01 SH, 01 MDR, 01 ODR,	01	10	14
09	Pithoragarh	01 NH (BRO) 01 BORDER	02	17	21
10	Rudraprayag	01NH, 02 SH,	10	27	40
11	Tehri	-	03	08	11
12	U.S.Nagar	-	01	-	01
13	Uttarkashi	01 NH	03	17	21
Total		02 NH, 01 NH (BRO), 01 Boder road, 07 SH, 02 MDR, 01 ODR	48	134	196

क्र. सं	जनपद	जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का विवरण
1.	उत्तरकाशी	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार— दिनांक 05.08.2025 को समय अपराह्न लगभग 1:50 बजे तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत अत्यधिक अतिवृष्टि होने के कारण स्थान धराली मध्ये खीरगाड़ में जलस्तर बढ़ने से धराली बाजार में होटल / आवासीय भवन के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने तथा कई व्यक्तियों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी।</p> <p>1— राहत एवं बचाव दल द्वारा विभागों/संस्थाओं के साथ हर्षिल में राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है—कुल—979 (जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सेना, स्पेशल फोर्सेज, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, आई.टी.बी.पी., बी0आर0ओ0 तथा अन्य कई केन्द्रीय एजेंसियों/राज्य एजेंसियों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार किया जा रहा है)।</p> <p>2— रेस्क्यू में लगाये गये हैलीकॉप्टर—</p> <ul style="list-style-type: none"> दिनांक 30.08.2025 को प्रातः तक राहत एवं बचाव कार्य, राशन व राहत सामग्री इत्यादि कार्यों हेतु कुल 550 Sorties की गई है। आज दिनांक 30.08.2025 को प्रातः तक कोई भी शॉटी नहीं की गई।

- 3— रेस्क्यू का विवरण—
अभी तक कुल 1386 (960 यात्री एवं 426 स्थानीय लोगों) का रेस्क्यू किया गया है।
- 4— जिला प्रशासन, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 05.08.2025 को ग्राम धराली में आयी आपदा के कारण मृत/लापता व्यक्तियों की सूची जारी की गयी है, जिसमें मृत—02, लापता—67 (जिसमें 25 नेपाली मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं।)
- 5— IG SDRF के नेतृत्व में Incident Commandant Post (ICP) धराली में स्थापित हो गई है तथा धराली में सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्र में सभी SAR Operation Agencies को प्रभावी तौर से समन्वित करते हुए इन्सीडेन्ट कमाण्डर (I.C) द्वारा Sectors में बांट कर युद्धस्तर पर खोज एवं बचाव का कार्य लगातार किया जा रहा है।

क्र. सं.	दिनांक	SAR Team	कार्य का विवरण
1.	30.08. 2025 को सायं 6:00 बजे तक	NDRF Sector-A	<ul style="list-style-type: none"> • 01 SAR व MRT Teams (35 Personnel) ने Sector-A में 04 साईटों पर Manual search, Technical Search किया गया। • धराली में 06 ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता तथा इलाज की सुविधा दी गयी। • SAR operation में GPR, VLC थर्मल इमेजर, ड्रोन इत्यादि विशेष उपकरणों का प्रयोग किया। • 04 SAR धराली साईटों के 38 वर्ग मी0 Hand Tools की मदद से clear किया गया। • Best practice- • सभी SAR Teams से Better synergy तथा Cordination. • मेडिकल सहायता एवं इलाज उपलब्ध कराया गया।
2.		SDRF Sector-B	<ul style="list-style-type: none"> • SAR Team, Canine Team, Flood Rescue Team, Rescue Team HART, ROP team मेडिकल/पैरामेडिकल टीम तथा कम्यूनिटी किचन टीम (15 Personnel) द्वारा धराली में कार्य कर रही है। • SAR धराली साईटों में टीम द्वारा सर्च एण्ड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तथा 25 वर्ग मी0 clear किया गया। • सिंचाई विभाग द्वारा हर्षिल झील क्षेत्र में पानी की सुरक्षित निकासी के लिए 02 पोकलैंड मशीन तैनात की गई तथा एस0डी0आर0एफ0 टीम द्वारा मशीन में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। • 01 मेडिकल टीम द्वारा धराली में चिकित्सा शिविर लगाकर स्थानीय लोगों को चिकित्सा सहायता एवं दवाईयाँ प्रदान की गई। • धराली में 01 सामुदायिक रसोई संचालित है, जिसमें धराली में 272 लोगों व अन्य को भोजन

				कराया गया।
	3.		ITBP Sector-C 28.08.2025 की सायं 6:00 बजे तक	<ul style="list-style-type: none"> 12 Troops की SAR टीम ने 01 साईट पर खोज एवं बचाव कार्य हेतु उत्थनन उपकरणों का उपयोग करके खुदाई की गई तथा लगभग 30 वर्ग मी0 इलाका clear किया गया।
	4.		Army Sector-D	<p>कुल Troops की संख्या: 375 (शामिल Sector-D-143)</p> <p><u>संसाधनों के साथ सौंपे गए कार्य—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ हर्षिल और धराली में खोज एवं बचाव (SAR Ops Sector-D) —143 ✓ हर्षिल आर्मी हेलीपैड पर हवाई रखरखाव व संचालन —23 ✓ धरासू में ट्रांस शिपमेंट पॉइंट —15 ✓ टेकला और मातली में ट्रांजिट नियंत्रण बिंदु —20 ✓ हर्षिल सेक्टर में Restoration work —65 ✓ हर्षिल सेक्टर में संचार व्यवस्था —24 ✓ हर्षिल में सम्पर्क कार्य —43 ✓ हर्षिल सेक्टर में Repair Maintenance —42 <p><u>Sector-D में SAR ऑपरेशन</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 149 troops ने निचले कैम्प हर्षिल एवं धराली में खोज एवं बचाव अभियान चलाया गया है तथा 02 GPR, 09 SAR dogs and खुदाई की मशीन का उपयोग किया गया। • 02 सर्च टीम ने उच्च शक्ति मेटल डिडेक्टर (Reco RDR) द्वारा Sites की स्कैनिंग की गई है तथा एक Column द्वारा SAR Ops धराली में किया गया। • धराली—मुखवा झूलापुल का Maintenance का कार्य किया। • Multiple संभावित स्थानों पर खुदाई की गई तथा धराली में Plant equipments की सहायता से Road connectivity पर कार्य किया गया। • Army Camp हर्षिल से NH-34 राष्ट्रीय राज मार्ग का मरम्मत का कार्य व Maintenance किया गया। • पुराने धराली को नए धराली गाँव से जोड़ने वाले पैदल पुल का निर्माण व मरम्मत की गई। • ड्रोन और खोज एवं बचाव कुत्तों का उपयोग करते हुए भागीरथी नदी के किनारे हर्षिल से झाला तक लापता लोगों की खोज की गई। • धराली और हर्षिल में सड़क संपर्क मार्ग की बहाली का कार्य किया गया। • धराली एवं हर्षिल में कई संदिग्ध स्थलों पर खुदाई और मैन्युअल खोज की गई।

				<ul style="list-style-type: none"> धराली में संपर्क स्थापित करने के लिए संयंत्र उपकरणों का उपयोग करके सड़क निर्माण। हर्षिल झील के जलप्रवाह को बढ़ाने हेतु सिंचाई विभाग की सहायता के लिए आर्मी का जै0सी0बी0 लगाया गया। <p>Best practice-</p> <ul style="list-style-type: none"> पुरानी धराली व नई धराली को जोड़ने वाले फुट ब्रिज को relocate किया।
5.		BRO		<ul style="list-style-type: none"> ऋषिकेश Km 0.0 से Km 268 तक सड़क यातायात के लिए सुचारू कर दी गई है, साथ ही लिमचीगाड़ पुल भार प्रतिबंधों के साथ यातायात के लिए खोल दिया गया है। <p>Km. 221 (काली पहाड़ी)</p> <ul style="list-style-type: none"> मार्ग लगभग 220 मी0 washed out हुआ है। 01 Excavater संसाधन तैनात किये गये। 01 जे.ई. एवं 15 मजदूर तैनात है। सड़क के बह गये हिस्से की खाई को भरने तथा सड़क की सतह में सुधार लाने का कार्य किया गया छोटे वाहनों के लिए मार्ग खोल दिया गया है। <p>Km. 221–222 ड्बरानी (Balkandar Mandir)</p> <ul style="list-style-type: none"> Km. 222.92–80 मार्ग छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। Km. 221.85–50 मी0 01 Excavater, 01 JCB एवं 02 टिप्पर संसाधन तैनात किये गये। सभी वाहनों के लिए सड़क सम्पर्क हेतु सुधार कार्य चल रहा है। <p>Km. 249 धराली</p> <ul style="list-style-type: none"> उक्त कार्य हेतु 02 उत्खनन मशीनें, 02 जेसीबी लगाई गई हैं। 01 अधिकारी, 01 जेर्इ तथा 25 मजदूर कार्य कर रहे हैं। Road traffic के लिए खोला गया। <p>हर्षिल झील में ढूबी रोड</p> <ul style="list-style-type: none"> हर्षिल झील क्षेत्र में कार्य क्षेत्र 380 मी0। कार्य पूर्ण किया गया 380 मी0। मार्ग को 4X4 वाहनों हेतु सुचारू कर दिया गया है। 03 Excavater एवं 05 टिप्पर संसाधन तैनात किये गये हैं।

- 7— धराली से मुखवा का मुख्य झूला ब्रिज बेस मुखबा Side को भागीरथी नदी के कटाव से बचाने एवं तत्काल मजबूत करने हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 को निर्देशित किया गया है, साथ ही ब्रिज के धराली Side के base के नीचे से मलवा हटाकर भागीरथी नदी के जल प्रवाह को regulate करने की जरूरत है। सिंचाई विभाग एवं पी0डब्ल्यू0डी0 की टीम ने ब्रिज बेस के मुखबा Side में manually कार्य करने की कोशिश की लेकिन भागीरथी नदी का जल प्रवाह तीव्र होने के कारण कोई कार्य नहीं हो पाया कल से पुनः कार्य शुरू किया जायेगा।
- 8— भागीरथी नदी के रुके हुए जल प्रवाह से बनी झील पर जल निकासी कार्य हेतु SDRF, NDRF, UJVNL तथा सिंचाई विभाग की टीमों द्वारा जलप्रवाह व निकासी को बढ़ाने हेतु लगातार कार्य किया जा रहा है। आज दिनांक 30.08.2025 को सिंचाई विभाग ने जल की निकासी हेतु 90 मी0 लम्बा चैनल बनाया तथा निकासी हेतु बनाये गये चैनल की गहराई को 2—3 मी0 तथा चौड़ाई को 3—4 मी0 की गई है। वर्तमान में अधिक मात्रा में हर्षिल झील से जल की निकासी हो रही है तथा जल का स्तर काफी कम हो गया है।
- 9— हर्षिल में GMVN Guest house की तरफ भागीरथी नदी द्वारा किये जा रहे कटाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पी0डब्ल्यू0डी0 एवं सिंचाई विभाग द्वारा wire crate लगाने की कार्यवाही तथा विपरीत Side से मलवा हटाने का कार्य भी शुरू किया गया है। आज दिनांक 30.08.2025 को हर्षिल GMVN Side से कटाव को रोकने के लिए 55 wire crate भरकर लगाये गये हैं।
- 10— दिनांक 29.08.2025 को BRO तथा PWD द्वारा हर्षिल से धराली को जोड़ने वाले झील में ढूबे मार्ग से नया मार्ग बनाकर 4X4 वाहनों हेतु सुचारू कर दिया गया है। नये बनाये गये मार्ग में आज दिनांक 30.08.2025 को जहाँ पर नया कटान किया गया था वहाँ RBM डालकर मार्ग की सतह का चौड़ीकरण व मजबूती का कार्य किया गया।
- 11— दिनांक 29.08.2025 को हर्षिल बाजार क्षेत्र के बाधित मार्ग को वाहनों के लिए सुचारू कर दिया गया है।
- 12— सभी रेस्क्यू एजेन्सीज विशेष उपकरणों जैसे—जी0पी0आर0, थरमल इमेजर, ड्रोन, लिडार, वी.एल.सी. कैमरा, लाईव डिटेक्टर, एक्सो थर्मल कटिंग उपकरण इत्यादि से लैस होकर लगातार कार्य कर रहे हैं।
- 13— मेडिकल टीम का विवरण—
- धराली एवं हर्षिल में— 02 मेडिकल टीम (04 डाक्टर, 01 फार्मासिस्ट, 02 नर्सिंग अधिकारी 01 एवं 01 वार्ड बॉय) व 03 एम्बुलेंस
 - मातली में— चिकित्सक— 01, फार्मासिस्ट—01, नर्सिंग—01 एवं व एम्बुलेंस—02।
 - DH उत्तरकाशी — समस्त विशेषज्ञ चिकित्सक सहित मेडिकल टीम।
- भर्ती किये गये घायलों का विवरण—
एम0एच0 देहरादून
- | | |
|-----|------------|
| कुल | <u>—02</u> |
| | <u>—02</u> |
- 14— वर्तमान में BSNL, Airtel एवं Jio का मोबाइल नेटवर्क तथा विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

स्यानाचट्टी में यमुना नदी में मलवा आने के कारण झील की स्थिति—

दिनांक 21.08.2025 को समय सायं लगभग 4:25 बजे तहसील बड़कोट के अन्तर्गत यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान स्यानाचट्टी में यमुना नदी में गढ़गाड़ में मलवा आने के कारण आंशिक अवरोध उत्पन्न हुआ है वर्तमान में यमुना नदी से जल निकासी हो रही है परन्तु मलवे के कारण रफ्तार धीमी है जिसके कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी।

- वर्तमान में वर्षा होने के कारण पुल के नीचे Silt (गाद) जमा होने से जल स्तर पुल के लेवल पर है। सिंचाई विभाग द्वारा Silt (गाद) को हटाने का कार्य किया जा रहा है तथा उपरोक्त झील से लगातार पानी की निकासी हो रही है।
- यमुना नदी अवरोध स्थल पर नदी चैनेलाईजेशन का कार्य किया गया ताकि गढ़गाड़ से आये मलवे को हटाया जा सके सिंचाई विभाग की 03 पोकलेन मशीन तथा 20 मजदूरों द्वारा उक्त स्थान पर कार्य किया जा रहा है।
- स्यानाचट्टी झील में लगभग 2.5 लाख टन घन मी० मलवा इकट्ठा है, जिसकी वजह से पानी का लेवल ऊपर आ गया है।
- पी०डब्लू०डी० के एन०एच० विभाग ने झील के इलाके से जिसमें की ब्रिज से 200 मी० ऊपर का इलाका भी शामिल है से मशीनों द्वारा मलवा निकालने की योजना बनाई है। 01 मशीन पहुँच चुकी है 04 सितम्बर तक 06 अतिरिक्त मशीने पहुँच जायेगी तथा डम्फर भी पहुँच गये हैं अब लगातार कार्य जारी रहेगा।
- स्याना चट्टी पुल यातायात हेतु खुला है।
- स्यानाचट्टी में राजस्व, खाद्य पूर्ति, सिंचाई विभाग, एन०एच० बड़कोट, पुलिस, वन विभाग, एन०डी०आर०एफ०, एस०डी०आर०एफ० आदि टीमें मौजूद हैं। विद्युत एवं पेयजल व्यवस्था सुचारू है।
- खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा सामुदायिक किंचन की व्यवस्था की गयी है जिसमें प्रभावित स्थानीय लोगों एवं रेस्क्यू टीम को भोजन कराया जा रहा है। स्यानाचट्टी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार रसोई गैस वितरित किये गये हैं तथा डीजल/पैट्रोल की व्यवस्था की गयी है।

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—

अधिकतम तापमान — 31°C

मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।

- **ऋषिकेश—यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-134)** कल्याणी, हरेती एवं नारद चट्टी तथा जगलचट्टी के पास मार्ग वॉसआउट होने के यातायात हेतु अवरुद्ध है। मार्ग को सुचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- **ऋषिकेश—गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34)** हर्षिल तक यातायात हेतु सुचारू है, हर्षिल से गंगोत्री तक मार्ग 4X4 वाहनों हेतु मार्ग सुचारू है।
- **विकासनगर—बड़कोट—राष्ट्रीय राजमार्ग—(NH-507)** यातायात हेतु सुचारू है।
- जनपद में 01 एन.एच. तथा 20 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

विद्युत व्यवस्था—

- तहसील—भटवाड़ी से गंगोत्री तक 15 गांव एवं तहसील—बड़कोट के बड़ियार क्षेत्र में 10 ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गयी है।

02	हरिद्वार	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसार—</p> <p>गंगा नदी का जलस्तर (सायं 5:00 बजे)</p> <p>गंगा नदी — 292.70 मी० (खतरे का स्तर—294.00मी०)</p> <p>अधिकतम तापमान — 29°C</p> <p>मौसम की स्थिति — बादल छाये हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जनपद में 01 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
----	----------	--

03	उधम सिंह नगर	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसारः— अधिकतम तापमान — 32°C मौसम की स्थिति — मौसम साफ है। ● जनपद में 01 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध है।
04	रुद्रप्रयाग	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार— दिनांक 29.08.2025 की प्रातः लगभग 04:54 बजे जनपद के तहसील बसुकेदार एवं जखोली क्षेत्रान्तर्गत छेनागाड़, तालजामण के बगड़ तोक, बडेथ, स्यूर, किमाणा तथा अरखुण्ड में अतिवृष्टि की घटना घटित हुई जिससे गदरों में पानी/मलबा आने के कारण 30 से 40 परिवारों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई थी उक्त के साथ ही कुछ मकानों, छानियों के क्षतिग्रस्त होने, तथा कुछ पशुओं के दबने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना का विवरण निम्नवत् है— 1— जखोली— मानव हानि — 01 (श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री जसपाल लाल निवासी—जखोली।) भवन — 03 भवनों में मलवे की चपेट में आये हैं। 2—छेनागाड़ बाजार— लापता — 09 घायल — 01 (श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, उम्र 52 वर्ष, निवासी गुमानीवाला, ऋषिकेश।) भवन क्षतिग्रस्त — 15 दुकानें क्षतिग्रस्त — 18 10 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त एवं पेयजल की लाईने क्षतिग्रस्त लापता व्यक्तियों का विवरण— 1. सते सिंह नेगी निवासी भैवर गांव, हाल निवास—छेनागाड़ 2. कुलदीप सिंह नेगी, वन श्रमिक, निवासी छेनागाड़ 3. नीरज (दुकानदार) 4. राज बुगाना ग्राम—डांगी। 5. श्री अरविन्द सिंह, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम भगौत, जिला बिजनौर (जे०सी०बी० ऑपरेटर) 6. अज्ञात — 04 श्रमिक 3— तालजामण— भवन क्षतिग्रस्त — 04 गोशाला — 02 मिलन केन्द्र — 01 पशु हानि — 19 ● 200 व्यक्तियों को सुरक्षित सरकारी विद्यालय में ठहराया गया है तथा 40 फंसे हुए व्यक्तियों को एस०डी०आर०एफ०, डी०डी०आर०एफ० एवं राजस्व टीम द्वारा सुरक्षित निकाला गया है, जिनकी खाने की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। ● राहत सामग्री के अन्तर्गत 19 सोलर लालटेन, 40 कम्बल, 06 तिरपाल, 03 टैण्ट एवं 25 खाद्यान किट वितरित किये गये हैं। ● 08 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त एवं पेयजल की लाईने क्षतिग्रस्त तथा कुछ कृषि भूमि एवं फलदार वृक्ष क्षतिग्रस्त हुए हैं। 4— स्यूर— पशुहानि — 09 (04 भैंस, 01 बछिया, एवं 04 खच्चर) ● 04 भवनों के आगन/पुस्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा मलवे की चपेट में 01 पिकअप वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही सड़क मार्ग एवं पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। ● वर्तमान में राजस्व टीम, डी०डी०आर०एफ०, एस०डी०आर०एफ०, एन०डी०आर०एफ०, पुलिस एवं नोडल अधिकारियों द्वारा खोज—बचाव एवं राहत कार्य किया जा रहा है।

	<ul style="list-style-type: none"> उक्त प्रभावित क्षेत्रों में सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण प्रभावित व्यक्तियों हेतु राज्य हैली के माध्यम से अगस्त्यमुनि से उछोला तक 52 खाद्यान किट एवं 300 किग्रा आटा एवं 10 सोलर लालटेन भिजवाया गया है। राहत शिविर / शरण स्थल 04 (आगनवाड़ी केन्द्र एवं प्राथमिक विद्यालय तालजामण, बकोला एवं डुंगर) बनाये गये हैं। मेडिकल कैम्प 02 (तालजामण एवं बड़ेथ) में लगाये गये हैं। जिलाधिकारी अपनी सम्पूर्ण जिला प्रशासन एवं DDMA की टीमों के साथ मौके पर मौजूद होकर पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व एवं monitoring कर रहे हैं। <p><u>अधिकतम तापमान</u> – 27°C <u>मौसम की स्थिति</u> – बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति</u>–</p> <ul style="list-style-type: none"> रुद्रप्रयाग–केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107) तिलवाड़ा–रामपुर के समीप मलवा आने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध है। ऋषिकेश–श्रीनगर–रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07) यातायात हेतु सुचारू है। ऊखीमठ–चोपता राष्ट्रीय राज मार्ग (107 ए) यातायात हेतु सुचारू है। बांसवाड़ा–कर्णसिल राज्य मार्ग–56 यातायात हेतु सुचारू है। जनपद में 01 एन.एच., 02 एस.एच. तथा 37 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है। <p><u>विद्युत व्यवस्था</u>– जनपद अन्तर्गत 11 के.वी. की 05 लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण 32 गांव प्रभावित हैं।</p> <p><u>जल संस्थान</u>– जनपद अन्तर्गत कुल 139 पेयजल लाईने क्षतिग्रस्त हैं जिनमें विभाग द्वारा पानी आपूर्ति की अस्थायी व्यवस्था की गयी है।</p> <p><u>पेयजल निगम</u>– तहसील जखोली क्षेत्र के अन्तर्गत पौठी, गधेरा जवाड़ी और रौठिया पेयजल योजना 50 मी0 लगभग क्षतिग्रस्त है (वैकल्पिक व्यवस्था प्राकृतिक स्रोत)।</p>
05	<p><u>नैनीताल</u> जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसारः-</p> <p><u>अधिकतम तापमान</u> – 24°C <u>मौसम की स्थिति</u> – बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति</u>:-</p> <ul style="list-style-type: none"> कवारब–भवाली–ज्योलियाकोट राष्ट्रीय राजमार्ग–87 यातायात हेतु सुचारू है। रामनगर–बुवाखाल राष्ट्रीय राजमार्ग–121 यातायात हेतु सुचारू है। नैनीताल–हल्द्वानी राष्ट्रीय राज मार्ग–109 यातायात हेतु सुचारू है। भवाली–धनाचूली राज्य मार्ग– यातायात हेतु सुचारू है। नैनीताल–कालाढूंगी राज्य मार्ग–यातायात हेतु खुला है। गर्जिया–बेतालघाट–ओडाखान राज्य मार्ग–62 यातायात हेतु अवरुद्ध है। काठगोदाम–चोरगलिया राज्य मार्ग– यातायात हेतु सुचारू है। रामनगर–भण्डापानी–अमगढ़ी राज्य मार्ग–71– मार्ग यातायात हेतु बाधित है। गर्जिया– घुघुतियाधार–बेतालघाट–राज्य मार्ग–82– मार्ग यातायात हेतु बाधित है। जनपद में 02 राज्य मार्ग एवं 06 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें सुचारू करने की कार्यवाही की जा रही है।

06	चमोली	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>दिनांक 29.08.2025 को समय प्रातः लगभग 03:00 बजे तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम मोपाटा में अतिवृष्टि की घटना घटित हुई जिसके कारण 01 आवासीय भवन एवं 01 गौशाला के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है—</p> <table border="0"> <tr> <td>मृतक</td><td>—</td><td>02</td></tr> <tr> <td>सामान्य घायल</td><td>—</td><td>02</td></tr> <tr> <td>पशु हानि (लापता)</td><td>—</td><td>20</td></tr> <tr> <td>भवन क्षतिग्रस्त</td><td>—</td><td>01</td></tr> <tr> <td>गौशाला क्षतिग्रस्त</td><td>—</td><td>01</td></tr> </table> <p>मृतकों का विवरण—</p> <ol style="list-style-type: none"> श्रीमती कमला देवी, उम्र—60 वर्ष, पत्नी श्री तारा सिंह, निवासी ग्राम मोपाटा, देवाल, थराली। श्री तारा सिंह उम्र—62 वर्ष, पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी ग्राम मोपाटा, देवाल, थराली। <p>घायलों का विवरण—</p> <ol style="list-style-type: none"> श्रीमती दुर्गा देवी, उम्र—37 वर्ष, पत्नी श्री विक्रम सिंह, निवासी ग्राम मोपाटा, देवाल, थराली। श्री विक्रम सिंह उम्र—45 वर्ष, पुत्र श्री आलम सिंह, निवासी ग्राम मोपाटा, देवाल, थराली। उक्त घायल व्यक्तियों का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवाल में चल रहा है। डी0डी0आर0एफ0, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन टीम तथा राजस्व की टीम द्वारा घटनास्थल पर खोज-बचाव का कार्य किया जा रहा है। विस्तृत सूचना जनपद से प्राप्त होने पर प्रेषित की जायेगी। 	मृतक	—	02	सामान्य घायल	—	02	पशु हानि (लापता)	—	20	भवन क्षतिग्रस्त	—	01	गौशाला क्षतिग्रस्त	—	01
मृतक	—	02															
सामान्य घायल	—	02															
पशु हानि (लापता)	—	20															
भवन क्षतिग्रस्त	—	01															
गौशाला क्षतिग्रस्त	—	01															
		<p>दिनांक 29.08.2025 को समय सायं 2:30 बजे तहसील—नंदानगर के क्षेत्र नंदानगर में भूंधसाव के कारण 03 आवासीय भवनों में दरारे आयी हैं। 10 परिवारों को सुरक्षा के दृष्टिगत अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है।</p> <p>अधिकतम तापमान — 22°C</p> <p>मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे हैं।</p> <p>मार्गों की स्थिति:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ऋषिकेश—बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07)—यातायात हेतु सुचारू है। (ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ के मध्य स्थान हनुमानचट्टी में भारी वर्षा के कारण मोटर पुल का एबेटमेन्ट क्षतिग्रस्त हुआ है जिस कारण उक्त पुल से 09 टन से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित है।) जोशीमठ—मलारी—नीती राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107B)—यातायात हेतु सुचारू है। जोशीमठ—ओली मोटर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है। बद्रीनाथ—माणा राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0)—यातायात हेतु सुचारू है। जनपद में 01 राज्य मार्ग एवं 54 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु बाधित है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है। <p>जल संस्थान, कर्णप्रयाग</p> <p>तहसील थराली के ग्राम चैपड़ों, बरमाड़ी, कोटदीप, डुंगरी, संगवाड़ एवं पास्तोली में पेयजल आपूर्ति बाधित है।</p> <p>विद्युत व्यवस्था—</p> <ul style="list-style-type: none"> तहसील—थराली के कुछ क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था बाधित है तथा तहसील देवाल के मुनदोली फीडर में विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त होने पर 20 ग्रामों में एवं बौरागाड़ फीडर में विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त होने से 25 ग्रामों में विद्युत आपूर्ति बाधित है। 															

07	अल्मोड़ा	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 26°C मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p>मार्गों की स्थिति:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● अल्मोड़ा—पिथौरागढ़—पनार राष्ट्रीय राजमार्ग (309 बी) सुचारू है। ● अल्मोड़ा—पाण्डेखोला—क्वारब—राष्ट्रीय राजमार्ग(109) यातायात हेतु सुचारू है। ● राज्य मार्ग—मैहलचौरा—बछुवाबाण—चौखुटिया राज्य मार्ग— यातायात हेतु सुचारू है। ● जनपद में सभी मार्ग यातायात हेतु सुचारू हैं।
08	पिथौरागढ़	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>आज दिनांक 30.08.2025 को समय अपराह्न लगभग 3:49 बजे तहसील धारचूला क्षेत्रांतर्गत ग्राम बलुवाकोट तल्ला गांव के समीप 01 व्यक्ति के मलवे दबने से मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-</p> <p>मृतक का विवरण—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री नयन सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह, उम्र—61 वर्ष, ग्राम डिगरा, बलुवाकोट। <p>अधिकतम तापमान — 27°C मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे हैं।</p> <p>मार्गों की स्थिति:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● घाट—पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) यातायात हेतु सुचारू है। ● घाट—पनार—गंगोलीहाट राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-309) यातायात हेतु सुचारू है। ● न्यूसोबला—तिदांग बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है। ● गुंजी—कुटटी—ज्यूलीकोंग बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है। ● डगोली—सैलानी—दाङ्डिमखेत राज्य मार्ग (SH-60) यातायात हेतु सुचारू है। ● बैजनाथ—क्वीटी—मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) यातायात हेतु सुचारू है। ● थल—बेरीनाग राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। ● पिथौरागढ़—थल राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। ● पिथौरागढ़—धारचूला—तवाघाट—सोबला बॉर्डर मार्ग— यातायात हेतु सुचारू है। ● पिथौरागढ़—जौलजीबी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) यातायात हेतु सुचारू है। ● थल—मुनस्यारी राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। ● रामगांगा—क्वीटी—मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग(बी0आर0ओ0) के मार्ग सुचारू है। ● तवाघाट—घटियाबगढ़ गुंजी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) मांगती में यातायात हेतु अवरुद्ध है। ● धारचूला—तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) टी.वी. टॉकर एवं ऐलागाड़ में यातायात हेतु अवरुद्ध है। ● मुनस्यारी—मिलम मोटर मार्ग (बार्डर मार्ग) चिलमधार में बोल्डर आने के कारण बाधित है। ● तवाघाट—सोबला मोटर मार्ग (बार्डर मार्ग) गर्गुवा में बोल्डर आने के कारण बाधित है। ● जौलजीबी—मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) बॉर्डर मार्ग—कि0मी0 45 पर मार्ग वॉसआउट हो से यातायात हेतु यातायात हेतु बाधित है। ● जनपद में 01 एन0एच0 (बी.आर.ओ.) 01 बॉर्डर मार्ग तथा 19 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है। ● विद्युत व्यवस्था—जनपद अन्तर्गत तहसील तेजम के हुपली में विद्युत लाईन में पेड़ गिरने से बॉसबगड़ लाईन के गाँवों में विद्युत बाधित है। अन्य स्थानों में विद्युत व्यवस्था सामान्य है।

09	बागेश्वर	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>1. दिनांक 29.08.2025 को प्रातः लगभग 03:00 बजे जनपद के तहसील कपकोट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पौसारी में अतिवृष्टि के कारण मलवा आने से 02 आवासीय भवन व 01 गौशाला क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है—</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>मृतक</td><td>—</td><td>03 (02 महिला, 01 पुरुष)</td></tr> <tr> <td>लापता</td><td>—</td><td>02</td></tr> <tr> <td>घायल</td><td>—</td><td>01</td></tr> <tr> <td>पशु हानि</td><td>—</td><td>01(गाय)</td></tr> <tr> <td>भवन क्षतिग्रस्त</td><td>—</td><td>02</td></tr> <tr> <td>गौशाला क्षतिग्रस्त</td><td>—</td><td>01</td></tr> </tbody> </table> <p>मृतकों का विवरण—</p> <ol style="list-style-type: none"> श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र जोशी, निवासी ग्राम पौसारी। श्रीमती बचुली देवी, निवासी ग्राम पौसारी। श्री रमेश चन्द्र जोशी, निवासी ग्राम पौसारी। <p>घायलों का विवरण—</p> <ol style="list-style-type: none"> श्री पवन पुत्र श्री रमेश चन्द्र जोशी, निवासी ग्राम पौसारी। <p>लापता व्यक्तियों का विवरण—</p> <ol style="list-style-type: none"> श्री गिरीश पुत्र श्री रमेश चन्द्र जोशी, निवासी ग्राम पौसारी। श्री पूरन जोशी, निवासी ग्राम पौसारी। <ul style="list-style-type: none"> मौके पर जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी तहसील कपकोट प्रशासन, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण विभाग कपकोट तथा विद्युत विभाग की टीमों द्वारा घटनास्थल पर पहुँच कर खोज बचाव का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आपदा से प्रभावित अन्य परिवारों के अहेतुक राशि और राशन किट वितरित किए जा रहे हैं। पी0डब्लू0डी0 द्वारा घरों में धुसे मलबे हो हटाया जा रहा है पैदल रास्तों को सुचारू किया जा रहा है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों का इलाज किया जा रहा है। बैसानी विद्यालय में बनाए गए आपदा राहत केन्द्र से जिलाधिकारी महोदय लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन सहित राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। अपदा राहत केन्द्र में आपदा प्रभावितों को रहने और भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। <p>2. दिनांक 28.08.2025 को रात्रि में तहसील कपकोट के अन्तर्गत ग्राम बैसानी के अन्तर्गत अतिवृष्टि से 01 आवासीय भवन व 01 गौशाला क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। जिसका विवरण निम्नवत् है—</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>भवन क्षतिग्रस्त</td><td>—</td><td>01</td></tr> <tr> <td>गौशाला क्षतिग्रस्त</td><td>—</td><td>01</td></tr> </tbody> </table> <p>10 बकरीयाँ, 20 खरगोश तथा 30 मुर्गियाँ दबने की सूचना प्राप्त हुई है।</p> <p>अधिकतम तापमान — 37°C</p> <p>मौसम की स्थिति— बादल लगे हैं।</p> <p>मार्गों की स्थिति—</p> <ul style="list-style-type: none"> बैजनाथ—बागेश्वर—कपकोट—खरसाली राष्ट्रीय राज मार्ग—109 यातायात हेतु सुचारू है। कौसानी—बैजनाथ राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। बागेश्वर—दोफाड—धरमघर राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। जनपद में 01 मुख्य जिला मार्ग एवं 06 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को सचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 	मृतक	—	03 (02 महिला, 01 पुरुष)	लापता	—	02	घायल	—	01	पशु हानि	—	01(गाय)	भवन क्षतिग्रस्त	—	02	गौशाला क्षतिग्रस्त	—	01	भवन क्षतिग्रस्त	—	01	गौशाला क्षतिग्रस्त	—	01
मृतक	—	03 (02 महिला, 01 पुरुष)																								
लापता	—	02																								
घायल	—	01																								
पशु हानि	—	01(गाय)																								
भवन क्षतिग्रस्त	—	02																								
गौशाला क्षतिग्रस्त	—	01																								
भवन क्षतिग्रस्त	—	01																								
गौशाला क्षतिग्रस्त	—	01																								

10	चम्पावत	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार-</p> <p>अधिकतम तापमान – 22°C मौसम की स्थिति – जनपद में बादल छाये हैं। <u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> टनकपुर–चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) स्वाला एवं टीफीन टॉप के समीप मलबा आने के कारण अवरुद्ध है। जिसे खोलने की कार्यवाही की जा रही है। लोहाघाट–पंचेश्वर राज्य मार्ग (SH-10) यातायात हेतु सुचारू है ककराली गेट–तुलीगाड़–भैरव मन्दिर राज्य मार्ग (SH-108) यातायात हेतु सुचारू हैं। जनपद में 01 राज्य मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
11	पौड़ी गढ़वाल	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार-</p> <p>अधिकतम तापमान – 22°C मौसम की स्थिति – बादल छाये हैं। <u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ऋषिकेश–श्रीनगर–रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राज मार्ग 58–यातायात हेतु सुचारू है। ध्रुमाकोट–कोटद्वार–रामनगर राष्ट्रीय राज मार्ग–121–छोटे वाहनों के लिए यातायात हेतु खुला है। जनपद में 01 मुख्य जिला, 01 राज्य मार्ग, 01 अन्य जिला मार्ग तथा 11 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को सुचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
12	देहरादून	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार:-</p> <p>आज दिनांक 30.08.2025 को समय सायं लगभग 6:00 बजे तहसील डोईवाला के अन्तर्गत स्थान छिद्दरवाला सोंग नदी में 01 बच्चे के बहने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है।</p> <p>मृतक बच्चे का विवरण-</p> <p>1. श्री लक्की, उम्र 13 वर्ष।</p> <p>अधिकतम तापमान – 29°C मौसम की स्थिति – हल्के बादल लगे हैं। <u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> हबर्टपुर – विकासनगर–राष्ट्रीय राजमार्ग NH-123 (507)– यातायात हेतु सुचारू है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707ए–त्यूनी–चकराता–बाटाघाट–यातायात हेतु सुचारू है। राष्ट्रीय राजमार्ग 72 बी0 –फेडजी–यातायात हेतु सुचारू है। राष्ट्रीय राजमार्ग त्यूनी–चकराता–पोंटा साहिब (NH-72B)–यातायात हेतु सुचारू है। हरिपुर–इच्छाड़ी–क्वानू–मीनस राज्य मार्ग–यातायात हेतु सुचारू है। कालसी–चकराता– जजरेड राज्य मार्ग– यातायात हेतु सुचारू है। सहिया क्वानू (राज्य मार्ग–81) मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। जनपद में 16 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
13	टिहरी	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार:-</p> <p>आज दिनांक 29.08.2025 की प्रातः 03:00 बजे जनपद के तहसील बालगंगा ग्राम– गेवाली से लगभग 500 मीटर दूरी पर अतिवृष्टि की घटना घटित हुई जिसके कारण गेवाली गढ़ेरे का जल स्तर बढ़ने के कारण मलबा आने से निजी सम्पत्तियों के हानि होने की सूचना प्राप्त हुई है। जिसमें कोई भी जन हानि नहीं है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ग्राम गेवाली– 02 छानी, 01 गौशाला (02 पशु दबने की सूचना), 02 मन्दिर, जलस्त्रोत, कृषि भूमि, गांव के सम्पर्क मार्ग, ग्राम गेवाली के पारसील नामे तोक में पैदल पुलिया क्षतिग्रस्त। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, डी0डी0आर0एफ0, अग्निशमन टीम तथा राजस्व की टीम घटना स्थल पर मौजूद होकर कार्य कर रही है। मेडिकल टीम द्वारा घटना स्थल पर पहुंच कर चिकित्सीय कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन के स्तर से प्रभावित परिवारों के लिए कम्यूनिटी किचन की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही यथा आवश्यकता राहत शिविर की व्यवस्था की जा रही है। विस्तृत सूचना जनपद से प्राप्त होने पर प्रेषित की जायेगी।

	<p>अधिकतम तापमान – 22°C मौसम की स्थिति – बादल लगे हैं। नोट – टिहरी बॉध का अधिकतम जल स्तर– 823.93मीटर</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. स.</th><th>नदी/स्थल</th><th>जल स्तर (मीटर में)</th><th>डिस्चार्ज (क्यूसेक में)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>दिनांक 30.08.2025 को टिहरी बॉध का जलस्तर</td><td>823.93</td><td>16590</td></tr> </tbody> </table> <p>मार्गों की स्थिति:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ऋषिकेश–देवप्रयाग–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग–07– यातायात हेतु सुचारू है। त्यूनी–चकराता–मसूरी–धनोल्टी–चम्बा–टिहरी–मलेथा राष्ट्रीय राजमार्ग–707ए– यातायात हेतु सुचारू है। ऋषिकेश–चम्बा–धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34) यातायात हेतु सुचारू है। गुल्लरनाई–सिलखणी–मठियाली राज्य–76 यातायात हेतु सुचारू है। नरेन्द्रनगर–रानीपोखरी राज्य –77– यातायात हेतु सुचारू है। जनपद में 11 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है। <p>पेयजल व्यवस्था-</p> <ul style="list-style-type: none"> विधान थोलधार के ग्राम पंचायत नैरी की लेगार्थ गाड़ से नैरी पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त छाम क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित है। सुचारू कार्य गतिमान है। विधान भिलंगना के ग्राम कुमारगांव में अतिवृष्टि से देवली कुमार गांव में पेयजल योजना क्षतिग्रस्त। 	क्र. स.	नदी/स्थल	जल स्तर (मीटर में)	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)	1.	दिनांक 30.08.2025 को टिहरी बॉध का जलस्तर	823.93	16590
क्र. स.	नदी/स्थल	जल स्तर (मीटर में)	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)						
1.	दिनांक 30.08.2025 को टिहरी बॉध का जलस्तर	823.93	16590						
	<p>संलग्न– मौसम विभाग से दिनांक 30.08.2025 को सायं 630 बजे प्राप्त बुलेटिन (ई–मेल से प्राप्त सूचना के अनुसार) उत्तराखण्ड के लिए 05 दिनों की जनपद स्तरीय मौसम चेतावनी।</p>								

निम्नलिखित को सूचनार्थः–

- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- मुख्य निजी सचिव–मार्ग मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मार्ग मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- निजी सचिव–माननीय उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति, उत्तराखण्ड को मार्ग उपाध्यक्ष जी के संज्ञानार्थ।
- प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- प्रमुख सचिव, मार्ग मुख्यमंत्री जी/वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
- सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
- सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- सचिव, पर्यटन विभाग/नागरिक उड़ान विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
- सचिव, लोनियोविधि उत्तराखण्ड शासन।
- सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन/क्रियान्वयन), यूएसोडी०एम०ए०, उत्तराखण्ड।
- जी.ओ.सी., उत्तराखण्ड सब एरिया, देहरादून।
- पुलिस महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमाद्वार, देहरादून।
- पुलिस महानिरीक्षक, एस०डी०आर०एफ०, देहरादून।
- पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
- पुलिस महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ. देहरादून।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूकाडा।
- अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूएसोडी०एम०ए०, उत्तराखण्ड।
- महानिदेशक, सूचना निदेशालय, देहरादून।

28. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
29. प्रबन्ध निदेशक, कुमांऊ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
30. अपर निदेशक, पर्यटन विभाग, गढ़ीकैन्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड।
31. विशेष कार्याधिकारी, चारधाम यात्रा परिषद, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।
32. नियंत्रण कक्ष, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
33. नियंत्रण कक्ष, एन०डी०एम०ए०, नई दिल्ली।
34. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून।
35. कमाण्डेट, 15वीं वाहनी एन०डी०आर०एफ०, गदरपुर, ऊधम सिंह नगर।
36. कमाण्डेट, एस०डी०आर०एफ०, देहरादून, उत्तराखण्ड।
37. एकीकृत नियंत्रण कक्ष—आपातकालीन प्रतिक्रिया (आई.सी.ई.आर.—आर.ई.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
38. संयुक्त निदेशक, आई०बी०, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, (एस० आई० बी०) देहरादून।
39. समस्त जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
40. पुलिस चारधाम कन्ट्रोल रूम, पटेल भवन, कचहरी, देहरादून।
41. गार्ड फाईल।

(सुरेन्द्र सिंह चौहान)
 ड्यूटी अफिसर/अनु सचिव
 राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र।