

**राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र**  
 (यूएसडीएमओ) आईटी० पार्क देहरादून, उत्तराखण्ड

दूरभाष नं० —(Toll Free-1070)

0135-2710335/34

मो०न० —8218867005, 9058441404

दिनांक— 14.08.2025

सायं — 7:30 बजे

संख्या—634/SEOC/27(2023-24)

(चारधाम यात्रा से संबंधित सूचना—आंकड़े विगत दिवस सांयः 07:00 बजे तक के हैं।)

क्र. स.	धाम के नाम	पर्यटक/तीर्थयात्रियों की संख्या		वाहनों की संख्या		तीर्थ यात्रा में मृतक/लापता व्यक्ति						
		विगत दिवस (7:00PM)	क्रमिक विगत दिवस (7:00PM)	विगत दिवस (7:00PM)	क्रमिक विगत दिवस (7:00PM)	वर्तमान दिवस	स्वास्थ्य खराब होने के कारण सामान्य मृत्यु	अन्य कारणों से मृतक	प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक	घायल	लापता	कुल मृतक/घायल/लापता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	बद्रीनाथ (04 मई 2025 से)	-	1242463	-	171391	-	41	01	01	02	-	45
	श्री हेमकुण्ड साहिब	-	237290	-	-	-	-	-	01	-	-	01
2.	केदारनाथ (02 मई 2025 से)	1964	1455344	454	717843	-	73	07 हेली फ्रैश (15 अगस्त, 2025)	-	02	-	82
3.	गंगोत्री (30 अप्रैल 2025 से)	-	669214	-	79749	-	16	06 हेली फ्रैश (08 अगस्त, 2025)	-	-	-	22
	गौमुख	-	8114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	यमुनोत्री (जानकीचट्टी) (30 अप्रैल 2025 से)	-	585461	-	56761	-	21	01	03	01	01	27
<b>कुल</b>		<b>1964</b>	<b>4197886</b>	<b>454</b>	<b>1025744</b>	<b>-</b>	<b>151</b>	<b>15</b>	<b>05</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>177</b>

(जनपद पिथौरागढ़—कैलाश मानसरोवर यात्रा का विवरण)

क्र. स.	दिनांक	दल का नाम	पुरुष	महिला	कुल योग	अभियुक्ति			
						दार्चन (चाइना बॉर्डर)	दार्चन (चाइना बॉर्डर)	Fully	Cowshed
1.	05.08.2025	चतुर्थ दल	34	14	48				
2.	09.08.2025	पंचम दल	37	13	50				
<b>कुल योग</b>			<b>71</b>	<b>27</b>	<b>98</b>				

**Natural Disaster Report (Districtwise)**  
**Summary (Date 01-06-2025 to Till date)**

S.N	Affected District	Human Losses			Animal Losses		Houses			
		Dead	Injured	Missing	Big	Small	Partially	Severely	Fully	Cowshed
01	Almora	-	-	-	06	03	110	11	-	09
02	Bageshwar	-	01	-	01	54	129	04	02	04
03	Chamoli	09	03	-	07	05	32	-	-	02
04	Champawat	01	-	-	02	-	29	-	02	-
05	Dehradun	03	03	-	01	-	16	-	02	-
06	Haridwar	01	-	-	-	-	56	-	03	01
07	Nainital	01	-	-	-	01	12	01	01	01
08	Pauri	05	12	05	09	04	756	13	21	01
09	Pithoragarh	-	-	-	02	-	88	08	08	02
10	Rudraprayag	04	12	-	-	-	109	06	-	-
11	Tehri	02	-	-	03	03	13	-	01	03
12	U.S.Nagar	02	-	-	02	-	02	02	-	01
13	Uttarkashi	12	02	08	15	19	214	15	-	03
Total 01 June 2025 to Till Date		<b>40</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>48</b>	<b>89</b>	<b>1566</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>27</b>

**Road Accident Report (Districtwise)  
Summary (Date 01-06-2025 to Till date)**

S.No	District	Human Losses		
		Dead	Injured	Missing
01	Almora	05	06	—
02	Bageshwar	—	04	—
03	Chamoli	05	46	—
04	Champawat	03	08	—
05	Dehradun	12	21	01
06	Haridwar	01	02	—
07	Nainital	09	15	—
08	Pauri	07	04	02
09	Pithoragarh	14	26	—
10	Rudraprayag	10	24	05
11	Tehri	08	92	02
12	U.S.Nagar	—	18	—
13	Uttarkashi	05	13	—
Total		79	279	10

**Updated Status of Closed Roads (District wise)**

S.N	District Name	NH, SH, BRO, MDR, ODR	PWD	PMGSY, RWD	Total
01	Almora	01 MDR, 01 ODR	08	16	26
02	Bageshwar	01 SH	03	16	20
03	Chamoli	01 NH, 01 SH	06	13	20
04	Champawat	-	02	05	07
05	Dehradun		02	14	16
06	Haridwar		01	00	01
07	Nainital	03 SH	08	09	20
08	Pauri	01 SH, 01 ODR	05	13	20
09	Pithoragarh	02 NH (BRO), 01 border road	05	17	26
10	Rudraprayag	01 NH	06	08	15
11	Tehri	-	06	10	16
12	U.S.Nagar		01	00	01
13	Uttarkashi	01NH	01	16	18
Grand Total		02 NH (BRO), 02 NH, 07SH, 01 Boder road, 01 MDR, 02 ODR	54	137	206

क्र. सं.	जनपद	जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का विवरण
01	उत्तरकाशी	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार— दिनांक 05.08.2025 को समय अपराह्न लगभग 1:50 बजे तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत अत्यधिक अतिवृष्टि होने के कारण स्थान धराली मध्ये खीरगाड़ में जलस्तर बढ़ने से धराली बाजार में होटल/आवासीय भवन के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने तथा कई व्यक्तियों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी।</p> <p>1— राहत एवं बचाव दल द्वारा विभागों/संस्थाओं के साथ हर्षिल में राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है—कुल—1056 (जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सेना, स्पेशल फोर्सेज, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, आई.टी.बी.पी., बी0आर0ओ0 तथा अन्य कई केन्द्रीय एजेंसियों/राज्य एजेंसियों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग प्रदान किया जा रहा है)।</p> <p>2— रेस्क्यू में लगाये गये हैलीकॉप्टर—</p> <p>Air Force (Chinook-02, ALH-01, MI-02=05), UCADA-09, Army- (ALH-1, Cheetah-2=03) के द्वारा दिनांक 14.08.2025 तक राहत एवं बचाव कार्य एवं सामग्री लाने/ले जाने हेतु आज तक कुल 406 Sorties की गई।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>दिनांक 14.08.2025 की सायं 05:00 बजे तक कुल Sorties 25 की गई जिसमें UCADA की 18 तथा वायुसेना (Chinook, MI, ALH) के द्वारा 07 Sorties की गई हैं।</li> </ul>

- दिनांक 13.08.2025 को जौलीग्रान्ट एयर पोर्ट से वायुसेना के 02 चिनूक व 01 एम0आई0 हैलीकॉप्टर चिन्यालीसौड/धरासू चिन्यालीसौड हैलीपैड में शिफ्ट हुए तथा अब वहाँ से संचालित किया जा रहा है।
  - वर्तमान में जौलीग्रान्ट में 01 एम0आई0 उपलब्ध है।
- 3— रेस्क्यू का विवरण—  
अभी तक कुल 1308 यात्री/स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया गया है।
- 4— जिला प्रशासन, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 05.08.2025 को ग्राम धराली में आयी आपदा के कारण मृत/लापता व्यक्तियों की सूची जारी की गयी है, जिसमें मृत—01, लापता—68 (जिसमें 25 नेपाली मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं)
- 5— हर्षिल/धराली में पर्याप्त मात्रा में रसद, डीजल, पेट्रोल, Fresh Ration तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों का भण्डारण किया गया है तथा प्रतिदिन चिन्यालीसौड़ एवं मातली से हैली लिफ्ट करके लगातार आपूर्ति की जा रही है।
- 6— IG SDRF के नेतृत्व में Incident Commandant Post (ICP) धराली में स्थापित हो गई है तथा धराली में सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्र में सभी SAR Operation Agencies को प्रभावी तौर से समन्वित करते हुए इन्सीडेन्ट कमाण्डर (I.C) द्वारा Sectors में बांट कर युद्ध स्तर पर खोज एवं बचाव का कार्य लगातार किया जा रहा है।

S.N	Force	Commander, Contact No. & Strength	Work Done
1	<b>NDRF Sector-A</b>	Shri Raju Dhapola 9760124790 & (113 personnel, including MRT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Force Employed: 04 NDRF teams (113 personnel, including MRT)</li> <li>• Work Assigned with resources: Excavation /digging continued from 13th August at 07sites ( 01 short of yesterday due to water logging), using canine search &amp; manual search.</li> </ul> <p><b>Good work done / Achievements :</b> <b>Effective coordination of excavation, canine and manual search operations.</b></p>
2	<b>SDRF Sector-B</b>	Inspector Jagdamba Bijalvan 7983047848 & 68 personnel including SAR team, Canine Squad, Flood Rescue Team, Recce Team, HART, Road Opening party.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 sites cleared; approximately 70 sq. Metres searched using pioneer and entrenching tools.</li> <li>• SDRF Team along with NIM is on the way to Shrikant Base camp for checking the cause of the incident.</li> <li>• Reconnaissance/study/Depth analysis/ Opening of flow from lake with Irrigation and UJVNL officials. Two Flood Rescue Teams manually created 70 m canal of 3 ft width and 2 ft depth for increasing discharge from the lake at Harshil.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>One team has been working with BRO for road opening at Dabrali Uttarkashi. The team assisted people in crossing stretches which were washed away in rains.</li> </ul> <p><b>Good Work Done:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Two Flood Rescue Teams manually created 70 m canal of 3 ft width and 2 ft depth for increasing discharge from the lake at Harshil.</li> <li>Community kitchen operational for both deployed force and local public. (Harshil 184 persons and Dharali 440 persons were served food )</li> </ul>
3	<b>ITBP Sector-C</b>	Shri Deepak Kumar (Deputy Commandant) 6005264387 & 44 personnel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excavation and debris clearance using digging tools carried out in the assigned sector.</li> <li>Approximately 36 sq. metres each area searched using digging tools at 2 sites.</li> </ul> <p><b>Good Work Done:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clearance of debris near Kheer Ganga Nala to prevent damage to the the Dharali-Gangotri track being developed by GREF at disaster site.</li> </ul>
4.	<b>INDIAN ARMY Sector-D</b>	Lt Col Tiju Thomas 9560884947 & 166 personnel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenance of foot bridge connecting Dharali &amp; Mukhwa and old Dharali &amp; new Dharali.</li> <li>Digging and manual search done at multiple suspected sites.</li> <li>Deployment of two search teams using GPR, metal detector and Search &amp; Rescue Dogs and excavation at Harsil.</li> <li>Road construction using plant equipment to establishment connectivity at Dharali.</li> <li>Maintenance of road connecting Army camp Harsil to NH 34.</li> <li>Construction and maintenance of AT track.</li> </ul> <p>Aerial recce of three Nalas i.e Bela Gad, Awana Gad, Lod Gad conducted along with Dr Vaideswaran, Scientist from WIHG, Dehradun.</p>

		5.	<b>BRO</b>	<p>Lt Col Prashant Patil Second -in - Command Hq 36 BRTF Manpower: Officer 07, JE 11, Labour 140</p>	<p><b>Road opening</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Road from Rishikesh (km 0.00) to km 220 is green for traffic.</li> <li>LIMCHI GAD bridge open for Traffic with LOAD RESTRICTIONS</li> </ul> <p><b>Km249 (Dharali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clearing Slide debris and Slush approximately 300m x 7.5m x15m</li> <li>Resources deployed 05 Excavts, 02 JCB.</li> <li>Manpower: Officer 01, JE 03, Labour 60</li> <li>Road opened for one way traffic. Due to heavy rain and increased water level of Kheer Ganga massive Improvement work needed today .</li> <li>Air Induction of critical requirement of Diesel (740 litres) , DEF (20 Litres) materialised today at Dharali.</li> </ul> <p><b>KM 220 (Dabramani)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Road washed out and Slide clearance approx 150m x7m x 20m.</li> <li>Resources deployed 4 Excavator 3 JCB , 1 Rock Drill and explosives</li> <li>Manpower Officer 06 JE 08 labour 80</li> <li>Resources employed in widening of road and construction of earthen ramp approach. Weak strata and fragile hill face and big borders slowed down attempt to establish desired one-way connectivity. However, more than 50 percent of the danger zone is crossed</li> </ul>
7–	मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव—मा० मुख्यमंत्री, सचिव—गृह तथा सचिव—आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा लगातार राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित रहकर खोजबीन एवं राहत—बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं तथा इस कार्य में आने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करवा रहे हैं।				
8–	दैवीय आपदा की स्थिति से निपटने हेतु वरिष्ठ आई०ए०एस० एवं आई०पी०एस० अधिकारियों की 04 विशेष टीम बनाकर घटना स्थल क्षेत्र में तैनात किया गया है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मौके पर खोजबीन एवं राहत—बचाव कार्य में जुटे हैं तथा आयुक्त, गढ़वाल एवं पुलिस महानिरीक्षक जनपद मुख्यालय से लगातार खोजबीन एवं राहत—बचाव कार्य हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर रहे हैं।				
9–	धराली SAR Operation क्षेत्र में खीरगाड़ का पुनः जल स्तर बढ़ा है तथा खोज एवं बचाव दल के आवागमन हेतु जो लकड़ी एवं लोहे के पाइप के Improvised छोटे लिंक पुलिया बनाई गई थी बह गई थी, पुनः स्थापित कर दी गयी है तथा सेक्टर में जो गड्ढे खोज हेतु बनाये गये थे पानी से भर गये थे, पुनः खाली कर दिये गये तथा SAR Operation शुरू किया गया था।				

- 10— धराली से मुखवा का मुख्य झूला ब्रिज बेस को तुरंत मजबूत करने हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 को निर्देशित किया गया है। आज आर्मी इंजीनियर, एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0 की टीम ने झूला ब्रिज का निरीक्षण किया, जिसमें ब्रिज के तुरन्त मरम्मत की आवश्यकता बतायी गयी एवं वर्तमान में सुरक्षित रहते हुए एक—एक कर पार करने की सलाह दी गयी तथा पी0डब्ल्यू0डी0 एवं आर्मी के इंजीनियर की टीम ने झूला पुल की मरम्मत हेतु स्थलीय निरीक्षण व आंकलन किया।
- 11— झूलापुल के नीचे मुखवा साईट में भागीरथी नदी की धारा परिवर्तित होने से तेज प्रवाह के कारण भूमि का कटाव हो रहा है। आज दिनांक 14.08.2025 को उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के विशेषज्ञों की टीम ने हर्षिल में स्थलीय निरीक्षण कर लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को धारा प्रवाह को दूसरी तरफ चैनेलाईज करने की सलाह दी।
- 12— भागीरथी के रुके हुए जल प्रवाह से बनी झील पर जल निकासी कार्य हेतु UJVNL तथा सिंचाई विभाग के 30 इंजीनियर व कार्मिकों की टीम हर्षिल भेजी गयी है तथा SDRF एवं UJVNL की टीम ने झील में फंसे हुए लकड़ी के Logs को काट कर हटाया गया साथ ही जल प्रवाह हेतु मैनुवली किनारे से Channelisation का कार्य शुरू हो गया है। NDRF की 02 OBM Boats Lake कार्य हेतु हर्षिल पहुंच गयी हैं तथा झील के पानी की निकासी लगातार हो रही है तथा आज झील की गहराई हेतु OBM Boat के द्वारा NDRF, SDRF एवं Irrigation की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया गया जिसमें झील की गहराई लगभग 10—15 फीट ज्ञात हुई है। आज दिनांक 14.08.2025 को क्रमांक—13 में उल्लिखित स्पेशल विशेषज्ञों की टीम के द्वारा हर्षिल झील का निरीक्षण किया।
- 13— आपदा के कारणों की जांच, सम्बन्धित उपायों एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु Expert एवं विशेषज्ञों की स्पेशल टीम जिसमें ULMMC, Wadia Institute, IIT Roorkee, CBRI Roorkee एवं GSI के Scientist शामिल हैं, आज धराली स्थलीय निरीक्षण हेतु पहुँचे। आज टीम ने धराली से ऊपर स्थित घाटी व खीरगाड़ के ऊपरी इलाकें का हवाई निरीक्षण किया तथा श्रीकण्ठ ग्लेशियर में बादल होने के कारण हैली निरीक्षण नहीं हो पाया।
- 14— उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (USAC) को NRSC एवं IIRS के साथ समन्वय कर एक नोडल एजेन्सी के तौर पर अधिक ऊंचाई में स्थित झीलों की मॉनीटेरिंग करने हेतु सेन्सर लगाये जाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये गये हैं।
- 15— सभी रेस्क्यू एजेन्सीज विशेष उपकरणों जैसे—जी0पी0आर0, थरमल इमेजर, ड्रोन, लिडार, वी.एल.सी. कैमरा, लाईव डिटेक्टर, एक्सो थर्मल कटिंग उपकरण इत्यादि से लैस होकर लगातार कार्य कर रहे हैं।
- 16— मेडिकल टीम का विवरण—
- धराली में — 02 मेडिकल टीम (प्रत्येक टीम में 01 डाक्टर, 01 फार्मासिस्ट, 01 नर्सिंग अधिकारी) व 02 एम्बुलेंस
  - हर्षिल में — 01 फिजीशीयन, 01 मनोरोग विशेषज्ञ, 01 मनोरोग काउन्सलर तथा 01 ACMO तथा पोस्टमार्टम टीम व आवश्यक मेडिसन के साथ 01 एम्बुलेंस
  - मातली में — चिकित्सक दल आई0टी0बी0पी0, 01 मेडिकल टीम स्वास्थ्य विभाग मय एम्बुलेंस।
  - DH उत्तरकाशी — समस्त विशेषज्ञ चिकित्सक सहित मेडिकल टीम।

- 294 बेड्स तथा ICU-65 की व्यवस्था की गई है।

भर्ती किये गये घायलों का विवरण—

जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	—05
एम्स हॉस्पिटल	—02
एमोएचो देहरादून	—02
ITBP कम्पोजिट हास्पिटल देहरादून	—01
कुल	<u>—10</u>

- 17— आपदा हेतु परिवहन विभाग / परिवहन निगम द्वारा कुल 137 वाहन उपलब्ध कराये गये हैं।
- 18— धराली में कार्यरत मशीनों का विवरण—  
(जे०सी०बी०—०५, एस्केटर—०३, डोजर—०२, टिप्पर—१०, जनरेटर—०१) कुल—२१
- 19— हर्षिल में आवश्यक सेवायें बहाल हो चुकी हैं तथा पर्याप्त राशन, डीजल, पेट्रोल इत्यादि का भंडारण लगातार किया जा रहा है तथा भेजी गयी राहत सामग्री भी हर्षिल पहुंच चुकी है।
- 20— जिन लोगों के आवासीय मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये हैं, उनके लिए मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा रु. ०५.०० लाख की तात्कालिक सहायता की घोषणा की गयी है तथा ९० प्रतिशत परिवारों को सहायता राशि वितरित भी कर दी गयी है।
- 21— प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से समस्त पहलुओं का परीक्षण करते हुए प्रभावितों/स्थानीय, जनप्रतिनिधियों/जिला प्रशासन से विचार— विमर्श करते हुए रिपोर्ट दिये जाने हेतु सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है तथा दिनांक १३ अगस्त, २०२५ को धराली पहुंच कर कार्य करना शुरू कर दिया गया है।
- 22— हर्षिल में सभी संचार व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।
- 23— हर्षिल में माइक्रो हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना में विद्युत उत्पादन बहाल कर दिया गया है तथा हर्षिल/धराली में विद्युत आपूर्ति बहाल की गयी है।
- 24— डबराणी से सोनगाड़ तथा हर्षिल से धराली तक PWD एवं BRO द्वारा बाधित मार्ग को सुचारू करने हेतु युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है।
- 25— NGRI की स्पेशल इन्जीनियर की टीम GPR (Motion) धराली में कार्य कर रही है।
- 26— **Geology & Mining** के संयुक्त निदेशक, भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम के साथ हर्षिल पहुंच कर स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है।
- 27— खीरगंगा का जल स्तर सुबह बढ़ा है जिसके दृष्टिगत धराली में सभी SAR Teams व सम्बन्धितों को सचेत किया गया है।

अधिकतम तापमान — 30°C

मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।

मार्गों की स्थिति—

- ऋषिकेश—यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-134) यातायात हेतु सुचारू है।
- ऋषिकेश—गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34) डबराणी, सोनगाड़, हर्षिल तथा धराली में मलवा आने से बाधित है। बीआरओ के द्वारा मार्ग को सुचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- विकासनगर—बड़कोट—राष्ट्रीय राजमार्ग—(NH-507) यातायात हेतु सुचारू है।
- जनपद में 01 राष्ट्रीय राजमार्ग एवं 17 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध है, मार्गों को खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।

02	हरिद्वार	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसार:-</p> <p><u>गंगा नदी का जलस्तर (सायं 6:00 बजे)</u></p> <p>गंगा नदी – 292.50 मी0 (खतरे का स्तर—294.00मी0)</p> <p>अधिकतम तापमान – 26°C</p> <p>मौसम की स्थिति – बादल लगे है।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● जनपद में 01 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिसे खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>																																																																																																
03	ऊधम सिंह नगर	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसार:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. दिनांक 12.08.2025 को ऊधम सिंह नगर में लगातार हो रही वर्षा के कारण तहसील रुद्रपुर के आजादनगर वार्ड नं0 07, ट्रांजिस्ट कैम्प एवं जगतपुरा, तहसील बाजपुर के गुमसानी, तहसील नानकमत्ता के टूकड़ी/बिचवा एवं कैथुलिया तथा तहसील सितारगंज के प्रहलाद पलसिया/अरविन्द नगर ढाई नं0 एवं बरुआबाग झाड़ी में जलभराव हुआ है।</li> <li>2. मौके पर एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0 एवं राजस्व टीम द्वारा कार्य किया जा रहा है।</li> <li>3. अतिवृष्टि के कारण प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित परिवारों को राहत शिवरों में रखा गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है—</li> </ol>																																																																																																
<b>दिनांक 14.08.2025 को जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत अतिवृष्टि के कारण विस्थापित परिवार एवं वितरित भोजन का विवरण</b>																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र०</th> <th rowspan="2">तहसील का नाम</th> <th colspan="3">संचालित राहत शिविरों का विवरण</th> <th colspan="2">वितरण भोजन का विवरण</th> <th rowspan="2">अभियुक्ति</th> </tr> <tr> <th>प्रभावित क्षेत्र का नाम</th> <th>राहत शिविर का नाम</th> <th>तहसील राहत शिविरों की संख्या</th> <th>पका भोजन पैकेट</th> <th>कच्चा राशन किट</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="4">रुद्रपुर</td> <td>आजादनगर वार्ड नं 07</td> <td>ओम पब्लिक स्कूल</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>जगतपुरा</td> <td>बालिका विद्या मंदिर जू0हा0 स्कूल</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>जगतपुरा</td> <td>राजकीय प्राथमिक विद्यालय</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>जगतपुरा</td> <td>भंडारी कावेन्ट स्कूल</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>बाजपुर</td> <td>गुमसानी</td> <td>04 परिवारों को कच्चा राशन किट वितरित की गई</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>4</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>नानकमत्ता</td> <td>टूकड़ी एवं बिचवा</td> <td>प्रभावितों को गुरुद्वारे के माध्यम से भोजन वितरित किया गया।</td> <td>30</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>ग्राम टूकड़ी, बिचवा एवं कैथुलिया में प्रभावित परिवारों को गुरुद्वारे के माध्यम से भोजन कराया गया</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>नानकमत्ता</td> <td>कैथुलिया</td> <td>राजकीय प्राथमिक विद्यालय कैथुलिया</td> <td>15</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>गुरुद्वारे के माध्यम से भोजन कराया गया</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td rowspan="3">सितारगंज</td> <td>प्रहलाद पलसिया</td> <td>एक्चा पार्क भवन</td> <td>25</td> <td>36</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>अरविन्द नगर ढाई नं0</td> <td>राजकीय प्राथमिक विद्यालय</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>बरुआबाग झाड़ी</td> <td>राजकीय उच्चतर मा0 विद्यालय</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">कुल:-</td><td>307</td><td>293</td><td>4</td><td></td></tr> </tbody> </table>			क्र०	तहसील का नाम	संचालित राहत शिविरों का विवरण			वितरण भोजन का विवरण		अभियुक्ति	प्रभावित क्षेत्र का नाम	राहत शिविर का नाम	तहसील राहत शिविरों की संख्या	पका भोजन पैकेट	कच्चा राशन किट	1	रुद्रपुर	आजादनगर वार्ड नं 07	ओम पब्लिक स्कूल	45	50	—	—	2	जगतपुरा	बालिका विद्या मंदिर जू0हा0 स्कूल	51	51	—	—	3	जगतपुरा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	20	20	—	—	4	जगतपुरा	भंडारी कावेन्ट स्कूल	26	26	—	—	5	बाजपुर	गुमसानी	04 परिवारों को कच्चा राशन किट वितरित की गई	—	—	4	—	6	नानकमत्ता	टूकड़ी एवं बिचवा	प्रभावितों को गुरुद्वारे के माध्यम से भोजन वितरित किया गया।	30	—	—	ग्राम टूकड़ी, बिचवा एवं कैथुलिया में प्रभावित परिवारों को गुरुद्वारे के माध्यम से भोजन कराया गया	7	नानकमत्ता	कैथुलिया	राजकीय प्राथमिक विद्यालय कैथुलिया	15	—	—	गुरुद्वारे के माध्यम से भोजन कराया गया	8	सितारगंज	प्रहलाद पलसिया	एक्चा पार्क भवन	25	36	—		9	अरविन्द नगर ढाई नं0	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	35	40	—		10	बरुआबाग झाड़ी	राजकीय उच्चतर मा0 विद्यालय	60	70	—		कुल:-				307	293	4	
क्र०	तहसील का नाम	संचालित राहत शिविरों का विवरण			वितरण भोजन का विवरण		अभियुक्ति																																																																																											
		प्रभावित क्षेत्र का नाम	राहत शिविर का नाम	तहसील राहत शिविरों की संख्या	पका भोजन पैकेट	कच्चा राशन किट																																																																																												
1	रुद्रपुर	आजादनगर वार्ड नं 07	ओम पब्लिक स्कूल	45	50	—	—																																																																																											
2		जगतपुरा	बालिका विद्या मंदिर जू0हा0 स्कूल	51	51	—	—																																																																																											
3		जगतपुरा	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	20	20	—	—																																																																																											
4		जगतपुरा	भंडारी कावेन्ट स्कूल	26	26	—	—																																																																																											
5	बाजपुर	गुमसानी	04 परिवारों को कच्चा राशन किट वितरित की गई	—	—	4	—																																																																																											
6	नानकमत्ता	टूकड़ी एवं बिचवा	प्रभावितों को गुरुद्वारे के माध्यम से भोजन वितरित किया गया।	30	—	—	ग्राम टूकड़ी, बिचवा एवं कैथुलिया में प्रभावित परिवारों को गुरुद्वारे के माध्यम से भोजन कराया गया																																																																																											
7	नानकमत्ता	कैथुलिया	राजकीय प्राथमिक विद्यालय कैथुलिया	15	—	—	गुरुद्वारे के माध्यम से भोजन कराया गया																																																																																											
8	सितारगंज	प्रहलाद पलसिया	एक्चा पार्क भवन	25	36	—																																																																																												
9		अरविन्द नगर ढाई नं0	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	35	40	—																																																																																												
10		बरुआबाग झाड़ी	राजकीय उच्चतर मा0 विद्यालय	60	70	—																																																																																												
कुल:-				307	293	4																																																																																												
<p>अधिकतम तापमान – 28°C</p> <p>मौसम की स्थिति – बादल लगे है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● जनपद में 01 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>																																																																																																		

04	रुद्रप्रयाग	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 25°C      मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>रुद्रप्रयाग—केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107)</b> जवाड़ी बाईपास में अवरुद्ध है, सोनप्रयाग जाने वाले वाहनों को मुख्य बाजार, रुद्रप्रयाग से डायर्ट किया गया है।</li> <li>• <b>ऋषिकेश—श्रीनगर—रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07)</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• <b>ऊखीमठ—चोपता राष्ट्रीय राज मार्ग (107 ए)</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• <b>बांसवाड़ा—कर्णसिल राज्य मार्ग—56</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• जनपद में 01 राष्ट्रीय राजमार्ग एवं 14 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>
05	नैनीताल	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>आज दिनांक 14.08.2025 को तहसील नैनीताल के अन्तर्गत अतिवृष्टि के कारण काठगोदाम—हैडाखान राज्य मार्ग की सुरक्षा दीवार टूटने व भूस्खलन होने के कारण ग्रामवासियों की भूमि का कटाव हुआ है, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि एवं पशुहानि की सूचना नहीं है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• विस्तृत सूचना जनपद से प्राप्त होने पर प्रेषित की जायेगी।</li> </ul> <p>अधिकतम तापमान — 26°C      मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>कवारब—भवाली—ज्योलियाकोट राष्ट्रीय राजमार्ग—87</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• <b>रामनगर—बुवाखाल राष्ट्रीय राजमार्ग—121</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• <b>नैनीताल—हल्द्वानी राष्ट्रीय राज मार्ग—109</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• <b>गर्जिया—घुघुतियाधार—बेतालघाट—राज्य मार्ग—82</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• <b>रामनगर—भण्डापानी—अमगढ़ी राज्य मार्ग—71</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• <b>भवाली—धनाचूली राज्य मार्ग—</b> यातायात अवरुद्ध है।</li> <li>• <b>नैनीताल—कालाढूंगी राज्य मार्ग—</b> यातायात हेतु खुला है।</li> <li>• <b>गर्जिया—बेतालघाट—ओडाखान राज्य मार्ग—62</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• <b>काठगोदाम—चोरगलिया राज्य मार्ग</b> स्थान शेरनाला में अत्यधिक जल प्रवाह होने से यातायात रोका गया है।</li> <li>• जनपद में 03 राज्य मार्ग एवं 17 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोले जाने की कार्यवाही गतिमान है।</li> </ul>
06	चमोली	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — 22°C      मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ऋषिकेश—बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07)</b>— यातायात हेतु सुचारू है। (ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ के मध्य स्थान हनुमानचट्टी में भारी वर्षा के कारण मोटर पुल का एबेटमेन्ट क्षतिग्रस्त हुआ है जिस कारण उक्त पुल से 09 टन से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित है।)</li> <li>• <b>जोशीमठ—मलारी—नीती राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107B)</b>—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• <b>जोशीमठ—ओली मोटर मार्ग</b>—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• <b>बद्रीनाथ—माणा राष्ट्रीय राजमार्ग(बी0आर0ओ0)</b>—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>• जनपद में 01 राज्य मार्ग तथा 19 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु बाधित है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>

07	अल्मोड़ा	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — <math>25^{\circ}\text{C}</math>      मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य मार्ग—मैहलचौरा—बछुवाबाण—चौखुटिया राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>जनपद में 01 मुख्य जिला मार्ग, 01 अन्य जिला मार्ग तथा 24 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>
08	पिथौरागढ़	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — <math>27^{\circ}\text{C}</math>      मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>घाट—पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (<b>NH-09</b>) यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>घाट—पनार—गंगोलीहाट राष्ट्रीय राजमार्ग (<b>NH-309</b>) यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>पिथौरागढ़—धारचूला—तवाघाट—सोबला बॉर्डर मार्ग— यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>न्यूसोबला—तिदांग बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>गुंजी—कुट्टी—ज्यूलीकोंग बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>जौलजीबी—मुनस्यारी बॉर्डर मार्ग— यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>डगोली—सैलानी—दाङ्डिमखेत राज्य मार्ग (<b>SH-60</b>) यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>बैजनाथ—क्वीटी—मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग (<b>बी0आर0ओ0</b>) यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>तवाघाट—सोबला मोटर मार्ग (बार्डर मार्ग) यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>थल—मुनस्यारी राज्य मार्ग कि0मी0 168 में यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>मुनस्यारी—मिलम मोटर मार्ग (बार्डर मार्ग) कि.मी. 24 पर वॉशआउट होने के कारण अवरुद्ध है।</li> <li>धारचूला—तवाघाट राष्ट्रीय (<b>बी0आर0ओ0</b>) स्थान ऐलागाड़ के पास बोल्डर आने से यातायात हेतु बाधित है मार्ग सुचारू कार्य गतिमान है।</li> <li>घटियाबगढ़—लिपूलेख राष्ट्रीय राजमार्ग (<b>बी0आर0ओ0</b>) स्थान कि0मी0 10 में मलवा आने से बाधित है मार्ग सुचारू कार्य गतिमान है।</li> <li>जनपद में 02 राष्ट्रीय (<b>बी0आर0ओ0</b>), 01 बार्डर मार्ग एवं 22 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul> <p><u>विद्युत व्यवस्था—</u> तहसील कनालीछीना अन्तर्गत विर्काना, बचेत गाँव में 11 के0वी0 लाईन क्षतिग्रस्त होने से 21 गाँव तथा छाना में 22 गाँव में विद्युत व्यवस्था बाधित है।</p>
09	बागेश्वर	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — <math>29^{\circ}\text{C}</math>      मौसम की स्थिति — हल्की वर्षा हो रही हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>बैजनाथ—बागेश्वर—कपकोट—खरसाली राष्ट्रीय राज मार्ग—<b>109</b> यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>कौसानी—बैजनाथ राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>बागेश्वर—दोफाड़—धरमघर राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>जनपद में 01 राज्य मार्ग तथा 19 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को सचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>

10	चम्पावत	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — <math>29^{\circ}\text{C}</math>      मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।  <u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>टनकपुर—चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) यातायात हेतु सुचारू हैं।</li> <li>लोहाघाट—पंचेश्वर राज्य मार्ग (SH-10) यातायात हेतु सुचारू है</li> <li>ककराली गेट—तुलीगाड़—भैरव मन्दिर राज्य मार्ग (SH-108) यातायात हेतु सुचारू हैं।</li> <li>जनपद में 07 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>
11	पौड़ी गढ़वाल	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>1—दिनांक 06.08.2025 को समय प्रातः लगभग 10:00 बजे तहसील थलीसैण के अन्तर्गत स्थान ग्राम बाकुंडा के समीप गदेरा में पानी बढ़ने के कारण नेपाली मूल के मजदूरों के झोपड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। घटना का विवरण निम्नवत् है—</p> <p>लापता — 05 (02महिलाए, 02 पुरुष एवं 01 बच्चा)      घायल — 04      वाहन (उम्पर) — 01</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>पुलिस एवं राजस्व टीमों द्वारा खोज—बीन की जा रही है।</li> <li>विस्तृत सूचना जनपद से प्राप्त होने पर प्रेषित की जायेगी।</li> </ul> <p>अधिकतम तापमान — <math>19^{\circ}\text{C}</math>      मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।  <u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ऋषिकेश—श्रीनगर—रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राज मार्ग 58—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>धुमाकोट—कोटद्वार—रामनगर राष्ट्रीय राज मार्ग—121—कलीगढ़ के समीप पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण अवरुद्ध है।</li> <li>जनपद में 01 राज्य मार्ग, 20 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को सचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul> <p><b>पेयजल व्यवस्था—</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जल संस्थान श्रीनगर एवं पौड़ी की 166 योजनाएं क्षतिग्रस्त हैं। 165 अस्थाई रूप से सुचारू हैं एवं 01 पाबौ पेयजल योजना पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त है जिससे 07 गाँव प्रभावित हैं।</li> <li>जल संस्थान कोटद्वार में 53 योजनाएं क्षतिग्रस्त हैं। सभी योजनाओं में अस्थाई रूप से पानी की व्यवस्था सुचारू है।</li> </ul> <p><b>विद्युत व्यवस्था—</b> विद्युत विभाग कोटद्वार के अन्तर्गत 02 ग्रामों में विद्युत बाधित है। विद्युत बहाली का कार्य किया जा रहा है।</p>
12	देहरादून	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>अधिकतम तापमान — <math>25^{\circ}\text{C}</math>      मौसम की स्थिति — हल्की वर्षा हो रही है।  <u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>हबर्टपुर—विकासनगर—राष्ट्रीय राजमार्ग NH-123 (507)— यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>राष्ट्रीय राजमार्ग 707ए—त्यूनी—चकराता—बाटाघाट—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>राष्ट्रीय राजमार्ग 72 बी०—फेडजी—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>राष्ट्रीय राजमार्ग त्यूनी—चकराता—पोंटा साहिब (NH-72B)—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>हरिपुर—झाड़ी—क्वानू—मीनस राज्य मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>कालसी—चकराता—जजरेड राज्य मार्ग— यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>सहिया क्वानू (राज्य मार्ग—81) यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>जनपद में 16 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>

13	ठिहरी	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार:-</p> <p>अधिकतम तापमान — 23.5°C</p> <p>मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><b>नोट -ठिहरी बॉध का अधिकतम जल स्तर— 830.00 मीटर</b></p>								
		क्र. सं.	नदी/स्थल	जल स्तर (मीटर में)	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)					
<table border="1"> <tr> <td>1.</td><td>दिनांक 14.08.2025 को ठिहरी बॉध का जलस्तर</td><td>814.73</td><td>15,575</td><td></td><td></td></tr> </table> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ऋषिकेश-कीर्तिनगर राष्ट्रीय राजमार्ग-07 यातायात हेतु खुला है।</li> <li>त्यूनी-चकराता-मसूरी-धनोलटी-चम्बा-ठिहरी-मलेथा राष्ट्रीय राजमार्ग-707ए-यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>ऋषिकेश-चम्बा-धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-94) यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>ऋषिकेश-देवप्रयाग-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-58) यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>गुल्लरनाई-सिलखणी-मठियाली राज्य-76 यातायात हेतु सुचारू है।</li> <li>नरेन्द्रनगर-रानीपोखरी राज्य -77 यातायात हेतु सचय है।</li> <li>जनपद में 16 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।</li> </ul>					1.	दिनांक 14.08.2025 को ठिहरी बॉध का जलस्तर	814.73	15,575		
1.	दिनांक 14.08.2025 को ठिहरी बॉध का जलस्तर	814.73	15,575							
<p>संलग्न— मौसम विभाग से दिनांक 14.08.2025 को सायं 6:30 बजे प्राप्त बुलेटिन (ई-मेल से प्राप्त सूचना के अनुसार) उत्तराखण्ड के लिए 05 दिनों की जनपद स्तरीय मौसम चेतावनी।</p>										

### **निम्नलिखित को सचनार्थः—**

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
  2. मुख्य निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
  3. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, आपदा प्रबन्धन सलाहकार समिति, उत्तराखण्ड।
  4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन।
  5. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
  6. सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
  7. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
  8. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
  9. सचिव, पर्यटन विभाग/नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
  10. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
  11. सचिव, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड शासन।
  12. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
  13. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
  14. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
  15. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
  16. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
  17. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन/क्रियान्वयन), य०एस०डी०एम०ए०, उत्तराखण्ड।
  18. जी.ओ.सी., उत्तराखण्ड सब एरिया, देहरादून।
  19. पुलिस महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमाद्वार, देहरादून।
  20. पुलिस महानिरीक्षक, एस०डी०आर०एफ०, देहरादून।
  21. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
  22. पुलिस महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ. देहरादून।
  23. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूकाडा।
  24. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
  25. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
  26. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, य०एस०डी०एम०ए०, उत्तराखण्ड।
  27. महानिदेशक, सूचना निदेशालय, देहरादून।
  28. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
  29. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
  30. अपर निदेशक, पर्यटन विभाग, गढ़ीकैन्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड।
  31. विशेष कार्याधिकारी, चारधाम यात्रा परिषद, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।
  32. नियंत्रण कक्ष, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
  33. नियंत्रण कक्ष, एन०डी०एम०ए०, नई दिल्ली।

34. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून।
35. कमाण्डेट, 15वीं वाहनी एन0डी0आर0एफ0, गदरपुर, ऊधम सिंह नगर।
36. कमाण्डेट, एस0डी0आर0एफ0, देहरादून, उत्तराखण्ड।
37. एकीकृत नियंत्रण कक्ष—आपातकालीन प्रतिक्रिया (आई.सी.ई.आर.—आर.ई.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
38. संयुक्त निदेशक, आई0बी0, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, (एस0 आई0 बी0) देहरादून।
39. समस्त जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
40. पुलिस चारधाम कन्ट्रोल रूम, पटेल भवन, कचहरी, देहरादून।
41. गार्ड फाईल।

(नरेन्द्र सिंह रावत)  
ड्यूटी ऑफिसर/अनु सचिव  
राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र।