

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र
(यू०एस०डी०एम०ए०) आई०टी० पार्क देहरादून, उत्तराखण्ड

दूरभाष नं० —(Toll Free-1070)
 0135-2710335/34
 मो०न० —8218867005, 9058441404

दिनांक— 30.08.2025
 प्रातः— 11:00 बजे

संख्या— /SEOC/27(2023-24)

(चारधाम यात्रा से संबंधित सूचना—आंकड़े विगत दिवस सांयः 07:00 बजे तक के हैं।) As latest update by the districts

क्र. स.	धाम के नाम	पर्यटक/तीर्थयात्रियों की संख्या		वाहनों की संख्या		तीर्थ यात्रा में मृतक/लापता व्यक्ति (04 मई 2025 से आतिथि तक)							
		विगत दिवस (7:00PM)	क्रमिक विगत दिवस (7:00PM)	विगत दिवस (7:00PM)	क्रमिक विगत दिवस (7:00PM)	वर्तमान दिवस	स्वास्थ्य खराब होने के कारण सामान्य मृत्यु	अन्य कारणों से मृतक	प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक	घायल/लापता	कुल मृतक/घायल/लापता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	बद्रीनाथ (04 मई 2025 से)	1256	1285296	166	175402	—	45	01	-	-	-	46	
	श्री हेमकृष्ण साहिब	202	250137			—	—	—	01	—		01	
2.	केदारनाथ (02 मई 2025 से)	685	1472385	768	728424	—	73	07 हैली कैश (15जून, 2025)	03	03	—	86	
3.	गंगोत्री (30 अप्रैल 2025 से)		669214		79933	—	16		—	—	—	22	
	गौमुख		8114			—	—		—	—	—	—	
4.	यमुनोत्री (जानकीचट्टी) (30 अप्रैल 2025 से)		586504		56865		21	01	03	01	01	27	
	कुल	2143	4271650	934	1040624	—	155	15	07	04	01	182	

(जनपद पिथौरागढ़—कैलाश मानसरोवर यात्रा का विवरण)

क्र. स.	दिनांक	दल का नाम	पुरुष	महिला	कुल योग	अभियुक्ति
1	05.08.2025	चतुर्थ दल	34	14	48	यात्रा पूर्ण।
2.	09.08.2025	पंचम दल	37	13	50	यात्रा पूर्ण।
	कुल योग	71	27	98		

Natural Disaster Report (Districtwise)

as latest update by the districts

Summary (Date 01-04-2025 to Till date)

S.N	Affected District	Human Losses			Animal Losses		Houses			
		Dead	Injured	Missing	Big	Small	Partially	Severely	Fully	Cowshed
01	Almora	1	0	0	6	3	142	12	1	7
02	Bageshwar	2	6	3	2	113 (42 Chicken)	138	4	4	6
03	Chamoli	11	12	01	12		78	2	79	3
04	Champawat	3	1	0	2	0	28	2	0	1
05	Dehradun	7	3	0	10	0	79	0	2	4
06	Haridwar	1	0	0	3	0	37	0	0	0
07	Nainital	2	0	0	5	1200 (Chicken)	43	4	3	0
08	Pauri	9	60	07	13		668	7	17	3
09	Pithoragarh	5	0	0	3	137	140	23	8	4
10	Rudraprayag	5	-	08	0	0	112	06	01	0
11	Tehri	4	0	0	5	5	292	4	2	3
12	U.S.Nagar	8	4	0	4	3	6	0	0	3
13	Uttarkashi	16	21	76	23	0	65	7	112	1
	Total 01 April 2025 to Till Date	74 (64+4)	107 (61+46)	95	88	1481 (239 Small) (1242 Chicken)	1828	71	229	35

Note: 1.उपरोक्त तालिका में वर्णित 74 मृतकों में से (04 मृतक वन्य जीव संघर्ष राज्य आपदा) तथा 105 घायलों में से (46 घायल वन्य जीव संघर्ष राज्य आपदा) सम्बंधित हैं।

2.जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत 16 मृतकों में से 02 मृतक धराली आपदा के तथा 95 लापता में से 67 लापता धराली आपदा के दर्शाये गये हैं।

Road Accident Report (District wise)
Summary (Date 01-06-2025 to Till date)

S.No	District	Human Losses		
		Dead	Injured	Missing
01	Almora	05	06	—
02	Bageshwar	—	04	—
03	Chamoli	05	46	—
04	Champawat	03	08	—
05	Dehradun	12	21	01
06	Haridwar	01	02	—
07	Nainital	12	17	—
08	Pauri	07	04	02
09	Pithoragarh	14	26	—
10	Rudraprayag	10	24	05
11	Tehri	08	92	02
12	U.S.Nagar	—	18	—
13	Uttarkashi	05	13	—
Total		82	281	10

Updated Status of Closed Roads (District wise)

S.N	District Name				
01	Almora	01 MDR	02		03
02	Bageshwar	01 MDR	03	05	09
03	Chamoli	02 MDR, 02 ODR	27	30	61
04	Champawat	01 SH	-	-	01
05	Dehradun		10	10	20
06	Haridwar		01	-	01
07	Nainital	02 SH	01	01	04
08	Pauri	01MDR, 02 ODR	3	10	16
09	Pithoragarh	03 NH (BRO) 02 BORDER	10	16	31
10	Rudraprayag				
11	Tehri	01 SH	08	15	24
12	U.S.Nagar				
13	Uttarkashi	02 NH	15	22	39
Total		05 NH, 02 SH, 05 MDR, 02 ODR	80	109	209

क्र. सं	जनपद	जनपदों से प्राप्त सूचनाओं का विवरण
1.	उत्तरकाशी	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार— दिनांक 05.08.2025 को समय अपराह्न लगभग 1:50 बजे तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत अत्यधिक अतिवृष्टि होने के कारण स्थान धराली मध्ये खीरगाड़ में जलस्तर बढ़ने से धराली बाजार में होटल/आवासीय भवन के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने तथा कई व्यक्तियों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी।</p> <p>1— राहत एवं बचाव दल द्वारा विभागों/संस्थाओं के साथ हर्षिल में राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है—कुल—979 (जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सेना, स्पेशल फोर्सेज, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, आई.टी.बी.पी., बी0आर0ओ0 तथा अन्य कई केन्द्रीय एजेंसियों/राज्य एजेंसियों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार किया जा रहा है)।</p> <p>2— रेस्क्यू में लगाये गये हैलीकॉप्टर—</p> <ul style="list-style-type: none"> दिनांक 30.08.2025 को प्रातः तक राहत एवं बचाव कार्य, राशन व राहत सामग्री इत्यादि कार्यों हेतु कुल 550 Sorties की गई है। आज दिनांक 30.08.2025 को प्रातः तक कोई भी शॉटी नहीं की गई।

- 3— रेस्क्यू का विवरण—
अभी तक कुल 1386 (960 यात्री एवं 426 स्थानीय लोगों) का रेस्क्यू किया गया है।
- 4— जिला प्रशासन, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 05.08.2025 को ग्राम धराली में आयी आपदा के कारण मृत/लापता व्यक्तियों की सूची जारी की गयी है, जिसमें मृत—02, लापता—67 (जिसमें 25 नेपाली मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं।)
- 5— IG SDRF के नेतृत्व में Incident Commandant Post (ICP) धराली में स्थापित हो गई है तथा धराली में सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्र में सभी SAR Operation Agencies को प्रभावी तौर से समन्वित करते हुए इन्सीडेन्ट कमाण्डर (I.C) द्वारा Sectors में बांट कर युद्धस्तर पर खोज एवं बचाव का कार्य लगातार किया जा रहा है।
- 6— धराली से मुख्य झूला ब्रिज बेस मुख्या Side को भागीरथी नदी के कटाव से बचाने एवं तत्काल मजबूत करने हेतु पी0डब्ल्यू0डी0 को निर्देशित किया गया है, साथ ही ब्रिज के धराली Side के base के नीचे से मलवा हटाकर भागीरथी नदी के जल प्रवाह को regulate करने की जरूरत है।

क्र. सं.	दिनांक	SAR Team	कार्य का विवरण
1.	29.08.2025 को सायं 6:00 बजे तक	NDRF Sector-A	<ul style="list-style-type: none"> 01 SAR व MRT Teams (35 Personnel) ने Sector-A में 04 साईटों पर Manual search, Technical Search किया गया। धराली में 05 ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता तथा इलाज की सुविधा दी गयी। SAR operation में GPR, VLC थर्मल इमेजर, ड्रोन इत्यादि विशेष उपकरणों का प्रयोग किया। 04 SAR धराली साईटों के 42 वर्ग मी0 Hand Tools की मदद से clear किया गया। Best practice- सभी SAR Teams से Better synergy तथा Coordination. मेडिकल सहायता एवं इलाज उपलब्ध कराया गया।
2.		SDRF Sector-B	<ul style="list-style-type: none"> SAR Team, Canine Team, Flood Rescue Team, Rescue Team HART, ROP team मेडिकल/पैरामेडिकल टीम तथा कम्यूनिटी किचन टीम (15 Personnel) द्वारा धराली में कार्य कर रही है। SAR धराली साईटों में टीम द्वारा सर्च एण्ड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तथा 20 वर्ग मी0 clear किया गया। सिंचाई विभाग द्वारा हर्षिल झील क्षेत्र में पानी की सुरक्षित निकासी के लिए 01 पोकलैंड मशीन तैनात की गई तथा एस0डी0आर0एफ0 टीम द्वारा मशीन में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। 01 मेडिकल टीम द्वारा धराली में चिकित्सा

				<p>शिविर लगाकर स्थानीय लोगों को चिकित्सा सहायता एवं दवाईयाँ प्रदान की गई।</p> <ul style="list-style-type: none"> धराली में 01 सामुदायिक रसोई संचालित है, जिसमें धराली में 203 लोगों व अन्य को भोजन कराया गया।
	3.		ITBP Sector-C	<ul style="list-style-type: none"> 12 Troops की SAR टीम ने 01 साईट पर खोज एवं बचाव कार्य हेतु उत्थनन उपकरणों का उपयोग करके खुदाई की गई तथा लगभग 30 वर्ग मीटर इलाका clear किया गया।
	4.		Army Sector-D	<p>कुल Troops की संख्या: 379 (शामिल Sector-D-148)</p> <p><u>संसाधनों के साथ सौंपे गए कार्य—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ हर्षिल और धराली में खोज एवं बचाव (SAR Ops Sector-D) —149 ✓ हर्षिल आर्मी हेलीपैड पर हवाई रखरखाव व संचालन —22 ✓ धरासू में ट्रांस शिपमेंट पॉइंट —25 ✓ टेकला और मातली में ट्रांजिट नियंत्रण बिंदु —10 ✓ हर्षिल सेक्टर में Restoration work —75 ✓ हर्षिल सेक्टर में संचार व्यवस्था —14 ✓ हर्षिल में सम्पर्क कार्य —43 ✓ हर्षिल सेक्टर में Repair Maintenance —42 <p>Sector-D में SAR ऑपरेशन</p> <ul style="list-style-type: none"> 149 troops ने निचले कैम्प हर्षिल एवं धराली में खोज एवं बचाव अभियान चलाया गया है तथा 02 GPR, 09 SAR dogs and खुदाई की मशीन का उपयोग किया गया। 02 सर्च टीम ने उच्च शक्ति मेटल डिडेक्टर (Reco RDR) द्वारा Sites की स्कैनिंग की गई है तथा एक Column द्वारा SAR Ops धराली में किया गया। धराली—मुखवा झूलापुल का Maintenance का कार्य किया। Multiple संभावित स्थानों पर खुदाई की गई तथा धराली में Plant equipments की सहायता से Road connectivity पर कार्य किया गया। Army Camp हर्षिल से NH-34 राष्ट्रीय राज मार्ग का मरम्मत का कार्य व Maintenance किया गया। पुराने धराली को नए धराली गाँव से जोड़ने वाले पैदल पुल का निर्माण व मरम्मत की गई। ड्रोन और खोज एवं बचाव कुत्तों का उपयोग करते हुए भागीरथी नदी के किनारे हर्षिल से ज्ञाला तक लापता लोगों की खोज की गई।

			<ul style="list-style-type: none"> धराली और हर्षिल में सड़क संपर्क मार्ग की बहाली का कार्य किया गया। धराली एवं हर्षिल में कई संदिग्ध स्थलों पर खुदाई और मैन्युअल खोज की गई। धराली में संपर्क स्थापित करने के लिए संयंत्र उपकरणों का उपयोग करके सड़क निर्माण। हर्षिल झील के जलप्रवाह को बढ़ाने हेतु सिंचाई विभाग की सहायता के लिए आर्मी का जे०सी०बी० लगाया गया। <p>Best practice-</p> <ul style="list-style-type: none"> पुरानी धराली व नई धराली को जोड़ने वाले फुट ब्रिज को relocate किया।
5.		BRO	<ul style="list-style-type: none"> ऋषिकेश Km 0.0 से Km 245 तक सड़क यातायात के लिए सुचारू कर दी गई है, साथ ही लिमचीगाड़ पुल भार प्रतिबंधों के साथ यातायात के लिए खोल दिया गया है। <p>Km. 201 (पापड़गाड़)</p> <ul style="list-style-type: none"> भूस्खलन क्षेत्र 35X5X2.5 mtr 01 Excavater तथा 01 Wheel Loader संसाधन तैनात किये गये। <p>Km. 221 (काली पहाड़ी)</p> <ul style="list-style-type: none"> मार्ग लगभग 220 मी० washed out हुआ है। 01 Excavater संसाधन तैनात किये गये। 01 जे.इ.एवं 15 मजदूर तैनात है। सड़क के बह गये हिस्से की खाई को भरने तथा सड़क की सतह में सुधार लाने का कार्य किया गया छोटे वाहनों के लिए मार्ग खोल दिया गया है। <p>Km. 221–222 डबरानी (Balkandar Mandir)</p> <ul style="list-style-type: none"> Km. 222.92–80 मार्ग छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। Km. 221.85–50 मी० 01 Excavater, 01 JCB एवं 02 टिप्पर संसाधन तैनात किये गये। सभी वाहनों के लिए सड़क सम्पर्क हेतु सुधार कार्य चल रहा है। <p>Km. 249 धराली</p> <ul style="list-style-type: none"> उक्त कार्य हेतु 02 उत्खनन मशीनें, 02 जेसीबी लगाई गई हैं। 01 अधिकारी, 01 जेर्इ तथा 25 मजदूर कार्य कर रहे हैं। Road traffic छोटे वाहनों के लिए खोला

				<p style="text-align: right;">गया।</p> <p>हर्षिल झील में ढूबी रोड़</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ हर्षिल झील क्षेत्र में कार्य क्षेत्र 380 मी०। ✓ कार्य पूर्ण किया गया 291 मी०। ✓ मार्ग को 4X4 वाहनों हेतु सुचारू कर दिया गया है। ✓ 03 Excavater एवं 05 टिप्पर संसाधन तैनात किये गये हैं। 				
				<p>7— धराली से मुखवा का मुख्य झूला ब्रिज बेस मुखबा Side को भागीरथी नदी के कटाव से बचाने एवं तत्काल मजबूत करने हेतु पी०डब्ल्य०डी० को निर्देशित किया गया है, साथ ही ब्रिज के धराली Side के base के नीचे से मलवा हटाकर भागीरथी नदी के जल प्रवाह को regulate करने की जरूरत है।</p> <p>8— भागीरथी नदी के रुके हुए जल प्रवाह से बनी झील पर जल निकासी कार्य हेतु, SDRF, NDRF, UJVNL तथा सिंचाई विभाग की टीम जलप्रवाह व निकासी को बढ़ाने हेतु लगातार कार्य किया जा रहा है। दिनांक 29.08.2025 को पी०डब्ल्य०डी० के पोकलैण्ड ने लगातार जल निकासी हेतु 170 मी० चैनल बनाया गया।</p> <p>9— हर्षिल में GMVN Guest house की तरफ भागीरथी नदी द्वारा किये जा रहे कटाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पी०डब्ल्य०डी० एवं सिंचाई विभाग द्वारा wire crate लगाने की कार्यवाही तथा विपरीत Side से मलवा हटाने का कार्य भी शुरू किया गया है।</p> <p>10— दिनांक 29.08.2025 को BRO तथा PWD द्वारा हर्षिल से धराली को जोड़ने वाले झील में ढूबे मार्ग से नया मार्ग बनाकर 4X4 वाहनों हेतु सुचारू कर दिया गया है।</p> <p>11— दिनांक 29.08.2025 को हर्षिल बाजार क्षेत्र के बाधित मार्ग को वाहनों के लिए सुचारू कर दिया गया है।</p> <p>12— सभी रेस्क्यू एजेन्सीज विशेष उपकरणों जैसे—जी०पी०आर०, थरमल इमेजर, ड्रोन, लिडार, वी.एल.सी. कैमरा, लाईव डिटेक्टर, एक्सो थर्मल कटिंग उपकरण इत्यादि से लैस होकर लगातार कार्य कर रहे हैं।</p> <p>13— मेडिकल टीम का विवरण—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● धराली एवं हर्षिल में— 02 मेडिकल टीम (04 डाक्टर, 01 फार्मासिस्ट, 02 नर्सिंग अधिकारी 01 एवं 01 वार्ड बॉय) व 03 एम्बुलेंस ● मातली में— चिकित्सक— 01, फार्मासिस्ट—01, नर्सिंग—01 एवं व एम्बुलेंस—02। ● DH उत्तरकाशी — समस्त विशेषज्ञ चिकित्सक सहित मेडिकल टीम। <p>भर्ती किये गये घायलों का विवरण—</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">एम०एच० देहरादून</td> <td style="width: 50%; text-align: right; vertical-align: bottom;"><u>—02</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;"><u>कुल</u> <u>—02</u></td> </tr> </table> <p>14— वर्तमान में BSNL, Airtel एवं Jio का मोबाइल नेटवर्क तथा विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।</p>	एम०एच० देहरादून	<u>—02</u>		<u>कुल</u> <u>—02</u>
एम०एच० देहरादून	<u>—02</u>							
	<u>कुल</u> <u>—02</u>							

स्यानाचट्टी में यमुना नदी में मलवा आने के कारण झील की स्थिति—

दिनांक 21.08.2025 को समय सायं लगभग 4:25 बजे तहसील बड़कोट के अन्तर्गत यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान स्यानाचट्टी में यमुना नदी में गढ़गाड़ में मलवा आने के कारण आंशिक अवरोध उत्पन्न हुआ है वर्तमान में यमुना नदी से जल निकासी हो रही है परन्तु मलवे के कारण रफ्तार धीमी है जिसके कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी।

- वर्तमान में वर्षा होने के कारण पुल के नीचे Silt (गाद) जमा होने से जल स्तर में वृद्धि हुई है। सिंचाई विभाग द्वारा Silt (गाद) को हटाने का कार्य किया जा रहा है तथा उपरोक्त झील से लगातार पानी की निकासी हो रही है।
- स्याना चट्टी पुल को यातायात के लिए खोल दिया गया है।
- यमुना नदी अवरोध स्थल पर नदी चैनेलाईजेशन का कार्य गतिमान है दिनांक 28 एवं 29.08.2025 को मशीनों द्वारा लगभग 1000 घन मी० मलवा हटा दिया गया है। कार्यस्थल पर सिंचाई विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद हैं तथा 03 पौकलेन मशीन, 20 मजदूर उक्त स्थान पर तैनात हैं।
- स्यानाचट्टी में राजस्व, खाद्य पूर्ति, सिंचाई विभाग, एन०एच० बड़कोट, पुलिस, वन विभाग, एन०डी०आर०एफ०, एस०डी०आर०एफ० आदि टीमें मौजूद हैं। विद्युत एवं पेयजल व्यवस्था सुचारू हैं।
- खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा सामुदायिक किंचन की व्यवस्था की गयी है जिसमें प्रभावित स्थानीय लोगों एवं रेस्क्यू टीम को भोजन कराया जा रहा है। स्यानाचट्टी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार रसोई गैस वितरित किये गये हैं तथा डीजल/पैट्रोल की व्यवस्था की गयी है।

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—

नदियों का जलस्तर (प्रातः 08:00 बजे)

- भागीरथी नदी का जलस्तर (गेज रिपोर्ट तिलोथ पुल से)— 1120.58 मीटर (खतरे का स्तर—1123.00 मी०)।
वर्षा के आंकड़े—

मुख्यालय—	31.0 मि.मी.	भटवाड़ी—	11.0 मि.मी	झूण्डा—	60.0 मि.मी.
बड़कोट—	45.0 मि.मी.	पुरोला—	15.0 मि.मी	मोरी—	18.0 मि.मी

अधिकतम तापमान — 31°C

मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।

- **ऋषिकेश—यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-134)** कल्याणी, हरेती एवं नारद चट्टी तथा जगंलचट्टी के पास मार्ग वॉसआउट होने के यातायात हेतु अवरुद्ध है। मार्ग को सुचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- **ऋषिकेश—गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34)** हर्षिल तक यातायात हेतु सुचारू है। हर्षिल से गंगोत्री तक 4X4 वाहनों हेतु मार्ग सुचारू है।
- **विकासनगर—बड़कोट—राष्ट्रीय राजमार्ग—(NH-507)** यातायात हेतु सुचारू है।
- जनपद में 02 एन.एच. तथा 37 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
- **विद्युत व्यवस्था—**
- तहसील—भटवाड़ी से गंगोत्री तक 15 गांव एवं तहसील—बड़कोट के बड़ियार क्षेत्र में 10 ग्रामों में विद्युत आपूर्ति बाधित है।
- **पेयजल व्यवस्था—**
- तहसील—भटवाड़ी के 03 ग्रामों पेयजल व्यवस्था बाधित है। सुचारू कार्य गतिमान है।

02	हरिद्वार	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसार—			
		वर्षा के आंकड़े—	रुड़की—	6.0 मि.मी.	लक्सर—
गंगा नदी का जलस्तर (सायं 5:00 बजे)					
		गंगा नदी		— 292.65 मी० (खतरे का स्तर—294.00मी०)	
		अधिकतम तापमान		— 31°C	
		मौसम की स्थिति		— मौसम साफ है।	

		<ul style="list-style-type: none"> जनपद में 01 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है। 														
03	उधम सिंह नगर	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना अनुसार:-</p> <p>वर्षा के आंकड़े-</p> <table border="1"> <tr> <td>खटीमा—</td> <td>63.00 मि.मी.</td> <td>सितारगंज—</td> <td>17.00 मि.मी.</td> <td>किंच्छा—</td> <td>5.0 मि.मी.</td> </tr> </table> <p>अधिकतम तापमान — 31°C मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> जनपद में 01 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध है। 	खटीमा—	63.00 मि.मी.	सितारगंज—	17.00 मि.मी.	किंच्छा—	5.0 मि.मी.								
खटीमा—	63.00 मि.मी.	सितारगंज—	17.00 मि.मी.	किंच्छा—	5.0 मि.मी.											
04	रुद्रप्रयाग	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार-</p> <p>दिनांक 29.08.2025 की प्रातः लगभग 04:54 बजे जनपद के तहसील बसुकेदार एवं जखोली क्षेत्रान्तर्गत छेनागाड़, तालजामण के बगड़ तोक, बडेथ, स्पूर, किमाणा तथा अरखुण्ड में अतिवृष्टि की घटना घटित हुई जिससे गदरों में पानी/मलबा आने के कारण 30 से 40 परिवारों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई थी उक्त के साथ ही कुछ मकानों, छानियों के क्षतिग्रस्त होने, तथा कुछ पशुओं के दबने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना का विवरण निम्नवत् है—</p> <p>1— जखोली—</p> <p>मानव हानि — 01 (श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री जसपाल लाल निवासी—जखोली) 02 भवनों में मलबा घुसना।</p> <p>2—छेनागाड़ बाजार—</p> <table> <tr> <td>लापता</td> <td>— 08</td> </tr> <tr> <td>घायल</td> <td>— 01</td> </tr> <tr> <td>भवन हानि</td> <td>— 15</td> </tr> <tr> <td>दुकानें</td> <td>— 18</td> </tr> </table> <p>लापता व्यक्तियों का विवरण—</p> <ol style="list-style-type: none"> सते सिंह नेगी निवासी भैवर गांव, हाल निवास—छेनागाड़ कुलदीप सिंह नेगी, वनश्रमिक, निवासी छेनागाड़ नीरज (दुकानदार) राज बुगाना ग्राम—डांगी। अज्ञात — 04 श्रमिक <p>3— तालजामण—</p> <table> <tr> <td>भवन हानि</td> <td>— 02</td> </tr> <tr> <td>गौशाला</td> <td>— 02</td> </tr> <tr> <td>मिलन केन्द्र</td> <td>— 01</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> 200 व्यक्तियों को सुरक्षित सरकारी विद्यालय में ठहराया गया है तथा 40 फंसे हुए व्यक्तियों को एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 एवं राजस्व टीम द्वारा सुरक्षित निकाला गया है, जिनकी खाने की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कुछ भवनों के अंदर मलबा भर गया है एवं कृषि भूमि तथा फलदार वृक्ष क्षतिग्रस्त हुए हैं। विद्युत एवं पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त हुई हैं। <p>4— स्पूर—</p> <p>पशुहानि — 08 (02 भैंस, 02 बैल, एवं 04 खच्चर)</p> <ul style="list-style-type: none"> किमाणा—कृषि भूमि क्षतिग्रस्त तथा सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। अरखुण्ड में मछली तालाब व मुर्गी फार्म बहने की सूचना है। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 डी0डी0आर0एफ0, पुलिस, अग्निशमन टीम तथा राजस्व की टीम द्वारा मौके पर पहुँच कर खोज एवं बचाव का लगातार कार्य कर रही है। मेडिकल टीम द्वारा घटना स्थल पर पहुँच कर चिकित्सीय कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन के स्तर से प्रभावित परिवारों के लिए कम्यूनिटी किचन की व्यवस्था की की गई है, साथ ही यथा आवश्यकता राहत शिविर की व्यवस्था की है। 	लापता	— 08	घायल	— 01	भवन हानि	— 15	दुकानें	— 18	भवन हानि	— 02	गौशाला	— 02	मिलन केन्द्र	— 01
लापता	— 08															
घायल	— 01															
भवन हानि	— 15															
दुकानें	— 18															
भवन हानि	— 02															
गौशाला	— 02															
मिलन केन्द्र	— 01															

	<ul style="list-style-type: none"> जिलाधिकारी अपनी सम्पूर्ण जिला प्रशासन एवं DDMA की टीमों के साथ मौके पर मौजूद होकर पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व एवं monitring कर रहे हैं। <p><u>वर्षा के आंकड़े—</u></p> <table border="1"> <tr> <td>रुद्रप्रयाग—</td><td>3.0 मि.मी.</td> <td>ऊखीमठ —</td><td>57.75 मि.मी.</td> <td>जखोली—</td><td>15.0 मि.मी.</td> </tr> </table> <p>नदियों का जलस्तर (प्रातः 08:00 बजे)</p> <p>अलकनन्दा — 626.60 मी0 (खतरे का स्तर — 627.00मी0) मन्दाकिनी — 625.40 मी0 (खतरे का स्तर — 626.00मी0)</p> <p>अधिकतम तापमान — 29°C मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> रुद्रप्रयाग—केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107) तिलवाड़ा—रामपुर के समीप मलवा आने के कारण यातायात हेतु अवरुद्ध है। ऋषिकेश—श्रीनगर—रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07) यातायात हेतु सुचारू है। ऊखीमठ—चोपता राष्ट्रीय राज मार्ग (107 ए) यातायात हेतु सुचारू है। बांसवाड़ा—कर्णसिल राज्य मार्ग—56 यातायात हेतु सुचारू है। जनपद में 09 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है। <p>जल संरक्षण— जनपद अन्तर्गत कुल 134 पेयजल लाईने क्षतिग्रस्त हैं जिनमें विभाग द्वारा पानी आपूर्ति की अस्थायी व्यवस्था की गयी है।</p> <p>पेयजल निगम— तहसील जखोली क्षेत्र के अन्तर्गत पौठी, गधेरा जवाड़ी और रौठिया पेयजल योजना 50 मी0 लगभग क्षतिग्रस्त है (वैकल्पिक व्यवस्था प्राकृतिक स्रोत)।</p>	रुद्रप्रयाग—	3.0 मि.मी.	ऊखीमठ —	57.75 मि.मी.	जखोली—	15.0 मि.मी.
रुद्रप्रयाग—	3.0 मि.मी.	ऊखीमठ —	57.75 मि.मी.	जखोली—	15.0 मि.मी.		

05	नैनीताल	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p><u>वर्षा के आंकड़े—</u></p> <table border="1"> <tr> <td>खनस्यूं</td><td>16.0 मि.मी.</td><td>हल्द्वानी—</td><td>16.0 मि.मी.</td><td>कैंचीधाम—</td><td>6.4 मि.मी.</td></tr> <tr> <td>बेतालघाट—</td><td>6.5 मि.मी.</td><td>नैनीताल—</td><td>4.5 मि.मी.</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>अधिकतम तापमान — 24°C मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति—</u></p> <ul style="list-style-type: none"> कवारब—भवाली—ज्योलियाकोट राष्ट्रीय राजमार्ग—87 यातायात हेतु सुचारू है। रामनगर—बुवाखाल राष्ट्रीय राजमार्ग—121 यातायात हेतु सुचारू है। नैनीताल—हल्द्वानी राष्ट्रीय राज मार्ग—109 यातायात हेतु सुचारू है। भवाली—धनाचूली राज्य मार्ग— यातायात हेतु सुचारू है। नैनीताल—कालादूंगी राज्य मार्ग—यातायात हेतु खुला है। गर्जिया—बेतालघाट—ओडाखान राज्य मार्ग—62 यातायात हेतु अवरुद्ध है। काठगोदाम—चोरगलिया राज्य मार्ग— यातायात हेतु सुचारू है। रामनगर—भण्डापानी—अमगढ़ी राज्य मार्ग—71— मार्ग यातायात हेतु बाधित है। गर्जिया— घुघुतियाधार—बेतालघाट—राज्य मार्ग—82— मार्ग यातायात हेतु बाधित है। जनपद में 02 राज्य मार्ग एवं 02 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें सुचारू करने की कार्यवाही की जा रही है। 	खनस्यूं	16.0 मि.मी.	हल्द्वानी—	16.0 मि.मी.	कैंचीधाम—	6.4 मि.मी.	बेतालघाट—	6.5 मि.मी.	नैनीताल—	4.5 मि.मी.		
खनस्यूं	16.0 मि.मी.	हल्द्वानी—	16.0 मि.मी.	कैंचीधाम—	6.4 मि.मी.									
बेतालघाट—	6.5 मि.मी.	नैनीताल—	4.5 मि.मी.											

06	चमोली	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>दिनांक 29.08.2025 को समय प्रातः लगभग 03:00 बजे तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम मोपाटा में अतिवृष्टि की घटना घटित हुई जिसके कारण 01 आवासीय भवन एवं 01 गौशाला के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है—</p> <table> <tr> <td>मृतक</td><td>— 02</td></tr> <tr> <td>सामान्य घायल</td><td>— 02</td></tr> <tr> <td>पशु हानि (लापता)</td><td>— 20</td></tr> <tr> <td>भवन क्षतिग्रस्त</td><td>— 01</td></tr> <tr> <td>गौशाला क्षतिग्रस्त</td><td>— 01</td></tr> </table>	मृतक	— 02	सामान्य घायल	— 02	पशु हानि (लापता)	— 20	भवन क्षतिग्रस्त	— 01	गौशाला क्षतिग्रस्त	— 01
मृतक	— 02											
सामान्य घायल	— 02											
पशु हानि (लापता)	— 20											
भवन क्षतिग्रस्त	— 01											
गौशाला क्षतिग्रस्त	— 01											

मृतकों का विवरण—

1. श्रीमती कमला देवी, उम्र—60 वर्ष, पत्नी श्री तारा सिंह, निवासी ग्राम मोपाटा, देवाल, थराली।
2. श्री तारा सिंह उम्र—62 वर्ष, पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी ग्राम मोपाटा, देवाल, थराली।

घायलों का विवरण—

- 1 श्रीमती दुर्गा देवी, उम्र—37 वर्ष, पत्नी श्री विकम सिंह, निवासी ग्राम मोपाटा, देवाल, थराली।
- 2 श्री विकम सिंह उम्र—45 वर्ष, पुत्र श्री आलम सिंह, निवासी ग्राम मोपाटा, देवाल, थराली।
- उक्त घायल व्यक्तियों का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवाल में चल रहा है।
- डी0डी0आर0एफ0, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन टीम तथा राजस्व की टीम द्वारा घटनास्थल पर खोज—बचाव का कार्य किया जा रहा है।
- विस्तृत सूचना जनपद से प्राप्त होने पर प्रेषित की जायेगी।

दिनांक 29.08.2025 को समय सायं 2:30 बजे तहसील—नंदानगर के क्षेत्र नंदानगर में भूधंसाव के कारण 03 आवासीय भवनों में दरारे आयी हैं। 10 परिवारों को सुरक्षा के दृष्टिगत अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है।

वर्षा के आंकड़े—

चमोली—	20.80 मि.मी.	जोशीमठ—	22.40 मि.मी.	कर्णप्रयाग—	8.0 मि.मी.
पोखरी—	5.0 मि.मी.	नन्दानगर	10.00 मि.मी.		

नदियों का जलस्तर (प्रातः 8:00 बजे)

अलकनन्दा	—	952.90 मी० (खतरे का स्तर — 957.42मी०)
नन्दाकिनी	—	868.50 मी० (खतरे का स्तर — 871.50मी०)
पिण्डर	—	779.74 मी० (खतरे का स्तर — 773.00मी०)

अधिकतम तापमान — 23°C

मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे हैं।

मार्गों की स्थिति:-

- ऋषिकेश—बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07)—यातायात हेतु सुचारू है। (ज्योतिर्मठ से बद्रीनाथ के मध्य स्थान हनुमानचट्ठी में भारी वर्षा के कारण मोटर पुल का एबेटमेन्ट क्षतिग्रस्त हुआ है जिस कारण उक्त पुल से 09 टन से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित है।)
- जोशीमठ—मलारी—नीती राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107B)—यातायात हेतु सुचारू है।
- जोशीमठ—ओली मोटर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है।
- बद्रीनाथ—माणा राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0)—यातायात हेतु सुचारू है।
- जनपद में 02 अन्य जिला मार्ग, 02 मुख्य जिला मार्ग एवं 57 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु बाधित हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही हैं।

विद्युत व्यवस्था—

- तहसील—थराली के 06 ग्रामों में विद्युत व्यवस्था बाधित है तथा देवाल ब्लॉक में 20 ग्रामों में एवं बौरागढ़ फीडर में विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त होने से 25 ग्रामों में विद्युत आपूर्ति बाधित है।
- तहसील—जोशीमठ में विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त होने से तपोवन में 05 ग्रामों में विद्युत व्यवस्था बाधित है।

07 अल्मोड़ा

जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—

वर्षा के आंकड़े—

ताकुला—	33.5 मि.मी.	सामेश्वर—	10.00 मि.मी.	द्वाराहाट	20.0 मि.मी.
चौखुटिया	8.0 मि.मी.	रानीखेत—	6.2 मि.मी.	भैसियाछाना—	5.5 मि.मी.

अधिकतम तापमान — 26°C

मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।

मार्गों की स्थिति:-

		<ul style="list-style-type: none"> अल्मोड़ा—पिथौरागढ़—पनार राष्ट्रीय राजमार्ग (309 बी) सुचारू है। अल्मोड़ा—पाण्डेखोला—कवारब— राष्ट्रीय राजमार्ग(109) भारी वाहनों के लिए अवरुद्ध है। राज्य मार्ग—मैहलचौरा—बछुवाबाण—चौखुटिया राज्य मार्ग— यातायात हेतु सुचारू है। जनपद में 01 मुख्य जिला मार्ग एवं 02 ग्रामीण मार्ग यातायात हेतु बाधित है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है। 															
08	पिथौरागढ़	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>वर्षा के आंकड़े—</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>मुनस्यारी — 12.2 मि.मी.</td> <td>धारचूला — 13.0 मि.मी.</td> <td>कनालीछीना — 10.0 मि.मी.</td> </tr> <tr> <td>तेजम — 8.6 मि.मी.</td> <td>बंगापानी — 16.0 मि.मी.</td> <td>देवलथल — 11.4 मि.मी.</td> </tr> <tr> <td>थल— 12.0मि.मी.</td> <td>गंगोलीहाट— 7.5 मि.मी.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>नदियों का जलस्तर (प्रातः 8:00 बजे)</u></p> <table> <tbody> <tr> <td>काली नदी —</td> <td>888.80 मी० (खतरे का स्तर — 890.00मी०)</td> </tr> <tr> <td>गोरी नदी —</td> <td>604.80 मी० (खतरे का स्तर — 607.80मी०)</td> </tr> <tr> <td>सरयू नदी —</td> <td>448.90 मी० (खतरे का स्तर — 453.00मी०)</td> </tr> </tbody> </table> <p>अधिकतम तापमान — 28°C</p> <p>मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> घाट—पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) यातायात हेतु सुचारू है। घाट—पनार—गंगोलीहाट राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-309) यातायात हेतु सुचारू है। न्यूसोबला—तिदांग बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है। गुंजी—कुट्टी—ज्यूलीकोंग बॉर्डर मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है। डगोली—सैलानी—दाङ्डिमखेत राज्य मार्ग (SH-60) यातायात हेतु सुचारू है। बैजनाथ—कवीटी—मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) यातायात हेतु सुचारू है। थल—बेरीनाग राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। पिथौरागढ़—थल राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। पिथौरागढ़—धारचूला—तवाघाट—सोबला बॉर्डर मार्ग— यातायात हेतु सुचारू है। पिथौरागढ़—जौलजीबी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) यातायात हेतु सुचारू है। थल—मुनस्यारी राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। रामगंगा—कवीटी—मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग(बी0आर0ओ0) के मार्ग सुचारू है। तवाघाट—घटियाबगढ़ गुंजी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) मांगती में यातायात हेतु अवरुद्ध है। धारचूला—तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) टी.वी. टॉवर एवं ऐलागाड़ में यातायात हेतु अवरुद्ध मुनस्यारी—मिलम मोटर मार्ग (बार्डर मार्ग) चिलमधार में बोल्डर आने के कारण बाधित है। तवाघाट—सोबला मोटर मार्ग (बार्डर मार्ग) गर्गुवा में बोल्डर आने के कारण बाधित है। जौलजीबी—मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग (बी0आर0ओ0) बॉर्डर मार्ग—कि०मी० 45 पर मार्ग वॉसआउट हो से यातायात हेतु यातायात हेतु बाधित है। जनपद में 03 एन०एच० (बी.आर.ओ.) 02 बॉर्डर मार्ग तथा 26 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है। 	मुनस्यारी — 12.2 मि.मी.	धारचूला — 13.0 मि.मी.	कनालीछीना — 10.0 मि.मी.	तेजम — 8.6 मि.मी.	बंगापानी — 16.0 मि.मी.	देवलथल — 11.4 मि.मी.	थल— 12.0मि.मी.	गंगोलीहाट— 7.5 मि.मी.		काली नदी —	888.80 मी० (खतरे का स्तर — 890.00मी०)	गोरी नदी —	604.80 मी० (खतरे का स्तर — 607.80मी०)	सरयू नदी —	448.90 मी० (खतरे का स्तर — 453.00मी०)
मुनस्यारी — 12.2 मि.मी.	धारचूला — 13.0 मि.मी.	कनालीछीना — 10.0 मि.मी.															
तेजम — 8.6 मि.मी.	बंगापानी — 16.0 मि.मी.	देवलथल — 11.4 मि.मी.															
थल— 12.0मि.मी.	गंगोलीहाट— 7.5 मि.मी.																
काली नदी —	888.80 मी० (खतरे का स्तर — 890.00मी०)																
गोरी नदी —	604.80 मी० (खतरे का स्तर — 607.80मी०)																
सरयू नदी —	448.90 मी० (खतरे का स्तर — 453.00मी०)																
09	बागेश्वर	<p>जिला आपातकालीन परिचालन से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>1. दिनांक 29.08.2025 को प्रातः लगभग 03:00 बजे जनपद के तहसील कपकोट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पौसारी में अतिवृष्टि के कारण मलवा आने से 02 आवासीय भवन व 01 गौशाला क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। जिसका विवरण निम्नवत् है—</p> <table> <tbody> <tr> <td>मृतक</td> <td>— 02 (सहिला)</td> </tr> <tr> <td>लापत</td> <td>— 03</td> </tr> <tr> <td>घायल</td> <td>— 01</td> </tr> <tr> <td>पशु हानि</td> <td>— 01(गाय)</td> </tr> <tr> <td>भवन क्षतिग्रस्त</td> <td>— 02</td> </tr> <tr> <td>गौशाला क्षतिग्रस्त</td> <td>— 01</td> </tr> </tbody> </table>	मृतक	— 02 (सहिला)	लापत	— 03	घायल	— 01	पशु हानि	— 01(गाय)	भवन क्षतिग्रस्त	— 02	गौशाला क्षतिग्रस्त	— 01			
मृतक	— 02 (सहिला)																
लापत	— 03																
घायल	— 01																
पशु हानि	— 01(गाय)																
भवन क्षतिग्रस्त	— 02																
गौशाला क्षतिग्रस्त	— 01																

	<p>मृतकों का विवरण—</p> <ol style="list-style-type: none"> श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र जोशी, निवासी ग्राम पौंसारी। श्रीमती बचुली देवी, निवासी ग्राम पौंसारी। <p>घायलों का विवरण—</p> <ol style="list-style-type: none"> श्री पवन पुत्र श्री रमेश चन्द्र जोशी, निवासी ग्राम पौंसारी। <p>लापता व्यक्तियों का विवरण—</p> <ol style="list-style-type: none"> श्री रमेश चन्द्र जोशी, निवासी ग्राम पौंसारी। श्री गिरीश पुत्र श्री रमेश चन्द्र जोशी, निवासी ग्राम पौंसारी। श्री पूरन जोशी, निवासी ग्राम पौंसारी। <ul style="list-style-type: none"> मौके पर जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी तहसील कपकोट प्रशासन, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, ग्राम्य विकास, लोक निर्माण विभाग कपकोट तथा विद्युत विभाग की टीमों द्वारा घटनास्थल पर पहुँच कर खोज बचाव का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 28.08.2025 को रात्रि में तहसील कपकोट के अन्तर्गत ग्राम बैसानी के अन्तर्गत अतिवृष्टि से 01 आवासीय भवन व 01 गौशाला क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। जिसका विवरण निम्नवत् है— <p>भवन क्षतिग्रस्त — 01 गौशाला क्षतिग्रस्त — 01</p> <p>10 बकरीयों, 20 खरगोश तथा 30 मुर्गियों दबने की सूचना प्राप्त हुई है।</p> <p>वर्षा के आंकड़े—</p> <table border="1"> <tr> <td>बागेश्वर — 8.0 मि.मी.</td> <td>लीती— 34.0 मि.मी.</td> <td>कपकोट — 5.0 मि.मी.</td> </tr> </table> <p>नदियों का जलस्तर (प्रातः 8:00 बजे)</p> <p>सरयू नदी — 866.80 मी0 (खतरे का स्तर — 870.70 मी0) गोमती नदी — 863.40 मी0 (खतरे का स्तर — 870.70 मी0)</p> <p>अधिकतम तापमान — 37°C मौसम की स्थिति— बादल लगे हैं।</p> <p>मार्गों की स्थिति—</p> <ul style="list-style-type: none"> बैजनाथ—बागेश्वर—कपकोट—खरसाली राष्ट्रीय राज मार्ग—109 यातायात हेतु सुचारू है। कौसानी—बैजनाथ राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। बागेश्वर—दोफाड—धरमघर राज्य मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। जनपद में 01 मुख्य जिला मार्ग एवं 08 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को सचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 	बागेश्वर — 8.0 मि.मी.	लीती— 34.0 मि.मी.	कपकोट — 5.0 मि.मी.									
बागेश्वर — 8.0 मि.मी.	लीती— 34.0 मि.मी.	कपकोट — 5.0 मि.मी.											
10	<p>चम्पावत जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>वर्षा के आंकड़े—</p> <table border="1"> <tr> <td>चम्पावत—</td> <td>7.0 मि.मी.</td> <td>पाठी—</td> <td>10.0 मि.मी.</td> <td>टनकपुर—</td> <td>13.80 मि.मी.</td> </tr> <tr> <td>बनबसा—</td> <td>47.0 मि.मी.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>शारदा नदी— 219.20 मी0 (खतरे का स्तर—221.70 मी0)</p> <p>अधिकतम तापमान — 27°C मौसम की स्थिति — जनपद में बादल छाये हैं।</p> <p>मार्गों की स्थिति—</p> <ul style="list-style-type: none"> टनकपुर—चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) स्वाला एवं टीफीन टॉप के समीप मलवा आने के कारण अवरुद्ध है। जिसे खोलने की कार्यवाही की जा रही है। लोहाघाट—पंचेश्वर राज्य मार्ग (SH-10) यातायात हेतु सुचारू है ककराली गेट—तुलीगाड़—भैरव मन्दिर राज्य मार्ग (SH-108) यातायात हेतु सुचारू हैं। जनपद में 01 राज्य मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है। 	चम्पावत—	7.0 मि.मी.	पाठी—	10.0 मि.मी.	टनकपुर—	13.80 मि.मी.	बनबसा—	47.0 मि.मी.				
चम्पावत—	7.0 मि.मी.	पाठी—	10.0 मि.मी.	टनकपुर—	13.80 मि.मी.								
बनबसा—	47.0 मि.मी.												

11	पौड़ी गढ़वाल	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p><u>वर्षा के आंकड़े—</u></p> <table border="1" data-bbox="271 175 1521 258"> <tr> <td>पौड़ी—</td><td>11.0 मि.मी.</td><td>चाकीर्सेण</td><td>50.0 मि.मी.</td><td>चौबट्टाखाल—</td><td>45.0 मि.मी.</td></tr> <tr> <td>थलोर्सेण—</td><td>7.5 मि.मी.</td><td>लैंसडोन—</td><td>4.0 मि.मी.</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>अधिकतम तापमान — 23°C मौसम की स्थिति — बादल छाये हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ऋषिकेश—श्रीनगर—रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राज मार्ग 58—यातायात हेतु सुचारू है। धुमाकोट—कोटद्वार—रामनगर राष्ट्रीय राज मार्ग—121—छोटे वाहनों के लिए यातायात हेतु खुला है। जनपद में 01 मुख्य जिला, 02 अन्य जिला मार्ग तथा 13 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं, मार्गों को सुचारू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 	पौड़ी—	11.0 मि.मी.	चाकीर्सेण	50.0 मि.मी.	चौबट्टाखाल—	45.0 मि.मी.	थलोर्सेण—	7.5 मि.मी.	लैंसडोन—	4.0 मि.मी.		
पौड़ी—	11.0 मि.मी.	चाकीर्सेण	50.0 मि.मी.	चौबट्टाखाल—	45.0 मि.मी.									
थलोर्सेण—	7.5 मि.मी.	लैंसडोन—	4.0 मि.मी.											
12	देहरादून	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p><u>वर्षा के आंकड़े—</u></p> <table border="1" data-bbox="271 637 1521 714"> <tr> <td>चकराता—</td><td>19.5 मि.मी.</td><td>कालसी—</td><td>8.5 मि.मी.</td><td>त्यूनी—</td><td>5.4 मि.मी.</td></tr> <tr> <td>विकासनगर—</td><td>7.5 मि.मी.</td><td>मसूरी—</td><td>13.1 मि.मी.</td><td>कोटी—</td><td>13.5 मि.मी.</td></tr> </table> <p>अधिकतम तापमान — 32°C मौसम की स्थिति — हल्के बादल लगे हैं।</p> <p><u>मार्गों की स्थिति:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> हबर्टपुर —विकासनगर—राष्ट्रीय राजमार्ग NH-123 (507)— यातायात हेतु सुचारू है। राष्ट्रीय राजमार्ग 707ए—त्यूनी—चकराता—बाटाघाट—यातायात हेतु सुचारू है। राष्ट्रीय राजमार्ग 72 बी0 —फेडजी—यातायात हेतु सुचारू है। राष्ट्रीय राजमार्ग त्यूनी—चकराता—पोंटा साहिब (NH-72B)—यातायात हेतु सुचारू है। हरिपुर—इच्छाड़ी—क्वानू—मीनस राज्य मार्ग—यातायात हेतु सुचारू है। कालसी—चकराता— जजरेड राज्य मार्ग— यातायात हेतु सुचारू है। सहिया क्वानू (राज्य मार्ग—81) मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध है। जनपद में 20 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है। 	चकराता—	19.5 मि.मी.	कालसी—	8.5 मि.मी.	त्यूनी—	5.4 मि.मी.	विकासनगर—	7.5 मि.मी.	मसूरी—	13.1 मि.मी.	कोटी—	13.5 मि.मी.
चकराता—	19.5 मि.मी.	कालसी—	8.5 मि.मी.	त्यूनी—	5.4 मि.मी.									
विकासनगर—	7.5 मि.मी.	मसूरी—	13.1 मि.मी.	कोटी—	13.5 मि.मी.									
13	ठिहरी	<p>जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार—</p> <p>आज दिनांक 29.08.2025 की प्रातः 03:00 बजे जनपद के तहसील बालगंगा ग्राम— गेंवाली से लगभग 500 मीटर दूरी पर अतिवृष्टि की घटना घटित हुई जिसके कारण गेवाली गदेरे का जल स्तर बढ़ने के कारण मलबा आने से निजी सम्पत्तियों के हानि होने की सूचना प्राप्त हुई है। जिसमें कोई भी जन हानि नहीं है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ग्राम गेंवाली— 02 छानी, 01 गौशाला (02 पशु दबने की सूचना), 02 मन्दिर, जलस्त्रोत, कृषि भूमि, गांव के सम्पर्क मार्ग, ग्राम गेंवाली के पारसील नामे तोक में पैदल पुलिया क्षतिग्रस्त। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, डी0डी0आर0एफ0, अग्निशमन टीम तथा राजस्व की टीम घटना स्थल पर मौजूद होकर कार्य कर रही है। मेडिकल टीम द्वारा घटना स्थल पर पहुंच कर चिकित्सीय कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन के स्तर से प्रभावित परिवारों के लिए कम्यूनिटी किचन की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही यथा आवश्यकता राहत शिविर की व्यवस्था की जा रही है। <p>विस्तृत सूचना जनपद से प्राप्त होने पर प्रेषित की जायेगी।</p>												

वर्षा के आंकड़े—

टिहरी—	7.00 मि.मी.	कीर्तिनगर—	18.00 मि.मी.	धनोल्टी—	3.0 मि.मी.
--------	-------------	------------	--------------	----------	------------

अधिकतम तापमान — 23°C

मौसम की स्थिति — बादल लगे हैं।

नोट —टिहरी बॉध का अधिकतम जल स्तर— 823.14 मीटर

क्र. स.	नदी/स्थल	जल स्तर (मीटर में)	डिस्चार्ज (क्यूसेक में)
1.	दिनांक 30.08.2025 को टिहरी बॉध का जलस्तर	823.44	16590

मार्गों की स्थिति:-

- ऋषिकेश—देवप्रयाग—श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग—07— यातायात हेतु सुचारू है।
- त्यूनी—चक्रराता—मसूरी—धनोल्टी—चम्बा—टिहरी—मलेथा राष्ट्रीय राजमार्ग—707ए— यातायात हेतु सुचारू है।
- ऋषिकेश—चम्बा—धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34) यातायात हेतु सुचारू है।
- गुल्लरनाई—सिलखणी—मठियाली राज्य—76 यातायात हेतु सुचारू है।
- नरेन्द्रनगर—रानीपोखरी राज्य —77— यातायात हेतु सुचारू है।
- जनपद में 01 राज्य मार्ग एवं 23 ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
- विद्युत व्यवस्था—विठ्ठल भिलांगना में थार्टी क्षेत्र, किडांग क्षेत्र एवं ब्लॉक थौलधार के छाम क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित है। सुचारू कार्य गतिमान है।

संलग्न— मौसम विभाग से दिनांक 30.08.2025 को प्रातः 9:30 बजे प्राप्त बुलेटिन (ई—मेल से प्राप्त सूचना के अनुसार) उत्तराखण्ड के लिए 05 दिनों की जनपद स्तरीय मौसम चेतावनी।

निम्नलिखित को सूचनार्थः—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य निजी सचिव—मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव—माननीय उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति, उत्तराखण्ड को मा० उपाध्यक्ष जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, पर्यटन विभाग/नागरिक उड़ान विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
11. सचिव, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड शासन।
12. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
15. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
16. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन/क्रियान्वयन), यू०एस०डी०एम०ए०, उत्तराखण्ड।
18. जी.ओ.सी., उत्तराखण्ड सब एरिया, देहरादून।
19. पुलिस महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमाद्वार, देहरादून।
20. पुलिस महानिरीक्षक, एस०डी०आर०एफ०, देहरादून।
21. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
22. पुलिस महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ. देहरादून।
23. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूकाड़ा।
24. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
25. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
26. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू०एस०डी०एम०ए०, उत्तराखण्ड।
27. महानिदेशक, सूचना निदेशालय, देहरादून।

28. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
29. प्रबन्ध निदेशक, कुमांऊ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
30. अपर निदेशक, पर्यटन विभाग, गढ़ीकैन्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड।
31. विशेष कार्याधिकारी, चारधाम यात्रा परिषद, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।
32. नियंत्रण कक्ष, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
33. नियंत्रण कक्ष, एन०डी०एम०ए०, नई दिल्ली।
34. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून।
35. कमाण्डेट, 15वीं वाहनी एन०डी०आर०एफ०, गदरपुर, ऊधम सिंह नगर।
36. कमाण्डेट, एस०डी०आर०एफ०, देहरादून, उत्तराखण्ड।
37. एकीकृत नियंत्रण कक्ष—आपातकालीन प्रतिक्रिया (आई.सी.ई.आर.—आर.ई.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
38. संयुक्त निदेशक, आई०बी०, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, (एस० आई० बी०) देहरादून।
39. समस्त जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
40. पुलिस चारधाम कन्ट्रोल रूम, पटेल भवन, कचहरी, देहरादून।
41. गार्ड फाईल।

(करम राम)
ड्यूटी अफिसर/अनु सचिव
राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र।