# 2020

# 电气技术实践综合设计展示

多功能电子秤

熊梓岑-18376372 宫晓睿-18375250 戴文博-18375472 目录

**CONTENTS** 

功能描述

2 流程图及电路设计

3 **Proteus模拟** 

4 电路组装

5 实际电路测试调试

功能描述

#### 电子秤功能描述

#### 重量读取

采用应变片电桥采集,经运放放大后输入下一级

#### 超重报警

为保证结构安全及输入限制, 用比较器设置安全电压,超 过则断开输入并报警

#### 延时关机

采用555定时电路, 规定时间 内无信号输入则自动关机



#### 模数转换&码制转换


使用模数转换模块与加法器,取合适的频率,使人眼看到无闪烁的数字。

#### 去皮模块

使用存储器存储重量,减法 器实现去皮操作

#### 单价-总价显示


计数器与比较器级联反馈调节,通过累加实现乘法计算



## 流程 图 及电路设计


### 流程图

#### 电子秤整体流程




## 流程图

计价器乘法电路




## 电路图设计


#### 重量读取




#### 超重报警




#### 延时关机




#### 模数转换&码制转换




#### 译码模块




#### 去皮计算




## 电路图设计




## PCB设计(部分)






## Proteus模拟




电 路 组 装


## 延时关机模块

## 信号放大&超重报警







## 进制转换




## 去皮电路




## 显示模块



## 模数转换&时钟电路





## 单价-总价计算




## 制作过程











实际电路测试调试

#### 重量显示测试





0000000 01000001 01100100 11100000


#### 单价显示测试



3 8







去皮测试

计价测试

延时关机测试

## 感谢您的倾听!