1:

D:

Semanalmente

R2: O: R1: Maximizar el número de tablas Disponibilidad de MMPP. Mantenimientos periódicos producidas, tiempo de operación obligatorios. real de las plantas. Reacción en tiempo real a cualquier Material que cada línea es eventualidad: avería importante,

capaz de hacer.

x horas de uso.

Menor producción de tablas

Hay que limpiar la planta cada

Planificación de la producción + mantenimiento + limpiezas + cambios de color

2:

Demanda de producción (Dpto. de Planificicación y Logística)

Capacidad de cada planta (Dpto. de Producción) Necesidades de mantenimientos (Dpto. de Mantenimiento)

Muchas tablas al año

Algoritmos genéticos

calidad.

cambio de planificación, fallos de

1x2:

E:

D:

Proyecto:

	1:	Semanalmente mantenimiento, Logística a diario	2:	Disminución de la producción, Retrasos al servir el material	1x2:	Suma de todas las tablas que se han dejado de producir Pérdida de clientes por retrasos
cia Artificial en Industria	O:	Número de tablas producidas, tiempo de producción. Número de pedidos servidos a tiempo.	R1:	Mantenimientos semanales que se han de cumplir, no pueden dejar de hacerse. Las paradas por cambio de color y limpiezas han de hacerse en determinados momentos. Pedidos que han de servirse, no pueden retrasarse.	R2:	Coordinaciones entre produccion y mantenimiento, son dos áreas distintas.



etc. Ventas y proyectos, planificación logística para saber qué proyectos deben servirse en cada momento y cruzado con la producción de cada planta.

Producción, organización de la producción que hace en función de las tablas que cada planta puede producir, colores que se hacen en cada planta, organización de mantenimiento en función de las horas de trabajo, averías,

Mantenimiento, planificación paradas, logística para planificación de las cargas

E:

María Isabel Trinidad Segovia

1:	1 vez por Día	2:	Pérdida de tiempo (2h) / Mermas (500€).	1x2:	730 horas / 182500€.
O:	Reducir paradas de producción / Reducir mermas de producto.	R1:	8 horas turno. Descansos. Tipos de producción. Mantenimientos preventivos Fallos imprevistos / Dimensiones producto. Fallos en piezas. Herramientas corte.	R2:	Horarios definidos. Mantenimientos según semana. Fallos aleatorios / BBDD con dimensiones y fallos piezas. Definición herramientas. Productos definidos por cliente. Dimensiones piezas estándar.
D:	Constraint Programming/ Métodos Aproximados-Metaheurísti	ca-Bas	ada en solución.	E:	

AQUILES Victor Andrés Campuzano Brando

1:

D:

1 VEZ/DÍA

TIEMPOS DE VACIADO: FABRICANTE

DIÁMETROS DE TUBERÍA: FABRICANTE

TIEMPOS DE VACIADO DE R2: COORDINACIÓN CON TIEMPOS O: MAXIMIZAR VACIADO R1: SIMULTÁNEO DE CADA GRUPO. **DE MANTENIMIENTO EVAPORATIVOS** CAUDAL MÁXIMO DE TUBERÍA DE EVACUACIÓN.

APROX. 365 HORAS/AÑO

LINEAR PROGRAMMING

Álvaro Rozas Teruel

1x2:

E:

1-2 HORAS

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS DE VACIADO INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

2:

TIEMPOS DE MANTENIMIENTO: CONTROL MANTENIMIENTO

O:

1: DIARIAMENTE
2: FALLOS EN EL SCADA
1x2: Se encontrarían fallos en el SCADA dándole menos veracidad a los datos representados

NUEVAS/CAMBIOS DE VARIABLES PARA LEER EN OPC UA/DA/MQTT O ERRORES DE LECTURA (OPTIMIZACION EN

R2:

La función objetivo es poder comprobar la mayor cantidad de PLCs/variables (nuevas variables, cambios de variables, fallos de lectura) en el menor tiempo posible y dar una solución al respecto de forma óptima.

R1: Comunicación con los compañeros para poder revisar todos estos datos, cambios, fallos...
El gran volumen de dispositivos a gestionar

Tiempo requerido por cada compañero para resolver posibles incidencias o notificaciones

Heurística específica.

También el número de personas que

engloba el mantenimiento de los

dispositivos

D: Los datos se encuentran a nivel de OPC y a nivel de PLC, descentralizados a lo largo de la empresa.

E: Heurística específica. Al menos, fallos de lectura requiere de comprobar conexión, ver en qué nivel falla el dato (TSI, Cosmos, dinamizaciones, o incluso problemas de red). Nuevas o cambios de variables requiere de comunicarse con los compañeros encargados de la gestión de dicho dispositivo.



Álvaro Rodríguez

D:

Proyecto:

Optimización descarga S3

En 6 PLC Siemens

	1:	1 minuto	2:	Ralentización producción	1x2:	53*2500
cia Artificial en Industria	O:	Minimizar el tiempo/recorrido del material	R1:	Tramos compartidos Mesas con entrada/Salida material Solo puede haber un material en cada posición Cada entrada de material nuevo se recalcula destinos. 3 niveles de transportes Cada entrada puede tener un destino del material distinto en cada paquete	R2:	Prioridad a entrada de líneas Material se puede rechazar al llegar al destino.

E:

Constraint programming

	1:	6 x por turno 6480	2:	Pérdida de productividad 10 min	1x2:	1.080 horas
Inteligencia Artificial en Industria	O:	Aumentar la productividad de la línea	R1:	No se puede repetir la misma zona de alimentación más de tres veces seguidas. No se puede tener más de 3 peticiones en cola	R2:	
Intelige	D:	Cnc. tiempo de trabajo estimado *6 Distancia entre puntos de entrega Trabajos pendientes			E:	Local search

Linea mecanizado, optimización movimiento para entrega piezas

Proyecto:

Rafael Ortega

D:

Provecto:

	,					
	1:	Semanalmente	2:	Menor producción de tablas	1x2:	Muchas tablas al año
rtificial en Industria	O:	Maximizar el número de tablas producidas, tiempo de operación real de las plantas. Reducir paradas de producción	R1:	Mantenimientos periódicos obligatorios. Material que cada línea es capaz de hacer. Hay que limpiar la planta cada x horas de uso. 8 horas turno. Descansos. Tipos de producción. Mantenimientos preventivos Fallos imprevistos /	R2:	Disponibilidad de MMPP. Reacción en tiempo real a cualquier eventualidad: avería importante, cambio de planificación, fallos de calidad. Horarios definidos. Mantenimientos según semana. Fallos aleatorios Coordinaciones entre produccion y mantenimiento, son dos áreas distintas

Planificación de la producción + mantenimiento + limpiezas + cambios de color



Demanda de producción (Dpto. de Planificicación y Logística) Algoritmos genéticos Capacidad de cada planta (Dpto. de Producción) Constraint Programming/ Necesidades de mantenimientos (Dpto. de Mantenimiento) Métodos Aproximados-Metaheurística-Basada en solución.

Pedidos que han de servirse, no pueden retrasarse

E:

Optimización tiempo Celda robotizada

	1:	1,5 hora	2:	50€	1x2:	292000€
ıcia Artificial en Industria	O:	OPTIMIZAR TRANSPORTE DE TABLAS A PARTIR DE ROBOT SELECCIONADOR	R1:	Recalcular en cada instante Un unico camino para diferentes máquinas Distintos puntos de entradas y de salidas	R2:	TIEMPOS DE MECANIZADO PROCESOS DE MECANIZADO DE CADA TIPO DE TABLA TIEMPOS DE MANTENIMIENTO PLAZOS DE ENTREGA
eligencia	D:	PLC Siemens			E:	Constraint programming

