5.3 时序产生器和控制方式


5.3.1 时序信号的作用和体制

- 》指令的执行过程就是依次产生一个确定的<mark>控</mark>制信号序列的过程。
 - ◆指令的执行是分阶段分步骤进行的。
 - ◆每一步的操作是由控制器产生一些相应的控制信 号实现。
 - ◆各步骤的操作是有先后秩序的,控制信号的长 短必须有严格的时间控制。
- >时序信号基本体制: 电位-脉冲制



- >常用控制器时序方式:
 - ◆硬布线控制器:采用主状态周期-节拍电位-节 拍脉冲三级体制。
 - ◆微程序控制器:采用节拍电位-节拍脉冲二级体制。

5.3.2 时序信号产生器




▶ 启停控制逻辑电路: 节拍脉冲信号 使能电路。

- ▶时钟源:产 生方波时钟 脉冲信号。
- 下形脉冲发生器:产生 一组有序的间隔相等或不等的脉冲 序列。



>时序产生器内部结构(1)



1

产生C1、C2、C3、C4

2

```
产生T1° = C1 . C2#;
```


 $T2^{\circ} = C2 . C3\#;$

 $T3^{\circ} = (C3\#) \# = C3$


 $T4^{\circ} = C1 \#$

 $RD^{\circ} = RD$. C2; $WE^{\circ} = WE$. C3

▶时序产生器内部结构(2)



▶节拍电位与节拍脉冲时序关系图



5.3.3 控制方式

控制方式即控制不同操作序列时序信号的方法。

- *同步控制方式*:指令在执行时所需的机器周期数(CPU 周期)和时钟周期数(节拍脉冲)都固定不变。
 - 采用完全统一的机器周期执行各种不同的指令。
 - 采用不定长机器周期。
 - 中央控制与局部控制结合。
- *异步控制方式*: 指每个操作控制信号根据需要确定完成时间。
 - 根据"应答"方式操作。
- 联合控制方式: 同步控制和异步控制相结合的方式。
 - 大部分操作序列安排在固定的机器周期中,部分采用"回答"信号方式;
 - 机器周期的节拍脉冲数固定,但是各条指令周期的机器周期数不固定。