微程序控制器采用软件方法,机器自动地每次从CM 中读取出一条事先存入的微指令,再往相应的执行部 件发出控制信号。如此周而复始,协调各部件完成用 户所需的功能

◆ 缺点:采用软件方法,执行时间略长




采用硬件方法?

把控制部件看成专门产生固定时序信号的逻辑电路

——硬连线控制器

5.5 硬连线控制器

基本思想: 用门电路和触发器构成的逻辑电路来产生控制信号。



硬连线控制器输入包括:


- ① 指令译码器输出结果
- ② 执行部件反馈信息
- ③ 时序信号
 - ▶ 节拍电位(M)
 - ▶ 节拍脉冲(T)

采用主状态周期-节拍电位-节拍脉冲三级体制

采用同步控制方式:长指令和短指令的节拍时间一样。

- 设计方法: 根据所有机器指令流程图,寻找产生同一个微操作信号的所有条件,并与适当的节拍电位和节拍脉冲组合,然后用布尔代数表达式描述,最后用门电路来实现。
 - 优点:速度快
 - •缺点:设计复杂、不易修改。

M1, M2, M3为节拍电位信号, T1, T2, T3, T4为一个CPU周期的节拍脉冲信号, MOV, LAD, ADD, STO, JMP分别表示对应机器指令的OP操作码译码输出信号。写存储器安排在T2, 写寄存器安排在T3进行,读取指令在T4进行。



思考:参照上图,试分析硬连线控制器中LDIR、LDDR的逻辑表达式

$$LDIR = (MOV+LAD+STO+ADD+JMP+...) . M1.T4$$

主状态

节拍 节拍电位 脉冲

= M1.T4

$$LDDR = (MOV+ADD) . M2.T3 + LAD . M3.T3$$

