


STŘEDICÍ DŮLKY
s vrcholovým úhlem 90°

Rozměry v milimetrech

d	D	D1	D2	t	t1	v	u	u1	D0	Hmotnost výrobku v kg
3	9	12,5	14	6	7	1	8	9	25	600
5	13	18	20	8	10	1,5	10	12	63	1 000
8	22	29	32	12	15	2	16	19	100	1 600
10	25	32	34	16	18	2	20	22		2 500
12	32	42	44	20	22	3	25	25		4 000
14	40	50	52	25	28	3	31	34		6 300
15	50	60	62	28	32	3	35	39		10 000
16	63	77	80	35	40	4	42	49		16 000
18	80	88	90	43	48	4	51	56		24 000
20	100	108	110	53	58	4	61	66		40 000

POZNÁMKA - Rozměry u a u1 jsou délky upichnuté části u výrobku, na němž středící důlek nesmí zůstat.


Příklady označení:



Musí zůstat na součásti

Nesmí zůstat na součásti

STŘEDICÍ DŮLKY SE ZÁVITEM



Rozměry v milimetrech

d	d1	l	L	Rozměry pro typ A					D		Rozměry pro typ B					
				d2	d3	l1	l2	l3	přes	do	d2	d3	l1	l2	l3	D
M4	4,3	10	14	5,8	7,2	3,2	1,5	0,4	10	12,5	4,5	6,3	2	0,2	0,5	10
M5	5,3	12	16	7	8,7	3,5	1,5	0,5	12,5	16	5,5	7,3	3	0,2	0,5	12,5
M6	6,3	16	22	8,6	10,3	4,5	2	0,5	16	20	6,5	8,3	4	0,2	0,5	16
M8	8,4	20	28	10,9	14,3	5,5	2,2	1	20	25	8,6	10,4	5	0,2	0,6	20
M10	10,5	24	33	13,9	17,3	7	3	1	25	32	10,7	13,1	5	0,2	0,7	25
M12	13	28	39	17	20,4	8	3,5	1	32	40	13,3	16	5,5	0,3	0,8	32
M16	17	32	43	21,6	28,5	10	4	2	40	50	17,5	21,5	8,2	0,4	1,2	40
M20	21	40	52	26,7	33,6	12	5	2	50	80	21,6	26	10	0,5	1,3	50
M24	25	50	65	34	40,9	14	7	2	80	125	26,6	32	11,5	0,5	1,6	63
M30	32	65	82	41,2	48	17	8	2	125	200	32,7	43,7	14	0,6	3,2	80
M36	38	80	100	47,8	60	20	8,5	3,5	200	320	38,8	52	16	0,7	3,8	125
M42	44	90	113	54,4	70	23	9	4,5	320	400	45	59,9	18	0,9	4,3	160
M48	50	100	126	61	80	25	9,5	5,5	400	500	51,4	68	20	1,2	4,8	200

POZNÁMKY:

1 Rozměr D je doporučený;

2 Hodnota K drsnosti kužele je 1,6 pro provedení A a 0,8 pro provedení B;

3 Hodnoty L jsou minimální.

Příklady označení středících důlků na výkresech:



(KONEC)