DBS3100_H 软件源程序

```
1
```

```
#include "Param.h"
/*********结构体********/
struct _Save_Param_ Param; // 原始数据
/********全局变量声明*****/
uint8_t Save_Param_En; // 保存标志位
 * @brief 初始化硬件中的参数
 */
void Param_Reset(void)
    Param.Flash_Check_Start = FLASH_CHECK_START;
    for (uint8_t i = 0; i \le 9; i++)
        Param.P_Param[i][0] = 370; // 温度
        Param.P_Param[i][1] = 1500; // 速度
        Param.P_Param[i][2] = 5;
                                // 时间
    }
   Param.Flash_Check_End = FLASH_CHECK_END;
}
/**
 * @brief 保存硬件中的参数
void Param_Save(void)
   Flash_Write((uint8_t *)(&Param), sizeof(Param));
}
 *@brief 读取硬件中的参数,判断是否更新
 */
void Param_Read(void)
   Flash_Read((uint8_t *)(&Param), sizeof(Param));
   // 板子从未初始化
    if (Param.Flash_Check_Start != FLASH_CHECK_START || Param.Flash_Check_End !=
FLASH_CHECK_END)
    {
        Param_Reset();
        Temp.Set = Param.P_Param[PMode.Option][0];
                                                // 将 Flash 中的温度赋值
                                                // 将 Flash 中的速度赋值
        Speed.Set = Param.P_Param[PMode.Option][1];
```

```
Time.Set = Param.P_Param[PMode.Option][2];
                                                  // 将 Flash 中的时间赋值
        SetOK_Flag = 1;
        Save_Param_En = 1;
    }
   else
        Temp.Set = Param.P_Param[PMode.Option][0]; // 将 Flash 中的温度赋值
        Speed.Set = Param.P_Param[PMode.Option][1]; // 将 Flash 中的速度赋值
        Time.Set = Param.P_Param[PMode.Option][2]; // 将 Flash 中的时间赋值
        SetOK_Flag = 1;
    }
   // 保存参数
    if (Save_Param_En)
        Save_Param_En = 0;
        Param_Save();
}
 * @brief 保存标志位置 1, 0.5s 后保存
 * @param dT 任务周期
void Param_Save_Overtime(float dT)
{
    static float time;
    if (Save_Param_En)
        time += dT;
        if (time \geq 0.5f)
            Param_Save();
            Save_Param_En = 0;
        }
    }
   else
        time = 0;
#include "PID.h"
 * @brief 微分先行 PID 计算
 * @param dT 周期(单位: 秒)
 * @param Expect 期望值(设定值)
 * @param Freedback 反馈值
```

```
* @param PID_Arg PID 参数结构体
 * @param PID_Val PID 数据结构体
 * @param Error_Lim 误差限幅
 * @param Integral_Lim 积分误差限幅
void AltPID_Calculation(float dT, float Expect, float Freedback, _PID_Arg_ *PID_Arg,
_PID_Val_ *PID_Val, float Error_Lim, float Integral_Lim)
   PID_Val->Error = Expect - Freedback; // 误差 = 期望值-反馈值
   PID_Val->Proportion
                                    PID_Arg->Kp
                                                                PID_Val->Error;
// 比例 = 比例系数*误差
   PID_Val->Fb_Differential = -PID_Arg->Kd * ((Freedback - PID_Val->Freedback_Old) *
safe_div(1.0f, dT, 0)); // 微分 = - (微分系数) * (当前反馈值-上一次反馈值) *频率
   PID_Val->Integral += PID_Arg->Ki * LIMIT(PID_Val->Error, -Error_Lim, Error_Lim) * dT;
// 积分 = 积分系数*误差*周期
   PID Val->Integral
                          LIMIT(PID_Val->Integral,
                                                   -Integral Lim,
                                                                 Integral Lim);
                     =
// 积分限幅
   PID Val->Out = PID Val->Proportion + PID Val->Integral + PID Val->Fb Differential; //
PID 输出
   PID_Val->Freedback_Old = Freedback; // 将当前反馈值赋值给上一次反馈值
}
 * @brief 增量式 PID 计算
* @param dT dT: 周期(单位: 秒)
 * @param Expect 期望值(设定值)
 * @param Freedback 反馈值
 * @param PID_Arg PID 参数结构体
 * @param PID_Val PID 数据结构体
 * @param Integral Lim 积分误差限幅
void IncPID_Calculation(float dT, float Expect, float Freedback, _PID_Arg_ *PID_Arg,
_PID_Val_ *PID_Val, float Integral_Lim)
   PID_Val->Error = Expect - Freedback; // 误差 = 期望值-反馈值
   PID_Val->Proportion = PID_Arg->Kp * (PID_Val->Error - PID_Val->Error_Last);
// 比例 = 比例系数*(当前误差-上一次误差)
                                                   PID_Val->Error
   PID_Val->Integral
                             PID_Arg->Ki
                                                                          dT;
                       =
// 积分 = 积分系数*误差*周期
   PID Val->Integral
                     =
                          LIMIT(PID_Val->Integral,
                                                   -Integral Lim,
                                                                 Integral Lim);
// 积分限幅
   PID_Val->Differential = PID_Arg->Kd * (PID_Val->Error - 2.0f * PID_Val->Error_Last +
PID Val->Error Previous) * safe div(1.0f, dT, 0); // 微分 = 微分系数 * (当前误差-2*上一次
误差+上上次误差)*频率
```

```
PID_Val->Out += PID_Val->Proportion + PID_Val->Integral + PID_Val->Differential; //
PID 输出
   PID_Val->Error_Previous = PID_Val->Error_Last; // 将上一次误差赋值给上上次误差
                                              // 将当前误差赋值给上一次误差
   PID_Val->Error_Last = PID_Val->Error;
#include "SetVal.h"
/********全局变量声明*****/
uint8_t SetOK_Flag; // 检测是否按下按键
* @brief 检测设置
* @param dT 任务周期
void Check_Set(float dT)
   if (Key_Status)
       SetOK_Flag = 1; // 检测到设置,等待退出设置模式
   if (SetOK_Flag)
       if (Temp.Ctrl != Temp.Set)
       {
           Temp.Ctrl = Temp.Set;
           Param.P_Param[PMode.Option][0] = Temp.Set;
       if (Speed.Ctrl != Speed.Set)
           Speed.Ctrl = Speed.Set;
           Param.P_Param[PMode.Option][1] = Speed.Set;
           if (Speed.ADDMode != 0)
               Speed.ADDMode = 0;
       if (Time.Rel != Time.Set)
           Time.Rel = Time.Set;
           Param.P_Param[PMode.Option][2] = Time.Set;
       Save_Param_En = 1; // 保存
       SetOK_Flag = 0;
   }
#include "Show.h"
float Twinkle_Time; // 闪烁时间
```

```
/********局部变量声明******/
uint8_t Tab[] = \{0xF5, 0x05, 0xD3, 0x97, 0x27, 0xB6, 0xF6, 0x15, 0xF7, 0xB7\};
// 0~9
uint8_t Tab1[] = {0x5F, 0x06, 0x6B, 0x2F, 0x36, 0x3D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x3F, 0x20, 0x73}; //
0~9 10:- 11:P
uint8_t Tab2[] = \{0x5F, 0x06, 0x3D, 0x2F, 0x66, 0x6B, 0x7B, 0x0E, 0x7F, 0x6F\};
// 0~9
uint8 t
         Pmode_ShowFlag,
                            Temp_ShowFlag,
                                              Speed_ShowFlag,
                                                                Time_ShowFlag;
// P 模式、时间、速度、温度显示的标志位, 0: 常亮, 1: 熄灭
                        PModeP1_ShowFlag,
uint8_t
                                                             PModeP2_ShowFlag;
// P1, P2 闪烁
uint8 t
                                         TimeIcn Flag,
                                                                   BaseIcn_Flag;
                   Icn Falg,
// 温度、时间、底座图标显示的标志位
 * @brief 闪烁检测
 * @param dT 任务周期
static void Check_ShowFlag(float dT)
    static float T;
    if (!sys.SetMode_Option) // 如果没有在设置选项中,则都点亮,不闪烁
        Pmode\_ShowFlag = 0;
                            // 常亮
        Temp\_ShowFlag = 0;
                            // 常亮
        Speed_ShowFlag = 0;
                          // 常亮
        Time\_ShowFlag = 0;
                            // 常亮
        PModeP1_ShowFlag = 0; // 常亮
        PModeP2_ShowFlag = 0; // 常亮
        Twinkle_Time = 0; // 闪烁计时清零
        return;
    if (Twinkle_Time &&!Key_Status) // 闪烁和没有操作按键时
        if (T == 0)
            if (Twinkle_Time == 0)
            {
               sys.SetMode Option = 0; // 模式选择清零
               Pmode\_ShowFlag = 0;
                                      // 常亮
               Temp_ShowFlag = 0;
                                      // 常亮
               Speed_ShowFlag = 0;
                                     // 常亮
               Time ShowFlag = 0;
                                      // 常亮
               PModeP1_ShowFlag = 0; // 常亮
               PModeP2\_ShowFlag = 0;
                                      // 常亮
            if (sys.SetMode_Option == 1)
```

DBS3100 H 软件 V1.0

```
Pmode_ShowFlag = ~Pmode_ShowFlag; // P 模式闪烁
    Temp\_ShowFlag = 0;
                                      // 常亮
                                      // 常亮
    Speed_ShowFlag = 0;
                                      // 常亮
    Time\_ShowFlag = 0;
    PModeP1\_ShowFlag = 0;
                                      // 常亮
    PModeP2\_ShowFlag = 0;
                                       // 常亮
}
else if (sys.SetMode_Option == 2)
    Pmode ShowFlag = 0;
                                    // 常亮
    Temp_ShowFlag = ~Temp_ShowFlag; // 温度闪烁
    Speed_ShowFlag = 0;
                                   // 常亮
    Time\_ShowFlag = 0;
                                    // 常亮
    PModeP1\_ShowFlag = 0;
                                    // 常亮
    PModeP2\_ShowFlag = 0;
                                     // 常亮
else if (sys.SetMode_Option == 3)
{
    Pmode\_ShowFlag = 0;
                                      // 常亮
                                      // 常亮
    Temp ShowFlag = 0;
    Speed_ShowFlag = ~Speed_ShowFlag; // 速度闪烁
    Time\_ShowFlag = 0;
                                      // 常亮
    PModeP1\_ShowFlag = 0;
                                      // 常亮
                                       // 常亮
    PModeP2\_ShowFlag = 0;
}
else if (sys.SetMode_Option == 4)
{
                                    // 常亮
    Pmode\_ShowFlag = 0;
    Temp_ShowFlag = 0;
                                    // 常亮
    Speed_ShowFlag = 0;
                                    // 常亮
    Time_ShowFlag = ~Time_ShowFlag; // 时间闪烁
    PModeP1\_ShowFlag = 0;
                                    // 常亮
    PModeP2\_ShowFlag = 0;
                                    // 常亮
else if (sys.SetMode_Option == 5)
    Pmode\_ShowFlag = 0;
                                           // 常亮
                                           // 常亮
    Temp\_ShowFlag = 0;
                                          // 常亮
    Speed\_ShowFlag = 0;
                                          // 常亮
    Time\_ShowFlag = 0;
    PModeP1 ShowFlag = ~PModeP1 ShowFlag; // P1 闪烁
    PModeP2\_ShowFlag = 0;
                                           // 常亮
else if (sys.SetMode_Option == 6)
{
    Pmode\_ShowFlag = 0;
                                           // 常亮
    Temp\_ShowFlag = 0;
                                           // 常亮
    Speed_ShowFlag = 0;
                                          // 常亮
    Time\_ShowFlag = 0;
                                          // 常亮
    PModeP1\_ShowFlag = 0;
                                           // 常亮
```

```
PModeP2_ShowFlag = ~PModeP2_ShowFlag; // P2 闪烁
             }
        }
        T += dT;
        if (T >= 0.5f)
             Twinkle_Time -= 0.5f;
             if (Twinkle_Time <= 0)
                 sys.SetMode_Option = 0;
                 if (PMode.Status == 2)
                     PMode.Option = PMode.P1;
                     Param_Read(); // 读取参数
                 }
            T = 0;
        }
    }
    else
        Pmode\_ShowFlag = 0;
                               // 常亮
        Temp\_ShowFlag = 0;
                               // 常亮
        Speed_ShowFlag = 0;
                              // 常亮
        Time\_ShowFlag = 0;
                               // 常亮
        PModeP1_ShowFlag = 0; // 常亮
        PModeP2_ShowFlag = 0; // 常亮
        T = 0;
    }
}
/**
 * @brief 外框动画
 * @param dT 任务周期
void Circle_Duty(float dT)
    static float T;
    if (PMode.Status)
        if ((sys.Run_Status == 1) && PMode.Status == 2) // 启动,并且在梯度模式下
            if (T == 0)
             {
                 PMode.Circle_Step++;
                 if (PMode.Circle_Step > 17)
                     PMode.Circle_Step = 6;
                 switch (PMode.Circle_Step)
```

```
case 0:
    PMode.Light_BIT = 0x0FFF; // 全部点亮
    break;
case 1:
    PMode.Light_BIT = 0x0001; // L1 点亮
    break;
case 2:
    PMode.Light_BIT = 0x0003; // L1, 2 点亮
    break;
case 3:
    PMode.Light_BIT = 0x0007; // L1, 2, 3 点亮
    break;
case 4:
    PMode.Light_BIT = 0x000F; // L1, 2, 3, 4 点亮
    break;
case 5:
    PMode.Light_BIT = 0x001F; // L1, 2, 3, 4, 5, 点亮
    break;
case 6:
    PMode.Light_BIT = 0x003F; // L1, 2, 3, 4, 5, 6 点亮
    break;
case 7:
    PMode.Light_BIT = 0x007E; // L2,3,4,5,6,7 点亮
    break;
case 8:
    PMode.Light_BIT = 0x00FC; // L3,4,5,6,7,8 点亮
    break;
case 9:
    PMode.Light_BIT = 0x01F8; // L4,5,6,7,8,9 点亮
    break;
case 10:
    PMode.Light_BIT = 0x03F0; // L5,6,7,8,9,10 点亮
    break;
case 11:
    PMode.Light_BIT = 0x07E0; // L6,7,8,9,10,11,点亮
    break;
case 12:
    PMode.Light_BIT = 0x0FC0; // L7,8,9,10,11,12 点亮
    break;
case 13:
    PMode.Light_BIT = 0x0F81; // L8,9,10,11,12,1 点亮
    break:
case 14:
    PMode.Light_BIT = 0x0F03; // L9,10,11,12,1,2 点亮
    break:
case 15:
    PMode.Light_BIT = 0x0E07; // L10,11,12,1, 2, 3 点亮
    break;
case 16:
    PMode.Light_BIT = 0x0C0F; // L11, 12, 1, 2, 3, 4 点亮
```

```
break;
                 case 17:
                     PMode.Light_BIT = 0x081F; // L12, 1, 2, 3, 4, 5 点亮
                 default:
                     break;
                 }
             }
             T += dT;
             if (T >= 0.5f)
                 T = 0;
        }
        else
        {
             PMode.Light_BIT = 0x0FFF; // 全部点亮
             T = 0;
        }
    }
    else
        PMode.Light_BIT = 0x0000; // 全部熄灭
        T = 0;
    }
}
 * @brief 转速图标转动任务
 * @param dT 任务周期
void SpeedIcn_Duty(float dT)
    static float T;
    if ((sys.Run_Status == 1) && Speed.Ctrl) // 启动,并且在设定了转速的情况下
        if (T == 0)
        {
             Speed.IcnStep++;
             if (Speed.IcnStep > 3)
                 Speed.IcnStep = 1;
        T += dT;
        if (T >= 0.5f)
             T = 0;
    }
    else
```

```
Speed.IcnStep = 0;
         T = 0;
}
 * @brief 图标闪烁
 * @param dT 任务周期
static void Icn_Twinkle(float dT)
    static float T;
    if (sys.Run_Status == 1)
         T += dT;
         if (T >= 0.5f)
              Icn_Falg = ~Icn_Falg;
              T = 0;
         }
    }
    else
         Icn_Falg = 0;
    if (Temp.Base_Err)
         if (!HALL1 \parallel !HALL2)
              Temp.Base\_Err = 0;
              T = 0;
              BaseIcn_Flag = 0;
         }
         else
         {
              T += dT;
              if (T >= 0.5f)
              {
                  BaseIcn_Flag = ~BaseIcn_Flag;
                   T = 0;
              }
         }
    }
}
/**
```

```
* @brief 梯度模式显示转换
 * @param dT 任务周期
static void Check_PMode_Mode(float dT)
    static float T;
    if (PMode.Status == 2)
        if (sys.Run_Status == 1)
            T += dT;
            if (T > 2.0f)
                PMode.Mode = 1;
                if (T >= 4)
                     T = 0;
            }
            else
                PMode.Mode = 0;
        }
        else
        {
            T = 0;
            PMode.Mode = 1;
        }
    }
}
 * @brief 闪烁函数
 * @param dT 任务周期
void Twinkle(float dT)
    Check_ShowFlag(dT);
    Circle_Duty(dT);
    SpeedIcn_Duty(dT);
    Icn_Twinkle(dT);
    Check_PMode_Mode(dT);
}
 * @brief 显示温度
 * @param dis_set_temp 设定温度
 * @param dis_rel_temp 实际温度
```

```
*/
void Display_Temp(int16_t dis_set_temp, int16_t dis_rel_temp)
    uint8_t seg1, seg2, seg3, seg4, seg5, seg6, seg7, seg8;
    seg1 = 0;
    seg2 = 0;
    seg3 = 0;
    seg 4 = 0;
    seg 5 = 0;
    seg6 = 0;
    seg7 = 0;
    seg8 = 0;
    uint8_t Temp_QU, Temp_BU, Temp_SU, Temp_GU; // 实际温度的计算位数取值
    uint8_t Temp_QD, Temp_BD, Temp_SD, Temp_GD; // 设定温度的计算位数取值
    Temp_QD = 0;
    Temp\_BD = 0;
    Temp\_SD = 0;
    Temp_GD = 0;
    Temp_QU = 0;
    Temp_BU = 0;
    Temp\_SU = 0;
    Temp_GU = 0;
    /**********设定温度计算*******/
    if (!Temp_ShowFlag)
    {
        if (dis_set_temp > 999) // 大于 999 时
        {
             Temp_QD = Tab1[dis_set_temp / 1000];
             Temp\_BD = Tab1[dis\_set\_temp / 100 \% 10];
             Temp_SD = Tab1[dis_set_temp / 10 % 10];
             Temp_GD = Tab1[dis_set_temp % 10];
        else if (dis_set_temp > 99) // 大于 99 时
             Temp_QD = 0x00;
             Temp\_BD = Tab1[dis\_set\_temp / 100 \% 10];
             Temp\_SD = Tab1[dis\_set\_temp / 10 \% 10];
             Temp_GD = Tab1[dis_set_temp % 10];
        }
        else if (dis_set_temp >= 0) // 大于 99 时
        {
             Temp_QD = 0x00;
             Temp_BD = 0x00;
             Temp\_SD = Tab1[ABS(dis\_set\_temp) / 10 \% 10];
             Temp\_GD = Tab1[ABS(dis\_set\_temp) \% 10];
         }
        else if (dis_set_temp > -100) // 大于 99 时
```

```
Temp_QD = 0x00;
        Temp\_BD = Tab1[10];
        Temp\_SD = Tab1[ABS(dis\_set\_temp) / 10 \% 10];
        Temp_GD = Tab1[ABS(dis_set_temp) % 10];
    else if (dis_set_temp > -1000) // 大于 99 时
        Temp_QD = Tab1[10];
        Temp_BD = Tab1[ABS(dis_set_temp) / 100 \% 10];
        Temp\_SD = Tab1[ABS(dis\_set\_temp) / 10 \% 10];
        Temp_GD = Tab1[ABS(dis_set_temp) % 10];
    }
    seg7 \&= 0x7f;
    seg7 |= 0x80; // 设定温度小数点
}
else
    Temp_QD = 0x00;
    Temp_BD = 0x00;
    Temp_SD = 0x00;
    Temp_GD = 0x00;
    seg7 \&= 0x7f;
    seg7 |= 0x00; // 设定温度小数点
}
/***********实际温度计算********/
if (dis_rel_temp > 999) // 大于 999 时
    Temp_QU = Tab[dis_rel_temp / 1000];
    Temp_BU = Tab[dis_rel_temp / 100 \% 10];
    Temp_SU = Tab[dis_rel_temp / 10 \% 10];
    Temp_GU = Tab[dis_rel_temp % 10];
}
else if (dis_rel_temp > 99) // 大于 99 时
{
    Temp_QU = 0x00;
    Temp_BU = Tab[dis_rel_temp / 100 % 10];
    Temp_SU = Tab[dis_rel_temp / 10 \% 10];
    Temp_GU = Tab[dis_rel_temp % 10];
}
else if (dis_rel_temp >= 0) // 大于 99 时
    Temp_QU = 0x00;
    Temp_BU = 0x00;
    Temp_SU = Tab[ABS(dis_rel_temp) / 10 % 10];
    Temp_GU = Tab[ABS(dis_rel_temp) % 10];
else if (dis_rel_temp > -100) // 大于 99 时
    Temp_QU = 0x00;
```

```
Temp_BU = 0x02;
    Temp_SU = Tab[ABS(dis_rel_temp) / 10 % 10];
    Temp_GU = Tab[ABS(dis_rel_temp) % 10];
}
else if (dis_rel_temp > -1000) // 大于 99 时
    Temp_QU = 0x02;
    Temp_BU = Tab[ABS(dis_rel_temp) / 100 \% 10];
    Temp_SU = Tab[ABS(dis_rel_temp) / 10 % 10];
    Temp_GU = Tab[ABS(dis_rel_temp) % 10];
}
/********外框的图标*******/
if (PMode.Light_BIT & BIT5)
{
    seg1 \&= 0x7f;
    seg1 |= 0x80; // L6 点亮
}
else
{
    seg1 &= 0x7f;
    seg1 |= 0x00; // L6 熄灭
if (PMode.Light_BIT & BIT6)
    seg2 \&= 0x7f;
    seg2 |= 0x80; // L7 点亮
}
else
{
    seg2 \&= 0x7f;
    seg2 |= 0x00; // L7 熄灭
if (PMode.Light_BIT & BIT7)
{
    seg3 &= 0x7f;
    seg3 |= 0x80; // L8 点亮
}
else
{
    seg3 \&= 0x7f;
    seg3 |= 0x00; // L8 熄灭
if (PMode.Light_BIT & BIT8)
{
    seg4 \&= 0x7f;
    seg4 |= 0x80; // L9 点亮
}
else
```

```
seg4 \&= 0x7f;
    seg4 |= 0x00; // L9 熄灭
if (PMode.Light_BIT & BIT9)
    seg5 \&= 0x7f;
    seg5 |= 0x80; // L10 点亮
}
else
{
    seg5 &= 0x7f;
    seg5 |= 0x00; // L10 熄灭
}
/******温度小数点的图标*******/
seg6 \&= 0xf7;
seg6 |= 0x08; // 实际温度小数点
/*********/
seg8 &= 0x7F;
seg8 = 0x80; // °C
/*******数据拆分******/
seg2 \&= 0xF8;
seg2 = (Temp_QU \& 0x07);
seg1 \&= 0xF0;
seg1 = (Temp_QU >> 4) \& 0x0F;
seg2 \&= 0x87;
seg2 = ((Temp_QD << 3) \& 0x70) | ((Temp_QD << 3) \& 0x08);
seg1 &= 0x8F;
seg1 = (Temp_QD \& 0x70);
seg4 &= 0xF8;
seg4 = (Temp_BU \& 0x07);
seg3 \&= 0xF0;
seg3 = (Temp_BU >> 4) \& 0x0F;
seg4 \&= 0x87;
seg4 = ((Temp\_BD << 3) \& 0x70) | ((Temp\_BD << 3) \& 0x08);
seg3 &= 0x8F;
seg3 = (Temp\_BD \& 0x70);
seg6 &= 0xF8;
seg6 = (Temp_SU \& 0x07);
seg5 \&= 0xF0;
seg5 = (Temp_SU >> 4) \& 0x0F;
seg6 &= 0x0F;
seg6 |= Temp_SD << 4;
seg5 \&= 0x8F;
seg5 = (Temp\_SD \& 0x70);
```

```
seg8 &= 0xF8;
    seg8 = (Temp_GU \& 0x07);
    seg7 \&= 0xF0;
    seg7 = (Temp_GU >> 4) \& 0x0F;
    seg8 &= 0x87;
    seg8 = ((Temp\_GD << 3) \& 0x70) | ((Temp\_GD << 3) \& 0x08);
    seg7 \&= 0x8F;
    seg7 = (Temp\_GD \& 0x70);
    /*****************************/
    Write_Addr_Dat_N(0, seg1, 1);
    Write_Addr_Dat_N(2, seg2, 1);
    Write_Addr_Dat_N(4, seg3, 1);
    Write_Addr_Dat_N(6, seg4, 1);
    Write_Addr_Dat_N(8, seg5, 1);
    Write_Addr_Dat_N(10, seg6, 1);
    Write_Addr_Dat_N(12, seg7, 1);
    Write_Addr_Dat_N(14, seg8, 1);
}
 * @brief 显示转速
 * @param dis_set_speed 设定转速
 * @param dis_rel_speed 实际转速
 */
void Display_Speed(int16_t dis_set_speed, int16_t dis_rel_speed)
    uint8_t seg9, seg10, seg11, seg12, seg13, seg14, seg15, seg16, seg17;
    seg 9 = 0;
    seg10 = 0;
    seg11 = 0;
    seg 12 = 0;
    seg 13 = 0;
    seg 14 = 0;
    seg15 = 0;
    seg16 = 0;
    seg 17 = 0;
    uint8_t Speed_QU, Speed_BU, Speed_SU, Speed_GU; // 实际转速的计算位数取值
    uint8_t Speed_QD, Speed_BD, Speed_SD, Speed_GD; // 设定转速的计算位数取值
    if (!Speed_ShowFlag)
    {
        /**********设定转速计算********/
        Speed_BD = Tab1[dis\_set\_speed / 100 \% 10];
        Speed\_SD = Tab1[dis\_set\_speed / 10 \% 10];
        Speed_QD = Tab1[dis\_set\_speed / 1000];
        Speed_GD = Tab1[dis_set_speed % 10];
    }
    else
```

```
{
    Speed_QD = 0x00; // 不显示设定速度
    Speed_BD = 0x00; // 不显示设定速度
    Speed_SD = 0x00; // 不显示设定速度
    Speed_GD = 0x00; // 不显示设定速度
}
/********实际转速计算*******/
Speed_QU = Tab[dis_rel_speed / 1000];
Speed_BU = Tab[dis_rel_speed / 100 % 10];
Speed_SU = Tab[dis_rel_speed / 10 % 10];
Speed_GU = Tab[dis_rel_speed % 10];
/*******加热图标*******/
if (!Temp.Icon && (sys.Run_Status == 1) && Icn_Falg)
    seg9 &= 0xFE;
    seg9 = 0x01;
}
else
{
    seg9 &= 0xFE;
    seg9 = 0x00;
}
/********制冷图标*******/
if (Temp.Icon && (sys.Run_Status == 1) && Icn_Falg)
    seg9 &= 0xFD;
    seg9 = 0x02;
}
else
{
    seg9 \&= 0xFD;
    seg9 = 0x00;
}
/*************************/
if (sys.Run_Status == 1)
    if (!Icn_Falg && Temp.ADDMode == 4)
    {
        seg9 &= 0xFB;
        seg9 = 0x00;
    }
    else
    {
        seg9 \&= 0xFB;
        seg9 = 0x04;
    }
```

```
}
else
{
    seg9 &= 0xFB;
    seg9 = 0x04;
}
/*******上盖图标*******/
if (ADC_Val2)
    seg9 &= 0xF7;
    seg9 = 0x08;
}
else
{
    seg9 \&= 0xF7;
    seg9 = 0x00;
}
seg9 &= 0xEF;
seg9 = 0x10;
seg 9 \&= 0xDF;
seg9 |= 0x20;//先全量
if (!HALL1 && !HALL2)//低模块
    Speed.MAX = 1500;
    seg9 \&= 0xEF;
    seg9 = 0x00;
}
else if (HALL1 && HALL2)//无模块
    seg9 &= 0xEF;
    seg9 = 0x00;
    seg9 &= 0xDF;
    seg9 = 0x00;
}
else//高
    Speed.MAX = 800;
    if(Speed.Ctrl > Speed.MAX)
        Speed.Set = Speed.MAX;
        SetOK_Flag = 1;
    for (uint8_t i = 0; i \le 9; i++)
        Param.P_Param[i][1] = Speed.MAX; // 速度
```

```
Save_Param_En = 1;
}
/*******底部模块图标*******/
if (!BaseIcn_Flag)
{
    seg9 &= 0xBF;
    seg9 = 0x40;
}
else
{
    seg9 \&= 0xBF;
    seg9 = 0x00;
}
/*********L11 图标******/
if (PMode.Light_BIT & BIT10)
    seg 9 \&= 0x7F;
    seg9 |= 0x80; // 点亮
}
else
{
    seg9 &= 0x7F;
    seg9 |= 0x00; // 熄灭
}
/*******转速图标*******/
if (Speed.IcnStep == 2)
{
    seg10 \&= 0x7F;
    seg10 |= 0x00; // S5 图标熄灭
}
else
{
    seg10 \&= 0x7F;
    seg10 |= 0x80; // S5 图标
}
if (Speed.IcnStep == 1)
    seg11 \&= 0x7F;
    seg11 |= 0x00; // S3 图标熄灭
}
else
{
    seg11 \&= 0x7F;
    seg11 |= 0x80; // S3 图标
}
```

```
/************时间单位图标********/
if (Time.Set || sys.SetMode_Option == 4) // 设定时间大于 0, 在设定时间下
    if (Time.Set < 3600)
    {
        seg12 \&= 0x7F;
        seg12 |= 0x80; // sec 图标
    }
    else
    {
        seg15 \&= 0x7F;
        seg15 |= 0x80; // min 图标
    }
}
else
{
    seg12 \&= 0x7F;
    seg12 |= 0x00; // 不显示 sec 图标
    seg15 \&= 0x7F;
    seg15 |= 0x00; // 不显示 min 图标
}
//
    /********时间冒号图标*******/
//
    seg13 &= 0xFE;seg13 |= 0x01;//设定转速上的冒号
//
//
    seg14 &= 0x7F;seg14 |= 0x80;//实际转速上的冒号
//
    /********时间单位图标*******/
//
//
    seg16 &= 0x7F;seg16 |= 0x80;//设定转速 min 图标
/*******转速单位图标*******/
seg17 \&= 0x7F;
seg17 |= 0x80; // 设定转速的 rpm 单位图标
/*********数据拆分*******/
seg11 \&= 0xF8;
seg11 = (Speed_QU \& 0x07);
seg10 \&= 0xF0;
seg10 = (Speed_QU >> 4) \& 0x0F;
seg11 \&= 0x87;
seg11 = ((Speed\_QD << 3) & 0x70) | ((Speed\_QD << 3) & 0x08);
seg10 \&= 0x8F;
seg10 = (Speed_QD \& 0x70);
seg13 \&= 0x1F;
seg13 = ((Speed_BU << 1) \& 0x0E);
seg12 \&= 0xF0;
seg12 = (Speed_BU >> 4) \& 0x0F;
seg13 \&= 0x0F;
seg13 = Speed_BD \ll 4;
```

```
seg12 \&= 0x8F;
    seg12 = (Speed_BD \& 0x70);
    seg15 \&= 0xF8;
    seg15 = (Speed_SU \& 0x07);
    seg14 \&= 0xF0;
    seg14 = (Speed_SU >> 4) \& 0x0F;
    seg15 \&= 0x87;
    seg15 = ((Speed\_SD << 3) \& 0x70) | ((Speed\_SD << 3) \& 0x08);
    seg14 \&= 0x8F;
    seg14 = (Speed\_SD \& 0x70);
    seg17 \&= 0xF8;
    seg17 = (Speed_GU \& 0x07);
    seg16 \&= 0xF0;
    seg16 = (Speed_GU >> 4) \& 0x0F;
    seg17 \&= 0x87;
    seg17 = ((Speed\_GD << 3) \& 0x70) | ((Speed\_GD << 3) \& 0x08);
    seg16 \&= 0x8F;
    seg16 = (Speed\_GD \& 0x70);
    /********数据发送*******/
    Write_Addr_Dat_N(16, seg9, 1);
    Write_Addr_Dat_N(18, seg10, 1);
    Write_Addr_Dat_N(20, seg11, 1);
    Write_Addr_Dat_N(22, seg12, 1);
    Write_Addr_Dat_N(24, seg13, 1);
    Write_Addr_Dat_N(26, seg14, 1);
    Write_Addr_Dat_N(28, seg15, 1);
    Write_Addr_Dat_N(30, seg16, 1);
    Write_Addr_Dat_N(32, seg17, 1);
 * @brief 显示时间
 * @param dis_time 显示的时间
void Display_Time(int32_t dis_time)
    uint8_t seg18, seg19, seg20, seg21, seg22, seg23, seg24, seg25;
    seg18 = 0;
    seg 19 = 0;
    seg 20 = 0;
    seg 21 = 0;
    seg 22 = 0;
    seg 23 = 0;
    seg 24 = 0;
    seg 25 = 0;
    uint8_t Time_Q, Time_B, Time_S, Time_G; // 时间的计算位数取值
```

}

```
// P 模式框中的位数取值
uint8_t P_B, P_S, P_G;
                                   // 时间的单位取值
uint8_t SH, H, SM, M;
P_B = 0;
P_S = 0;
P_G = 0;
if (Time.Set || sys.SetMode_Option == 4) // 设定时间大于 0, 在设定时间下
   if (!Time_ShowFlag)
       if (Time.Set) // 假如设定时间大于 0
           /********时间计算*******/
           if (Time.Set < 3600)
           {
               SH = dis time % 3600 / 60 / 10; // 计算十位为单位的分钟数
               H = dis_time % 3600 / 60 % 10; // 计算个位为单位的分钟数
               SM = dis_time \% 60 / 10;
                                          // 计算十分位为单位的秒钟数
               M = dis_time % 60 % 10;
                                          // 计算十分位为单位的秒钟数
           }
           else
           {
               SH = dis\_time / 3600 / 10;
                                         // 计算十位为单位的小时数
               H = dis\_time / 3600 \% 10;
                                         // 计算个位为单位的小时数
               SM = dis_time % 3600 / 60 / 10; // 计算十分位为单位的分钟数
               M = dis\_time % 3600 / 60 % 10; // 计算个分位为单位的分钟数
           }
           /*********冒号图标*******/
           seg21 \&= 0xFE;
           seg21 = 0x01;
           Time_Q = Tab2[SH];
           Time_B = Tab2[H];
           Time_S = Tab2[SM];
           Time_G = Tab2[M];
       }
       else
       {
           Time_Q = 0x20; // 显示 '-'
           Time_B = 0x20; // 显示'-'
           Time_S = 0x20; // 显示 '-'
           Time_G = 0x20; // 显示 '-'
       }
   }
   else
       Time_Q = 0x00; // 不显示
       Time_B = 0x00; // 不显示
       Time S = 0x00; // 不显示
       Time_G = 0x00; // 不显示
    }
```

```
}
else
{
    Time_Q = 0x00; // 不显示
    Time_B = 0x00; // 不显示
    Time_S = 0x00; // 不显示
    Time_G = 0x00; // 不显示
}
if (PMode.Status) // 进入 PMode
    if (!PMode.Mode) // 在 P 模式下
        if (!Pmode_ShowFlag)
        {
            P_B = Tab1[11];
                                     // P
            P_S = Tab1[10];
                                     // -
            P_G = Tab1[PMode.Option]; // 2
        }
        else
            P_B = 0x00; // 不显示
            P_S = 0x00; // 不显示
            P_G = 0x00; // 不显示
        }
    else // 梯度模式下
        if (!PModeP1_ShowFlag)
            P_B = Tab1[PMode.P1];
        else
            P_B = 0x00; // 不显示
        P_S = Tab1[10]; // -
        if (!PModeP2_ShowFlag)
            P_G = Tab1[PMode.P2];
        else
            P_G = 0x00;
    }
}
else // 不进入 P 模式不显示
{
    P_B = 0x00; // 不显示
    P_S = 0x00; // 不显示
    P_G = 0x00; // 不显示
}
/********转速图标*******/
if (Speed.IcnStep == 3)
```

```
{
    seg19 \&= 0xF7;
    seg19 |= 0x00; // S4 图标熄灭
}
else
{
    seg19 \&= 0xF7;
    seg19 |= 0x08; // S4 图标
}
//
    seg19 &= 0x7F;seg19 |= 0x80;//S6 时间 L 图标
/********L12 图标*******/
if (PMode.Light_BIT & BIT11)
    seg19 \&= 0x8F;
    seg19 |= 0x40; // 点亮
}
else
{
    seg19 \&= 0x8F;
    seg19 |= 0x00; // 熄灭
/*********L1 图标******/
if (PMode.Light_BIT & BIT0)
    seg20 \&= 0xEF;
    seg20 |= 0x10; // 点亮
}
else
{
    seg20 \&= 0xEF;
    seg20 |= 0x00; // 熄灭
}
/********L2 图标******/
if (PMode.Light_BIT & BIT1)
    seg22 \&= 0xEF;
    seg22 |= 0x10; // 点亮
}
else
{
    seg22 \&= 0xEF;
    seg22 |= 0x00; // 熄灭
/********L3 图标******/
if (PMode.Light_BIT & BIT2)
    seg23 \&= 0xF7;
```

```
seg23 |= 0x08; // 点亮
}
else
{
    seg23 \&= 0xF7;
    seg23 |= 0x00; // 熄灭
/********L4 图标******/
if (PMode.Light_BIT & BIT3)
    seg24 \&= 0xEF;
    seg24 |= 0x10; // 点亮
}
else
{
    seg24 \&= 0xEF;
    seg24 |= 0x00; // 熄灭
}
/********L5 图标******/
if (PMode.Light_BIT & BIT4)
    seg25 \&= 0xF7;
    seg25 |= 0x08; // 点亮
}
else
{
    seg25 \&= 0xF7;
    seg25 |= 0x00; // 熄灭
/*******数据拆分******/
seg18 \&= 0xF0;
seg18 = (Time_G \& 0x0F);
seg19 \&= 0xF8;
seg19 = ((Time_G >> 4) \& 0x07);
seg20 \&= 0xF0;
seg20 = (Time_S \& 0x0F);
seg21 \&= 0xF1;
seg21 = ((Time_S >> 3) \& 0x0E);
seg20 \&= 0x1F;
seg20 = ((P_B << 1) & 0xE0);
seg21 \&= 0x0F;
seg21 = ((P_B << 4) \& 0xF0);
seg22 \&= 0xF0;
seg22 = (Time_B \& 0x0F);
seg23 \&= 0xF8;
seg23 = ((Time_B >> 4) \& 0x07);
seg22 \&= 0x1F;
```

```
seg22 = ((P_S << 1) & 0xE0);
    seg23 \&= 0x0F;
    seg23 = ((P_S << 4) \& 0xF0);
    seg24 \&= 0xF0;
    seg24 = (Time_Q \& 0x0F);
    seg25 \&= 0xF8;
    seg25 = ((Time_Q >> 4) \& 0x07);
    seg24 \&= 0x1F;
    seg24 = ((P_G << 1) \& 0xE0);
    seg25 \&= 0x0F;
    seg25 = ((P_G << 4) \& 0xF0);
    /*******数据发送*******/
    Write_Addr_Dat_N(34, seg18, 1);
    Write_Addr_Dat_N(36, seg19, 1);
    Write_Addr_Dat_N(38, seg20, 1);
    Write_Addr_Dat_N(40, seg21, 1);
    Write_Addr_Dat_N(42, seg22, 1);
    Write_Addr_Dat_N(44, seg23, 1);
    Write_Addr_Dat_N(46, seg24, 1);
    Write_Addr_Dat_N(48, seg25, 1);
}
/**
 * @brief 速度显示处理
 * @param dT 任务周期
void Deal_Speed(float dT)
{
    if (sys.Run_Status == 1)
        if (Speed.ADDMode == 0) // 在电机控制中,速度未处理
            if (Speed.Ctrl >= Speed.Display_Rel) // 控制速度大于实际速度
                Speed.ADDMode = 1; // 进入加速模式下
            else if (Speed.Ctrl < Speed.Display_Rel) // 控制速度小于实际速度
                Speed.ADDMode = 2; // 进入减速模式下
        if (Speed.ADDMode == 1) // 在进入加速模式下
            if (Speed.Rel > Speed.Display_Rel) // 当前速度大于显示速度
            {
                if (Speed.Display_Rel < Speed.Rel)
                    Speed.Display_Rel += 1; // 显示当前速度
```

```
else // 当前速度小于上一次速度
              Speed.Display_Rel = Speed.Display_Rel; // 显示上一次速度,不让速度小于
当前速度。呈现攀升速度的现象
           if (Speed.Display_Rel >= Speed.Ctrl) // 实际速度大于等于控制速度
              Speed.ADDMode = 3; // 进入稳定模式
              return;
           }
       if (Speed.ADDMode == 2) // 速度下降模式下
           if (Speed.Rel < Speed.Display_Rel) // 当前速度小于上一次速度
              if (Speed.Display_Rel > Speed.Rel)
                  Speed.Display_Rel -= 1; // 显示当前速度
           else // 当前速度大于上一次速度
              Speed.Display_Rel = Speed.Display_Rel; // 显示上一次速度,不让速度大于
当前速度。呈现下降速度的现象
           }
           if (Speed.Display_Rel <= Speed.Ctrl) // 实际速度小于等于控制速度
              Speed.ADDMode = 3; // 进入稳定模式
              return;
       }
       else if (Speed.ADDMode == 3) // 速度稳定模式下
           Speed.Display_Rel = Speed.Ctrl; // 显示控制速度
   }
   else
       if (Speed.Display_Rel && Speed.Display_Rel > Speed.Rel)
           Speed.Display_Rel -= 1; // 显示当前速度
   }
}
 * @brief 温度显示处理
 * @param dT 任务周期
void Deal_Temp(float dT)
```

```
static float T;
if (sys.Run_Status == 0)
    Temp.ADDMode = 0;
    Temp.Display_Rel = Temp.Rel;
else if (sys.Run_Status == 1)
    if (Temp.ADDMode == 0)
         if (Temp.Set > Temp.Display_Rel)
             Temp.ADDMode = 1; // 进入加热模式
         else
             Temp.ADDMode = 2; // 进入制冷模式
    else if (Temp.ADDMode == 1)
         if (Temp.Rel > Temp.Display_Rel && Temp.Display_Rel <= Temp.Ctrl)
         {
             Temp.Display_Rel++;
             T = 0;
        if (Temp.Display_Rel >= Temp.Set - 20)
             Temp.ADDMode = 3;
             return;
         }
    }
    else if (Temp.ADDMode == 2)
         if (Temp.Rel < Temp.Display_Rel && Temp.Display_Rel >= Temp.Ctrl)
             Temp.Display_Rel--;
             T = 0;
        if (Temp.Display_Rel \le Temp.Set + 20)
             Temp.ADDMode = 3;
             return;
    else if (Temp.ADDMode == 3)
         T += dT;
         if (Temp.Display_Rel < Temp.Set)
```

```
if (T >= 6.0f)
                   Temp.Display_Rel += 1;
                   T = 0;
              }
         else if (Temp.Display_Rel > Temp.Set)
              if (T >= 10.0f)
                   Temp.Display_Rel -= 1;
                   T = 0;
              }
         }
         else
              Temp.ADDMode = 4;
              T = 0;
         }
     }
    else if (Temp.ADDMode == 4)
         Temp.Display_Rel = Temp.Ctrl;
}
else if (sys.Run_Status == 2)
    if (Temp.Display_Rel < Temp.Rel)
    {
         T += dT;
         if (T >= 10.0f)
              Temp.Display_Rel += 1;
              T = 0;
    }
    else if (Temp.Display_Rel > Temp.Rel)
         T += dT;
         if (T >= 10.0f)
              Temp.Display_Rel -= 1;
              T = 0;
         }
    }
    else
         sys.Run_Status = 0;
         T = 0;
     }
```

```
}
}
 * @brief 显示屏幕内容
 */
void Show_Display(void)
    Temp.Display_Set = Temp.Set; // 显示设定温度
    Speed.Display_Set = Speed.Set; // 显示设定转速
    if (sys.Run_Status == 1)
        Time.Display = Time.Rel;
    }
    else
    {
        Time.Display = Time.Set; // 显示设定时间
    Display_Temp(Temp.Display_Set, Temp.Display_Rel);
    Display_Speed(Speed.Display_Set, Speed.Display_Rel);
    Display_Time(Time.Display);
#include "Speed.h"
/**
 * @brief 编码器初始化
 */
void Encoder_Init(void)
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim14);
    HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim14, TIM_CHANNEL_1); // 开启 time14 通道 1 输入捕获
}
/**
 * @brief 检测速度是否停止-0.05s
 * @param dT 任务周期
void Check_Speed(float dT)
    Speed.Stop_Cnt += dT;
                             // 每 50ms 进入
    if (Speed.Stop_Cnt >= 1.0) // 0.5s 发现没出发输入捕获
    {
        Speed.Rel = 0;
                          // 将速度清零
        Speed.Stop_Cnt = 0; // 计数清零
    }
```

```
}
uint32_t capture, capture1, capture2;
float rel1;
 *@brief Tim14 通道 1 的输入捕获回调函数
void TIM14CaptureChannel1Callback(void)
    capture1 = __HAL_TIM_GET_COMPARE(&htim14, TIM_CHANNEL_1); // 获取 Tim14
通道1的输入捕获
    if (capture1 > capture2)
        capture = capture1 - capture2;
    else
        capture = capture 1 + (0xFFFF - capture 2);
    rel1 = 10000.0f / (float)capture; // 计算速度
    capture2 = capture1;
    Speed.Rel = rel1 * 60 / 5; // 将速度赋值给 L1 的实际速度
    Speed.Stop_Cnt = 0;
}
 * @brief TIM_IC 回调函数
 * @param htim
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
    if (htim->Instance == TIM14)
    {
        if (htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)
            TIM14CaptureChannel1Callback();
        }
    }
#include "Ctrl_ControlTemp.h"
/*******结构体********/
_PID_Arg_ Temp_Arg;
_PID_Val_ Temp_Val;
_PID_Val_ HEATGAITemp_Val;
/*********局部变量*******/
uint16_t CtrlTempADC_Val;
 * @brief 温度控制 PID 系数
```

```
*/
void Temp_PID(void)
    Temp\_Arg.Kp = 2;
    Temp_Arg.Ki = 0.04;
    Temp_Arg.Kd = 0 * 0.001f;
}
 * @brief 温度控制
 * @param dT 任务周期
uint8_t Out_Enable;
void Temp_Control(float dT)
    if (sys.Run_Status == 1)
        CtrlTempADC_Val = Get_ADCVal(Temp.Set);
        if((CtrlTempADC_Val - ADC_Val1 > -100 && CtrlTempADC_Val - ADC_Val1 < 100))
             Out_Enable = 1;
        else
             Out\_Enable = 0;
        AltPID_Calculation(dT, CtrlTempADC_Val, ADC_Val1, &Temp_Arg, &Temp_Val, 100,
Out_Enable * 989); // 加热制冷控制
        if(Temp_Val.Out< -200)
             Temp_Val.Out = -200;
        HEAT_Duty(dT, (int)Temp_Val.Out);
//
         if (ADC_Val2)
//
          {
//
                    AltPID_Calculation(dT, CtrlTempADC_Val, ADC_Val2, &Temp_Arg,
&HEATGAITemp_Val, 199, 199); // 热盖加热控制
              HEATGAI = HEATGAITemp\_Val.Out;
//
//
         }
//
         else
//
          {
//
              HEATGAI = 0;
//
    }
    else
    {
        Temp_Val.Out = 0;
        COLD = 0;
        HEAT = 0;
        HEATGAI = 0;
    }
}
```

```
#include "Ctrl_DownTime.h"
 * @brief 时间倒计时检测
 * @param dT 任务周期
void Cheak_TimeDown(float dT)
    static float T;
    if (sys.Run_Status == 1) // 启动系统
        if (Time.Rel > 0 && Temp.ADDMode == 4)
            T += dT;
        if (T >= 1.0f) // 1S
            if (Time.Rel)
                Time.Rel--; // 控制时间--
            if (Time.Rel == 0)
                if (PMode.Status == 2) // 梯度模式下
                 {
                     PMode.Option++;
                     if (PMode.Option <= PMode.P2)
                         Param_Read(); // 读取参数
                         sys.SetMode_Option = 0;
                         Speed.ADDMode = 0;
                         Temp.ADDMode = 0;
                         if (Temp.Set >= Temp.Rel)
                             Temp.Icon = 0; // 加热图标
                             Temp.Mode = 0; // 加热
                             WIND_OFF;
                         }
                         else
                             Temp.Icon = 1; // 制冷图标
                             Temp.Mode = 1; // 制冷
                             WIND_ON;
                         }
                     }
                     else
                     {
                         PMode.Option = PMode.P1;
```

```
Param_Read(); // 读取参数
                         sys.Run_Status = 2;
                         sys.SetMode_Option = 0;
                         Speed. ADDMode = 2;
                         Temp.ADDMode = 0;
                         SetOK_Flag = 1;
                         WIND_OFF;
                         PMode.Circle\_Step = 0;
                         Beep_Flash = 5; // 响 5 下
                     }
                 }
                 else
                 {
                     sys.Run_Status = 2;
                     sys.SetMode_Option = 0;
                     Speed. ADDMode = 2;
                     Temp.ADDMode = 0;
                     SetOK_Flag = 1;
                     WIND_OFF;
                     PMode.Circle\_Step = 0;
                     Beep_Flash = 5; // 响 5 下
                 T=0;// 周期清零
            }
            T = 0;
        }
    }
}
#include "Ctrl_Motor.h"
/*******结构体********/
_PID_Arg_ Speed_Arg;
_PID_Val_ Speed_Val;
/**
 * @brief 电机控制 PID 系数
 */
void Motor_PID(void)
{
    Speed_Arg.Kp = 40 * 0.001f;
    Speed_Arg.Ki = 60 * 0.001f;
    Speed_Arg.Kd = 0 * 0.001f;
}
/**
 * @brief 电机控制
 * @param dT 任务周期
 */
```

```
void Motor_Ctrl(float dT)
{
    if (sys.Run_Status == 1) // 启动
        if (Speed.Ctrl) // 速度大于 0 和定时器没有结束
             AltPID_Calculation(dT, Speed.Ctrl, Speed.Rel, &Speed_Arg, &Speed_Val, 999,
999); // 电机 PID 控制
             if (Speed_Val.Out < 0)
                 Speed_Val.Out = 0;
             PWM = Speed_Val.Out; // PID 输出
        }
        else
             PWM = 0; // PID 输出
    }
    else
    {
        if (Speed_Val.Out)
             Speed_Val.Out -= 1;
        if (Speed_Val.Out < 0)
             Speed_Val.Out = 0;
        PWM = Speed_Val.Out; // PWM 输出
    }
#include "Ctrl_Scheduler.h"
/*******局部变量声明******/
uint16_t T_cnt_2ms = 0,
         T_cnt_10ms = 0,
         T_cnt_50ms = 0,
         T_{cnt_100ms} = 0,
         T_{cnt}_{200ms} = 0,
         T_{cnt_{500ms}} = 0,
          T_cnt_1S = 0;
/**
 * @brief 时间检测
void Loop_Check(void)
{
    T_cnt_2ms++;
    T_cnt_10ms++;
    T_cnt_50ms++;
    T_cnt_100ms++;
    T_cnt_200ms++;
    T_cnt_500ms++;
    T_cnt_1S++;
```

```
Sys_Loop();
}
 * @brief 2ms 执行一次
 * @param dT 任务周期
static void Loop_2ms(float dT)
    Deal_Speed(dT);
}
 * @brief 10ms 执行一次
 * @param dT 任务周期
static void Loop_10ms(float dT)
    Key_Scan(dT);
    Read_Temp(dT);
    Check_HALL(dT);
    Check_Base(dT);
}
/**
 * @brief 50ms 执行一次
 * @param dT 任务周期
static void Loop_50ms(float dT)
    Motor_Ctrl(dT);
    Buzzer_Status(dT);
    Check_Speed(dT);
    Check_Set(dT);
}
/**
 * @brief 100ms 执行一次
 * @param dT 任务周期
static void Loop_100ms(float dT)
{
    Cheak_TimeDown(dT);
    Twinkle(dT);
    Param_Save_Overtime(dT);
```

```
}
/**
 * @brief 200ms 执行一次
 * @param dT 任务周期
static void Loop_200ms(float dT)
}
 * @brief 500ms 执行一次
 * @param dT 任务周期
static void Loop_500ms(float dT)
    Deal_Temp(dT);
    Check_Press(dT);
}
 * @brief 1S 执行一次
 * @param dT 任务周期
static void Loop_1S(float dT)
    Temp_Control(dT);
/**
 * @brief 任务调度
void Sys_Loop(void)
    if (T_cnt_2ms >= 2)
        Loop_2ms(0.002f);
        T_cnt_2ms = 0;
    }
    if (T_cnt_10ms >= 10)
        Loop_10ms(0.01f);
        T_cnt_10ms = 0;
    }
```

```
if (T_cnt_50ms >= 50)
        Loop_50ms(0.05f);
        T_cnt_50ms = 0;
    }
    if (T_cnt_100ms >= 100)
        Loop_100ms(0.1f);
        T_{cnt_100ms} = 0;
    if (T_cnt_200ms >= 10)
        Loop_200ms(0.01f);
        T_cnt_200ms = 0;
    }
    if (T_cnt_500ms >= 500)
        Loop_500ms(0.5f);
        T_cnt_500ms = 0;
    if (T_cnt_1S >= 1000)
        Loop_1S(1.0f);
        T_cnt_1S = 0;
}
```