# HS3100\_5S 软件

使用手册

#### HS3100\_5S 软件 V1.0

#### 長目

À.	件修订记录	?
1.	总体功能描述	•••]
2.	运行环境	2
2	软件编译环境······	-
	***************************************	
4.	编译成功画面	4
5.	软件使用说明	5

#### HS3100\_5S 软件 V1.0

# 文件修订记录

版本号	生成日期	作者	修订内容
V1. 0	2024-03-18	张铿炜	初始版本

#### HS3100\_5S 软件 V1.0

## 1. 总体功能描述

- 一、可以实现 0℃到 280℃的温度控制。插上温度探头对液体进行温控,不插对台面进行控制(0℃不进行温度控制)。
- 二、定时 0sec—12h 的倒计时。(0sec 不进行时间控制)
- 三、对电机转速 0-1500rpm 进行控速。(0rpm 不进行转速控制)

## 2. 运行环境

#### 硬件要求


类 别	基本要求
服务器端	CPU 64k 以内 128flash

## 3. 软件编译环境

本软件使用 ARM\_KEIL5, 需要使用相同软件进行开发编译。



# 4. 编译成功画面



## 5. 软件使用说明

- 1.打开开关
- 2.开机显示关机前的设定值
- 3.单击 MENU 键选择设定的模式: 温度/转速/时间
- 4.通过上下键调节数值
- 5.按 START/STOP 键启动,停止