E200 软件源程序

```
#include "Drv_GN1640.h"
/*
************************
* 函数原型: static void GN1640_Start(void)
      能: 开始传输
      用:内部调用
************************
static void GN1640_Start(void)
  GN1640_CLK_H;
  GN1640_DATA_H;
  Delay_us(10);
  GN1640_DATA_L;
  Delay_us(10);
  GN1640_CLK_L;
  Delay_us(10);
}
***********************
 函数原型: static void GN1640_Stop(void)
* 功
      能: 停止传输
      用:内部调用
************************
static void GN1640_Stop(void)
  GN1640_DATA_L;
  GN1640_CLK_H;
  Delay_us(10);
  GN1640_DATA_H;
  Delay_us(10);
}
************************
* 函数原型: static void GN1640_Write_Byte(uint8_t date)
      能: 写入一个字节
 功
  输
      入: date: 字节
      数: uint8_t date
      用:内部调用
***********************
static void GN1640_Write_Byte(uint8_t date)
{
   uint8_t i;
   uint8_t Temp;
```

```
Temp=date;
   GN1640_CLK_L;
   GN1640_DATA_L;
   for(i=0;i<8;i++)
      GN1640_CLK_L;
      Delay_us(2);
      if(Temp&0x01)
         GN1640_DATA_H;
         Delay_us(10);
      }
      else
         GN1640_DATA_L;
         Delay_us(10);
      GN1640_CLK_H;
      Delay_us(1);
      Temp = Temp \gg 1;
   GN1640_CLK_L;
   GN1640_DATA_L;
}
************************
  函数原型: static void Write_Com(uint8_t date)
  功
      能:发送命令字
  输
       入: date: 命令字节
       数: uint8_t date
       用:内部调用
*************************
static void Write_Com(uint8_t date)
   GN1640_Start();
   GN1640_Write_Byte(date);
   GN1640_Stop();
}
*************************************
 * 函数原型: void GN1640_Init(void)
* 功
       能: GN1640 初始化
       用:内部调用
***********************
void GN1640_Init(void)
```

```
GN1640_DATA_H;
   GN1640_CLK_H;
   GN1640_Start();
   Write_Com(0x44);
   GN1640_Stop();
   GN1640_Start();
   Write_Com(0x89); //控制显示, 开显示, 0x88, 0x89, 0x8a, 0x8b, 0x8c, 0x8d,
0x8e, 0x8f 分别对应脉冲宽度为:
  GN1640_Stop();
   GN1640_ALL();//全屏函数
   HAL_Delay(900);
  GN1640_CLS();
}
***********************
* 函数原型: void GN1640_CLS(void)
       能:清屏函数
* 调
       用:内部调用
***********************
void GN1640_CLS(void)
   unsigned char i;
   Write_Com(0x40);//连续地址模式
   GN1640_Start();
   GN1640_Write_Byte(0xC0);
   for(i=0;i<16;i++)
      GN1640_Write_Byte(0x00);
  GN1640_Stop();
}
***********************
* 函数原型: void GN1640_ALL(void)
  功
       能: 全屏函数
       用:内部调用
*************************
void GN1640_ALL(void)
{
   unsigned char i;
   Write_Com(0x40);//连续地址模式
   GN1640_Start();
   GN1640_Write_Byte(0xC0);
   for(i=0;i<16;i++)
      GN1640_Write_Byte(0xFF);
   GN1640_Stop();
}
```

```
***********************
* 函数原型: void GN1640_Write_DATA(uint8_t add,uint8_t DATA)
       能: 指定地址写入数据
* 输
       入: uint8_t add,uint8_t DATA
       数: add: 地址, DATA: 数据
* 调
       用:内部调用
***********************
void GN1640_Write_DATA(uint8_t add,uint8_t DATA)
   Write_Com(0x44);
   GN1640_Start();
   GN1640_Write_Byte(0xc0|add);
   GN1640_Write_Byte(DATA);
   GN1640_Stop();
#include "Drv_Beep.h"
/***********全局变量********/
float Beep_Time;//蜂鸣器响的时间
float Beep_Flash;//蜂鸣器响的次数
*************************************
* 函数原型: void Buzzer_Status(float dT)
* 功
      能: 蜂鸣器的状态检测
* 输
       入: dT:执行周期
       数: uint16_t dT
***********************
void Buzzer_Status(float dT)
{
   static float BT;
   if(Beep_Time <= 0 && Beep_Flash <= 0)//蜂鸣器的时间小于等于 0 时
      Beep_OFF;//关闭蜂鸣器
      return;
   }
   if(Beep_Time)
   {
      Beep_ON;//打开蜂鸣器
      Beep_Time -= dT;//蜂鸣器响的时间--
   if(Beep_Flash)
      BT = BT + dT;//周期++
      if(BT < 0.3)//如果小于 0.2s 时
```

```
{
         Beep_ON;//蜂鸣器响
      }
      else if(BT >= 0.3 && BT < 0.5)//在 0.3 和 0.5s 之间时
         Beep_OFF;//关闭蜂鸣器
      }
      else if(BT >= 0.5)//大于等于 0.4s 时
         Beep_Flash--;//次数--
         BT = 0;//周期清零
      }
#include "Drv_Key.h"
/********全局变量声明*****/
uint8_t Key_Status;//按键按下标志
uint8_t LongPress;//检测上下长按
/********局部变量声明*****/
float Key_Cnt1,Key_Cnt2,Key_Cnt3,Key_Cnt4,Key_Cnt5,Key_Cnt6;//按下时间
uint8_t Key_Flag1,Key_Flag2,Key_Flag3,Key_Flag4,Key_Flag5,Key_Flag6;//按键按下标志
uint8_t LongPress1,LongPress2,LongPress3,LongPress4,LongPress5,LongPress6;//按键长按标志
函数原型: void Check_Press(float dT)
      能: 检测按键按下状态-500ms
*************************
void Check_Press(float dT)
  if(Key_Status)//按键按下
      Key_Status -= dT;//倒计时
}
************************
* 函数原型: void Key_Scan(float dT)
      能:矩阵按键扫描
**************************
void Key_Scan(float dT)
   /*******Temp Set
                                                           键
**************
   if(KEY1 == 0)//按下按键
```

```
if(LongPress1 == 0)//没有长接过
           Key_Cnt1 += dT;//按下时间++
           Key_Flag1 = 1;//接键按下标志置一
       }
   if(Key_Flag1 == 1)//按键被按下
       if(KEY1 == 1)//抬起按键
           if(Key_Cnt1 < 1.5)//小于 1.5S 是单击
               if(sys.Calibration)//如果在校准界面时
                   if(Heat_Temp.ADDMode)
                       sys.Calibration_Step++;//校准步骤加加
                       if(sys.Calibration_Step>1)//如果校准不走大于 1
                           sys.Calibration = 0;//关闭校准
                           sys.Calibration_Step = 0;//步骤清零
                           sys.TempOption_Mun = 0;//设置是位数清零
                           Calibration(sys.Calibration_Temp1,sys.Calibration_Temp2);//
温度校准计算
                           sys.Calibration\_Temp1 = 400;
                           sys.Calibration\_Temp2 = 600;
                           sys.SetMode_Option = 0;
                       Heat_Temp.ADDMode = 0;//温度显示处理为 0
                   }
               }
               else
               {
                   sys.SetMode_Option++;
                   if(sys.SetMode_Option > 2)
                       sys.SetMode_Option = 1;
                   sys.TempOption\_Mun = 0;
                   Twinkle_Time = 5;//闪烁 5S
               }
           Key_Flag1 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
           LongPress1 = 0;//长按标志清零
           Key_Cnt1 = 0;//按钮计数清零
       if(Key_Cnt1 > 1.5 && Key_Cnt1 < 3.1)//接键时间大于 1.5S 小于 3S 表示长按
           if(LongPress1 == 0)//如果没有一直一直长接着
           {
               /*校准温度*/
               if(sys.Calibration == 0)//没有在校准界面时
```

```
sys.Calibration = 1;//进入校准界面
                 sys.Calibration_Step = 0;//校准步骤清零
                 sys.Calibration_Temp1 = 400;//设置温度一为 40 度
                 sys.Calibration_Temp2 = 600;//设置温度二为 60 度
                 sys.SetMode_Option = 4;//设置模式为四
                 sys.TempOption_Mun = 2;//温度位数为最后一位
                 Heat_Temp.ADDMode = 0;//温度显示处理为 0
                 Cool_Temp.ADDMode = 0;//温度显示处理为 0
              LongPress1 = 1;//长按标志置一
          }
       }
   /**********Time_Set
                                                                    键
**************
   if(KEY2 == 0)//按下按键
   {
       if(sys.Calibration)
          return;
       if(LongPress2 == 0)//没有长按过
          Key_Cnt2 += dT;//按下时间++
          Key_Flag2 = 1;//接键按下标志置一
   if(Key_Flag2 == 1)//按键被按下
       if(KEY2 == 1)//抬起按键
          if(Key_Cnt2 < 1.5)//小于 1.5S 是单击
              if(sys.SetMode_Option == 0)
                 sys.SetMode_Option = 3;//设置时间
                 Twinkle_Time = 5;//闪烁 5S
              }
          Key_Flag2 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
          LongPress2 = 0;//长按标志清零
          Key_Cnt2 = 0;//按钮计数清零
      if(Key_Cnt2 > 1.5 && Key_Cnt2 < 3.1)//按键时间大于 1.5S 小于 3S 表示长按
          if(LongPress2 == 0)//如果没有一直一直长按着
              LongPress2 = 1;//长按标志置一
          }
```

```
}
    /*************
                                                            加
                                                                              键
**************
    if(KEY3 == 0)//按下按键
        if(!sys.SetMode_Option)
            return;
        Key_Cnt3 += dT;//按下时间++
        Key_Flag3 = 1;//按键按下标志置一
    }
   if(Key_Flag3 == 1)//按键被按下
        if(KEY3 == 1)//抬起按键
            if(Key_Cnt3 < 1.5)//小于 1.5S 是单击
                if(sys.SetMode_Option == 1)//设置加热区域时
                    if(sys.TempOption_Mun == 0)
                        Heat_Temp.Set_Temp += 10;
                    else if(sys.TempOption_Mun == 1)
                        Heat_Temp.Set_Temp += 100;
                    else if(sys.TempOption_Mun == 2)
                        Heat_Temp.Set_Temp += 1;
                    if(Heat\_Temp.Set\_Temp > 600)
                        Heat\_Temp.Set\_Temp = 600;
                    Twinkle_Time = 5;//闪烁 5S
                    Key_Status = 2.0f;//操作时常亮 1S
                else if(sys.SetMode_Option == 2)//设置制冷区域时
                    if(sys.TempOption\_Mun == 0)
                        Cool\_Temp.Set\_Temp += 10;
                    else if(sys.TempOption_Mun == 1)
                        Cool\_Temp.Set\_Temp += 100;
                    else if(sys.TempOption_Mun == 2)
                        Cool\_Temp.Set\_Temp += 1;
                    if(Cool\_Temp.Set\_Temp > 500)
                        Cool\_Temp.Set\_Temp = 500;
                    Twinkle_Time = 5;//闪烁 5S
                    Key_Status = 2.0f;//操作时常亮 1S
                else if(sys.SetMode_Option == 3)//设置时间时
                    if(sys.TimeOption_Mun == 0)
                        Time.Set_Time += 60;
                    else if(sys.TimeOption_Mun == 1)
                        Time.Set_Time += 600;
                    else if(sys.TimeOption_Mun == 2)
```

```
Time.Set_Time += 1;
            else if(sys.TimeOption_Mun == 3)
                Time.Set_Time += 10;
            if(Time.Set_Time > 5999)//如果大于 99 分 59 秒
                Time.Set_Time = 5999;
            Twinkle_Time = 5;//闪烁 5S
            Key_Status = 2.0f;//操作时常亮 1S
        }
        else if(sys.SetMode_Option == 4)//设置校准温度
            if(sys.Calibration\_Step == 0)
                if(sys.TempOption_Mun == 2)
                    sys.Calibration_Temp1 += 1;
                if(sys.Calibration\_Temp1 > 800)
                    sys.Calibration\_Temp1 = 800;
            if(sys.Calibration\_Step == 1)
                if(sys.TempOption_Mun == 2)
                    sys.Calibration_Temp2 += 1;
                if(sys.Calibration\_Temp2 > 800)
                    sys.Calibration_Temp2 = 800;
            Key_Status = 2.0f;//操作时常亮 1S
        }
    Key_Flag3 = 0; // 按键事件结束, 等待下一次按下
    Key_Cnt3 = 0;//按钮计数清零
    LongPress = 0;//长按清零
if(Key_Cnt3 > 2.0 && Key_Cnt3 < 2.5)//按键时间大于 2.0 小于 2.5 表示长按
    if(sys.SetMode_Option > 0 && sys.SetMode_Option <= 2)//设置温度时
    {
        sys.TempOption_Mun++;//温度位数++
        if(sys.TempOption\_Mun > 2)
            sys.TempOption_Mun = 0;
        LongPress = 1;//表示长按加减
        Twinkle_Time = 5;//闪烁 5S
    if(sys.SetMode_Option == 3)//设置时间时
        sys.TimeOption_Mun++;//时间位数++
        if(sys.TimeOption\_Mun > 3)
            sys.TimeOption\_Mun = 0;
        LongPress = 1;//表示长按加减
        Twinkle_Time = 5;//闪烁 5S
    Key_Flag3 = 0; // 按键事件结束, 等待下一次按下
```

```
Key_Cnt3 = 1.5;//按钮计数清零
       }
   }
    /************
                                                           减
                                                                             键
**************
   if(KEY4 == 0)//按下按键
       if(!sys.SetMode_Option)
           return;
       Key_Cnt4 += dT;//按下时间++
       Key_Flag4 = 1;//接键按下标志置一
   if(Key_Flag4 == 1)//接键被接下
       if(KEY4 == 1)//抬起按键
           if(Key_Cnt4 < 1.5)//小于 1.5S 是单击
               if(sys.SetMode_Option == 1)//设置加热区域时
                    if(sys.TempOption\_Mun == 0)
                       Heat_Temp.Set_Temp -= 10;
                    else if(sys.TempOption_Mun == 1)
                       Heat_Temp.Set_Temp -= 100;
                    else if(sys.TempOption_Mun == 2)
                       Heat_Temp.Set_Temp -= 1;
                    if(Heat_Temp.Set_Temp < 300)
                       Heat\_Temp.Set\_Temp = 300;
                    Twinkle_Time = 5;//闪烁 5S
                    Key_Status = 2.0f;//操作时常亮 1S
                }
               else if(sys.SetMode_Option == 2)//设置制冷区域时
                    if(sys.TempOption_Mun == 0)
                        Cool_Temp.Set_Temp -= 10;
                    else if(sys.TempOption_Mun == 1)
                        Cool_Temp.Set_Temp -= 100;
                    else if(sys.TempOption_Mun == 2)
                        Cool_Temp.Set_Temp -= 1;
                    if(Cool_Temp.Set_Temp < 200)
                        Cool\_Temp.Set\_Temp = 200;
                    Twinkle_Time = 5;//闪烁 5S
                    Key_Status = 2.0f;//操作时常亮 1S
                }
               else if(sys.SetMode_Option == 3)//设置时间时
                    if(sys.TimeOption_Mun == 0)
                        Time.Set_Time -= 60;
                    else if(sys.TimeOption_Mun == 1)
```

```
Time.Set_Time -= 600;
            else if(sys.TimeOption_Mun == 2)
                 Time.Set_Time -= 1;
            else if(sys.TimeOption_Mun == 3)
                Time.Set_Time -= 10;
            if(Time.Set_Time < 1)//如果小于 1 秒
                 Time.Set\_Time = 1;
            Twinkle_Time = 5;//闪烁 5S
            Key_Status = 2.0f;//操作时常亮 1S
        else if(sys.SetMode_Option == 4)//设置校准温度
            if(sys.Calibration\_Step == 0)
                if(sys.TempOption_Mun == 2)
                     sys.Calibration_Temp1 -= 1;
                if(sys.Calibration\_Temp1 < 200)
                     sys.Calibration\_Temp1 = 200;
            if(sys.Calibration_Step == 1)
                if(sys.TempOption_Mun == 2)
                     sys.Calibration_Temp2 -= 1;
                if(sys.Calibration\_Temp2 < 200)
                     sys.Calibration\_Temp2 = 200;
            Key_Status = 2.0f;//操作时常亮 1S
        }
    Key_Flag4 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
    Key_Cnt4 = 0;//按钮计数清零
    LongPress = 0;//长按清零
if(Key_Cnt4 > 2.0 && Key_Cnt4 < 2.5)//按键时间大于 2.0S 小于 2.5 表示长按
    if(sys.SetMode_Option > 0 && sys.SetMode_Option <= 2)//设置温度时
    {
        if(sys.TempOption_Mun)
            sys.TempOption_Mun--;//温度位数--
        else
            sys.TempOption_Mun = 2;
        LongPress = 1;//表示长按加减
        Twinkle_Time = 5;//闪烁 5S
    if(sys.SetMode_Option == 3)//设置时间时
        if(sys.TimeOption_Mun)
            sys.TimeOption_Mun--;//温度位数--
        else
            sys.TimeOption_Mun = 3;
```

```
LongPress = 1;//表示长按加减
              Twinkle_Time = 5;//闪烁 5S
          Key_Flag4 = 0; // 按键事件结束, 等待下一次按下
          Key_Cnt4 = 1.5;//按钮计数清零
       }
   }
   /***********Count
                                                                    键
*************
   if(KEY5 == 0)//按下按键
       if(Heat_Temp.ADDMode == 0 || Cool_Temp.ADDMode == 0 || sys.Calibration == 1)
       if(LongPress5 == 0)//没有长按过
          Key_Cnt5 += dT;//按下时间++
          Key_Flag5 = 1;//接键按下标志置一
   if(Key_Flag5 == 1)//按键被按下
       if(KEY5 == 1)//抬起按键
          if(Key_Cnt5 < 1.5)/*单击*///小于 1.5S 是单击
          {
              if(Time.CountDown_Start)//如果倒计时也在启动
                 Time.CountDown_Start = 0;//关闭倒计时
                 Time.Ctrl_Time = Time.Set_Time;//赋值
                 Time.TimeDisplay_Flag = 0;//显示正计时
              else if(Time.Count_Start)//如果正计时启动
                 Time.Count_Start = 0;//关闭正计时
                 Time.Count_Time = 0;//清除正计时时间
                 Time.TimeDisplay_Flag = 0;//显示倒计时
              else//如果正计时没有启动
                 Time.TimeDisplay_Flag = 1;//显示正计时
                 Time.Count_Start = 1;//打开正计时
                 Beep_Time = 0.2;//蜂鸣器响 0.2S
              }
          Key_Flag5 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
          LongPress5 = 0;//长按标志清零
          Key_Cnt5 = 0;//按钮计数清零
```

```
if(Key_Cnt5 > 1.5 && Key_Cnt5 < 3)//按键时间大于 1.5S 小于 3S 表示长按
          if(LongPress5 == 0)/*长按*///如果没有一直一直长按着
              Beep_Time = 0.1;//蜂鸣器响 0.1S
              LongPress5 = 1;//长按标志置一
           }
       }
   }
   /*******CountDown
                                                                      键
***************
   if(KEY6 == 0)//按下按键
       if(Heat_Temp.ADDMode == 0 || Cool_Temp.ADDMode == 0 || sys.Calibration == 1)
          return;
       if(LongPress6 == 0)//没有长按过
          Key_Cnt6 += dT;//按下时间++
          Key_Flag6 = 1;//按键按下标志置一
       }
   if(Key_Flag6 == 1)//按键被按下
       if(KEY6 == 1)//抬起按键
          if(Key_Cnt6 < 1.5)/*单击*///小于 1.5S 是单击
              if(Time.Count_Start)//如果正在计时
                  Time.Count_Start = 0;//关闭正计时
                  Time.Count_Time = 0;//清除正计时时间
                  Time.TimeDisplay_Flag = 0;//显示倒计时
              else if(Time.CountDown_Start)//如果正在倒计时
                  Time.TimeDisplay_Flag = 0;//显示倒计时
                  Time.CountDown_Start = 0;//关闭倒计时
                  Time.Ctrl_Time = Time.Set_Time;//赋值
              }
              else
                  Time.TimeDisplay_Flag = 0;//显示倒计时
                  Time.CountDown_Start = 1;
                  Beep_Time = 0.2;//蜂鸣器响 0.2S
              }
          Key_Flag6 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
          LongPress6 = 0;//长按标志清零
           Key_Cnt6 = 0;//按钮计数清零
```

```
if(Key_Cnt6 > 1.5 && Key_Cnt6 < 3)//按键时间大于 1.5S 小于 3S 表示长按
          if(LongPress6 == 0)/*长按*///如果没有一直一直长按着
             Beep_Time = 0.1;//蜂鸣器响 0.1S
             LongPress6 = 1;//长按标志置一
          }
      }
}
#include "Drv_Flash.h"
//Flash_Write((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
//Flash_Read((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
*********************
* 函数原型: uint8_t Flash_Write(uint8_t *addr, uint16_t len)
       能: 写入 Flash
* 输
       入: addr 需要写入结构体的地址, len 结构体长度
       出:写入是否成功
* 输
       数: uint8_t *addr, uint16_t len
***********************
uint8_t Flash_Write(uint8_t *addr, uint16_t len)
{
   uint16 t FlashStatus;//定义写入 Flash 状态
   FLASH_EraseInitTypeDef My_Flash;// 声 明 FLASH_EraseInitTypeDef 结 构 体 为
My_Flash
   HAL_FLASH_Unlock();//解锁 Flash
   My_Flash.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;//标明 Flash 执行页面只做擦除操
作
   My_Flash.PageAddress = PARAMFLASH_BASE_ADDRESS;//声明要擦除的地址
   My_Flash.NbPages = 1;//说明要擦除的页数,此参数必须是 Min_Data = 1 和 Max_Data
=(最大页数-初始页的值)之间的值
   uint32_t PageError = 0;//设置 PageError,如果出现错误这个变量会被设置为出错的
FLASH 地址
   FlashStatus = HAL_FLASHEx_Erase(&My_Flash, &PageError);//调用擦除函数(擦除
Flash)
   if(FlashStatus != HAL_OK)
      return 0;
   for(uint16_t i=0; i<len; i=i+2)
      uint16_t temp;//临时存储数值
```

```
if(i+1 \le len-1)
           temp = (uint16_t)(addr[i+1] << 8) + addr[i];
       else
          temp = 0xff00 + addr[i];
       //对 Flash 进行烧写,FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD 声明操作的 Flash 地
址的 16 位的,此外还有 32 位跟 64 位的操作,自行翻查 HAL 库的定义即可
       FlashStatus = HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD,
PARAMFLASH_BASE_ADDRESS+i, temp);
       if (FlashStatus != HAL_OK)
          return 0;
   }
   HAL_FLASH_Lock();//锁住 Flash
   return 1;
}
***********************
 * 函数原型: uint8_t Flash_Read(uint8_t *addr, uint16_t len)
        能:读取Flash
        入: addr 需要写入结构体的地址, len 结构体长度
 * 输
 * 输
        出:读取是否成功
        数: uint8_t *addr, uint16_t len
**********************
uint8_t Flash_Read(uint8_t *addr, uint16_t len)
   for(uint16_t i=0; i<len; i=i+2)
       uint16_t temp;
       if(i+1 \le len-1)
       {
          temp = (*(_IO uint16_t*)(PARAMFLASH_BASE_ADDRESS+i));//*(_IO
uint16_t*)是读取该地址的参数值,其值为 16 位数据,一次读取两个字节
          addr[i] = BYTE0(temp);
          addr[i+1] = BYTE1(temp);
       }
       else
          temp = (*(__IO uint16_t*)(PARAMFLASH_BASE_ADDRESS+i));
          addr[i] = BYTEO(temp);
       }
   }
   return 1;
#include "Drv_NTC.h"
/*********局部变量*******/
const uint16_t R100K_TAB[] = //R25=100K B25=3950K -25-150
   122,//-17
```

129,//-16	
137,//-15	
145,//-14	
153,//-13	
161,//-12	
170,//-11	
180,//-10	
189,//-9	
200,//-8	
210,//-7	
221,//-6	
233,//-5	
245,//-4	
258,//-3	
271,//-2	
284,//-1	
298,//0	
313,//1	
328,//2	
344,//3	
361,//4	
378,//5	
395,//6	
413,//7	
432,//8	
452,//9	
472,//10	
493,//11	
514,//12	
536,//13	
559,//14	
582,//15	
606,//16	
631,//17	
656,//18	
682,//19	
709,//20	
736,//21	
764,//22	
793,//23	
822,//24	
852,//25	
882,//26	
914,//27	
945,//28	
977,//29	
1010,//30	
1044,//31	
1077,//32	
10,1,102	

1112,//33

1147,//34	
1182,//35	
1218,//36	
1254,//37	
1290,//38	
1327,//39	
1364,//40	
1402,//41	
1440,//42	
1478,//43	
1516,//44	
1554,//45	
1593,//46	
1632,//47	
1670,//48	
1709,//49	
1748,//50	
1787,//51	
1826,//52	
1865,//53	
1904,//54	
1943,//55	
1981,//56	
2020,//57	
2058,//58	
2096,//59	
2134,//60	
2171,//61	
2209,//62	
2246,	
2282,	
2319,	
2355,	
2390,	
2426,	
2460,	
2495,	
2529,	
2562,	
2595,	
2628,	
2660,	
2692,	
2723,	
2754,	
2784,	
2813,	
2843,	
2871,	
2000	

2899,

```
2927,
    2954,
    2981,
    3007,
    3032,
    3057,
    3082,
    3106,
    3129,
    3152,
    3175,
    3197,
    3218,
    3240,
    3260,
    3280,
    3300,
    3319,//109
    3338,//108
    3356,//107
    3374,//106
    3392,//105
    3409,//106
    3426,//107
    3442,//108
    3458,//109
    3473,//110
    3489,//111
    3503,//112
    3518,//113
    3532,//114
    3545,//115
    3559,//116
    3572,//117
    3585,//118
    3597,//119
    3609,//120
    3621,//121
    3632,//122
    3643,//123
    3654,//124
    3665,//125
    3675,//126
    3685,//127
    3695,//128
    3705,//129
    3714,//130
};
```

/*******全局变量*******/

```
#define AD_LEN 2//DMA 获取长度
uint16_t ADC_Val[AD_LEN];//adc 的值 0:温度 ad 值。 1: ad 值;
uint16_t ADC_Val1, ADC_Val2;
float Calibration_Temp;
**************************
 * 函数原型: int Filter_ADC(void)
* 功
       能:滑动平均值滤波
       出:滤波后的值
************************
#define N 50//采集 100 次
int ADCvalue_Buf[N];//用于储存采集到的 adc 值
int i = 0;
int Filter_ADC(void)
   char count;
   long sum = 0;
   ADCvalue_Buf[i++] = ADC_Val[0];//将 adc 的值储存
   if (i == N)//加入读了 100 组就从新开始
      i = 0;
   for (count = 0; count < N; count++)
      sum += ADCvalue_Buf[count];//100 组相加
   if(ADCvalue_Buf[N-1] == 0)//如果没有读到 100 组就用第一次读到的数
      return ADCvalue_Buf[0];
   else//读到 100 组后
      return (int)(sum / N);//输出平均值
}
***********************
 * 函数原型: int Filter_ADC1(void)
* 功
       能:滑动平均值滤波
       出:滤波后的值
**************************
int ADCvalue_Buf1[N];//用于储存采集到的 adc 值
int j = 0;
int Filter_ADC1(void)
{
   char count;
   long sum = 0;
```

```
ADCvalue_Buf1[j++] = ADC_Val[1];//将 adc 的值储存
   if (j == N)//加入读了 100 组就从新开始
       j = 0;
   for (count = 0; count < N; count++)
       sum += ADCvalue_Buf1[count];//100 组相加
   if(ADCvalue_Buf1[N-1] == 0)//如果没有读到 100 组就用第一次读到的数
       return ADCvalue_Buf1[0];
   else//读到 100 组后
       return (int)(sum / N);//输出平均值
}
*********************
 * 函数原型: uint16_t Get_Ntc_Temp(uint16_t value_adc)
        能: 计算出 Ntc 的温度
 * 输
        入: value_adc:adc 读到的值
        数: uint16_t value_adc
***********************
#define SHORT_CIRCUIT_THRESHOLD 15
#define OPEN_CIRCUIT_THRESHOLD 4096
uint8_t index_l, index_r;
uint16_t Get_Ntc_Temp(uint16_t value_adc)
   uint8_t R100k_Tab_Size = 148;
   int temp = 0;
   if(value_adc <= SHORT_CIRCUIT_THRESHOLD)</pre>
       return 1;
   else if(value_adc >= OPEN_CIRCUIT_THRESHOLD)
       return 2;
   else if(value_adc < R100K_TAB[0])
       return 3;
   }
   else if(value_adc > R100K_TAB[R100k_Tab_Size - 1])
       return 4;
   }
   index_1 = 0;
```

```
index_r = R100k_Tab_Size - 1;
            for(; index_r - index_1 > 1;)
                         if((value\_adc \le R100K\_TAB[index\_r]) \&\& (value\_adc > R100K\_TAB[(index\_l + R100K\_TAB[)) + R100K\_TAB[)]
index_r) \% 2 == 0 ? (index_1 + index_r) / 2 : (index_1 + index_r) / 2 ]))
                                     index_1 = (index_1 + index_r) \% 2 == 0 ? (index_1 + index_r) / 2 : (
index_r)/2;
                         else
                                     index_r = (index_1 + index_r) / 2;
            if(R100K_TAB[index_l] == value_adc)
                         temp = (((int)index_1) - 17) * 10; //rate *10
            else if(R100K\_TAB[index\_r] == value\_adc)
                         temp = (((int)index_r) - 17) * 10; //rate *10
            }
            else
                         if(R100K\_TAB[index\_r] - R100K\_TAB[index\_l] == 0)
                                     temp = (((int)index_1) - 17) * 10; //rate *10
                         }
                         else
                                     temp = (((int)index_1) - 17) * 10 + ((value_adc - R100K_TAB[index_1]) * 100 + 5)
/ 10 / (R100K_TAB[index_r] - R100K_TAB[index_l]);
            }
            /*************温度补偿*************/
            return temp;
}
*********************
        函数原型: uint16_t Get_ADCVal(uint16_t temp)
                            能: 计算当前温度的 adc 值
        功
   * 输
                            入: temp: 当前温度
   * 输
                            出: ADC 值
                            数: uint16_t temp
**************************
uint16_t Get_ADCVal(uint16_t temp)
```

```
uint16_t adc,adc1;
   float val2;
   uint16_t val3,val1;
   val3 = (temp/10)+17;
   val2 = (float)(temp\% 10)/10;
   val1 = ((temp+10)/10)+17;
   adc = R100K_TAB[val3];
   adc1 = R100K\_TAB[val1];
   return adc+((adc1-adc)*val2)+((adc1-adc)*0.1)-1;
}
***********************
 * 函数原型: void Calibration(uint16_t temp,uint16_t temp1)
 * 功
        能:温度校准计算
 * 输
        入: temp: 40 的温度, temp1: 60 的温度
        数: uint16_t temp,uint16_t temp1
**********************
void Calibration(uint16_t temp,uint16_t temp1)
   float Cal1, Cal2;
   uint16_t ADCv1,ADCv2;
   ADCv1 = Get_ADCVal(temp);
   Call = 1364/(float)ADCv1;
   ADCv2 = Get_ADCVal(temp1);
   Cal2 = 2134/ADCv2;
   Calibration_Temp = (float)(Cal1 + Cal2)/2;
   Param.Calibration_Temp = Calibration_Temp;//温度校准系数
   Save_Param_En = 1;//保存
}
************************
 * 函数原型: void ADCDMA Init(void)
        能: ADC 和 DMA 的初始化
************************
void ADCDMA_Init(void)
   HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);//开启 TIM3 的定时,用于刷新
   HAL_ADC_Start_DMA(&hadc,(uint32_t*)ADC_Val, AD_LEN);//用 DMA 获取 adc 值
   HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
   for(uint8_t i=0;i<10;i++)
```

```
Heat_Temp.Rel_Temp = Get_Ntc_Temp(ADC_Val[0]*Calibration_Temp);//计算温度
       Cool_Temp.Rel_Temp = Get_Ntc_Temp(ADC_Val[1]/Calibration_Temp);//计算温度
       HAL_Delay(10);
   }
}
  函数原型:
             void Read_Temp(float dT)
             读取温度-10ms
void Read_Temp(float dT)
{
   static float T;
   T += dT;
   ADC_Val1 = Filter_ADC();//滤波获取 adc 的滑动平均值
   ADC_Val2 = Filter_ADC1();
   if(T \ge 2.0f)//1S
       if(sys.Calibration)
       {
           Heat_Temp.Rel_Temp = Get_Ntc_Temp(ADC_Val1);//计算温度
       }
       else
           Heat_Temp.Rel_Temp = Get_Ntc_Temp(ADC_Val1*Calibration_Temp);//计算温
度
       Cool_Temp.Rel_Temp = Get_Ntc_Temp(ADC_Val2/Calibration_Temp);//计算温度
       T = 0;
#include "SysTick.h"
*************************
 * 函数原型: void Delay_us(__IO uint32_t delay)
        能: 微妙延时函数
**************************
#define CPU_FREQUENCY_MHZ
                             48//STM32 时钟主频
void Delay_us(__IO uint32_t delay)
   int last, curr, val;
   int temp;
   while(delay != 0)
```

```
temp = delay > 900 ? 900 : delay;
       last = SysTick->VAL;
       curr = last - CPU_FREQUENCY_MHZ * temp;
       if (\text{curr} >= 0)
           do
           {
              val = SysTick -> VAL;
           while ((val < last) && (val >= curr));
       }
       else
           curr += CPU_FREQUENCY_MHZ * 1000;
           do
              val = SysTick->VAL;
           while ((val \leq last) || (val > curr));
       delay -= temp;
}
#include "Show.h"
/********全局变量声明*****/
float Twinkle_Time;//闪烁时间
/*******局部变量声明*****/
uint8_t Tab[] = \{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F\};//0.9
uint8_t HeatTemp_ShowFlag,CoolTemp_ShowFlag,Time_ShowFlag;//加热温度闪烁,制冷温度
闪烁,时间闪烁
uint8_t HeatTemp_XSDFlag,CoolTemp_XSDFlag;//单加热小数点闪烁,制冷小数点闪烁
************************
  函数原型: static void Check_ShowFlag(float dT)
  功
        能: 闪烁检测
        入: dT:执行周期
  输
        数: float dT
        用:内部调用
***********************
static void Check_ShowFlag(float dT)
   static float T;
   if(sys.Calibration)
       if(T == 0)
```

```
T += dT;
       if(sys.SetMode_Option == 4)//设置 CoolTemp 时
           HeatTemp_ShowFlag = 0;//加热温度常亮
           CoolTemp_ShowFlag = !CoolTemp_ShowFlag;//制冷温度闪烁
           Time_ShowFlag = 0;//时间常亮
        }
    }
    else
       T += dT;
       if(T >= 0.5f)
           T = 0;
}
else
    if(LongPress == 1)
    {
       if(sys.SetMode_Option == 1)//设置 HeatTemp 时
           HeatTemp_ShowFlag = 1;//加热温度常灭
           CoolTemp_ShowFlag = 0;//制冷温度常亮
           Time_ShowFlag = 0;//时间常亮
       else if(sys.SetMode_Option == 2)//设置 CoolTemp 时
           HeatTemp_ShowFlag = 0;//加热温度常亮
           CoolTemp_ShowFlag = 1;//制冷温度常灭
           Time_ShowFlag = 0;//时间常亮
       else if(sys.SetMode_Option == 3)//设置 CoolTemp 时
           HeatTemp_ShowFlag = 0;//加热温度常亮
           CoolTemp_ShowFlag = 0;//制冷温度常亮
           Time_ShowFlag = 1;//时间常灭
        }
       return;
    }
    if(Twinkle_Time && Key_Status==0)//闪烁和没有操作按键时
       if(T == 0)
        {
           T += dT;
           Twinkle_Time -= 0.5;//闪烁计时
           if(Twinkle_Time == 0)//如果闪烁结束
               sys.TempOption_Mun = 0;//温度设置位数复位
               sys.TimeOption_Mun = 0;//时间设置位数复位
               sys.SetMode_Option = 0;//模式选择清零
```

```
}
              if(sys.SetMode_Option == 1)//设置 HeatTemp 时
                  HeatTemp_ShowFlag = !HeatTemp_ShowFlag;//加热温度闪烁
                  CoolTemp_ShowFlag = 0;//制冷温度常亮
                  Time_ShowFlag = 0;//时间常亮
              }
              else if(sys.SetMode_Option == 2)//设置 CoolTemp 时
                  HeatTemp_ShowFlag = 0;//加热温度常亮
                  CoolTemp_ShowFlag = !CoolTemp_ShowFlag;//制冷温度闪烁
                  Time_ShowFlag = 0;//时间常亮
              }
              else if(sys.SetMode_Option == 3)//设置 Time 时
                  HeatTemp_ShowFlag = 0;//加热温度常亮
                  CoolTemp_ShowFlag = 0;//制冷温度常亮
                  Time_ShowFlag = !Time_ShowFlag;//时间闪烁
          }
          else
              T += dT;
              if(T >= 0.5f)
                 T = 0;
       }
       else
          HeatTemp_ShowFlag = 0;//加热温度常亮
          CoolTemp_ShowFlag = 0;//制冷温度常亮
          Time_ShowFlag = 0;//时间常亮
          T = 0;
       }
   }
}
************************
  函数原型: static void Heating_Twinkle(float dT)
  功
        能:小数点闪烁检测
  输
        入: dT:执行周期
  参
        数: float dT
        用:内部调用
**********************
static void Heating_Twinkle(float dT)
   static float T,T1;
   if(Heat\_Temp.ADDMode == 0)
```

```
T += dT;
      if(T >= 0.5f)
         T = 0;
         HeatTemp_XSDFlag = !HeatTemp_XSDFlag;//单加热小数点闪烁
   }
  else
      T = 0;
      HeatTemp_XSDFlag = 0;//常亮
   }
  if(Cool\_Temp.ADDMode == 0)
      T1 += dT;
      if(T1 >= 0.5f)
         T1 = 0;
         CoolTemp_XSDFlag = !CoolTemp_XSDFlag;//单加热小数点闪烁
   }
  else
      T1 = 0;
      CoolTemp_XSDFlag = 0;//常亮
   }
}
***********************
* 函数原型: void Twinkle(float dT)
      能: 闪烁函数
***********************
void Twinkle(float dT)
  Check_ShowFlag(dT);//闪烁检测
  Heating_Twinkle(dT);//小数点闪烁
}
*************************
 函数原型: void Display_HeatTemp(int16_t temp)
      能:显示加热区域温度
 功
  输
      入: temp: 加热区域的温度
      数: int16_t temp
**********************
*/
```

```
void Display_HeatTemp(int16_t temp)
   uint8_t seg1,seg2,seg3;
   seg1=0;seg2=0;seg3=0;
   uint16_t Val;//用于百十个取出来的数字
   if(temp >= 0)
       /*********temp 百位******/
       if(sys.TempOption_Mun == 1 && HeatTemp_ShowFlag)//假如在位数为百位并且温
度在闪烁
           seg1 = 0x00;//不显示
       else
           if(temp > 99)//大于 99 时
               Val=temp/100;//取出百位
               if(temp > 999)//大于 999 时
                   Val=Val%10;//取出百位
               seg1 = Tab[Val];
           }
       }
       /*********temp 十位********/
       if(sys.TempOption_Mun == 0 && HeatTemp_ShowFlag)//假如在位数为十位并且温
度在闪烁
           seg2 = 0x00;//不显示
       else
           if(temp > 9)//大于9时
           {
               Val=temp/10;//取出十位
               if(temp > 99)//大于 999 时
                   Val=Val%10;//取出十位
               seg2 = Tab[Val];
           }
       }
       /********temp 小数位*******/
       if(sys.TempOption_Mun == 2 && HeatTemp_ShowFlag)//假如在位数为小数位并且
温度在闪烁
           seg3 = 0x00;//不显示
       else
       {
           Val=temp%10;//取出个位
           seg3 = Tab[Val];
       }
   }
   else
```

```
/*******temp 负号********/
      seg1 = 0x40;
      /*********temp 十位*******/
      if((-temp) > 9)//大于 9 时
          Val=(-temp)/10;//取出十位
          if((-temp) > 99)//大于 999 时
             Val=Val%10;//取出十位
          seg2 = Tab[Val];
      }
      /********temp 小数位*******/
      Val=(-temp)%10;//取出个位
      seg3 = Tab[Val];
   }
   /*******temp 小数点******/
   if((sys.SetMode_Option == 0 || sys.SetMode_Option == 3 || sys.SetMode_Option == 4) &&
HeatTemp_XSDFlag)//假如在加热的情况下,并且小数点闪烁
   {
      seg2&=0x7F;seg2|=0x00;//不显示
   }
   else
      seg2&=0x7F;seg2|=0x80;
   }
   /*************/
   GN1640_Write_DATA(0, seg1);
   GN1640_Write_DATA(1, seg2);
   GN1640_Write_DATA(2, seg3);
}
************************
  函数原型: void Display_CoolTemp(int16_t temp)
  功
       能:显示制冷区域温度
  输
       入: temp: 制冷区域的温度
       数: int16_t temp
**************************
void Display_CoolTemp(int16_t temp)
   uint8_t seg1,seg2,seg3;
   seg1=0;seg2=0;seg3=0;
   uint16_t Val;//用于百十个取出来的数字
   if(temp >= 0)
```

```
/*******temp 百位*********/
       if(sys.TempOption_Mun == 1 && CoolTemp_ShowFlag)//假如在位数为百位并且温
度在闪烁
           seg1 = 0x00;//不显示
       else
           if(temp > 99)//大于 99 时
              Val=temp/100;//取出百位
              if(temp > 999)//大于 999 时
                  Val=Val%10;//取出百位
              seg1 = Tab[Val];
           }
       }
       /*********temp 十位*******/
       if(sys.TempOption_Mun == 0 && CoolTemp_ShowFlag)//假如在位数为十位并且温
度在闪烁
           seg2 = 0x00;//不显示
       else
           if(temp > 9)//大于 9 时
           {
              Val=temp/10;//取出十位
              if(temp > 99)//大于 999 时
                  Val=Val%10;//取出十位
              seg2 = Tab[Val];
           }
       }
       /********temp 小数位*******/
       if(sys.TempOption_Mun == 2 && CoolTemp_ShowFlag)//假如在位数为小数位并且
温度在闪烁
           seg3 = 0x00;//不显示
       else
           Val=temp%10;//取出个位
           seg3 = Tab[Val];
       }
   }
   else
       /*******temp 百位******/
       seg1 = 0x40;
       /*********temp 十位********/
       if((-temp) > 9)//大于 9 时
           Val=(-temp)/10;//取出十位
           if((-temp) > 99)//大于 999 时
```

```
Val=Val%10;//取出十位
          seg2 = Tab[Val];
      }
      /*******temp 小数位*******/
      Val=(-temp)%10;//取出个位
      seg3 = Tab[Val];
   }
   /********temp 小数点*******/
   if((sys.SetMode_Option == 0 || sys.SetMode_Option == 3) && CoolTemp_XSDFlag)//假如
在加热的情况下,并且小数点闪烁
   {
      seg2&=0x7F;seg2|=0x00;//不显示
   }
   else
      seg2\&=0x7F; seg2|=0x80;
   /*************/
   GN1640_Write_DATA(3, seg1);
   GN1640_Write_DATA(4, seg2);
   GN1640_Write_DATA(5, seg3);
}
**********************
  函数原型: void Display_Time(uint8_t flag,int16_t time)
       能:显示时间
  功
  输
       入: flag: 是否在校准界面 time: 时间
       数: uint8_t flag,int16_t time
*********************
void Display_Time(uint8_t flag,int16_t time)
   uint8_t seg1,seg2,seg3,seg4;
   seg1=0;seg2=0;seg3=0;seg4=0;
   uint8_t SM,M,SS,S;//时间的单位取值
   if(flag)
      seg1 = 0x77;//A
      seg2 = 0x5E;//d
      seg3 = 0x0E;//j
      seg4 = 0x78;//t
   }
   else
```

```
SM=time/60/10;//计算十位单位的分钟数
      M=time/60%10;//计算个位单位的分钟数
      SS=time%60/10;//计算十分位单位的秒钟数
      S=time%60%10;//计算十分位单位的秒钟数
      /*********十分时间********/
      if(sys.TimeOption_Mun == 1 && Time_ShowFlag)//假如在位数为十分并且时间在闪
烁
         seg1 = 0x00;//不显示
      else
      {
         seg1 = Tab[SM];
      }
      /*********分钟时间********/
      if(sys.TimeOption_Mun == 0 && Time_ShowFlag)//假如在位数为分并且时间在闪烁
         seg2 = 0x00;//不显示
      else
      {
         seg2 = Tab[M];
      }
      if(sys.TimeOption_Mun == 3 && Time_ShowFlag)//假如在位数为十秒分并且时间在
闪烁
         seg3 = 0x00;//不显示
      else
      {
         seg3 = Tab[SS];
      if(sys.TimeOption_Mun == 2 && Time_ShowFlag)//假如在位数为秒并且时间在闪烁
         seg4 = 0x00;//不显示
      else
         seg4 = Tab[S];
      }
      /*********time 冒号*******/
      seg2\&=0x7F;seg2|=0x80;
   }
   /*************/
   GN1640_Write_DATA(6, seg1);
   GN1640_Write_DATA(7, seg2);
   GN1640_Write_DATA(8, seg3);
   GN1640_Write_DATA(9, seg4);
}
```

```
**********************
 * 函数原型: void Deal_Temp(float dT)
         能: 温度处理
************************
void Deal_Temp(float dT)
   static float T,T1;
   if(sys.Calibration)
        if(sys.Calibration\_Step == 0)
            if(Heat\_Temp.Rel\_Temp == 400)
                if(!Heat_Temp.ADDMode)
                    T += dT;
                if(T >= 2.0f)
                    T = 0;
                    Heat\_Temp.ADDMode = 1;
                }
            else if(400 - Heat_Temp.Rel_Temp > 5 \parallel 400 - Heat_Temp.Rel_Temp < -5)
                if(Heat\_Temp.ADDMode)
                    T += dT;
                if(T >= 2.0f)
                    T = 0;
                    Heat\_Temp.ADDMode = 0;
            }
        }
       else
            if(Heat\_Temp.Rel\_Temp == 600)
                if(!Heat_Temp.ADDMode)
                    T += dT;
                if(T >= 2.0f)
                    T = 0;
                    Heat\_Temp.ADDMode = 1;
            else if<br/>(600 - Heat_Temp.Rel_Temp > 5 \parallel 600 - Heat_Temp.Rel_Temp < -5 )
                if(Heat_Temp.ADDMode)
                    T += dT;
                if(T >= 2.0f)
```

```
T = 0;
                      Heat\_Temp.ADDMode = 0;
             }
         }
    }
    else
    {
         if(Heat_Temp.Rel_Temp == Heat_Temp.Ctrl_Temp)
             if(!Heat_Temp.ADDMode)
                 T += dT;
             if(T >= 2.0f)
             {
                 T = 0;
                 Heat\_Temp.ADDMode = 1;
             }
        else if(Heat_Temp.Ctrl_Temp - Heat_Temp.Rel_Temp > 5 || Heat_Temp.Ctrl_Temp -
Heat_Temp.Rel_Temp < -5 )</pre>
             if(Heat_Temp.ADDMode)
                 T += dT;
             if(T >= 2.0f)
             {
                 T = 0;
                 Heat\_Temp.ADDMode = 0;
             }
         }
    }
    if(Cool\_Temp.Rel\_Temp == Cool\_Temp.Ctrl\_Temp)
        if(!Cool\_Temp.ADDMode)
             T1 += dT;
        if(T1 >= 2.0f)
             T1 = 0;
             Cool\_Temp.ADDMode = 1;
         }
    else if
(Cool_Temp.Ctrl_Temp - Cool_Temp.Rel_Temp > 5 \parallel Cool_Temp.Ctrl_Temp -
Cool_Temp.Rel_Temp < -5)
    {
        if(Cool\_Temp.ADDMode)
             T1 += dT;
        if(T1 >= 2.0f)
             T1 = 0;
```

```
Cool\_Temp.ADDMode = 0;
        }
    }
}
*********************
  函数原型:
             void Show_Display(void)
         能:
              显示屏幕内容
************************
void Show_Display(void)
   static uint8_{t} flag = 0;
   if(sys.SetMode_Option > 0 && sys.SetMode_Option < 3 && sys.Calibration==0)
        Heat_Temp.Display_Temp = Heat_Temp.Set_Temp;
        Cool_Temp.Display_Temp = Cool_Temp.Set_Temp;
    }
   else
    {
        if(sys.Calibration)
            if(Heat\_Temp.ADDMode == 0)
               Heat_Temp.Display_Temp = Heat_Temp.Rel_Temp;
            else
               if(sys.Calibration\_Step == 0)
                    Heat_Temp.Display_Temp = 400;
               else
                    Heat\_Temp.Display\_Temp = 600;
            }
           if(sys.Calibration\_Step == 0)
               Cool_Temp.Display_Temp = sys.Calibration_Temp1;
            else if(sys.Calibration_Step == 1)
               Cool_Temp.Display_Temp = sys.Calibration_Temp2;
        }
        else
           if(Heat\_Temp.ADDMode == 0)
               Heat_Temp.Display_Temp = Heat_Temp.Rel_Temp;
            else
               Heat_Temp.Display_Temp = Heat_Temp.Ctrl_Temp;
           if(Cool\_Temp.ADDMode == 0)
               Cool_Temp.Display_Temp = Cool_Temp.Rel_Temp;
            else
```

```
Cool_Temp.Display_Temp = Cool_Temp.Ctrl_Temp;
       }
   }
   if(Time.TimeDisplay_Flag)//正计时
       Time.Display_Time = Time.Count_Time;
   }
   else//倒计时
       if(sys.SetMode_Option == 3)
           Time.Display_Time = Time.Set_Time;
       else
           Time.Display_Time = Time.Ctrl_Time;
       if(sys.Calibration)
           flag = 1;
       else
           flag = 0;
   Display_HeatTemp(Heat_Temp.Display_Temp);
   Display_CoolTemp(Cool_Temp.Display_Temp);
   Display_Time(flag,Time.Display_Time);
#include "Param.h"
/********结构体*******/
struct _Save_Param_ Param;//原始数据
/********全局变量声明*****/
uint8_t Save_Param_En;
**********************
 * 函数原型: void Param Reset(void)
        能: 初始化硬件中的参数
*************************************
void Param_Reset(void)
{
   Param.Flash_Check_Start = FLASH_CHECK_START;
   Param.Heat_Temp = 450;//初始温度 45℃
   Param.Cool_Temp = 260;//初始温度 26℃
   Param.CountDown_Time = 1200;//20 分钟
   Param.Calibration_Temp = 1.0;//温度校准系数
   Param.Flash_Check_End = FLASH_CHECK_END;
}
```

```
************************
* 函数原型:
           void Param_Save(void)
           保存硬件中的参数
       能:
************************
void Param_Save(void)
   Flash_Write((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
}
**********************
* 函数原型: void Param Read(void)
       能: 读取硬件中的参数, 判断是否更新
***********************
void Param_Read(void)
{
   Flash_Read((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
   //板子从未初始化
   if(Param.Flash_Check_Start != FLASH_CHECK_START || Param.Flash_Check_End !=
FLASH_CHECK_END)
   {
      Param_Reset();
      Heat_Temp.Set_Temp = Param.Heat_Temp;//加热区域温度
      Cool_Temp.Set_Temp = Param.Cool_Temp;//制冷区域温度
      Time.Set_Time = Param.CountDown_Time;//倒计时时间
      Calibration_Temp = Param.Calibration_Temp;//温度校准系数
      SetOK_Flag = 1;
      Save_Param_En = 1;
   }
   else
   {
      Heat_Temp.Set_Temp = Param.Heat_Temp;//加热区域温度
      Cool_Temp.Set_Temp = Param.Cool_Temp;//制冷区域温度
      Time.Set_Time = Param.CountDown_Time;//倒计时时间
      Calibration_Temp = Param.Calibration_Temp;//温度校准系数
      SetOK_Flag = 1;
   }
   //保存参数
   if(Save_Param_En)
      Save\_Param\_En = 0;
      Param_Save();
}
```

```
/*
************************
* 函数原型: void Param_Save_Overtime(float dT)
       能:保存标志位置 1,0.5s 后保存
*********************
void Param_Save_Overtime(float dT)
   static float time;
   if(Save_Param_En)
      time += dT;
      if(time >= 0.5f)
         Param_Save();
         Save_Param_En = 0;
   else
      time = 0;
#include "SetVal.h"
/********全局变量声明*****/
uint8_t SetOK_Flag;//检测是否按下按键
************************
  函数原型: void Check_Set(float dT)
       能: 检测设置
**********************
void Check_Set(float dT)
   if(Key_Status != 0)
      SetOK_Flag = 1;//检测到波动旋钮,等待退出设置模式
   if(SetOK\_Flag == 1)
      if(sys.SetMode_Option == 0)//在设定好后
         if(Heat_Temp.Ctrl_Temp!= Heat_Temp.Set_Temp)//判断控制温度和设定温度是
不是不一样
            Heat_Temp.Ctrl_Temp = Heat_Temp.Set_Temp;//把设定温度赋值给控制温
度
            Param.Heat_Temp = Heat_Temp.Set_Temp;//赋值到保存参数
```

```
HeatTemp_Val.SumError = 0;//Pid 的积分和清零
             Heat_Temp.ADDMode = 0;//温度处理清零
          if(Cool_Temp.Ctrl_Temp!= Cool_Temp.Set_Temp)//判断控制温度和设定温度是
不是不一样
             Cool_Temp.Ctrl_Temp = Cool_Temp.Set_Temp;//把设定温度赋值给控制温
度
             Param.Cool_Temp = Cool_Temp.Set_Temp;//赋值到保存参数
             CoolTemp_Val.SumError = 0;//Pid 的积分和清零
             Cool_Temp.ADDMode = 0;//温度处理清零
          if(Time.Ctrl Time!=Time.Set Time)//实际时间不等于设定时间
             Time.Ctrl_Time = Time.Set_Time;//把设定时间赋值给控制时间
             Param.CountDown_Time = Time.Set_Time;//赋值到保存参数
          Save_Param_En = 1;//保存
          SetOK\_Flag = 0;
#include "PID.h"
/********结构体********/
PID_val_t HeatTemp_Val;//pid 数据结构
PID_arg_t HeatTemp_Arg;//pid 数据系数
PID_val_t CoolTemp_Val;//pid 数据结构
PID_arg_t CoolTemp_Arg;//pid 数据系数
*********************
* 函数原型: void PID_Init(void)
       能: pid 系数初始化
************************
void PID_Init(void)
   HeatTemp_Arg.Kp=2.6;
   HeatTemp_Arg.Ki=25;
   HeatTemp_Arg.Kd=0;
   CoolTemp_Arg.Kp=45;
   CoolTemp_Arg.Ki=25;//25
   CoolTemp_Arg.Kd=0;
}
************************
* 函数原型: void PID_Temp(
```

```
//期望值(设定值)
            int16_t Expect,
            int16_t Feedback, //反馈值(实际值)
            PID_arg_t *pid_arg,//PID 参数结构体
            PID_val_t *pid_val)//PID 数据结构体
 * 功
         能: PID 控制
 * 输
         入: Expect,
                      //期望值(设定值)
              Feedback, //反馈值(实际值)
              PID_arg_t *pid_arg,//PID 参数结构体
              PID_arg_t *pid_arg,//PID 参数结构体
************************
void PID_Temp(
                           //期望值(设定值)
            int16_t Expect,
            int16_t Feedback, //反馈值(实际值)
            PID_arg_t *pid_arg,//PID 参数结构体
            PID_val_t *pid_val)//PID 数据结构体
{
    pid_val->Error = Expect - Feedback;//当前误差
    if(pid_val->Error > - 45 && pid_val->Error < 45)
        pid_val->SumError += pid_val->Error;
   else
        pid_val->SumError = 0;
   if(HeatTemp_Val.Error< 0 && HeatTemp_Val.SumError < 0)
        HeatTemp_Val.SumError = 0;
    pid_val->D_Error = pid_val->LastError - pid_val->PrevError;//误差偏差
    pid_val->PrevError = pid_val->LastError;//保存上一次误差
    pid_val->LastError = pid_val->Error;//保存误差
    pid_val->Integral = pid_arg->Ki*pid_val->SumError/10000.0;
    if(pid_val->Integral >400)
        pid_val->Integral = 400;
    pid_val->Out
pid_arg->Kp*pid_val->Error+pid_val->Integral+pid_arg->Kd*pid_val->D_Error;
    if(pid_val->Out> 999)
        pid_val->Out= 999;
   if(pid_val->Out< -999)
        pid_val->Out= -999;
#include "Ctrl_Scheduler.h"
uint16_t T_cnt_1ms=0,
         T_cnt_2ms=0,
         T_cnt_4ms=0,
         T_cnt_6ms=0,
         T_cnt_10ms=0,
         T_cnt_12ms=0,
         T_cnt_20ms=0,
```

```
T_cnt_50ms=0,
         T_cnt_100ms=0,
         T_cnt_200ms=0,
         T_cnt_500ms=0,
         T_cnt_1S=0;
void Loop_Check(void)
    T_cnt_1ms++;
    T_cnt_2ms++;
    T_cnt_4ms++;
    T_cnt_6ms++;
    T_cnt_10ms++;
    T_cnt_12ms++;
    T_cnt_20ms++;
    T_cnt_50ms++;
    T_cnt_100ms++;
    T_cnt_200ms++;
    T_cnt_500ms++;
    T_cnt_1S++;
    Sys_Loop();
}
static void Loop_1ms(float dT)
}
static void Loop_2ms(float dT)
}
static void Loop_4ms(float dT)
}
static void Loop_6ms(float dT)
}
static void Loop_10ms(float dT)
    Key_Scan(dT);//按键检测
    Read_Temp(dT);//读取温度
    Check_Set(dT);//检测设置
}
```

```
static void Loop_12ms(float dT)
}
static void Loop_20ms(float dT)
    Deal_Temp(dT);//温度处理
}
static void Loop_50ms(float dT)
    Temp_Control(dT);//温度加热控制
}
static void Loop_100ms(float dT)
    Buzzer_Status(dT);//蜂鸣器的状态检测
    Cheak_TimeDown(dT);//时间倒计时检测
    Twinkle(dT);//闪烁函数
    Param_Save_Overtime(dT);//保存标志位置
}
static void Loop_200ms(float dT)
}
static void Loop_500ms(float dT)
{
    Check_Press(dT);//检测按键按下状态
}
static void Loop_1S(float dT)
{
}
void Sys_Loop(void)
    if(T_cnt_1ms >= 1) {
        Loop_1ms(0.001f);
        T_cnt_1ms = 0;
    if(T_cnt_2ms >= 2) {
        Loop_2ms(0.002f);
        T_cnt_2ms = 0;
    }
```

```
if(T_cnt_4ms >= 4) {
        Loop_4ms(0.004f);
       T_cnt_4ms = 0;
    if(T_cnt_6ms >= 6) {
        Loop_6ms(0.006f);
        T_cnt_6ms = 0;
   if(T_cnt_10ms >= 10)  {
        Loop_10ms(0.01f);
       T_cnt_10ms = 0;
   if(T_cnt_12ms >= 12)  {
        Loop_12ms(0.012f);
        T_cnt_12ms = 0;
   if(T_cnt_20ms >= 20)  {
        Loop_20ms(0.02f);
        T_cnt_20ms = 0;
    if(T_cnt_50ms >= 50)  {
       Loop_50ms(0.05f);
        T_cnt_50ms = 0;
    if(T_cnt_100ms >= 100)  {
        Loop_100ms(0.1f);
        T_cnt_100ms = 0;
    if(T_cnt_200ms >= 200)  {
       Loop_200ms(0.2f);
        T_cnt_200ms = 0;
    if(T_cnt_500ms >= 500)  {
        Loop_500ms(0.5f);
       T_cnt_500ms = 0;
    if(T_cnt_1S >= 1000) \{
       Loop_1S(1.0f);
        T_cnt_1S = 0;
    }
#include "Ctrl_DownTime.h"
***********************
  函数原型: void Cheak_TimeDown(float dT)
        能:时间计时检测
  功
 * 输
        入: dT:执行周期
        数: float dT
***********************
```

```
*/
void Cheak_TimeDown(float dT)
    static float T,T1;
    if(Time.CountDown_Start)//启动倒计时
        T += dT;
        if(T >= 1)//1S
            if(Time.Ctrl_Time)
                Time.Ctrl_Time--;//控制时间--
            else
                Time.CountDown_Start= 0;//倒计时结束
                Time.Ctrl_Time = Time.Set_Time;
                Beep_Flash = 5;//蜂鸣器响 5 下
            T = 0;//周期清零
        }
    }
    else
        T=0;//周期清零
    if(Time.Count_Start)//启动正计时
        T1 += dT;
        if(T1 >= 1)//1S
            Time.Count_Time++;//正计时++
            if(Time.Count_Time >= 5999)
                Time.Count_Start = 0;//关闭正计时
                Time.TimeDisplay_Flag = 0;//切换到倒计时
                Time.Count_Time = 0;//正计时清零
                Beep_Flash = 5;//蜂鸣器响 5 下
            T1 = 0;//周期清零
        }
    }
    else
    {
        T1 = 0;//周期清零
    }
#include "Ctrl_ControlTemp.h"
/********全局变量声明*****/
```

int Temp_Out,UC_Temp_Out;//加热制冷的 pwm 和但加热的 pwm

```
int8_t val;
**********************
 * 函数原型: void Temp_lint(void)
       能: 温度初始化
**********************
void Temp_Iint(void)
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);//开启 tim1 通道 2 的 PWM
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);//开启 tim3 通道 2 的 PWM
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_2);//开启 tim3 通道 2 的 PWM
}
************************
 * 函数原型: void CoolTemp_Mode(float dT,int pwm)
       能:加热制冷切换
**********************
void CoolTemp_Mode(float dT,int pwm)
{
   static float T;
   static uint8_t Mode,mode;//临时存储当前模式
   if(pwm >= 0)
      if(pwm > 120)
         WIND_OFF;
      mode = 0;//加热
   else if(pwm < 0)
      if(pwm < -600)
         WIND_ON;
      mode = 1;//制冷
   }
   if(Mode!= mode)//如果模式变换了
      T += dT;//开始计时
      if(T <= 1.0f)//一秒没把加热和制冷都拉低不工作
         COLD = 0;
         HEAT = 0;
      else//一秒后将改的模式赋值
         T = 0;
```

```
Mode = mode;
       }
   }
   else//没有改变模式的情况下
       if(mode == 0)
       {
           val = 1;
           HEAT = pwm;
       else if(mode == 1)
           val = -1;
           if(Cool_Temp.Ctrl_Temp <= 220)
               COLD = (-pwm) + 450;
           else if(Cool_Temp.Ctrl_Temp <= 240)
               COLD = (-pwm) + 400;
           else if(Cool_Temp.Ctrl_Temp <= 250)
               COLD = (-pwm) + 365;
           else if(Cool_Temp.Ctrl_Temp <= 280)
               COLD = (-pwm) + 300;
           else if(Cool_Temp.Ctrl_Temp <= 300)
               COLD = (-pwm) + 200;
           else if(Cool_Temp.Ctrl_Temp <= 310)
               COLD = (-pwm) + 180;
           else if(Cool_Temp.Ctrl_Temp <= 320)
               COLD = (-pwm) + 170;
           else if(Cool_Temp.Ctrl_Temp <= 330)
               COLD = (-pwm) + 160;
           else
               COLD = (-pwm) + 20;
   }
}
***********************
 * 函数原型: void Temp_Control(float dT)
        能:温度加热控制
************************
void Temp_Control(float dT)
{
   if((sys.SetMode_Option == 0 || sys.SetMode_Option == 3) && sys.Calibration == 0)
   {
   PID_Temp(Get_ADCVal(Heat_Temp.Ctrl_Temp)/Calibration_Temp,ADC_Val1,&HeatTemp
_Arg,&HeatTemp_Val);//PID 计算
       UC_Temp_Out = (int)HeatTemp_Val.Out;//PID 值赋值
```

```
PID\_Temp(Get\_ADCVal(Cool\_Temp.Ctrl\_Temp)*Calibration\_Temp, ADC\_Val2, \&CoolTemPide(Cool\_Temp.Ctrl\_Temp)*Calibration\_Temp, ADC\_Val2, \&CoolTemPide(Cool\_Temp.Ctrl\_Temp)*Calibration\_Temp.Ctrl\_Temp)*Calibration\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.Ctrl\_Temp.
p_Arg,&CoolTemp_Val);//PID 计算
                         Temp_Out = (int)CoolTemp_Val.Out;//PID 值赋值
            else if(sys.Calibration == 1)
                         WIND_OFF;//关闭风扇
                         Temp_Out = 0;
                         if(sys.Calibration\_Step == 0)
                         {
            PID_Temp(Get_ADCVal(400),ADC_Val1,&HeatTemp_Arg,&HeatTemp_Val);//PID 计算
                                      UC_Temp_Out = (int)HeatTemp_Val.Out;//PID 值赋值
                         }
                         else
                         {
            PID_Temp(Get_ADCVal(600),ADC_Val1,&HeatTemp_Arg,&HeatTemp_Val);//PID 计算
                                     UC_Temp_Out = (int)HeatTemp_Val.Out;//PID 值赋值
                         }
            }
            else
             {
                         WIND_OFF;//关闭风扇
                         UC\_Temp\_Out = 0;
                         Temp_Out = 0;
            }
            CoolTemp_Mode(dT, Temp_Out);
            if(UC_Temp_Out < 0)
                         UC_Temp_Out = 0;
            UC_HEAT = UC_Temp_Out;
#include "System_Init.h"
***********************
    * 函数原型: void System_Init(void)
                            能:系统功能初始化
*************************
void System_Init(void)
{
            /*******系统初始化开始*******/
            sys.Init_ok = 0;
            /********参数初始化**********/
            Param_Read();
            /******ADC&DMA 初始化******/
```