RM3100 软件源程序

```
#include "Drv_HT1623.h"
**********************
* 函数原型: static void delay(uint16_t time)
       能: us 延时
  输
       入: time: 时间
       数: uint16_t time
       用:内部调用
************************
static void delay(uint16_t time)
   unsigned char a;
   for(a = 100; a > 0; a - - );
}
**********************
* 函数原型: static void Write_Mode(unsigned char MODE)
       能: 写入模式,数据 or 命令
  输
       入: MODE: 数据 or 命令
       数: unsigned char MODE
       用:内部调用
**********************
static void Write_Mode(unsigned char MODE)
   delay(10);
   Clr_1625_Wr;//RW = 0;
   delay(10);
   Set_1625_Dat;//DA = 1;
   Set_1625_Wr;//RW = 1;
   delay(10);
   Clr_1625_Wr;//RW = 0;
   delay(10);
   Clr_1625_Dat;
   delay(10);//DA = 0;
   Set_1625_Wr;//RW = 1;
   delay(10);
   Clr_1625_Wr;//RW = 0;
   delay(10);
   if(0 == MODE)
       Clr_1625_Dat;//DA = 0;
   }
   else
       Set_1625_Dat;//DA = 1;
```

```
}
   delay(10);
   Set_1625_Wr;//RW = 1;
   delay(10);
}
************************
* 函数原型: static void Write_Command(unsigned char Cbyte)
  功
       能:LCD 命令写入函数
  输
       入: Cbyte: 控制命令字
       数: unsigned char Cbyte
       用:内部调用
***********************
static void Write_Command(unsigned char Cbyte)
   unsigned char i = 0;
   for(i = 0; i < 8; i++)
      Clr_1625_Wr;
      if((Cbyte >> (7 - i)) & 0x01)
          Set_1625_Dat;
      }
      else
          Clr_1625_Dat;
      delay(10);
      Set_1625_Wr;
      delay(10);
   }
   Clr_1625_Wr;
   delay(10);
   Clr_1625_Dat;
   Set_1625_Wr;
   delay(10);
}
***********************
 * 函数原型: static void Write_Address(unsigned char Abyte)
       能:LCD 地址写入函数
  输
       入: Abyte: 地址
       数: unsigned char Abyte
       用:内部调用
***********************
static void Write_Address(unsigned char Abyte)
```

```
{
   unsigned char i = 0;
   Abyte = Abyte << 1;
   for (i = 0; i < 6; i++)
       Clr_1625_Wr;
       if((Abyte >> (6 - i)) & 0x01)
           Set_1625_Dat;
       }
       else
       {
           Clr_1625_Dat;
       delay(10);
       Set_1625_Wr;
       delay(10);
}
***********************
  函数原型: static void Write_Data_8bit(unsigned char Dbyte)
  功
        能: LCD 8bit 数据写入函数
  输
        入: Dbyte: 数据
        数: unsigned char Dbyte
        用:内部调用
**********************
static void Write_Data_8bit(unsigned char Dbyte)
{
   int i = 0;
   for(i = 0; i < 8; i++)
       Clr_1625_Wr;
       if((Dbyte >> (7 - i)) \& 0x01)
           Set_1625_Dat;
       }
       else
       {
           Clr_1625_Dat;
       delay(10);
       Set_1625_Wr;
       delay(10);
}
```

```
***********************
* 函数原型: void Write_Data_4bit(unsigned char Dbyte)
       能: LCD 4bit 数据写入函数
  输
       入: Dbyte: 数据
       数: unsigned char Dbyte
  调
       用:内部调用
************************
void Write_Data_4bit(unsigned char Dbyte)
   int i = 0;
   for(i = 0; i < 4; i++)
      Clr_1625_Wr;
      if((Dbyte >> (3 - i)) & 0x01)
          Set_1625_Dat;
       }
      else
          Clr_1625_Dat;
      delay(10);
      Set_1625_Wr;
      delay(10);
}
*************************
  函数原型: void Lcd_Init(void)
       能:LCD 初始化,对 lcd 自身做初始化设置
*********************
void Lcd_Init(void)
   Set_1625_Cs;
   Set_1625_Wr;
   Set_1625_Dat;
   delay(500);
   Clr_1625_Cs;//CS = 0;
   delay(10);
   Write_Mode(0);//命令模式
   Write_Command(0x01);//Enable System
   Write_Command(0x03);//Enable Bias
   Write_Command(0x04);//Disable Timer
   Write_Command(0x05);//Disable WDT
   Write_Command(0x08);//Tone OFF
   Write_Command(0x18);//on-chip RC 震荡
   Write_Command(0x29);//1/4Duty 1/3Bias
```

```
Write_Command(0x80);//Disable IRQ
   Write_Command(0x40);//Tone Frequency 4kHZ
   Write_Command(0xE3);//Normal Mode
   Set_1625_Cs;//CS = 1;
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_2, 95);//不输出 pwm
   Lcd_All();
   HAL_Delay(1000);
   Lcd_Clr();
}
************************
* 函数原型: void Lcd Clr(void)
       能: LCD 清屏函数
************************
void Lcd_Clr(void)
   Write_Addr_Dat_N(0x0, 0x00, 60);
}
***********************
* 函数原型: void Lcd_All(void)
       能:LCD 全显示函数
************************
void Lcd_All(void)
   Write_Addr_Dat_N(0x0, 0xFF, 60);
}
**********************
* 函数原型: void Write_Addr_Dat_N(unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char
n)
       能: 屏幕显示
* 功
* 输
       入: _addr: 地址 char _dat: 数据 n: 个数
       数: unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char n
*********************
void Write_Addr_Dat_N(unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char n)
   unsigned char i = 0;
   Clr_1625_Cs;//CS = 0;
   delay(10);
   Write_Mode(1);
```

```
Write_Address(_addr);
   for (i = 0; i < n; i++)
      Write_Data_8bit(_dat);
   Set_1625_Cs;//CS = 1;
#include "Drv_Motor.h"
************************
* 函数原型: void Motor_Init(void)
       能: 电机初始化
***********************
void Motor_Init(void)
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);//开启 tim1 通道一
#include "Drv_Beep.h"
/***********全局变量********/
float Beep_Time;//蜂鸣器响的时间
float Beep_Flash;//蜂鸣器响的次数
*************************************
* 函数原型: void Buzzer_Status(float dT)
* 功
      能:蜂鸣器的状态检测
* 输
       入: dT:执行周期
       数: uint16 tdT
**********************
void Buzzer_Status(float dT)
{
   static float BT;
   if(Beep_Time <= 0 && Beep_Flash <= 0)//蜂鸣器的时间小于等于 0 时
      Beep_OFF;//关闭蜂鸣器
      return;
   }
   if(Beep_Time)
      Beep_ON;//打开蜂鸣器
      Beep_Time -= dT;//蜂鸣器响的时间--
   if(Beep_Flash)
      BT = BT + dT;//周期++
      if(BT < 0.2)//如果小于 0.2s 时
```

```
{
          Beep_ON;//蜂鸣器响
      else if(BT >= 0.2 && BT < 0.3)//在 0.2 和 0.3s 之间时
          Beep_OFF;//关闭蜂鸣器
       }
      else if(BT >= 0.3)//大于等于 0.2s 时
          Beep_Flash--;//次数--
          BT = 0;//周期清零
      }
#include "Drv_Flash.h"
//Flash_Write((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
//Flash_Read((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
**********************
* 函数原型: uint8_t Flash_Write(uint8_t *addr, uint16_t len)
* 功
       能: 写入 Flash
       入: addr 需要写入结构体的地址, len 结构体长度
* 输
       出: 写入是否成功
       数: uint8_t *addr, uint16_t len
**********************
uint8_t Flash_Write(uint8_t *addr, uint16_t len)
   uint16 t FlashStatus;//定义写入 Flash 状态
   FLASH_EraseInitTypeDef My_Flash;// 声 明 FLASH_EraseInitTypeDef 结 构 体 为
My_Flash
   HAL_FLASH_Unlock();//解锁 Flash
   My_Flash.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;//标明 Flash 执行页面只做擦除操
   My_Flash.PageAddress = PARAMFLASH_BASE_ADDRESS;//声明要擦除的地址
   My_Flash.NbPages = 1;//说明要擦除的页数,此参数必须是 Min_Data = 1 和 Max_Data
=(最大页数-初始页的值)之间的值
   uint32_t PageError = 0;//设置 PageError,如果出现错误这个变量会被设置为出错的
FLASH 地址
   FlashStatus = HAL_FLASHEx_Erase(&My_Flash, &PageError);//调用擦除函数(擦除
Flash)
   if(FlashStatus != HAL_OK)
      return 0;
```

```
for(uint16_t i=0; i<len; i=i+2)
       uint16_t temp;//临时存储数值
       if(i+1 \le len-1)
          temp = (uint16_t)(addr[i+1] << 8) + addr[i];
       else
          temp = 0xff00 + addr[i];
       //对 Flash 进行烧写,FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD 声明操作的 Flash 地
址的 16 位的,此外还有 32 位跟 64 位的操作,自行翻查 HAL 库的定义即可
       FlashStatus = HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD,
PARAMFLASH_BASE_ADDRESS+i, temp);
       if (FlashStatus != HAL_OK)
          return 0;
   HAL_FLASH_Lock();//锁住 Flash
   return 1;
}
**********************
* 函数原型: uint8_t Flash_Read(uint8_t *addr, uint16_t len)
        能: 读取 Flash
        入: addr 需要写入结构体的地址, len 结构体长度
  输
        出: 读取是否成功
        数: uint8_t *addr, uint16_t len
**********************
uint8_t Flash_Read(uint8_t *addr, uint16_t len)
   for(uint16_t i=0; i<len; i=i+2)
       uint16_t temp;
       if(i+1 \le len-1)
          temp = (*(__IO uint16_t*)(PARAMFLASH_BASE_ADDRESS+i));//*(__IO
uint16_t*)是读取该地址的参数值,其值为 16 位数据,一次读取两个字节
          addr[i] = BYTE0(temp);
          addr[i+1] = BYTE1(temp);
       }
       else
          temp = (*(__IO uint16_t*)(PARAMFLASH_BASE_ADDRESS+i));
          addr[i] = BYTE0(temp);
       }
   }
   return 1;
#include "Drv_Key.h"
/*******全局变量声明*****/
```

```
uint8_t Key_Status;//按键按下标志
/*******局部变量声明*****/
float Key_Cnt1,Key_Cnt2,Key_Cnt3,Key_Cnt4;//按下时间
uint8_t Key_Flag1,Key_Flag2,Key_Flag3,Key_Flag4;//按键按下标志
uint8_t LongPress1,LongPress2,LongPress3,LongPress4;//按键长按标志
 * 函数原型: void Check_Press(float dT)
       能: 检测按键按下状态-500ms
void Check_Press(float dT)
{
   if(Key_Status)//按键按下
      Key_Status -= dT;//倒计时
}
************************
 * 函数原型: void Key_Scan(float dT)
       能:矩阵按键扫描
************************
void Key_Scan(float dT)
   键
**************
   if(KEY3 == 0)//按下按键
      if(LongPress1 == 0)//没有长按过
         Key Cnt1 += dT;//按下时间++
         Key_Flag1 = 1;//接键按下标志置一
      }
   if(Key_Flag1 == 1)//按键被按下
      if(KEY3 == 1)//抬起按键
         if(Key_Cnt1 < 1.5)//小于 1.5S 是单击
             if(sys.Run_Status == 0)//系统没有启动的话
                Speed_Val.SumError = 0x7AC4;//启动电机系数
                Speed_Val.SumError = 0x6F9B;//启动电机系数
//
                SetOK_Flag = 1;//设定数值标志
                Ctrl_Time = Set_Time;//把设定时间赋值给控制时间
                Param.Time = Set_Time;//时间
```

```
sys.Run_Status = 1;//启动系统
                 sys.SetMode_Option = 0;//设置选项清零
                 Speed_ADDMode = 0;//数据处理重新开始
             }
             else//系统启动的话
                 sys.Motor_Stop = 1;//检测电机
                 Speed_ADDMode = 4;//进入减速模式下
             Beep_Time = 0.1;//蜂鸣器响 0.1S
          Key_Flag1 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
          LongPress1 = 0;//长按标志清零
          Key_Cnt1 = 0;//按钮计数清零
      if(Key_Cnt1 > 1.5 && Key_Cnt1 < 3.0)//接键时间大于 1.5S 小于 3S 表示长按
          if(LongPress1 == 0)/*长按*///如果没有一直一直长按着
             LongPress1 = 1;//长按标志置一
          }
      }
   /************
                                                  加
                                                                  键
**************
   if(KEY2== 0)//按下按键
      Key_Cnt2 += dT;//按下时间++
      Key_Flag2 = 1;//按键按下标志置一
   if(Key_Flag2 == 1)//按键被按下
      if(KEY2 == 1)//抬起按键
          if(Key_Cnt2 < 1.5)//小于 1.5S 是单击
             if(sys.SetMode_Option == 1)//在设置速度时
                 Set_Speed +=1;//速度++
                 if(Set_Speed > 80)//速度大于 80 时
                    Set_Speed = 80;//速度最大为 80 就上不去了
             if(sys.SetMode_Option == 2)//在设置时间时
                 Set_Time += 60;//设置时间加 1 分钟
                 if(Set_Time>86399)//时间大于 23 小时 59 分
                    Set_Time = 86399;//时间最大为 23 小时 59 分
             Key_Status = 1;//按键一秒,表示按下时有 1s 的等待,不闪烁
```

```
Twinkle_Time = 6;//一共闪烁 6S
          Key_Flag2 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
          Key_Cnt2 = 0;//按钮计数清零
      if(Key_Cnt2 > 1.9 && Key_Cnt2 < 2.1)//按键时间大于 1.9S 小于 2.1S 表示长按
          if(sys.SetMode_Option == 1)//在设置速度时
             Set_Speed +=10;//速度加 10
             if(Set_Speed > 80)//速度大于 80 时
                 Set_Speed = 80;//速度最大为 80 就上不去了
          if(sys.SetMode_Option == 2)//在设置时间时
             Set Time += 600;//设置时间加 10 分钟
             if(Set Time>86399)//时间大于 23 小时 59 分
                 Set_Time = 86399;//时间最大为 23 小时 59 分
          Key_Status = 1;//按键一秒,表示按下时有 1s 的等待,不闪烁
          Twinkle_Time = 6;//一共闪烁 6S
          Key_Flag2 = 0; // 按键事件结束, 等待下一次按下
          Key_Cnt2 = 1.5;//按钮计数
      }
   }
   /************
                                                   减
                                                                   键
**************
   if(KEY4 == 0)//按下按键
      Key_Cnt3 += dT;//按下时间++
      Key_Flag3 = 1;//按键按下标志置一
   if(Key_Flag3 == 1)//按键被按下
      if(KEY4 == 1)//抬起按键
          if(Key_Cnt3 < 1.5)/*单击*///小于 1.5S 是单击
          {
             if(sys.SetMode_Option == 1)//在设置速度时
                 Set_Speed -=1;//速度--
                 if(Set_Speed < 20)//速度小于 20
                    Set_Speed = 20;//速度最小为 20 就下不去了
             if(sys.SetMode_Option == 2)//在设置时间时
                 Set Time -= 60;//每次时间减一分钟
                 if(Set_Time < 60)//时间小于一秒时
                    Set_Time = 0;//设置时间为 0
```

```
Key_Status = 1;//按键一秒,表示按下时有 1s 的等待,不闪烁
             Twinkle_Time = 6;//一共闪烁 6S
          }
          Key_Flag3 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
          Key_Cnt3 = 0;//按钮计数清零
      if(Key_Cnt3 > 1.9 && Key_Cnt3 < 2.1)//按键时间大于 1.5S 小于 3S 表示长按
          if(sys.SetMode_Option == 1)//在设置速度时
          {
             Set_Speed -=10;//速度减 10
             if(Set_Speed < 20)//速度小于 20
                Set_Speed = 20;//速度最小为 20 就下不去了
          if(sys.SetMode_Option == 2)//在设置时间时
             Set_Time -= 600;//每次时间减十分钟
             if(Set_Time < 60)//时间小于一秒时
                Set_Time = 0;//设置时间为 0
          Key_Flag3 = 0; // 按键事件结束, 等待下一次按下
          Key_Cnt3 = 1.5;//按钮计数
          Key_Status = 1;//按键一秒,表示按下时有 1s 的等待,不闪烁
          Twinkle_Time = 6;//一共闪烁 6S
      }
   键
**************
   if(KEY1 == 0)//按下按键
      if(sys.Motor_Stop)
          return;
      if(LongPress4 == 0)//没有长按过
          Key_Cnt4 += dT;//按下时间++
          Key_Flag4 = 1;//按键按下标志置一
   if(Key_Flag4 == 1)//按键被按下
      if(KEY1 == 1)//抬起按键
         if(Key_Cnt4 < 1.5)//小于 1.5S 是单击
             sys.SetMode_Option++;//设置选项++
             if(sys.Run_Status == 0)//没启动的情况下
                if(sys.SetMode_Option > 2)//设置选项大于 2
```

```
sys.SetMode_Option = 0;//设置选项清零
                }
             }
            else//启动的情况下
                if(sys.SetMode_Option > 1)//设置选项大于 1
                   sys.SetMode_Option = 0;//设置选项清零
            Twinkle_Time = 6;//一共闪烁 6S
            Beep_Time = 0.1;//蜂鸣器响 0.1S
         Key_Flag4 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
         LongPress4 = 0;//长按标志清零
         Key_Cnt4 = 0;//按钮计数清零
      if(Key_Cnt4 > 1.5 && Key_Cnt4 < 3)//按键时间大于 1.5S 小于 3S 表示长按
         if(LongPress4 == 0)//如果没有一直一直长按着
            LongPress4 = 1;//长按标志置一
      }
#include "Speed.h"
*************************
* 函数原型: void Encoder_Init(void)
       能:编码器初始化
*************************
void Encoder_Init(void)
   HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim3, TIM_CHANNEL_1);//Motor 输入捕获
}
* 函数原型: void Check_Speed(float dT)
       能: 检测速度是否停止-0.05s
**********************
void Check_Speed(float dT)
   Speed Cnt++;//每 50ms 进入
   if(Speed_Cnt >= 10)//0.5s 发现没出发输入捕获
```

```
Rel_Speed = 0;//将速度清零
       Speed_Cnt = 0;//计数清零
   }
************************
 * 函数原型: void TIM3CaptureChannel3Callback(void)
       能: Tim3 通道 3 的输入捕获回调函数
************************
uint32_t Capture, Capture1, Capture2;//捕获和计算的值
uint32 t rel;//实际计算后的速度
void TIM3CaptureChannel1Callback(void)
   Capture1 = __HAL_TIM_GET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1);//输入捕获到的
数值
   if(Capture1 > Capture2)//当前的数值大于之前的数时
       Capture = Capture1 - Capture2;//算出捕获到的数
   else//加入当前数值小于之前的数值时,表示溢出了
       Capture = Capture1 + (0xFFFF - Capture2);//用当前数值加上 65535-之前数值
   if(Capture < 100)//过滤
      return;
   #if(Type == 0)
       rel = 60000000 / (Capture * 9)/56;//(60000000us/(捕获到的值*一圈 9 个脉冲))/56 的减
速比,RM3100
   \#elif(Type == 1)
       rel = (60000000 / (Capture * 9))/30;//(60000000us/(捕获到的值*一圈 9 个脉冲))/30 的
减速比,RM4100
   #endif
   Capture2 = Capture1;//当前的值赋值给之前的值,做记录
   if((rel - Rel\_Speed < 50 \&\& rel - Rel\_Speed > 0) \quad \parallel (Rel\_Speed - rel < 50 \&\& Rel\_Speed - rel < 50 \&\& Rel\_Speed - rel < 0)
rel > 0)
       Rel\_Speed = rel;
   Speed_Cnt = 0;//速度计数清零,用于判断速度是否为0
}
*********************
 * 函数原型: void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
       能: TIM IC 回调函数
************************
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
   if(htim->Instance == TIM3)//进入 TIM3 的中断
       if(htim->Channel==HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)//进入 TIM3 通道一的中断
          TIM3CaptureChannel1Callback();//进入计算速度的函数
```

```
}
   }
#include "Show.h"
/**********全局变量声明*****/
float Twinkle_Time;//闪烁时间
/*******局部变量声明*****/
uint8_t Time_ShowFlag,Speed_ShowFlag;//时间、速度显示的标志位 0:常亮 1: 熄灭
uint8_t TimeIcn_ShowFlag,SpeedIcn_ShowFlag;//时间图标闪烁,速度单位图标闪烁
uint8_t Tab[] = \{0x77,0x24,0x5D,0x6D,0x2E,0x6B,0x7B,0x25,0x7F,0x6F\};//0.9
***********************
  函数原型:
            void Check ShowFlag(float dT)
        能:
            闪烁检测
  功
  输
        入: dT:执行周期
        数:
           float dT
void Check_ShowFlag(float dT)
{
   static float T,T1;
   if(sys.Run_Status == 1)//系统启动后
       T1 += dT;//闪烁计时
       if(T1 >= 0.5f)//大于 0.5S 后
          if(Set_Time > 0)//只有设定时间大于 0 才闪烁
              TimeIcn_ShowFlag = ~TimeIcn_ShowFlag;//运行闪烁
          else
              TimeIcn_ShowFlag = 0;//时间冒号图标常亮
          SpeedIcn_ShowFlag = ~SpeedIcn_ShowFlag;//速度单位运行闪烁
          T1 = 0;//计时清零
       }
   }
   else//没启动的情况下
   {
       SpeedIcn_ShowFlag = 0;//速度单位图标常亮
       TimeIcn_ShowFlag = 0;//时间冒号图标常亮
       T1 = 0;//计时清零
   if(sys.SetMode_Option == 0 || Key_Status)//如果没在设置选项中或者按键的情况下,则都
点亮,不闪烁
       Speed_ShowFlag = 0;//常亮
       Time_ShowFlag = 0;//常亮
       T = 0://计时清零
       return;
```

```
}
   if(Twinkle_Time && Key_Status==0)//闪烁和没有操作旋钮时
       T += dT;//闪烁计时
       if(T >= 0.5f)//大于 0.5S 后
          Twinkle_Time -= 0.5;//闪烁计时
          if(sys.SetMode_Option == 1)//设置速度
              Speed_ShowFlag = ~Speed_ShowFlag;//速度闪烁
              Time_ShowFlag = 0;//时间常亮
          else if(sys.SetMode_Option == 2)//设置时间
              Speed_ShowFlag = 0;//速度常亮
              Time_ShowFlag = ~Time_ShowFlag;//时间闪烁
          if(Twinkle_Time == 0)//如果闪烁结束
              sys.SetMode_Option = 0;//模式选择清零
          T=0;//计时清零
   }
}
*************************
  函数原型:
            void Display(int16_t speed,int32_t time)
        能:
            显示速度和时间
*********************
void Display(int16_t speed,int32_t time)
   uint8_t seg1,seg2,seg3,seg4,seg5,seg6,seg7,seg8;
   seg1=0;seg2=0;seg3=0;seg4=0;seg5=0;seg6=0;seg7=0;seg8=0;
   uint16_t Val;//用于百十个取出来的数字
   uint8_t SH,H,SM,M;//时间的单位取值
   /**********设定转速计算*******/
   if(Speed_ShowFlag == 0)//设置时闪烁
       /**********speed 千位********/
       if(speed > 999)//大于 999 时
          Val = speed/1000;//取出千位
          seg1&=0x80;seg1|=Tab[Val];//数字
       }
       else
```

```
seg1&=0x80;seg1|=0x00;//不显示
   }
   /*********speed 百位*******/
   if(speed > 99)//大于 99 时
       Val=speed/100;//取出百位
       if(speed > 999)//大于 999 时
           Val=Val%10;//取出百位
       seg2&=0x80;seg2|=Tab[Val];//数字
   }
   else
   {
       seg2&=0x80;seg2|=0x00;//不显示
   /**********speed 十位*********/
   if(speed > 9)//大于 9 时
       Val=speed/10;//取出十位
       if(speed > 99)//大于 99 时
           Val=Val%10;//取出十位
       seg3&=0x80;seg3|=Tab[Val];//数字
    }
   else
   {
       seg3&=0x80;seg3|=0x00;//不显示
   }
   /**********speed 个位********/
   Val=speed%10;//取出个位
   seg4&=0x80;seg4|=Tab[Val];//数字
}
else//不显示
   seg1&=0x80;seg1|=0x00;//不显示
   seg2&=0x80;seg2|=0x00;//不显示
   seg3&=0x80;seg3|=0x00;//不显示
   seg4&=0x80;seg4|=0x00;//不显示
}
/*********时间计算*******/
SH=time/3600/10;//计算十位单位的小时数
H=time/3600%10;//计算个位单位的小时数
SM=time%3600/60/10;//计算十分位单位的分钟数
M=time%3600/60%10;//计算个分位单位的分钟数
if(Time_ShowFlag == 0)//时间设置时闪烁
   if(Set_Time > 0)//设置时间大于零时显示时间
```

```
/**********set_time 十小时位********/
       seg5&=0x80;seg5|=Tab[SH];//数字
       /**********set_time 小时位*******/
       seg6&=0x80;seg6|=Tab[H];//数字
       /**********set_time 十分位*******/
       seg7&=0x80;seg7|=Tab[SM%10];//数字
       /**********set_time 分位********/
       seg8&=0x80;seg8|=Tab[M%10];//数字
   }
   else//设置时间小于等于 0 时显示 "-- --"
       seg5\&=0x80;seg5|=0x08;//"-"
       seg6\&=0x80;seg6|=0x08;//"-"
       seg7\&=0x80;seg7|=0x08;//"-"
       seg8\&=0x80;seg8|=0x08;//"-"
   }
}
else//时间闪烁
   seg5&=0x80;seg5|=0x00;//不显示
   seg6&=0x80;seg6|=0x00;//不显示
   seg7&=0x80;seg7|=0x00;//不显示
   seg8&=0x80;seg8|=0x00;//不显示
/***********xg&rpm***************/
if(SpeedIcn_ShowFlag == 0)//速度单位闪烁
   seg4&=0x7F;seg4|=0x80;//显示 rpm
}
else
   seg4&=0x7F;seg4|=0x00;//不显示 rpm
}
if(TimeIcn_ShowFlag == 0)//时间冒号闪烁
{
   seg6&=0x7F;seg6|=0x80;//显示时间冒号
}
else
{
   seg6&=0x7F;seg6|=0x00;//不显示时间冒号
seg8&=0x7F;seg8|=0x80;//显示 min
Write_Addr_Dat_N(0,seg1,1);//SEG9
Write_Addr_Dat_N(2,seg2,1);//SEG10
```

```
Write_Addr_Dat_N(4,seg3,1);//SEG11
   Write_Addr_Dat_N(6,seg4,1);//SEG12
   Write_Addr_Dat_N(8,seg5,1);//SEG13
   Write_Addr_Dat_N(10,seg6,1);//SEG14
   Write_Addr_Dat_N(12,seg7,1);//SEG15
   Write_Addr_Dat_N(14,seg8,1);//SEG16
}
**********************
           void Deal_Speed(void)
  函数原型:
        能:
            速度显示处理
**********************
void Deal_Speed(void)
   /********SpeedL1 ADD Mode*******/
   if(sys.Run_Status == 1)//启动的情况下
       if(Speed_ADDMode == 0)//在电机控制中,速度未处理
       {
          Display_Speed = Speed;
          if(Ctrl_Speed > Rel_Speed)//控制速度大于实际速度
              Speed_ADDMode = 1;//进入加速模式下
          else if(Ctrl_Speed <= Display_Speed)//控制速度小于显示速度
              Speed_ADDMode = 2;//进入减速模式下
       if(Speed_ADDMode==1)//在进入加速模式下
          if(Display_Speed< Rel_Speed)</pre>
              Display_Speed++;
          if(Display_Speed >= Ctrl_Speed)//实际速度大于等于控制速度
          {
              Speed_ADDMode = 3;//进入稳定模式
              return;
          }
       else if(Speed_ADDMode == 2)//速度下降模式下
          if(Display_Speed>Rel_Speed)
              Display_Speed--;
          if(Rel_Speed <= Ctrl_Speed)//实际速度小于等于控制速度
              Speed_ADDMode = 3;//稳定模式
              return;
          }
```

```
}
       else if(Speed_ADDMode == 3)//速度稳定模式下
           Display_Speed = Ctrl_Speed;//显示控制速度
       else if(Speed_ADDMode == 4)//速度下降停止模式下
           if(Display_Speed>Rel_Speed)
               Display_Speed--;
           if(Rel_Speed <= 0)//实际速度小于等于 0
               Speed_ADDMode = 3;//稳定模式
               return;
       }
   }
}
  函数原型:
             void Show_Display(void)
        能:
             显示屏幕内容
void Show_Display(void)
   if(sys.Run_Status == 0)//不启动
       Display_Speed = Set_Speed;//显示设定速度
       Display_Time = Set_Time;//显示设定时间
   }
   else//启动后
       if(sys.SetMode_Option == 1)//在设置速度模式下
           Display_Speed = Set_Speed;//显示设定速度
           Display_Time = Ctrl_Time+59;//显示实际时间
       else if(sys.SetMode_Option == 2)//在设置时间模式下
           Deal_Speed();//速度显示处理
           Display_Time = Set_Time;//显示设定时间
       else//在不设置模式下
           Deal_Speed();//速度显示处理
           Display_Time = Ctrl_Time+59;//显示实际时间
   Display(Display_Speed,Display_Time);//显示屏幕
```

```
#include "SetVal.h"
/*******全局变量声明*****/
uint8_t SetOK_Flag;//检测是否按下按键
*********************
  函数原型: void Check_Set(float dT)
       能: 检测设置
***********************
void Check_Set(float dT)
   if(Key_Status != 0)//按下加减接键
      SetOK_Flag = 1;//检测到波动旋钮,等待退出设置模式
   if(SetOK_Flag == 1)//检测到按下加减按键后
      if(sys.SetMode_Option == 0)//在设定好后
         if(Ctrl_Speed != Set_Speed)//判断控制速度和设定速度是不是不一样
            Ctrl_Speed = Set_Speed;//把设定速度赋值给控制速度
            if(Speed_ADDMode != 0)//假如工位只有在启动并且设置了速度的情况下
不等于 0, 不在未处理模式下
                Speed_ADDMode = 0;//进入未处理,判断加速还是减速
            Param.Speed = Set_Speed;//转速
            Speed = Rel_Speed;
            if(sys.Run_Status)
                Beep_Time = 0.1;
         if(sys.Run_Status == 0)//在没有启动的情况下可以设置时间
            if(Ctrl_Time != Set_Time)//实际时间不等于设定时间
             {
                Ctrl_Time = Set_Time;//把设定时间赋值给控制时间
                Param.Time = Set_Time;//时间
             }
         SetOK_Flag = 0;//表示已经设置好了,将设置标志位清零
         Save_Param_En = 1;//保存
      }
#include "Param.h"
/********结构体*******/
struct _Save_Param_ Param;//原始数据
```

```
/***********全局变量声明*****/
uint8_t Save_Param_En;//保存到 Flash 的标志位
***********************
* 函数原型: void Param_Reset(void)
      能:初始化硬件中的参数
************************
void Param_Reset(void)
   Param.Flash_Check_Start = FLASH_CHECK_START;
   Param.Time = 120;//时间
   Param.Speed = 20;//转速
   Param.Flash_Check_End = FLASH_CHECK_END;
}
**********************
* 函数原型: void Param_Save(void)
         保存硬件中的参数
      能:
*********************
void Param_Save(void)
   Flash_Write((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
***********************
* 函数原型: void Param_Read(void)
      能: 读取硬件中的参数, 判断是否更新
***********************
void Param_Read(void)
   Flash_Read((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
  //板子从未初始化
   if(Param.Flash_Check_Start != FLASH_CHECK_START || Param.Flash_Check_End !=
FLASH_CHECK_END)
   {
      Param_Reset();//初始化硬件中的参数
      Set Time = Param.Time;//时间
      Set_Speed = Param.Speed;//转速
      Save_Param_En = 1;//保存标志位置一
      SetOK_Flag = 1;//设置标志位置一
   }
   else
```

```
Set_Time = Param.Time;//时间
      Set_Speed = Param.Speed;//转速
      SetOK_Flag = 1;//设置标志位置一
   }
   //保存参数
   if(Save_Param_En)
      Param_Save();//保存到 Flash
      Save_Param_En = 0;//保存标志位置零
   }
}
*********************
* 函数原型: void Param_Save_Overtime(float dT)
       能:保存标志位置 1,0.5s 后保存
*********************
void Param_Save_Overtime(float dT)
   static float T;
   if(Save_Param_En)//加入保存标志位置一
      T += dT://时间加上 dT
      if(T>= 0.5f)//大于 0.5S 时
         Param_Save();//保存到 Flash
         Save_Param_En = 0;//保存标志位置零
   }
   else
      T = 0;//时间清零
#include "PID.h"
/*******结构体********/
PID_val_t Speed_Val;//pid 数据结构
PID_arg_t Speed_Arg;//pid 数据系数
***********************
 * 函数原型: void PID_Init(void)
       能: pid 系数初始化
***********************
void PID_Init(void)
```

```
{
   Speed_Arg.Kp=0.0018;
   Speed_Arg.Ki=0.0035;
   Speed_Arg.Kd=0.002;
}
************************
 * 函数原型: void PID_Speed(
           uint16_t Expect,
                          //期望值(设定值)
           uint16_t Feedback, //反馈值(实际值)
           PID_arg_t *pid_arg,//PID 参数结构体
           PID_val_t *pid_val)//PID 数据结构体
 * 功
        能: PID 控制
 * 输
        入: Expect,
                    //期望值(设定值)
             Feedback, //反馈值(实际值)
             PID_arg_t *pid_arg,//PID 参数结构体
             PID_arg_t *pid_arg,//PID 参数结构体
************************
void PID_Speed(
           uint16_t Expect,
                          //期望值(设定值)
           uint16_t Feedback, //反馈值(实际值)
           PID_arg_t *pid_arg,//PID 参数结构体
           PID_val_t *pid_val)//PID 数据结构体
{
   pid_val->Error = Expect - Feedback;//当前误差
   if(pid_val->Error > 40)//限幅误差值,这样可以降低上升速度
       pid_val->Error = 40;
   if(pid_val->Error < -90)//限幅误差值,这样可以降低下降速度
       pid val->Error = -90;
   pid_val->SumError = pid_val->Error + pid_val->SumError;//误差和
   pid_val->D_Error = pid_val->Error - pid_val->LastError;//误差偏差
   pid_val->LastError = pid_val->Error;//保存上一次误差
   pid_val->Out
pid_arg->Kp*pid_val->Error+pid_arg->Ki*pid_val->SumError+pid_arg->Kd*pid_val->D_Error;
   if(pid_val->Out<1)
       pid_val->Out=1;
   if(pid_val->Out>1&&pid_val->Out<200)
       pid_val->Out=pid_val->Out;
#include "Ctrl_Scheduler.h"
uint16_t T_cnt_10ms=0,
         T_cnt_50ms=0,
         T_cnt_100ms=0,
```

```
T_cnt_500ms=0;
void Loop_Check(void)
   T_cnt_10ms++;
   T_cnt_50ms++;
   T_cnt_100ms++;
   T_cnt_500ms++;
   Sys_Loop();
}
static void Loop_10ms(void)//10ms 执行一次
   Key_Scan(0.01f);//矩阵按键扫描
   Check_Set(0.01f);//检测设置
static void Loop_50ms(void)//50ms 执行一次
   Check_MotorStop(0.05f);//检测电机是否停止
   Motor_Ctrl(0.05f);//控制速度
   Check_Speed(0.05f);//速度静止检测
}
static void Loop_100ms(void)//100ms 执行一次
   Buzzer_Status(0.1f);//蜂鸣器的状态检测
   Cheak_TimeDown(0.1f);//时间倒计时检测
   Check_ShowFlag(0.1f);//闪烁函数
   Param_Save_Overtime(0.1f);//保存标志位置
}
static void Loop_500ms(void)//500ms 执行一次
   Check_Press(0.5f);//检测按键按下状态
}
```

void Sys\_Loop(void)

 $if(T_cnt_10ms >= 10)$  { Loop\_10ms();  $T_cnt_10ms = 0;$ 

 $if(T_cnt_50ms >= 50)$  { Loop\_50ms();  $T_cnt_50ms = 0;$ 

 $if(T_cnt_100ms >= 100)$  { Loop\_100ms();

```
T_cnt_100ms = 0;
   }
   if(T_cnt_500ms >= 500)  {
       Loop_500ms();
       T_cnt_500ms = 0;
   }
}
#include "Ctrl_Motor.h"
**********************
  函数原型: void Motor_Ctrl(float dT)
        能: 电机控制
***********************
void Motor_Ctrl(float dT)
   if(sys.Run_Status == 1)//启动
       if(Ctrl_Speed && ((DownTime_Over == 0)||(Ctrl_Time)))//速度大于 0 和定时器没有
结束
           if(sys.Motor_Stop)//在停止减速模式下
              if(Speed\_Val.Out)
                  Speed_Val.Out = (dT*6);
              PWM = Speed_Val.Out;//PID 输出
           }
           else
              PID_Speed(Ctrl_Speed,Rel_Speed,&Speed_Arg,&Speed_Val);//电机 PID 控
制
//
              if(Speed_Val.Out < 100)
//
                  Speed_Val.Out = 100;
              PWM = Speed_Val.Out;//PID 输出
           }
       }
       else
           sys.Motor_Stop = 1;//检测电机
           if(sys.Motor_Stop)//在停止减速模式下
              if(Speed\_Val.Out)
                  Speed_Val.Out = (dT*6);
              PWM = Speed_Val.Out;//PID 输出
           }
```

```
}
   else
      PWM = 0;//PWM 不输出
      Speed_Val.SumError = 0;//防止关闭再打开时速度一下子就冲到之前的速度
   }
}
*************************
 函数原型: void Check_MotorStop(float dT)
      能: 检测电机是否停止
***********************
void Check_MotorStop(float dT)
  if(sys.Motor_Stop)//在停止减速模式下
      if(Rel_Speed <= 10)//速度为 10
      {
         SetOK_Flag = 1;//设置参数置一
         sys.Run_Status = 0;//关闭
         sys.Motor_Stop = 0;//电机已经停止
      }
}
#include "Ctrl_DownTime.h"
***********************
 函数原型: void Cheak_TimeDown(float dT)
 功
      能:时间倒计时检测
 输
      入: dT:执行周期
      数: float dT
************************
void Cheak_TimeDown(float dT)
{
   static float T;
  if(Set_Time == 0)//设置时间为 0 的话,不进入计时
      return:
   if(sys.Run_Status && sys.Motor_Stop == 0)//启动系统
      T += dT;//时间加 dT
      if(T >= 1)//1S
         if(DownTime_Over == 0 && Ctrl_Speed)//如果实际时间显示和倒计时没有结束
的标志还在
```

```
if(Ctrl_Time)//控制监视大于 0
                Ctrl_Time--;//控制时间--
             else
             {
                DownTime_Over= 1;//time1 倒计时结束
                Speed_ADDMode = 4;//进入减速模式下
                Beep_Flash = 3;//蜂鸣器响 3 下
             }
          }
          T=0;//周期清零
      }
   }
   else
      T=0;//周期清零
      DownTime_Over = 0;//将倒计时结束的标志位清零
   }
}
#include "System_Init.h"
***********************
  函数原型: void System_Init(void)
       能:系统功能初始化
void System_Init(void)
   /******系统初始化开始*******/
   sys.Init\_ok = 0;
   /*******电机初始化*********/
   Motor_Init();
   /*********LCD 初始化**********/
   Lcd_Init();
   /*******编码器初始化********/
   Encoder_Init();
   /******PID 初始化**********/
   PID_Init();
   /********参数初始化**********/
   Param_Read();
   /************ 开机蜂鸣器响*********/
   Beep_Time = 0.1;
```

```
/******系统初始化成功*******/
   sys.Init_ok = 1;
#ifndef __Structs_H__
#define __Structs_H__
#include "stm32f0xx_hal.h"
                           (*(char *)(&dwTemp))
#define BYTE0(dwTemp)
#define BYTE1(dwTemp)
                           (*((char *)(\&dwTemp) + 1))
#define BYTE2(dwTemp)
                           (*((char *)(\&dwTemp) + 2))
#define BYTE3(dwTemp)
                           (*((char *)(\&dwTemp) + 3))
typedef struct
   uint8_t Init_ok;//系统初始化是否完成,完成为1
   uint8_t Run_Status;//系统状态
   uint8_t DownTime_Status;//倒计时状态
   uint8_t SetMode_Option;//设置时当前设置的选项
   uint8_t Motor_Stop;//电机停止
}_sys_;
extern _sys_ sys;//系统初始化检测
extern int32_t Speed;//临时速度
extern uint32_t Ctrl_Speed;//控制速度(期望值)
extern int32_t Set_Speed;//设置速度
extern uint32_t Speed_Cnt;//检测转速
extern uint32_t Rel_Speed;//实际速度
extern uint32_t Speed_New;//用于速度显示处理更新
extern uint32_t Speed_Last;//用于速度显示处理存储
extern uint32_t Speed_ADDMode;//用于判断速度时上升还是下降
extern uint32_t Display_Speed;//显示速度
extern int32_t Ctrl_Time;//控制时间 (期望值)
extern int32_t Set_Time;//设置时间
extern int32_t Display_Time;//显示控制时间
extern uint8_t DownTime_Over;//时间倒计时结束
```

#endif