DB4100 软件源程序

```
#include "Drv_Beep.h"
/********全局变量*******/
float Beep_Time;//蜂鸣器响的时间
float Beep_Flash;//蜂鸣器响的次数
  函数原型: void Buzzer_Status(float dT)
       能: 蜂鸣器的状态检测
 * 输
       入: dT:执行周期
       数:
           uint16 t dT
*********************
void Buzzer_Status(float dT)
   static float BT;
   if(Beep_Time <= 0 && Beep_Flash <= 0)//蜂鸣器的时间小于等于 0 时
       Beep_OFF;//关闭蜂鸣器
       return;
   if(Beep_Time)
       Beep_ON;//打开蜂鸣器
       Beep_Time -= dT;//蜂鸣器响的时间--
   if(Beep_Flash)
       BT = BT + dT;//周期++
       if(BT < 0.2)//如果小于 0.2s 时
          Beep_ON;//蜂鸣器响
       else if(BT >= 0.2 && BT < 0.3)//在 0.2 和 0.3s 之间时
          Beep_OFF;//关闭蜂鸣器
       }
       else if(BT >= 0.3)//大于等于 0.2s 时
          Beep_Flash--;//次数--
          BT = 0;//周期清零
       }
   }
#include "Drv_HT162x.h"
**************************
```

```
* 函数原型: static void LCD_Delay(void)
* 功
       能: LCD_us 延时
* 调
       用:内部调用
***********************
static void LCD_Delay(void)
   unsigned char a;
   for(a = 100; a > 0; a - 0;
}
***********************
 * 函数原型: static void Write_Mode(unsigned char MODE)
       能: 写入模式,数据 or 命令
  功
       入: MODE: 数据 or 命令
 * 输
       数: unsigned char MODE
       用:内部调用
**********************
static void Write_Mode(unsigned char MODE)
   LCD_Delay();
   Clr_162x_Wr;//RW = 0;
   LCD_Delay();
   Set_162x_Dat;//DA = 1;
   Set_162x_Wr;//RW = 1;
   LCD_Delay();
   Clr_162x_Wr;//RW = 0;
   LCD_Delay();
   Clr_162x_Dat;//DA = 0;
   LCD_Delay();
   Set_162x_Wr;//RW = 1;
   LCD_Delay();
   Clr_162x_Wr;//RW = 0;
   LCD_Delay();
   if (0 == MODE)
       Clr_162x_Dat;//DA = 0;
   }
   else
       Set_162x_Dat;//DA = 1;
   }
   LCD_Delay();
   Set_162x_Wr;//RW = 1;
   LCD_Delay();
}
```

```
***********************
* 函数原型: static void Write_Command(unsigned char Cbyte)
       能: LCD 命令写入函数
  输
       入: Cbyte: 控制命令字
       数: unsigned char Cbyte
  调
       用:内部调用
***********************
static void Write_Command(unsigned char Cbyte)
   unsigned char i = 0;
   for (i = 0; i < 8; i++)
      Clr_162x_Wr;
      if ((Cbyte \gg (7 - i)) & 0x01)
          Set_162x_Dat;
      else
          Clr_162x_Dat;
      LCD_Delay();
      Set_162x_Wr;
      LCD_Delay();
   Clr_162x_Wr;
   LCD_Delay();
   Clr_162x_Dat;
   Set_162x_Wr;
   LCD_Delay();
}
***********************
  函数原型: static void Write_Address(unsigned char Abyte)
  功
       能: LCD 地址写入函数
       入: Abyte: 地址
       数: unsigned char Abyte
       用:内部调用
**********************
static void Write_Address(unsigned char Abyte)
   unsigned char i = 0;
   Abyte = Abyte \ll 1;
   for (i = 0; i < 6; i++)
      Clr_162x_Wr;
      if ((Abyte >> (6 - i)) & 0x01)
```

```
{
         Set_162x_Dat;
      }
      else
         Clr_162x_Dat;
      LCD_Delay();
      Set_162x_Wr;
      LCD_Delay();
   }
}
************************
  函数原型: static void Write_Data_8bit(unsigned char Dbyte)
  功
       能: LCD 8bit 数据写入函数
  输
       入: Dbyte: 数据
  参
       数: unsigned char Dbyte
       用:内部调用
**********************
static void Write_Data_8bit(unsigned char Dbyte)
   int i = 0;
   for (i = 0; i < 8; i++)
   {
      Clr_162x_Wr;
      if ((Dbyte >> (7 - i)) & 0x01)
         Set_162x_Dat;
      }
      else
         Clr_162x_Dat;
      }
      LCD_Delay();
      Set_162x_Wr;
      LCD_Delay();
   }
}
***********************
  函数原型: void Write_Data_4bit(unsigned char Dbyte)
  功
       能: LCD 4bit 数据写入函数
  输
       入: Dbyte: 数据
       数: unsigned char Dbyte
* 调
       用:内部调用
*************************
```

```
void Write_Data_4bit(unsigned char Dbyte)
   int i = 0;
   for (i = 0; i < 4; i++)
       Clr_162x_Wr;
       if ((Dbyte >> (3 - i)) & 0x01)
           Set_162x_Dat;
       }
       else
           Clr_162x_Dat;
       LCD_Delay();
       Set_162x_Wr;
       LCD_Delay();
   }
}
*********************
  函数原型: void Lcd_Init(void)
        能: LCD 初始化,对 lcd 自身做初始化设置
***********************
void Lcd_Init(void)
   Set_162x_Cs;
   Set_162x_Wr;
   Set_162x_Dat;
   LCD_Delay();
   Clr_162x_Cs_{,//}CS = 0;
   LCD_Delay();
   Write_Mode(0);//命令模式
   Write_Command(0x01);//Enable System
   Write_Command(0x03);//Enable Bias
   Write_Command(0x04);//Disable Timer
   Write_Command(0x05);//Disable WDT
   Write_Command(0x08);//Tone OFF
   Write_Command(0x18);//on-chip RC 震荡
   Write_Command(0x29);//1/4Duty 1/3Bias
   Write_Command(0x80);//Disable IRQ
   Write_Command(0x40);//Tone Frequency 4kHZ
   Write_Command(0xE3);//Normal Mode
   Set_162x_Cs;//CS = 1;
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);
   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, 50);//背光 pwm
```

```
Lcd_All();
   Temp_Init();
   Lcd_Clr();
}
********************
* 函数原型: void Lcd_Clr(void)
       能: LCD 清屏函数
*************************
void Lcd_Clr(void)
   Write_Addr_Dat_N(0x0, 0x00, 60);
*************************
* 函数原型: void Lcd All(void)
       能: LCD 全显示函数
**********************
void Lcd_All(void)
   Write_Addr_Dat_N(0x0, 0xFF, 60);
}
************************
 * 函数原型: void Write_Addr_Dat_N(unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char
n)
  功
       能: 屏幕显示
  输
       入: _addr: 地址 char _dat: 数据 n: 个数
       数: unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char n
void Write_Addr_Dat_N(unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char n)
{
   unsigned char i = 0;
   Clr_162x_Cs_{,//}CS = 0;
   LCD_Delay();
   Write_Mode(1);
   Write_Address(_addr);
   for (i = 0; i < n; i++)
      Write_Data_8bit(_dat);
   Set_162x_Cs;//CS = 1;
}
```

```
#include "Drv_NTC.h"
/********局部变量*******/
const uint16_t R100K_TAB[] = //R25=100K B25=3950K -25-150
{
//
      160,//-10
//
     170,//-12
     180,//-10
     189,//-9
     200,//-8
     210,//-7
     221,//-6
    233,//-5
     245,//-4
     258,//-3
     271,//-2
     284,//-1
     298,//0
     313,//1
     328,//2
     344,//3
     361,//4
     372,//5
     396,//6
    416,//7
    440,//8
    462,//9
    482,//10
    508,//11
     528,//12
     558,//13
    576,//14
     600,//15
     632,//16
     654,//17
     682,//18
    710,//19
    734,//20
    758,//21
     794,//22
     826,//23
     860,//24
     892,//25
    917,//26
    950,//27
    982,//28
     1014,//29
     1044,//30
     1075,//31
     1107,//32
```

DB4100 软件 V1.0

1146,//33	
1182,//34	
1260,//35	
1294,//36	
1324,//37	
1372,//38	
1393,//39	
1415,//40	
1465,//41	
1497,//42	
1556,//43	
1598,//44	
1621,//45	
1652,//46	
1720,//47	
1740,//48	
1760,//49	
1804,//50	
1842,//51	
1882,//52	
1920,//53	
1958,//54	
1994,//55	
2045,//56	
2083,//57	
2122,//58	
2142,//59	
2193,//60	
2245,//61	
2290,//62	
2330,//63	
2359,//64	
2400,//65	
2418,//66	
2460,//67	
2502,//68	
2539,//69	
2553,//70	
2580,//71	
2614,//72	
2648,//73	
2681,//74	
2710,//75	
2736,//76	
2765,//77	
2788,//78	
2812,//79	
2845,//80	
2870,//81	
0004 //00	

2894,//82

```
2934,//83
     2963,//84
     2989,//85
     3022,//86
     3042,//87
     3064,//88
     3092,//89
     3112,//90
     3132,//91
     3154,//92
     3176,//93
     3192,//94
    3202,//95
     3222,//96
     3240,//97
     3269,//97
     3292,//98
    3315,//99
     3338,//100
     3354,//102
     3374,//103
     3384,//104
     3392,//105
     3409,//106
     3426,//107
     3442,//108
     3458,//109
     3473,//110
     3489,//111
     3503,//112
     3518,//113
     3532,//114
     3545,//115
     3559,//116
     3572,//117
     3585,//118
     3597,//119
     3609,//120
     3621,//121
     3632,//122
     3643,//123
     3654,//124
     3665,//125
     3675,//126
     3685,//127
     3695,//128
     3705,//129
     3714,//130
};
```

```
/********全局变量*******/
uint16_t ADC_Val;//adc 的值
************************
* 函数原型: int Filter_ADC(void)
* 功
       能:滑动平均值滤波
       出:滤波后的值
************************
*/
#define N 100//采集 100 次
int ADCvalue_Buf[N];//用于储存采集到的 adc 值
int i = 0;
int Filter_ADC(void)
{
   char count;
   long sum = 0;
   HAL_ADC_Start(&hadc);//开始读取 adc 的值
   ADCvalue_Buf[i++] = HAL_ADC_GetValue(&hadc);//将 adc 的值储存
   if (i == N)//加入读了 100 组就从新开始
      i = 0;
   for (count = 0; count < N; count++)
      sum += ADCvalue_Buf[count];//100 组相加
   if(ADCvalue_Buf[N-1] == 0)//如果没有读到 100 组就用第一次读到的数
      return ADCvalue_Buf[0];
   else//读到 100 组后
      return (int)(sum / N);//输出平均值
}
************************
* 函数原型: uint16_t Get_Ntc_Temp(uint16_t value_adc)
* 功
       能: 计算出 Ntc 的温度
       入: value_adc:adc 读到的值
* 输
       数: uint16 t value adc
**********************
#define SHORT_CIRCUIT_THRESHOLD 15
#define OPEN_CIRCUIT_THRESHOLD 4096
uint8_t index_l, index_r;
uint16_t Get_Ntc_Temp(uint16_t value_adc)
{
   uint8_t R100k_Tab_Size = 141;
   int temp = 0;
```

```
if(value_adc <= SHORT_CIRCUIT_THRESHOLD)</pre>
               {
                              return 1;
               else if(value_adc >= OPEN_CIRCUIT_THRESHOLD)
                              return 2;
               else if(value_adc < R100K_TAB[0])
                              return 3;
               else if(value_adc > R100K_TAB[R100k_Tab_Size - 1])
                              return 4;
               index_1 = 0;
               index_r = R100k_Tab_Size - 1;
               for(; index_r - index_l > 1;)
                              if((value\_adc \le R100K\_TAB[index\_r]) \&\& (value\_adc > R100K\_TAB[(index\_l + R100K\_TAB[)) + R100K\_TAB[)]
index_r) \% 2 == 0 ? (index_1 + index_r) / 2 : (index_1 + index_r) / 2 ]))
                                            index_1 = (index_1 + index_r) \% 2 == 0 ? (index_1 + index_r) / 2 : (
index_r)/2;
                              }
                              else
                                            index_r = (index_1 + index_r) / 2;
               }
               if(R100K_TAB[index_l] == value_adc)
                              temp = (((int)index_l) - 10) * 10; //rate *10
               else if(R100K_TAB[index_r] == value_adc)
                              temp = (((int)index_r) - 10) * 10; //rate *10
               }
              else
               {
                              if(R100K\_TAB[index\_r] - R100K\_TAB[index\_l] == 0)
                              {
                                             temp = (((int)index_1) - 10) * 10; //rate *10
                              else
                                             temp = (((int)index_l) - 10) * 10 + ((value\_adc - R100K\_TAB[index_l]) * 100 + 5)
```

```
/ 10 / (R100K_TAB[index_r] - R100K_TAB[index_l]);
   }
   return temp;
}
************************
 * 函数原型: uint16_t Get_ADCVal(int16_t temp)
       能: 计算当前温度的 adc 值
       入: temp: 当前温度
 * 输
  输
       出: ADC 值
       数: uint16_t temp
*********************
uint16_t Get_ADCVal(int16_t temp)
   int16_t adc,adc1;
   float val2;
   int16_t val3,val1;
   val3 = (temp/10)+10;
   val2 = (float)(temp\%10)/10;
   val1 = ((temp+10)/10)+10;
   adc = R100K\_TAB[val3];
   adc1 = R100K_TAB[val1];
   return adc+((adc1-adc)*val2);
}
***********************
 * 函数原型: void Read_Temp(float dT)
       能: 读取温度-10ms
*************************
void Read_Temp(float dT)
   static float T;
   T += dT;
   ADC_Val = Filter_ADC();//滤波获取 adc 的滑动平均值
   if(T >= 1.0f)//1S
       Temp.Rel = Get_Ntc_Temp(ADC_Val);//计算温度
       T = 0;
   }
```

```
}
************************
  函数原型: void Temp_Init(void)
       能: 开机显示温度
void Temp_Init(void)
   for(uint8_t i =0;i<=100;i++)
      ADC_Val = Filter_ADC();
      if(i == 100)//1S
         Temp.Rel = Get_Ntc_Temp(ADC_Val);//计算温度
         Temp.Display_Rel = Temp.Rel;//用来显示
      HAL_Delay(10);//没有延时开机读不出温度
   }
#include "Drv_KEY.h"
/***********全局变量********/
float Key_Status;//在操作按键时
/********局部变量声明*****/
float Key_Cnt1,Key_Cnt2,Key_Cnt3,Key_Cnt4,Key_Cnt5;//按下时间
uint8_t Key_Flag1,Key_Flag2,Key_Flag3,Key_Flag4,Key_Flag5;//按键按下标志
uint8_t LongPress1,LongPress2,LongPress3,LongPress4,LongPress5;//按键长按标志
***********************
 * 函数原型: void Check_Press(float dT)
       能: 检测按键状态-1s
***********************
void Check_Press(float dT)
   if(Key_Status)
      Key_Status -= dT;
}
************************
 * 函数原型: void Key_Scan(float dT)
       能: 按键扫描
***********************
*/
```

```
void Key_Scan(float dT)
   键
**************
   if(!Key1)//按下按键
       if(sys.Run_Status == 1)
           return;
       if(LongPress1 == 0)//没有长按过
           Key_Cnt1 += dT;//按下时间++
           Key_Flag1 = 1;//按键按下标志置一
   if(Key_Flag1)//按键被按下
       if(Key1)//抬起按键
           if(Key_Cnt1 > 0.05f && Key_Cnt1 < 1.5)//按键时间大于 0.05S 小于 1.5S 是单击
              sys.SetMode_Option++;
              if(PMode.Show_Circle)
                  if(sys.SetMode_Option > 3)
                     sys.SetMode_Option = 0;
                  Twinkle_Time = 6.0f;
                  Key\_Status = 0;
                  Beep_Time = 0.1;
              }
              else
                  if(sys.SetMode_Option > 2)
                     sys.SetMode_Option = 0;
                  Twinkle_Time = 6.0f;
                  Key\_Status = 0;
                  Beep_Time = 0.1;
           Key_Flag1 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
           LongPress1 = 0;//长按标志清零
          Key_Cnt1 = 0;//按钮计数清零
       if(Key_Cnt1 > 1.5 && Key_Cnt1 < 3.0)//按键时间大于 1.5S 小于 3S 表示长按
          if(LongPress1 == 0)//如果没有一直一直长按着
```

```
LongPress1 = 1;//长按标志置一
           }
       }
   }
   /************
                                                         加
                                                                           键
**************
   if(!Key2)//按下按键
       if(sys.Run_Status == 1)
           return;
       Key_Cnt2 += dT;//按下时间++
       Key_Flag2 = 1;//按键按下标志置一
   if(Key_Flag2 == 1)//按键被按下
       if(Key2)//抬起按键
           if(Key_Cnt2 < 1.5)//小于 1.5S 是单击
               if(sys.SetMode_Option == 1)
                   Temp.Set++;
                   if(Temp.Set > Temp\_MAX)
                       Temp.Set = Temp\_MAX;
               else if(sys.SetMode_Option == 2)
                   if(Time.Set < 3600)
                       Time.Set += 5;
                   else
                       Time.Set += 60;
                   if(Time.Set > Time\_MAX)
                   {
                       Time.Set = Time_MAX;
                   }
               else if(sys.SetMode_Option == 3)
                   PMode.Option ++;
                   if(PMode.Option > 9)
                       PMode.Option = 1;
                   Param_Read();
               Key\_Status = 2.0f;
```

```
Twinkle_Time = 6.0f;
    Key_Flag2 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
    Key_Cnt2 = 0;//按钮计数清零
if(Key_Cnt2 > 1.9 && Key_Cnt2 < 2.1)//按键时间大于 1.9S 小于 2.1S 表示长按
   if(sys.SetMode\_Option == 1)
        Temp.Set += 1;
        if(Temp.Set > Temp\_MAX)
            Temp.Set = Temp\_MAX;
        if(Temp.Set % 10 == 0)
            Key_Cnt2 = 1.8;//按钮计数清零
        }
        else
        {
            Key_Cnt2 = 1.88f;//按钮计数清零
    }
    else if(sys.SetMode_Option == 2)
        if(Time.Set < 3600)
        {
            Time.Set += 5;
            if(Time.Set>3600)
                Time.Set = 3600;
            if(Time.Set \% 60 == 0)
                Key_Cnt2 = 1.84f;//按钮计数清零
            }
            else
            {
                Key_Cnt2 = 1.88f;//按钮计数清零
        }
        else
            Time.Set += 300;
            if(Time.Set % 600 == 0)
                Key_Cnt2 = 1.84f;//按钮计数清零
            }
            else
                Key_Cnt2 = 1.88f;//按钮计数清零
```

```
if(Time.Set > Time\_MAX)
                  Time.Set = Time\_MAX;
           else if(sys.SetMode_Option == 3)
              PMode.Option ++;
               if(PMode.Option > 9)
                  PMode.Option = 1;
               Key_Cnt2 = 1.66;//按钮计数清零
           Key\_Status = 2.0f;
           Twinkle_Time = 6.0f;
           Key_Flag2 = 0;//按键事件结束,等待下一次接下
   }
   else
       Key_Cnt2 = 0;//按钮计数清零
   减
                                                                        键
**************
   if(!Key3)//按下按键
   {
       if(sys.Run_Status == 1)
           return;
       Key_Cnt3 += dT;//按下时间++
       Key_Flag3 = 1;//接键按下标志置一
   if(Key_Flag3 == 1)//按键被按下
       if(Key3)//抬起按键
           if(Key_Cnt3 < 1.5)//按键时间大于 0.05S 小于 1.5S 是单击
              if(sys.SetMode_Option == 1)
                  Temp.Set--;
                  if(Temp.Set < Temp_MIN)</pre>
                      Temp.Set = Temp\_MIN;
              else if(sys.SetMode_Option == 2)
                  if(Time.Set < 3600)
                      Time.Set -= 5;
```

```
else
                 Time.Set = 60;
                 if(Time.Set < 3600)
                     Time.Set = 3595;
             if(Time.Set < Time_MIN)
                 Time.Set = Time_MIN;
        else if(sys.SetMode_Option == 3)
             PMode.Option --;
             if(PMode.Option < 1)
                 PMode.Option = 9;
             Param_Read();
        Key\_Status = 2.0f;
        Twinkle_Time = 6.0f;
    Key_Flag3 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
    Key_Cnt3 = 0;//按钮计数清零
else if(Key_Cnt3 > 1.9 && Key_Cnt3 < 2.1)//按键时间大于 1.9S 小于 2.1S 表示长按
    if(sys.SetMode_Option == 1)
        Temp.Set -= 1;
        if(Temp.Set < Temp\_MIN)
             Temp.Set = Temp_MIN;
        if(Temp.Set % 10 == 0)
             Key_Cnt3 = 1.8;//按钮计数清零
        }
        else
             Key_Cnt3 = 1.88f;//按钮计数清零
    }
    else if(sys.SetMode_Option == 2)
        if(Time.Set < 3600)
        {
             Time.Set -= 5;
             if(Time.Set \% 60 == 0)
```

```
{
                      Key_Cnt3 = 1.84f;//按钮计数清零
                   }
                   else
                      Key_Cnt3 = 1.88f;//按钮计数清零
                   }
               }
               else
                   Time.Set -= 300;
                   if(Time.Set < 3600)
                      Time.Set = 3540;
                   if(Time.Set \% 600 == 0)
                      Key_Cnt3 = 1.84f;//按钮计数清零
                   else
                      Key_Cnt3 = 1.88f;//按钮计数清零
               if(Time.Set < Time_MIN)</pre>
                   Time.Set = Time_MIN;
               }
           else if(sys.SetMode_Option == 3)
               PMode.Option --;
               if(PMode.Option < 1)
                   PMode.Option = 9;
               Key_Cnt3 = 1.66;//按钮计数清零
           Key\_Status = 2.0f;
           Twinkle_Time = 6.0f;
           Key_Flag3 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
       }
   }
   else
       Key_Cnt3 = 0;//按钮计数清零
   /************Start
                                                                         键
*************
   if(!Key4)//按下按键
       if(LongPress4 == 0)//没有长按过
```

Key_Cnt4 += dT;//按下时间++

```
Key_Flag4 = 1;//按键按下标志置一
   if(Key_Flag4)//按键被按下
      if(Key4)//抬起按键
          if(Key_Cnt4 > 0.05f && Key_Cnt4 < 1.5)//按键时间大于 0.05S 小于 1.5S 是单击
             if(sys.Run_Status != 1)
                 sys.Run_Status = 1;//系统启动
                 sys.SetMode_Option = 0;//清除设置
                 Temp_Val.Integral = 40;//开始就 5 分之一功率加热
                 SetOK_Flag = 1;//速度设置,时间设置
                 Twinkle_Time = Key_Status =0;//闪烁时间清零
                 Temp.Last_Set = Temp.Set;//记录设定值
                 Temp.Last_Mode = 0;//记录关闭时的显示模式
                 Beep_Time = 0.1;//蜂鸣器响 0.1S
             }
             else
             {
                 sys.Run_Status = 2;//系统关闭
                 Temp.Last_Mode = Temp.ADDMode;//记录关闭时的显示模式
                 Temp.ADD_Wait_Count = 0;//清楚缓慢计时数
                 SetOK_Flag = 1;//速度设置,时间设置
                 Beep_Time = 0.1;//蜂鸣器响 0.1S
                 Temp.ADDMode = 0;//加热显示模式清零
             }
          Key_Flag4 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
          LongPress4 = 0;//长按标志清零
          Key_Cnt4 = 0;//按钮计数清零
      if(Key_Cnt4 > 1.5 && Key_Cnt4 < 3.0)//按键时间大于 1.5S 小于 3S 表示长按
          if(LongPress4 == 0)//如果没有一直一直长按着
          {
             LongPress4 = 1;//长按标志置一
          }
      }
   }
   键
****************
   if(!Key5)//按下按键
      if(sys.Run_Status == 1)
          return;
```

```
if(LongPress5 == 0)//没有长接过
          Key_Cnt5 += dT;//按下时间++
          Key_Flag5 = 1;//接键按下标志置一
       }
   if(Key_Flag5)//按键被按下
       if(Key5)//抬起按键
          if(Key_Cnt5 > 0.05f && Key_Cnt5 < 1.5)//按键时间大于 0.05S 小于 1.5S 是单击
              if(PMode.Show_Circle == 0)
                  PMode.Show_Circle = 1;//显示外框和 P-几模式
                  PMode.Option = 1;//记忆模式 1
                  Param_Read();//读取参数
                  SetOK_Flag = 1;//设置参数
                  sys.SetMode_Option = 3;//进入设置 P 值模式
                  Twinkle_Time = 6;//闪烁时间 6S
              }
              else
              {
                  PMode.Show_Circle = 0;//不显示外框和 P-几模式
                  PMode.Option = 0;//记忆模式 0
                  Param_Read();//读取参数
                  sys.SetMode_Option = 0;//模式清零
                  SetOK_Flag = 1;//设置参数
              Beep_Time = 0.1;//蜂鸣器响 0.1S
          Key_Flag5 = 0;//按键事件结束,等待下一次按下
          LongPress5 = 0;//长按标志清零
          Key_Cnt5 = 0;//按钮计数清零
       if(Key_Cnt5 > 1.5 && Key_Cnt5 < 3.0)//按键时间大于 1.5S 小于 3S 表示长按
          if(LongPress5 == 0)//如果没有一直一直长按着
           {
              LongPress5 = 1;//长按标志置一
       }
   }
#include "Drv_Flash.h"
//Flash_Write((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
//Flash_Read((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
```

```
/*
************************
* 函数原型: uint8_t Flash_Write(uint8_t *addr, uint16_t len)
       能: 写入 Flash
       入: addr 需要写入结构体的地址, len 结构体长度
* 输
       出: 写入是否成功
       数: uint8_t *addr, uint16_t len
************************
uint8_t Flash_Write(uint8_t *addr, uint16_t len)
   uint16_t FlashStatus;//定义写入 Flash 状态
   FLASH_EraseInitTypeDef My_Flash;// 声 明 FLASH_EraseInitTypeDef 结 构 体 为
My_Flash
   HAL FLASH Unlock();//解锁 Flash
   My_Flash.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;//标明 Flash 执行页面只做擦除操
作
   My Flash.PageAddress = PARAMFLASH BASE ADDRESS://声明要擦除的地址
   My_Flash.NbPages = 1;//说明要擦除的页数,此参数必须是 Min_Data = 1 和 Max_Data
=(最大页数-初始页的值)之间的值
   uint32_t PageError = 0;//设置 PageError,如果出现错误这个变量会被设置为出错的
FLASH 地址
   FlashStatus = HAL_FLASHEx_Erase(&My_Flash, &PageError);//调用擦除函数(擦除
Flash)
   if(FlashStatus != HAL_OK)
      return 0;
   for(uint16_t i=0; i<len; i=i+2)
      uint16_t temp;//临时存储数值
      if(i+1 \le len-1)
          temp = (uint16_t)(addr[i+1] << 8) + addr[i];
      else
          temp = 0xff00 + addr[i];
      //对 Flash 进行烧写,FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD 声明操作的 Flash 地
址的 16 位的,此外还有 32 位跟 64 位的操作,自行翻查 HAL 库的定义即可
      FlashStatus = HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD,
PARAMFLASH_BASE_ADDRESS+i, temp);
      if (FlashStatus != HAL_OK)
          return 0;
   HAL_FLASH_Lock();//锁住 Flash
   return 1;
}
```

```
***********************
* 函数原型: uint8_t Flash_Read(uint8_t *addr, uint16_t len)
       能: 读取 Flash
       入: addr 需要写入结构体的地址, len 结构体长度
* 输
  输
       出: 读取是否成功
       数: uint8_t *addr, uint16_t len
**********************
uint8_t Flash_Read(uint8_t *addr, uint16_t len)
   for(uint16_t i=0; i<len; i=i+2)
      uint16_t temp;
      if(i+1 \le len-1)
      {
          temp = (*(__IO uint16_t*)(PARAMFLASH_BASE_ADDRESS+i));//*(__IO
uint16_t*)是读取该地址的参数值,其值为 16 位数据,一次读取两个字节
          addr[i] = BYTE0(temp);
          addr[i+1] = BYTE1(temp);
      }
      else
          temp = (*(__IO uint16_t*)(PARAMFLASH_BASE_ADDRESS+i));
          addr[i] = BYTEO(temp);
      }
   return 1;
#include "Drv_HEAT.h"
***********************
* 函数原型: void HEAT_Init(void)
       能:初始化加热
*************************
//55-75
void HEAT_Init(void)
{
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_2);//开启 tim3 通道二
#include "Show.h"
/********全局变量声明*****/
float Twinkle_Time;//闪烁时间
/********局部变量声明*****/
uint8\_t \ Tab[] = \{0xFA,0x0A,0xD6,0x9E,0x2E,0xBC,0xFC,0x1A,0xFE,0xBE\}; //0\cdot 9
uint8_t Temp_ShowFlag,Time_ShowFlag,Pmode_Flag;//温度、时间显示的标志位 0:常亮 1:
熄灭
```

uint8_t TempIcn_ShowFlag,TimeIcn_ShowFlag;//加热图标闪烁和时间图标闪烁

```
**********************
  函数原型: static void Icn_Twinkle(float dT)
       能: 图标闪烁
  调
       用:内部调用
static void Icn_Twinkle(float dT)
{
   static float T;
   if(sys.Run_Status == 1)
      T += dT;
      if(T >= 0.5f)
          if(Temp.Set)
             TempIcn_ShowFlag = ~TempIcn_ShowFlag;//温度图标闪烁;
          if(Time.Rel)
             TimeIcn_ShowFlag = ~TimeIcn_ShowFlag;//开盖图标闪烁;
          T = 0;
      }
   }
   else
      TempIcn_ShowFlag = 0;//不显示温度图标
      TimeIcn_ShowFlag = 0;//显示时间图标
   }
}
************************
  函数原型: static void Check_ShowFlag(float dT)
       能: 闪烁检测
  功
  输
       入: dT:执行周期
       数: float dT
       用:内部调用
*********************
static void Check_ShowFlag(float dT)
{
   static float T;
   if(sys.SetMode_Option == 0)//如果没在设置选项中,则都点亮,不闪烁
      Temp_ShowFlag = 0;//常亮
      Time_ShowFlag = 0;//常亮
      Pmode_Flag = 0;//常亮
      Twinkle_Time = 0;//闪烁计时清零
      return;
```

```
}
   if(Twinkle_Time && Key_Status==0)//闪烁和没有操作按键时
       T += dT;
       if(T >= 0.5f)
          Twinkle_Time -= 0.5;//闪烁计时
          if(sys.SetMode_Option == 1)//设置温度
              Temp_ShowFlag = ~Temp_ShowFlag;//温度闪烁
              Time_ShowFlag = 0;//时间常亮
              Pmode_Flag = 0;//常亮
          else if(sys.SetMode_Option == 2)//设置时间
              Temp_ShowFlag = 0;//温度常亮
              Time_ShowFlag = ~Time_ShowFlag;//时间闪烁
              Pmode_Flag = 0;//常亮
          else if(sys.SetMode_Option == 3)//设置 PMode
              Temp_ShowFlag = 0;//温度常亮
              Time_ShowFlag = 0;//时间闪烁
              Pmode_Flag = ~Pmode_Flag;//常亮
          if(Twinkle_Time == 0)//如果闪烁结束
              sys.SetMode_Option = 0;//模式选择清零
          T = 0;
       }
   }
   else
       Temp_ShowFlag = 0;//常亮
       Time_ShowFlag = 0;//常亮
       Pmode_Flag = 0;//常亮
       T = 0;
   }
}
**********************
  函数原型: void Twinkle(float dT)
        能: 闪烁函数
************************
void Twinkle(float dT)
   Check_ShowFlag(dT);//闪烁检测
```

```
Icn_Twinkle(dT);//图标闪烁
}
************************
  函数原型: void Display_Temp(int16_t dis_set_temp,int16_t dis_rel_temp)
        能:显示温度
  功
  输
        入: dis_set_temp 设定温度 dis_rel_temp 实际温度
        数: int16_t dis_set_temp,int16_t dis_rel_temp
***********************
void Display_Temp(int16_t dis_set_temp,int16_t dis_rel_temp)
   uint8_t seg1,seg2,seg3,seg4,seg5,seg6,seg7,seg8,seg9;
   seg1=0;seg2=0;seg3=0;seg4=0;seg5=0;seg6=0;seg7=0;seg8=0;seg9=0;
   uint8_t Temp_QU,Temp_BU,Temp_SU,Temp_GU;//实际温度的计算位数取值
   uint8_t Temp_QD,Temp_BD,Temp_SD,Temp_GD;//设定温度的计算位数取值
   uint16_t Val;//用于百十个取出来的数字
   /************设定温度计算********/
   if(Temp\_ShowFlag == 0)
       if(dis_set_temp > 999)//大于 999 时
           Val=dis_set_temp/1000;//取出千位
           Temp_QD = Tab[Val];
       }
       else
           Temp_QD = 0x00;//不显示
       if(dis_set_temp > 99)//大于 99 时
           Val=dis_set_temp/100;//取出百位
           if(dis_set_temp > 999)//大于 999 时
               Val=Val%10;//取出百位
           Temp\_BD = Tab[Val];
       }
       else
           Temp_BD = 0x00;//不显示
       if(dis_set_temp > 9)//大于 9 时
           Val=dis_set_temp/10;//取出十位
           if(dis_set_temp > 99)//大于 99 时
               Val=Val%10;//取出十位
           Temp\_SD = Tab[Val];
       }
       else
```

```
{
       Temp_SD = Tab[0];//不显示 0
   Val=dis_set_temp%10;//取出个位
   Temp\_GD = Tab[Val];
   seg6 &= 0x7F;seg6 |= 0x80;//设定温度的小数点
}
else
{
   Temp_QD = 0x00;//不显示设定温度
   Temp_BD = 0x00;//不显示设定温度
   Temp_SD = 0x00;//不显示设定温度
   Temp_GD = 0x00;//不显示设定温度
   seg6 &= 0x7F;seg6 |= 0x00;//不显示设定温度的小数点
}
if(dis_rel_temp > 999)//大于 999 时
{
   Val=dis_rel_temp/1000;//取出千位
   Temp_QU = Tab[Val];
}
else
   Temp_QU = 0x00;//不显示
if(dis_rel_temp > 99)//大于 99 时
   Val=dis_rel_temp/100;//取出百位
   if(dis_rel_temp > 999)//大于 999 时
       Val=Val%10;//取出百位
   Temp_BU = Tab[Val];
}
else
{
   Temp_BU = 0x00;//不显示
}
if(dis_rel_temp > 9)//大于9时
{
   Val=dis_rel_temp/10;//取出十位
   if(dis_rel_temp > 99)//大于 99 时
       Val=Val%10;//取出十位
   Temp_SU = Tab[Val];
}
else
   Temp_SU = Tab[0];//不显示 0
}
Val=dis_rel_temp%10;//取出个位
Temp\_GU = Tab[Val];
```

```
/*********温度小数点的图标*****/
seg6 &= 0xFE;seg6 |= 0x01;//实际温度的小数点
/*************/
seg8 \&= 0x7F; seg8 = 0x80; // °C
/***********加热图标显示********/
if(sys.Run_Status == 1 && TempIcn_ShowFlag == 0)
    seg9 \&= 0xFB; seg9 |= 0x04;
}
else
{
    seg9 \&= 0xFB; seg9 |= 0x00;
seg1 \&= 0xF0; seg1 |= Temp_QU >> 4;
seg2 \&= 0xF1; seg2 |= Temp_QU \& 0x0E;
seg1 \&= 0x0F; seg1 |= Temp_QD \& 0xF0;
seg2 \&= 0x8F; seg2 |= (Temp_QD \& 0x0F) << 3;
seg3 \&= 0xF0;seg3 |= Temp_BU>>4;
seg4 \&= 0xF1; seg4 |= Temp_BU \& 0x0E;
seg3 \&= 0x0F; seg3 |= Temp_BD \& 0xF0;
seg4 \&= 0x8F; seg4 |= (Temp_BD \& 0x0F) << 3;
seg5 \&= 0xF0; seg5 |= Temp_SU >> 4;
seg6 &= 0xF1;seg6 |= Temp_SU & 0x0E;
seg5 \&= 0x0F; seg5 |= Temp\_SD \& 0xF0;
seg6 \&= 0x8F; seg6 |= (Temp\_SD \& 0x0F) << 3;
seg7 \&= 0xF0; seg7 |= Temp_GU>>4;
seg8 \&= 0xF1; seg8 |= Temp_GU \& 0x0E;
seg7 \&= 0x0F; seg7 |= Temp\_GD \& 0xF0;
seg8 \&= 0x8F; seg8 |= (Temp\_GD \& 0x0F) << 3;
Write_Addr_Dat_N(0, seg1,1);//SEG27
Write_Addr_Dat_N(2, seg2,1);//SEG26
Write_Addr_Dat_N(4, seg3,1);//SEG25
Write_Addr_Dat_N(6, seg4,1);//SEG24
Write_Addr_Dat_N(8, seg5,1);//SEG23
Write_Addr_Dat_N(10, seg6,1);//SEG22
Write_Addr_Dat_N(12, seg7,1);//SEG21
Write_Addr_Dat_N(14, seg8,1);//SEG20
Write_Addr_Dat_N(16, seg9,1);//SEG19
```

}

```
/*
************************
  函数原型: void Display_Time(int32_t dis_set_time,int32_t dis_rel_time)
       能:显示时间
  功
  输
       入: dis_set_time 设定转速 dis_rel_time 实际转速
        数: int32_t dis_set_time,int32_t dis_rel_time
***********************
void Display_Time(int32_t dis_set_time,int32_t dis_rel_time)
   uint8_t seg10,seg11,seg12,seg13,seg14,seg15,seg16,seg17,seg18,seg19;
   seg10=0;seg11=0;seg12=0;seg13=0;seg14=0;seg15=0;seg16=0;seg17=0;seg18=0;seg19=0;
   uint8_t Time_QU,Time_BU,Time_SU,Time_GU;//实际时间的计算位数取值
   uint8_t Time_QD,Time_BD,Time_SD,Time_GD;//设定时间的计算位数取值
   uint8_t SH,H,SM,M;//时间的单位取值
   if(Time\_ShowFlag == 0)
       if(dis_set_time)
          if(Time.Set < 3600)
          {
              SH=dis_set_time%3600/60/10;//计算十位单位的分钟数
              H=dis_set_time%3600/60%10;//计算个位单位的分钟数
              SM=dis_set_time%60/10;//计算十分位单位的秒钟数
              M=dis_set_time%60%10;//计算十分位单位的秒钟数
          }
          else
          {
              SH=dis set time/3600/10;//计算十位单位的小时数
              H=dis_set_time/3600%10;//计算个位单位的小时数
              SM=dis_set_time%3600/60/10;//计算十分位单位的分钟数
              M=dis set time%3600/60%10;//计算个分位单位的分钟数
          Time_QD = Tab[SH];
          Time\_BD = Tab[H];
          Time\_SD = Tab[SM];
          Time\_GD = Tab[M];
       }
       else
          Time_QD = 0x04;
          Time_BD = 0x04;
          Time SD = 0x04;
          Time_GD = 0x04;
       }
   }
   else
```

```
Time_QD = 0x00;//不显示设定速度
   Time_BD = 0x00;//不显示设定速度
   Time_SD = 0x00;//不显示设定速度
   Time_GD = 0x00;//不显示设定速度
}
/************实际时间计算********/
if(dis_rel_time)
   if(Time.Set < 3600)
       SH=dis_rel_time%3600/60/10;//计算十位单位的分钟数
       H=dis_rel_time%3600/60%10;//计算个位单位的分钟数
       SM=dis_rel_time%60/10;//计算十分位单位的秒钟数
       M=dis_rel_time%60%10;//计算十分位单位的秒钟数
    }
   else
       SH=dis_rel_time/3600/10;//计算十位单位的小时数
       H=dis rel time/3600%10;//计算个位单位的小时数
       SM=dis_rel_time%3600/60/10;//计算十分位单位的分钟数
       M=dis_rel_time%3600/60%10;//计算个分位单位的分钟数
   }
   Time_QU = Tab[SH];
   Time_BU = Tab[H];
   Time\_SU = Tab[SM];
   Time_GU = Tab[M];
}
else
   Time_QU = 0x04;
   Time_BU = 0x04;
   Time\_SU = 0x04;
   Time_GU = 0x04;
}
/************rpm*************/
seg15 \&= 0x7F; seg15 |= 0x80; //rpm
if(Time.Set < 3600)
{
   seg17 \&= 0xFE; seg17 = 0x01; //sec
}
else
{
   seg17 \&= 0x7F; seg17 |= 0x80; //min
}
seg13 &= 0x7F;seg13 |= 0x80;//底下的时间冒号
seg13 &= 0xFE;seg13 |= 0x01;//上面的时间冒号
```

```
if(TimeIcn\_ShowFlag == 0)
        seg10 \&= 0xF8; seg10 |= 0x07;
        seg11 \&= 0xFD; seg11 |= 0x02;
    }
    else
        seg10 \&= 0xF8; seg10 |= 0x00;
        seg11 \&= 0xFD; seg11 |= 0x00;
    }
    /***********数据拆分**********/
    seg19 \&= 0xF0; seg19 |= Time_QU >> 4;
    seg18 \&= 0xF1; seg18 |= Time_QU \& 0x0E;
    seg19 \&= 0x0F; seg19 |= Time_QD \& 0xF0;
    seg18 \&= 0x8F; seg18 \models (Time\_QD \& 0x0F) << 3;
   seg12 &= 0xF0;seg12 |= Time_BU>>4;
    seg13 &= 0xF1;seg13 |= Time_BU & 0x0E;
    seg12 \&= 0x0F; seg12 \models Time\_BD \& 0xF0;
    seg13 \&= 0x8F; seg13 \models (Time\_BD \& 0x0F) << 3;
   seg14 \&= 0xF0; seg14 |= Time_SU>>4;
    seg15 &= 0xF1;seg15 |= Time_SU & 0x0E;
    seg14 \&= 0x0F; seg14 |= Time\_SD \& 0xF0;
    seg15 \&= 0x8F; seg15 \models (Time\_SD \& 0x0F) << 3;
    seg16 &= 0xF0;seg16 |= Time_GU>>4;
    seg17 \&= 0xF1; seg17 |= Time_GU \& 0x0E;
    seg16 \&= 0x0F; seg16 |= Time\_GD \& 0xF0;
    seg17 \&= 0x8F; seg17 |= (Time\_GD \& 0x0F) << 3;
    Write_Addr_Dat_N(18, seg10,1);//SEG18
    Write_Addr_Dat_N(20, seg11,1);//SEG17
    Write_Addr_Dat_N(22, seg12,1);//SEG16
    Write_Addr_Dat_N(24, seg13,1);//SEG15
    Write_Addr_Dat_N(26, seg14,1);//SEG14
    Write_Addr_Dat_N(28, seg15,1);//SEG13
    Write_Addr_Dat_N(30, seg16,1);//SEG12
    Write_Addr_Dat_N(32, seg17,1);//SEG11
    Write_Addr_Dat_N(34, seg18,1);//SEG10
    Write_Addr_Dat_N(36, seg19,1);//SEG9
**************************
```

* 函数原型: void Display_Pmode(uint8_t dis_option)

}

```
能:显示 P 模式
 * 功
 * 输
          入: dis_option: 当前的记忆模式
          数: uint8_t dis_option
**********************
void Display_Pmode(uint8_t dis_option)
    uint8_t seg20,seg21,seg22,seg23,seg24,seg25,seg26,seg27;
    seg20=0;seg21=0;seg22=0;seg23=0;seg24=0;seg25=0;seg26=0;seg27=0;
    uint8_t Val;//计算位数取值
    if(PMode.Show_Circle)
    {
        /******P 模式外框******/
        seg20 \&= 0x87; seg20 |= 0x78;
        seg21 \&= 0x7F; seg21 |= 0x80;
        seg23 \&= 0x7F; seg23 |= 0x80;
        seg24 \&= 0xF7; seg24 |= 0x08;
        seg25 \&= 0x7F; seg25 |= 0x80;
        seg27 \&= 0x0F; seg27 |= 0xF0;
        if(Pmode\_Flag == 0)
             seg23 \&= 0xDF; seg23 |= 0x20; //"-"
             seg25 \&= 0xCF; seg25 \models 0x30; //"P"
             seg26 \&= 0x8F; seg26 |= 0x70;
             Val = Tab[dis_option];
             seg22 \&= 0x0F; seg22 \models Val \& 0xF0;
             seg21 \&= 0x8F; seg21 |= (Val \& 0x0F) << 3;
        }
        else
             seg23 \&= 0xDF; seg23 \models 0x00; //"-"
             seg25 \&= 0xCF; seg25 |= 0x00; // "P"
             seg26 \&= 0x8F; seg26 |= 0x00;
             Val = Tab[dis_option];
             seg22 \&= 0x0F; seg22 \models Val \& 0x00;
             seg21 \&= 0x8F; seg21 |= (Val \& 0x00) << 3;
         }
    }
    else
        /******P 模式外框******/
        seg20 \&= 0x87; seg20 |= 0x00;
        seg21 \&= 0x7F; seg21 |= 0x00;
```

```
seg23 \&= 0x7F; seg23 |= 0x00;
       seg24 \&= 0xF7; seg24 = 0x00;
       seg25 \&= 0x7F; seg25 |= 0x00;
       seg27 \&= 0x0F; seg27 = 0x00;
       seg23 \&= 0xDF; seg23 |= 0x00; //"-"
       seg25 \&= 0xCF; seg25 |= 0x00; //"P"
       seg26 \&= 0x8F; seg26 |= 0x00;
       Val = 0x00;
       seg22 \&= 0x0F; seg22 |= Val \& 0xF0;
       seg21 \&= 0x8F; seg21 |= (Val \& 0x0F) << 3;
   /***********************************/
   Write_Addr_Dat_N(38, seg20,1);//SEG20
   Write_Addr_Dat_N(40, seg21,1);//SEG21
   Write_Addr_Dat_N(42, seg22,1);//SEG22
   Write_Addr_Dat_N(44, seg23,1);//SEG23
   Write_Addr_Dat_N(46, seg24,1);//SEG24
   Write_Addr_Dat_N(48, seg25,1);//SEG25
   Write_Addr_Dat_N(50, seg26,1);//SEG26
   Write_Addr_Dat_N(52, seg27,1);//SEG27
}
*************************
* 函数原型: void ADD_Show(float dT)
        能:显示上升时间
 * 功
 * 输
        入: dT:执行周期
        数: float dT
*********************
void ADD_Show(float dT)
   static float T;
   if(Temp.ADD_Wait_Count)//加入慢速上升标志位大于一并且升温状态在慢速上升时
    {
       T += dT;
       if(T >= 1.0f)//1S
           Temp.ADD_Wait_Count--;//慢速上声标志位--
           if(Temp.ADD_Wait_Count == 0)//慢速上升标志位等于 0 时
               Temp.ADDMode = 3;//进入稳定温度模式
           T = 0;
   }
}
```

```
************************
 * 函数原型: void Deal_Temp(float dT)
       能: 温度显示处理
************************
void Deal_Temp(float dT)
   static float T;
   if(sys.Run_Status == 0)//没启动的情况下
       Temp.ADDMode = 0;
       Temp.Display_Rel = Temp.Rel;
   else if(sys.Run_Status == 1)//启动的情况下
       if(Temp.ADDMode == 0)//判断数据处理显示
         if(Temp.Ctrl > Temp.Display_Rel)//设定温度大于显示温度
         {
             Temp.ADDMode = 1;//进入加热模式下
             Temp.New = 0;//将之前的记入值清零
          }
         else
             Temp.ADDMode = 2;//进入降温模式下
             Temp.New = 0;//将之前的记入值清零
          }
      if(Temp.ADDMode == 1)//在加热模式下
          if(Temp.Rel > Temp.Display_Rel && Temp.Display_Rel <= Temp.Ctrl)
          {
             Temp.Display_Rel ++;
             T = 0;
          if(Temp.Display_Rel >= Temp.Set - 20)//实际温度大于等于设定温度-2℃
             Temp.ADD_Wait_Count = ((Temp.Set-Temp.Display_Rel)*10);//200S 的缓慢
升温显示
             Temp.ADDMode = 3;
             return;
          }
       else if(Temp.ADDMode == 2)//降温模式下
          if(Temp.Rel < Temp.Display_Rel && Temp.Display_Rel >= Temp.Ctrl)//当前温度
小于上一次温度
          {
```

```
Temp.Display_Rel--;//显示当前温度
                T = 0;
            if(Temp.Display_Rel <= Temp.Set + 20)//实际温度小于等于设定温度-2℃
                Temp.ADD_Wait_Count = (-(Temp.Set-Temp.Display_Rel)*10);//200S 的缓
慢升温显示
                Temp_Val.Integral = 0;//积分清零
                Temp.ADDMode = 3;
                return;
            }
        }
        else if(Temp.ADDMode == 3)//等待降温后开始升温
            if(Temp.Display_Rel < Temp.Set)</pre>
                Temp.Display_Rel=(Temp.Set-20)+(20-(Temp.ADD_Wait_Count)*2/20);// 缓
慢显示数值
            else if(Temp.Display_Rel > Temp.Set)
                Temp.Display_Rel=(Temp.Set+20)-(20-(Temp.ADD_Wait_Count)*2/20);// 缓
慢显示数值
            else
                Temp.ADDMode = 4;
        else if(Temp.ADDMode == 4)//温度稳定模式下
            Temp.Display_Rel = Temp.Ctrl;//显示当前显示温度
    }
    else if(sys.Run_Status == 2)//关闭的情况下
        if(Temp.Display_Rel < Temp.Rel)
            T += dT;
            if(T >= 10.0f)
            {
                Temp.Display_Rel -= 1;
                if(Temp.Display_Rel< 370)
                    sys.Run_Status = 0;
                T = 0;
            }
        }
        else
        {
            T = 0;
            sys.Run\_Status = 0;
        }
    }
}
```

```
**********************
* 函数原型: void Show_Display(void)
       能:
           显示屏幕内容
************************
void Show_Display(void)
   Temp.Display_Set = Temp.Set;//显示设定温度
   Time.Display_Rel = Time.Rel;//显示控制时间
   Time.Display_Set = Time.Set;//显示设定时间
   Display_Pmode(PMode.Option);
   if(Temp.Display_Rel >= 1000)
      Temp.Display_Rel = 1000;
   Display_Temp(Temp.Display_Set,Temp.Display_Rel);//显示温度
   Display_Time(Time.Display_Set,Time.Display_Rel);//显示时间
#include "Param.h"
/****************************/
struct _Save_Param_ Param;//原始数据
/********全局变量声明*****/
uint8_t Save_Param_En;
*************************
* 函数原型: void Param Reset(void)
       能:初始化硬件中的参数
************************
void Param_Reset(void)
   Param.Flash_Check_Start = FLASH_CHECK_START;
   for(uint8_t i=0; i \le 9; i++)
      Param.P_Param[i][0] = 370;//温度
      Param.P_Param[i][1] = 0;//时间
   }
   Param.Flash_Check_End = FLASH_CHECK_END;
}
*************************
* 函数原型: void Param Save(void)
```

```
* 功
       能:
           保存硬件中的参数
************************
void Param_Save(void)
   Flash_Write((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
}
**************************
* 函数原型: void Param_Read(void)
       能: 读取硬件中的参数, 判断是否更新
**********************
void Param_Read(void)
   Flash_Read((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
   //板子从未初始化
   if(Param.Flash_Check_Start != FLASH_CHECK_START || Param.Flash_Check_End !=
FLASH_CHECK_END)
      Param_Reset();
      Temp.Set = Param.P_Param[PMode.Option][0];//将 Flash 中的温度赋值
      Time.Set = Param.P_Param[PMode.Option][1];//将 Flash 中的时间赋值
      SetOK_Flag = 1;
      Save_Param_En = 1;
   }
   else
      Temp.Set = Param.P_Param[PMode.Option][0];//将 Flash 中的温度赋值
      Time.Set = Param.P_Param[PMode.Option][1];//将 Flash 中的时间赋值
      SetOK_Flag = 1;
   }
   //保存参数
   if(Save_Param_En)
      Save\_Param\_En = 0;
      Param_Save();
   }
}
**********************
* 函数原型: void Param_Save_Overtime(float dT)
       能:保存标志位置 1,0.5s 后保存
***********************
void Param_Save_Overtime(float dT)
```

```
static float time;
   if(Save_Param_En)
       time += dT;
       if(time >= 0.5f)
           Param_Save();
           Save_Param_En = 0;
   }
   else
       time = 0;
#include "SetVal.h"
/*******全局变量声明*****/
uint8_t SetOK_Flag;//检测是否按下按键
***********************
  函数原型: void Check_Set(float dT)
        能:检测设置
************************
void Check_Set(float dT)
   if(Key_Status)
   {
       SetOK_Flag = 1;//检测到设置,等待退出设置模式
   if(SetOK_Flag)
       if(Temp.Ctrl != Temp.Set)
       {
           Temp.Ctrl = Temp.Set;
           Param.P_Param[PMode.Option][0] = Temp.Set;
       if(Time.Rel != Time.Set)
           Time.Rel = Time.Set;
           Param.P_Param[PMode.Option][1] = Time.Set;
       Save_Param_En = 1;//保存
       SetOK_Flag = 0;
#include "PID.h"
```

```
***********************
* 函数原型: void AltPID_Calculation(float dT, float Expect, float Freedback, _PID_Arg_ *
PID_Arg, _PID_Val_ * PID_Val, float Error_Lim, float Integral_Lim)
        能: 微分先行 PID 计算
 * 输
        入: dT: 周期(单位: 秒)
           Expect: 期望值(设定值)
           Freedback: 反馈值
           _PID_Arg_* PID_Arg: PID 参数结构体
           _PID_Val_* PID_Val: PID 数据结构体
           Error_Lim: 误差限幅
           Integral Lim: 积分误差限幅
        数: float dT, float Expect, float Freedback, _PID_Arg_ * PID_Arg, _PID_Val_ *
PID_Val, float Error_Lim, float Integral_Lim
*********************
void AltPID_Calculation(float dT, float Expect, float Freedback, _PID_Arg_ * PID_Arg,
_PID_Val_ * PID_Val, float Error_Lim, float Integral_Lim)
   PID_Val->Error = Expect - Freedback;//误差 = 期望值-反馈值
                      = PID_Arg->Kp * PID_Val->Error;//比例 = 比例系数*误差
   PID_Val->Proportion
   PID_Val->Fb_Differential = -PID_Arg->Kd * ((Freedback - PID_Val->Freedback_Old) *
safe_div(1.0f, dT, 0));//微分 = - (微分系数) * (当前反馈值-上一次反馈值) *频率
   PID_Val->Integral += PID_Arg->Ki * LIMIT(PID_Val->Error, -Error_Lim, Error_Lim) *
dT;//积分 = 积分系数*误差*周期
   PID_Val->Integral = LIMIT(PID_Val->Integral, 0, Integral_Lim);//积分限幅
   PID_Val->Out
                         PID_Val->Proportion
                                                    PID_Val->Integral
PID Val->Fb Differential;//PID 输出
   PID_Val->Freedback_Old = Freedback;//将当前反馈值赋值给上一次反馈值
}
*************************
 * 函数原型: void IncPID_Calculation(float dT,float Expect,float Freedback,_PID_Arg_ *
PID_Arg,_PID_Val_ * PID_Val,float Integral_Lim)
        能:增量式 PID 计算
 * 功
 * 输
        入: dT: 周期(单位: 秒)
           Expect: 期望值(设定值)
          Freedback: 反馈值
          _PID_Arg_*PID_Arg: PID 参数结构体
           _PID_Val_ * PID_Val: PID 数据结构体
        数: float dT,float Expect,float Freedback,_PID_Arg_ * PID_Arg,_PID_Val_ * PID_Val
***********************
void IncPID_Calculation(float dT,float Expect,float Freedback,_PID_Arg_ * PID_Arg,_PID_Val_
* PID Val, float Integral Lim)
```

{ PID_Val->Error = Expect - Freedback;//误差 = 期望值-反馈值 = PID_Arg->Kp * (PID_Val->Error - PID_Val->Error_Last);//比例 PID_Val->Proportion = 比例系数*(当前误差-上一次误差) PID_Val->Integral = PID_Arg->Ki * PID_Val->Error * dT;//积分 = 积分系数*误差* 周期 = LIMIT(PID_Val->Integral,-Integral_Lim,Integral_Lim);//积分限 PID_Val->Integral 幅 PID_Val->Differential = PID_Arg->Kd * (PID_Val->Error - 2.0f*PID_Val->Error_Last + PID_Val->Error_Previous) * safe_div(1.0f,dT,0);//微分 = 微分系数 * (当前误差-2*上一次误 差+上上次误差)*频率 PID_Val->Out += PID_Val->Proportion + PID_Val->Integral + PID_Val->Differential;//PID 输出 PID_Val->Error_Previous = PID_Val->Error_Last;//将上一次误差赋值给上上次误差

PID_Val->Error_Last = PID_Val->Error;//将当前误差赋值给上一次误差

}