MS4200\_15L 软件源程序

```
#include "Drv_HT1623.h"
```

```
**********************
* 函数原型: static void delay(uint16_t time)
       能: us 延时
  输
       入: time: 时间
       数: uint16_t time
       用:内部调用
***********************
static void delay(uint16_t time)
   unsigned char a;
   for(a = 100; a > 0; a - - );
}
**********************
* 函数原型: static void write_mode(unsigned char MODE)
  功
       能: 写入模式,数据 or 命令
       入: MODE: 数据 or 命令
  输
       数: unsigned char MODE
       用:内部调用
***********************
static void write_mode(unsigned char MODE)
   delay(10);
   Clr_1625_Wr;//RW = 0;
   delay(10);
   Set_1625_Dat;//DA = 1;
   Set_1625_Wr;//RW = 1;
   delay(10);
   Clr_1625_Wr;//RW = 0;
   delay(10);
   Clr_1625_Dat;
   delay(10);//DA = 0;
   Set_1625_Wr;//RW = 1;
   delay(10);
   Clr_1625_Wr;//RW = 0;
   delay(10);
   if (0 == MODE)
      Clr_1625_Dat;//DA = 0;
   }
   else
      Set_1625_Dat;//DA = 1;
```

```
delay(10);
   Set_1625_Wr;//RW = 1;
   delay(10);
***********************
  函数原型: static void write_command(unsigned char Cbyte)
       能: LCD 命令写入函数
       入: Cbyte: 控制命令字
       数: unsigned char Cbyte
       用:内部调用
**********************
static void write_command(unsigned char Cbyte)
   unsigned char i = 0;
   for (i = 0; i < 8; i++)
      Clr_1625_Wr;
      //Delay_us(10);
      if ((Cbyte >> (7 - i)) & 0x01)
          Set_1625_Dat;
       }
      else
          Clr_1625_Dat;
      delay(10);
      Set_1625_Wr;
      delay(10);
   }
   Clr_1625_Wr;
   delay(10);
   Clr_1625_Dat;
   Set_1625_Wr;
   delay(10);
}
***********************
 * 函数原型: static void write_address(unsigned char Abyte)
       能: LCD 地址写入函数
  输
       入: Abyte: 地址
       数: unsigned char Abyte
       用:内部调用
*************************
static void write_address(unsigned char Abyte)
```

```
{
    unsigned char i = 0;
    Abyte = Abyte << 1;
    for (i = 0; i < 6; i++)
       Clr_1625_Wr;
       if ((Abyte >> (6 - i)) & 0x01)
           Set_1625_Dat;
        }
       else
       {
           Clr_1625_Dat;
       delay(10);
       Set_1625_Wr;
       delay(10);
}
**********************
 * 函数原型: static void write_data_8bit(unsigned char Dbyte)
  功
        能: LCD 8bit 数据写入函数
  输
        入: Dbyte: 数据
        数: unsigned char Dbyte
        用:内部调用
**********************
static void write_data_8bit(unsigned char Dbyte)
{
   int i = 0;
    for (i = 0; i < 8; i++)
       Clr_1625_Wr;
       if ((Dbyte >> (7 - i)) & 0x01)
           Set_1625_Dat;
       }
       else
       {
           Clr_1625_Dat;
       delay(10);
       Set_1625_Wr;
       delay(10);
}
```

```
***********************
 * 函数原型: void write_data_4bit(unsigned char Dbyte)
       能: LCD 4bit 数据写入函数
  输
       入: Dbyte: 数据
       数: unsigned char Dbyte
  调
       用:内部调用
**********************
void write_data_4bit(unsigned char Dbyte)
   int i = 0;
   for (i = 0; i < 4; i++)
       Clr_1625_Wr;
       if ((Dbyte >> (3 - i)) & 0x01)
          Set_1625_Dat;
       }
       else
          Clr_1625_Dat;
       delay(10);
       Set_1625_Wr;
       delay(10);
}
*************************
  函数原型: void Lcd Init(void)
       能: LCD 初始化,对 lcd 自身做初始化设置
***********************
void Lcd_Init(void)
   Set_1625_Cs;
   Set_1625_Wr;
   Set_1625_Dat;
   delay(500);
   Clr_1625_Cs;//CS = 0;
   delay(10);
   write_mode(0);//命令模式
   write_command(0x01);//Enable System
   write_command(0x03);//Enable Bias
   write_command(0x04);//Disable Timer
   write_command(0x05);//Disable WDT
   write_command(0x08);//Tone OFF
   write_command(0x18);//on-chip RC 震荡
   write_command(0x29);//1/4Duty 1/3Bias
```

```
write_command(0x80);//Disable IRQ
   write_command(0x40);//Tone Frequency 4kHZ
   write_command(0xE3);//Normal Mode
   Set_1625_Cs;//CS = 1;
}
***********************
* 函数原型: void Lcd_Clr(void)
       能: LCD 清屏函数
*************************
void Lcd_Clr(void)
   Write_Addr_Dat_N(0x0, 0x00, 60);
************************
* 函数原型: void Lcd All(void)
       能: LCD 全显示函数
**********************
void Lcd_All(void)
   Write_Addr_Dat_N(0x0, 0xff, 60);
}
* 函数原型: void Write_Addr_Dat_N(unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char
n)
  功
       能: 屏幕显示
  输
       入: _addr: 地址 char _dat: 数据 n: 个数
       数: unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char n
void Write_Addr_Dat_N(unsigned char _addr, unsigned char _dat, unsigned char n)
{
   unsigned char i = 0;
   Clr_1625_Cs;//CS = 0;
   delay(10);
   write_mode(1);
   write_address(_addr);
   for (i = 0; i < n; i++)
      write_data_8bit(_dat);
   Set_1625_Cs;//CS = 1;
}
```

```
#include "Drv_EC11A.h"
/********全局变量声明*****/
uint8_t Work_Option;//选择工位号
uint8_t SetMode_Option;//选择设置模式
uint8_t EC11A_Knob1,EC11A_Knob2;//在旋动旋钮时
uint8_t Run_Status;//系统状态
uint8_t Work_All;//工位设置相同
/********局部变量声明*****/
uint8_t EC11A_Flag;//进入中断延时标志
uint8_t Key1_Press,Key2_Press;//按下按钮
uint16_t KEY1_Count,KEY2_Count;//记录 KEY1,KEY2 按下的时间
**********************
* 函数原型: void EC11A_FlagCheak(uint16_t dT)
       能: 检测延时检测延时-2ms
 * 功
* 输
       入: dT : 周期
       数: uint16 tdT
************************
void EC11A_FlagCheak(uint16_t dT)
   static uint16_t T;
   T += dT;//周期加加
   if(T % 4 == 0)// 计时 4ms
      EC11A_Flag = 1;//进入中断
      T = 0;//计时清零
   }
}
*************************
 * 函数原型: void Check_Knob(void)
       能: 检测旋钮状态-500ms
***********************
void Check_Knob(void)
   if(EC11A_Knob1)//旋钮被转动
   {
      EC11A_Knob1--;//1S 倒计时
      if(EC11A_Knob1 == 0)//旋钮被转动
         Twinkle_Time1 = 2000;//闪烁时间
   if(EC11A_Knob2)//旋钮被转动
```

```
EC11A_Knob2--;//1S 倒计时
      if(EC11A_Knob2 == 0)//旋钮被转动
          Twinkle_Time2 = 2000;//闪烁时间
   }
}
**********************
  函数原型: void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
       能:外部中断
**********************
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
   static uint32_t KEY_Cnt;
   static uint32_t Next_Cnt;
   uint32_t Speed_Key;//旋钮转速
   if(EC11A_Flag == 1)//进入中断
      /*********右旋钮********/
      if(GPIO_Pin == KEY2B_Pin)//右边旋钮触发
if((HAL_GPIO_ReadPin(KEY2A_GPIO_Port,KEY2A_Pin)==0)&&(HAL_GPIO_ReadPin(KEY
2B_GPIO_Port,KEY2B_Pin)==0))//如果向左旋转
             Set_Speed+=5;
             Set_Speed = (Set_Speed > Speed_MAX) ? Speed_MAX : Set_Speed;//速度不
超过 1300 转
          else
if((HAL_GPIO_ReadPin(KEY2A_GPIO_Port,KEY2A_Pin)==1)&&(HAL_GPIO_ReadPin(KEY
2B_GPIO_Port,KEY2B_Pin)==0))//如果向右旋转
          {
             Set_Speed-=5;
             Set_Speed = (Set_Speed < 50)? 50: Set_Speed;//速度设置小于 50 转时清零
          EC11A_Knob1 = 1;
       }
      if(GPIO_Pin == KEY1B_Pin)//左边旋钮触发
          KEY_Cnt++;
          if(KEY_Cnt>3)
             uint32_t First= HAL_GetTick();
```

```
Speed_Key=120000/(First-Next_Cnt);
                                             Next_Cnt=First;
                                             KEY_Cnt=0;
                                  }
           if((HAL_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_Port,KEY1A_Pin)==0)&&(HAL_GPIO_ReadPin(
KEY1B_GPIO_Port,KEY1B_Pin)==0))//如果向左旋转
                                             if(Speed_Key > 1500)
                                                         Set_Time += 600;
                                             else
                                                         Set_Time += 60;
                                             Set_Time = (Set_Time > 86400)? 86400: Set_Time;//时间最多设定 23 小时
59 分钟
                                  }
                                  else
if((HAL_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_Port,KEY1A_Pin)==1)&&(HAL_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO_ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin(KEY1A_GPIO)ReadPin
1B_GPIO_Port,KEY1B_Pin)==0))//如果向右旋转
                                             if(Speed_Key > 1500)
                                                         Set_Time -= 600;
                                             else
                                                         Set_Time -= 60;
                                             Set_Time = (Set_Time < 60) ? 0 : Set_Time;//时间小于 1 分钟不设定
                                  Time_State = (Set_Time < 60) ? 0 : 1;//判断是否设置了时间
                                  EC11A_Knob2 = 1;
                       EC11A_Flag = 0;//关闭中断
           }
           if(GPIO_Pin ==KEY1_Pin)
                       Key1_Press = 1;//按下标志被置一
           /**********右边按钮中断*******/
           if(GPIO_Pin ==KEY2_Pin)
                       Key2_Press = 1;//按下标志被置一
}
************************
   * 函数原型: void Check_KeyState(void)
                         能: 按键检测
***********************
*/
```

```
void Check_KeyState(void)
    /*******KEY1*******/
    if(Key1_Press == 1)//接钮被接下
       if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port,KEY1_Pin)==0)//如果 KEY1 按下
           KEY1_Count++;//按下时间++
       if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY1_GPIO_Port,KEY1_Pin)==1)//如果 KEY1 抬起
           if(KEY1_Count < 200)//短按
           {
               if(!Speed_Cw)
                   Speed\_ADDMode = 2;
                   sys.Motor\_Stop = 1;
                   Speed_Cw = 1;
           Beep_Time = 0.1;
           KEY1_Count = 0;//按钮计数清零
           Key1_Press = 0;//按钮状态为抬起
       if(KEY1_Count > 200 && KEY1_Count < 400)//长按
           KEY1_Count = 400;//按钮计数等于 200,这样就不会在抬起再进入单击了
        }
    }
    /*******KEY2******/
    if(Key2_Press == 1)//按钮被按下
       if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_Port,KEY2_Pin)==0)//如果 KEY2 按下
           KEY2_Count++;//按下时间++
       if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY2_GPIO_Port,KEY2_Pin)==1)//如果 KEY2 抬起
           if(KEY2_Count < 200)//短按
               if(sys.Run_Status == 0)
                   Speed_ADDMode = 0;
                   sys.Run_Status = 1;
                   SpeedSet_Flag = 1;
                   TimeSet_Flag = 1;
                   Speed_Val.SumError = 0x5161;
                   Twinkle_Time1 =0;
                   EC11A_Knob1=0;
                   Twinkle_Time2 =0;
                   EC11A_Knob2=0;
               }
               else
```

```
sys.Motor_Stop = 1;//检测电机
                Speed_ADDMode = 2;//进入减速模式下
                Speed_Cw = 0;//切换反转清零
                Speed_Tz=0;//丢子清零
            Beep_Time = 0.1;
            KEY2_Count = 0;//按钮计数清零
            Key2_Press = 0;//按钮状态为抬起
         }
      if(KEY2_Count > 200 && KEY2_Count < 400)//长按
      {
         KEY2_Count = 400;//按钮计数等于 200, 这样就不会在抬起再进入单击了
      }
   }
#include "Drv_Beep.h"
float Beep_Time;//蜂鸣器响的时间
float Beep_Flash;//蜂鸣器响的次数
**********************
* 函数原型: void Buzzer_Status(float dT)
 功
      能: 蜂鸣器的状态检测
* 输
       入: dT:执行周期
       数: uint16_t dT
***********************
void Buzzer_Status(float dT)
   static float BT;
   if(Beep_Time <= 0 && Beep_Flash <= 0)//蜂鸣器的时间小于等于 0 时
      Beep_OFF;//关闭蜂鸣器
      return;
   if(Beep_Time)
      Beep_ON;//打开蜂鸣器
      Beep_Time -= dT;//蜂鸣器响的时间--
   if(Beep_Flash)
      BT = BT + dT;//周期++
      if(BT < 0.2)//如果小于 0.2s 时
```

```
Beep_ON;//蜂鸣器响
      else if(BT >= 0.2 && BT < 0.3)//在 0.2 和 0.3s 之间时
          Beep_OFF;//关闭蜂鸣器
      else if(BT >= 0.3)//大于等于 0.3 时
          Beep_Flash--;//次数--
          BT = 0;//周期清零
      }
   }
#include "Drv_Flash.h"
//Flash_Write((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
//Flash_Read((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
**********************
* 函数原型: uint8_t Flash_Write(uint8_t *addr, uint16_t len)
       能:写入Flash
       入: addr 需要写入结构体的地址, len 结构体长度
* 输
       出:写入是否成功
* 输
       数: uint8_t *addr, uint16_t len
************************
uint8_t Flash_Write(uint8_t *addr, uint16_t len)
   uint16_t FlashStatus;//定义写入 Flash 状态
   FLASH_EraseInitTypeDef My_Flash;// 声 明 FLASH_EraseInitTypeDef 结 构 体 为
My_Flash
   HAL_FLASH_Unlock();//解锁 Flash
   My_Flash.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;//标明 Flash 执行页面只做擦除操
作
   My_Flash.PageAddress = PARAMFLASH_BASE_ADDRESS;//声明要擦除的地址
   My_Flash.NbPages = 1;//说明要擦除的页数,此参数必须是 Min_Data = 1 和 Max_Data
=(最大页数-初始页的值)之间的值
   uint32_t PageError = 0;//设置 PageError,如果出现错误这个变量会被设置为出错的
FLASH 地址
   FlashStatus = HAL_FLASHEx_Erase(&My_Flash, &PageError);//调用擦除函数(擦除
Flash)
   if(FlashStatus != HAL_OK)
      return 0;
   for(uint16_t i=0; i< len; i=i+2)
```

```
uint16_t temp;//临时存储数值
       if(i+1 \le len-1)
          temp = (uint16_t)(addr[i+1] << 8) + addr[i];
       else
          temp = 0xff00 + addr[i];
       //对 Flash 进行烧写,FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD 声明操作的 Flash 地
址的 16 位的,此外还有 32 位跟 64 位的操作,自行翻查 HAL 库的定义即可
       FlashStatus = HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD,
PARAMFLASH_BASE_ADDRESS+i, temp);
       if (FlashStatus != HAL_OK)
          return 0;
   HAL_FLASH_Lock();//锁住 Flash
   return 1;
}
************************
 * 函数原型: uint8_t Flash_Read(uint8_t *addr, uint16_t len)
 * 功
        能:读取Flash
        入: addr 需要写入结构体的地址, len 结构体长度
 * 输
        出:读取是否成功
        数: uint8_t *addr, uint16_t len
**********************
uint8_t Flash_Read(uint8_t *addr, uint16_t len)
   for(uint16_t i=0; i< len; i=i+2)
       uint16_t temp;
       if(i+1 \le len-1)
          temp = (*(__IO uint16_t*)(PARAMFLASH_BASE_ADDRESS+i));//*(__IO
uint16_t*)是读取该地址的参数值,其值为 16 位数据,一次读取两个字节
          addr[i] = BYTEO(temp);
          addr[i+1] = BYTE1(temp);
       }
       else
          temp = (*(__IO uint16_t*)(PARAMFLASH_BASE_ADDRESS+i));
          addr[i] = BYTEO(temp);
       }
   }
   return 1;
}
#include "Show.h"
/********全局变量声明*****/
```

```
uint16_t Twinkle_Time1,Twinkle_Time2;//闪烁时间
/********局部变量声明*****/
uint8_t Run_Flag;//运行闪烁图标
uint8_t Speed_ShowFlag,Time_ShowFlag;//速度、时间显示的标志位 0:常亮 1: 熄灭
uint8_t DOWNL_Tab[]=\{0x77,0X24,0x5d,0x6d,0x2e,0x6b,0x7b,0x25,0x7f,0x6f\};
uint8_t UP_Tab[] = \{0xee, 0x24, 0xba, 0xb6, 0x74, 0xd6, 0xde, 0xa4, 0xfe, 0xf6\};
uint8_t DOWNR_Tab[]={0xee,0x48,0xba,0xda,0x5c,0xd6,0xf6,0x4a,0xfe,0xde};
************************
  函数原型: void Check_ShowFlag(uint16_t dT)
  功
        能: 闪烁检测
  输
        入: dT:执行周期
        数:
             uint16_t dT
void Check_ShowFlag(uint16_t dT)
   if(sys.Run_Status)//运行时
       Run_Flag = ~Run_Flag;//运行时闪烁
   if(Twinkle_Time1 && EC11A_Knob1==0)//闪烁和没有操作旋钮时
       Twinkle_Time1 -= dT;//闪烁计时
       Speed_ShowFlag = ~Speed_ShowFlag;//速度闪烁
       if(Twinkle_Time1 == 0)//如果闪烁结束
           SpeedSet_Flag = 1;
           Beep_Time = 0.1;
       }
    }
   else
       Speed ShowFlag = 0;//速度闪烁清零
   if(Twinkle_Time2 && EC11A_Knob2==0)//闪烁和没有操作旋钮时
       Twinkle Time2 -= dT;//闪烁计时
       Time_ShowFlag = ~Time_ShowFlag;//时间闪烁
       if(Twinkle_Time2 == 0)//如果闪烁结束
           TimeSet_Flag = 1;
           Beep_Time = 0.1;
        }
   }
   else
       Time_ShowFlag = 0;//时间闪烁清零
```

}

```
**********************
* 函数原型: void LCD_Light(short LCD_Status)
       能: 打开和关闭背光显示
* 输
       入: LCD_Status: 1、打开背光 0: 关闭背光
       数:
          short LCD_Status
************************
void LCD_Light(short LCD_Status)
   switch(LCD_Status)
   {
      case 0:
         HAL TIM SET COMPARE(&htim1, TIM CHANNEL 2, 0);//不输出 pwm
         break;
      case 1:
         HAL TIM SET COMPARE(&htim1, TIM CHANNEL 2, 45);//不输出 pwm
         break;
}
**********************
* 函数原型: void Display_Set_Time(uint32_t dis_set_time)
       能: 写最左边的设定时间
* 功
  输
       入: dis_set_time 左边最下面的时间
       数: uint32_t dis_set_time
********************
void Display_Set_Time(uint32_t dis_set_time)
   uint8_t seg1,seg2,seg3,seg4;
   seg1=0;seg2=0;seg3=0;seg4=0;;
   uint8_t SH,H,SM,M;//时间的单位取值
   SH=dis set time/3600/10;//计算十位单位的小时数
   H=dis_set_time/3600%10;//计算个位单位的小时数
   SM=dis_set_time%3600/60/10;//计算十分位单位的分钟数
   M=dis set time%3600/60%10;//计算个分位单位的分钟数
   seg1 = DOWNL_Tab[SH];//时间十位单位的小时数
   seg2 = DOWNL Tab[H];//时间个位单位的小时数
   seg3 = DOWNL_Tab[SM];//时间十分位单位的分钟数
   seg4 = DOWNL_Tab[M];//时间个分位单位的分钟数
  seg2 = seg2|0x80;//设定时间冒号(下面)
  seg3 = seg3|0x80;//设定时间小数点(下面)
   seg4 = seg4|0x80;//设定时间 min 文本显示
   if(Time_State == 0)//没有设置时间,显示 "--:--"
```

```
seg1=(seg1\&0x80)|0x08;
       seg2 = (seg2\&0x80)|0x08;
       seg3 = (seg3 \& 0x80) | 0x08;
       seg4=(seg4&0x00)|0x08;//0x00 将单位"min"去掉
   }
   if(Time_ShowFlag && EC11A_Knob2 == 0 && Time_State == 1)//时间到和旋钮无操作时
       seg1\&=0x00;
       seg2\&=0x00;
       seg3\&=0x00;
       seg4\&=0x80;
   }
   Write_Addr_Dat_N(0, seg1,1);
   Write_Addr_Dat_N(2, seg2,1);
   Write_Addr_Dat_N(4, seg3,1);
   Write_Addr_Dat_N(6, seg4,1);
}
************************
 * 函数原型: void Display_Rel_Time(uint32_t dis_rel_time)
        能: 写最左边的设定时间
 * 功
 * 输
        入: dis_rel_time 左边最下面的时间
        数: uint32_t dis_rel_time
************************
void Display_Rel_Time(uint32_t dis_rel_time)
   uint8_t seg1,seg2,seg3,seg4;
   seg1=0;seg2=0;seg3=0;seg4=0;;
   uint8_t SH,H,SM,M;//时间的单位取值
   SH=dis_rel_time/3600/10;//计算十位单位的小时数
   H=dis_rel_time/3600%10;//计算个位单位的小时数
   SM=dis_rel_time%3600/60/10;//计算十分位单位的分钟数
   M=dis_rel_time%3600/60%10;//计算个分位单位的分钟数
   seg1 = UP_Tab[SH];//时间十位单位的小时数
   seg2 = UP_Tab[H];//时间个位单位的小时数
   seg3 = UP_Tab[SM];//时间十分位单位的分钟数
   seg4 = UP_Tab[M];//时间个分位单位的分钟数
   seg1 = seg1|0x01;//温度符号"℃"图标(下面)
   seg2 = seg2|0x01;//实际时间冒号(上面)
   seg3 = seg3|0x01;//实际时间小数点(上面)
   seg4 = seg4|0x01;//时间图标(上面)
   if(Time_State == 0)//没有设置时间,显示 "--:--"
```

```
seg1=(seg1\&0x01)|0x10;
       seg2 = (seg2\&0x01)|0x10;
       seg3 = (seg3 \& 0x01)|0x10;
       seg4 = (seg4 \& 0x01)|0x10;
   if(sys.Run_Status == 1 && Run_Flag > 1 && DownTime_Over == 0 && Time_State ==
1)//运行时
   {
       seg2&=0xFE;//实际时间冒号(上面)消失
       seg4&=0xFE;//时间图标(上面)消失
   Write_Addr_Dat_N(54, seg1,1);
   Write_Addr_Dat_N(52, seg2,1);
   Write_Addr_Dat_N(50, seg3,1);
   Write_Addr_Dat_N(48, seg4,1);
}
**********************
  函数原型: void Display_SetSpeed(uint16_t dis_set_speed)
        能: 写最右边的设定速度
  输
        入: dis_set_speed 右边最下面的速度
        数: uint16_t dis_set_speed
**********************
void Display_Set_Speed(uint16_t dis_set_speed)
   uint8_t seg1,seg2,seg3,seg4;
   seg1=0;seg2=0;seg3=0;seg4=0;;
   //设定速度
   if(dis_set_speed>999)
       seg1=DOWNR_Tab[dis_set_speed/1000];
       seg2=DOWNR_Tab[dis_set_speed/100%10];
       seg3=DOWNR_Tab[dis_set_speed/10%10];
       seg4=DOWNR_Tab[dis_set_speed%10];
   }
   else if(dis_set_speed >99)
       seg1=DOWNR_Tab[0];
       seg2=DOWNR_Tab[dis_set_speed/100];
       seg3=DOWNR_Tab[dis_set_speed/10%10];
       seg4=DOWNR_Tab[dis_set_speed%10];
   else if(dis_set_speed >9)
       seg1=DOWNR_Tab[0];
       seg2=DOWNR_Tab[0];
```

```
seg3=DOWNR_Tab[dis_set_speed/10];
       seg4=DOWNR_Tab[dis_set_speed%10];
   }
   else
   {
       seg1=DOWNR_Tab[0];
       seg2=DOWNR_Tab[0];
       seg3=DOWNR_Tab[0];
       seg4=DOWNR_Tab[dis_set_speed%10];
   }
   if(Speed_ShowFlag && EC11A_Knob1 == 0)//时间到和旋钮无操作时
       seg1\&=0x00;
       seg2\&=0x00;
       seg3\&=0x00;
       seg4\&=0x01;
   seg4 = seg4|0x01;//rpm 文本显示
   Write_Addr_Dat_N(26, seg1,1);
   Write_Addr_Dat_N(28, seg2,1);
   Write_Addr_Dat_N(30, seg3,1);
   Write_Addr_Dat_N(32, seg4,1);
}
*************************
  函数原型: void Display_RelSpeed(uint16_t dis_rel_speed)
            写最右边的实际速度
  功
        能:
  输
        入: dis_rel_speed 右边最上面的速度
        数: uint16_t dis_rel_speed
********************
void Display_Rel_Speed(uint16_t dis_rel_speed)
   uint8_t seg1,seg2,seg3,seg4;
   seg1=0;seg2=0;seg3=0;seg4=0;;
   //设定速度
   if(dis_rel_speed>999)
       seg1=UP_Tab[dis_rel_speed/1000];
       seg2=UP_Tab[dis_rel_speed/100%10];
       seg3=UP_Tab[dis_rel_speed/10%10];
       seg4=UP_Tab[dis_rel_speed%10];
   else if(dis_rel_speed >99)
       seg1=UP_Tab[0];
```

```
seg2=UP_Tab[dis_rel_speed/100];
       seg3=UP_Tab[dis_rel_speed/10%10];
       seg4=UP_Tab[dis_rel_speed%10];
    }
    else if(dis_rel_speed >9)
       seg1=UP_Tab[0];
       seg2=UP_Tab[0];
       seg3=UP_Tab[dis_rel_speed/10];
       seg4=UP_Tab[dis_rel_speed%10];
    }
   else
    {
       seg1=UP_Tab[0];
       seg2=UP_Tab[0];
       seg3=UP_Tab[0];
       seg4=UP_Tab[dis_rel_speed%10];
   seg1 = seg1|0x01;//圆图标的尾巴
   if(!Speed_CwIcn)
       seg2 = seg2|0x01;//顺时针的三角形
       seg3 = seg3|0x00;//逆时针的三角形
    }
   else
    {
       seg2 = seg2|0x00;//顺时针的三角形
       seg3 = seg3|0x01;//逆时针的三角形
    }
//
   seg4 = seg4|0x01;//加热图标
   if(sys.Run_Status == 1 && Run_Flag > 1 && Set_Speed > 0 && Rel_Speed)//运行时
   if(sys.Run_Status == 1 && Run_Flag > 1 )//运行时
       seg1&=0xfe;//圆图标的尾巴消失
       seg2&=0xfe;//顺时针的三角形消失
       seg3&=0xfe;//逆时针的三角形消失
    Write_Addr_Dat_N(46, seg1,1);
    Write_Addr_Dat_N(44, seg2,1);
    Write_Addr_Dat_N(42, seg3,1);
    Write_Addr_Dat_N(40, seg4,1);
}
**********************
 * 函数原型: void Deal_Speed(void)
        能: 速度显示处理
 * 功
```

```
**********************
void Deal_Speed(void)
   /******SpeedL1_ADD_Mode*******/
   if(sys.Run_Status == 1)//启动的情况下
      if(Speed_ADDMode == 0)//在电机控制中,速度未处理
          if(Ctrl_Speed >= Display_RelSpeed)//控制速度大于实际速度
          {
             Speed_New =0;//现在的速度清零
             Speed_Last = 0;//之前的速度清零
             Speed_ADDMode = 1;//进入加速模式下
          }
          else if(Ctrl_Speed < Display_RelSpeed)//控制速度小于实际速度
             Speed_New=0;//现在的速度清零
             Speed_Last = Display_RelSpeed;//之前的速度等于当前显示速度
             Speed ADDMode = 2;//进入减速模式下
          }
      if(Speed_ADDMode==1)//在进入加速模式下
          if(sys.Motor_Stop == 0)
          {
             if((Rel_Speed) >= Ctrl_Speed)//实际速度大于等于控制速度
                Speed_ADDMode = 3;//进入稳定模式
                return;
             }
          Speed_New = (Rel_Speed);//记录当前速度
          if(Speed_New > Speed_Last)//当前速度大于上一次速度
             Display_RelSpeed = Speed_New;//显示当前速度
          else//当前速度小于上一次速度
             Display_RelSpeed = Speed_Last;//显示上一次速度,不让速度小于当前速
度。呈现攀升速度的现象
             Speed_New = Speed_Last;//将上一次速度赋值给当前速度
          Speed_Last = Speed_New;//将当前速度保存
      else if(Speed_ADDMode == 2)//速度下降模式下
          if(sys.Motor\_Stop == 0)
             if((Rel_Speed) <= Ctrl_Speed)//实际速度小于等于控制速度
                Speed_ADDMode = 3;//稳定模式
```

```
return;
                }
            Speed_New = (Rel_Speed);//记录当前速度
            if(Speed_New < Speed_Last)//当前速度小于上一次速度
               Display_RelSpeed = Speed_New;//显示当前速度
            else//当前速度大于上一次速度
               Display_RelSpeed = Speed_Last;//显示上一次速度,不让速度大于当前速
度。呈现下降速度的现象
               Speed_New = Speed_Last;//将上一次速度赋值给当前速度
            Speed_Last = Speed_New;//将当前速度保存
        }
        else if(Speed_ADDMode == 3)//速度稳定模式下
            Display_RelSpeed = Ctrl_Speed;//显示控制速度
//
            if(Ctrl\_Speed > 400)
//
               if(Rel_Speed-Ctrl_Speed>110)
//
//
                   Speed_Tz = 1;
//
                   Speed_ADDMode = 2;
//
                   sys.Motor_Stop = 1;
//
//
                }
//
//
            else if(Ctrl_Speed <= 400 && Ctrl_Speed > 230)
//
//
               if(Rel_Speed-Ctrl_Speed>40)
//
//
                   Speed_Tz = 1;
//
                   Speed_ADDMode = 2;
//
                   sys.Motor_Stop = 1;
//
//
            }
        }
    }
   else
        Speed_New =0;//现在的速度清零
        Speed_Last = 0;//之前的速度清零
        Speed\_ADDMode = 0;
        Display_RelSpeed = 0;
    }
}
```

\* 函数原型: void Show\_Display(void)

```
* 功
       能:
            显示屏幕内容
************************
void Show_Display(void)
   Deal_Speed();
   Display_SetSpeed = Set_Speed;
   Display_SetTime = Set_Time;//显示设定时间
   Display_CtrlTime = Ctrl_Time+59;//显示实际时间
   Display_Set_Time(Display_SetTime);
   Display_Rel_Time(Display_CtrlTime);
   Display_Set_Speed(Display_SetSpeed);
   Display_Rel_Speed(Display_RelSpeed);
#include "SetVal.h"
/********全局变量声明*****/
uint8_t SpeedSet_Flag,TimeSet_Flag;//检测速度和时间设置标志位
***********************
 * 函数原型:
            void Check_Set(void)
       能:
            检测设置
************************
void Check_Set(void)
   if(Twinkle_Time1 == 0 && SpeedSet_Flag)
       Ctrl_Speed = Set_Speed;
       Speed = Set_Speed;
       if(Speed_ADDMode!=0)//假如工位只有在启动并且设置了速度的情况下不等于0,
不在未处理模式下
          Speed_ADDMode = 0;//进入未处理,判断加速还是减速
       Param.Speed = Set_Speed;//转速
       Save_Param_En = 1;
       SpeedSet\_Flag = 0;
   if(Twinkle_Time2 == 0 && TimeSet_Flag)
       Ctrl_Time = Set_Time;
       Time = Set_Time;
       Param.Time = Set_Time;//时间
       Save_Param_En = 1;
       TimeSet_Flag = 0;
#include "Speed.h"
```

```
/********全局变量声明*****/
uint8_t CAPTURE_Status = 0;//捕获状态
uint8_t CAPTURE_First = 1;//捕获第一个高电平
uint16_t TIM1CH1_CAPTURE_STA = 0;//捕获周期数
uint32_t TIM1CH1_CAPTURE_VAL;//捕获计数值
uint32_t P_Status = 1;//捕获周期计数状态 1 开启 0 关闭
float frq;//周期频率值
***********************
* 函数原型: void Encoder_Init(void)
      能:
         编码器初始化
***************************
void Encoder Init(void)
  HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim1, TIM_CHANNEL_3);//motor 输入捕获
  HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
}
**********************
* 函数原型: void Check_Speed(float dT)
      能: 检测速度是否停止-0.05s
*************************
void Check_Speed(float dT)
  Speed_Cnt++;//每 50ms 进入
  if(Speed_Cnt >= 10)//0.5s 发现没出发输入捕获
     Rel_Speed = 0;//将速度清零
     Speed Cnt = 0;//计数清零
  }
}
***********************
* 函数原型: void TIM1_Poll(void)
      能: 检测状态
***************************
void TIM1_Poll(void)
  if(CAPTURE_Status)
      _HAL_TIM_ENABLE(&htim1);//开启计数定时器一计数
     CAPTURE_Status=0;//捕获状态为0
     TIM1CH1_CAPTURE_STA=0;//捕获的周期清零
```

```
}
}
            void Check_Speed(void)
            检测速度是否停止
        能:
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
   if(htim->Instance == TIM1)
       if(P_Status)//捕获周期计数状态:开启
          TIM1CH1 CAPTURE STA++;//捕获周期数++
}
************************
* 函数原型: void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
        能:输入捕获回调函数
************************
uint32_t Capture,rel;//输入捕获数和计算后的速度
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
   if(CAPTURE_Status == 0)
       if(CAPTURE_First)//捕获到第一个上升沿
          CAPTURE_Status = 1;//捕获中
          CAPTURE_First = 0;//清除捕获第一个上升沿标志
          TIM1CH1_CAPTURE_VAL
                                         HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim1,
TIM_CHANNEL_3);//获取当前捕获计数值
          Capture = TIM1CH1_CAPTURE_STA;//定时器的周期值
           Capture *= 50;//一个周期 50us(48000000/12/200 = 0.00005us)
          Capture += TIM1CH1_CAPTURE_VAL;//输入不获到的微秒数加上之前周期的
时间
          frq = 1.0 / (((float)Capture) / 1000000.0);//频率计算,用 1S/ (周期/1000000.0);
(周期/1000000.0)为转化单位为 S
          rel = 60 * frq / 5; //rpm
          if((rel - Rel\_Speed < 300 \&\& rel - Rel\_Speed > 0) \parallel (Rel\_Speed - rel < 300 \&\& rel - Rel\_Speed > 0)
Rel\_Speed - rel > 0)
              Rel\_Speed = rel;
          P_Status = 0;//捕获周期计数状态:0 关闭
          Speed_Cnt = 0;//检测速度
           __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim1, 0);//清楚输入捕获的值
```

```
_HAL_TIM_DISABLE(&htim1);//关闭定时器一计数
      }
      else
         TIM1CH1_CAPTURE_STA = 0;//清除周期计数
         TIM1CH1_CAPTURE_VAL = 0;//清楚捕获寄存器
         CAPTURE_First = 1;//已捕获第一个上升沿
         CAPTURE_Status = 0;//捕获结束
         P_Status = 1;//捕获周期计数
   }
#include "PID.h"
/*******结构体********/
PID val t Speed Val;//pid 数据结构
PID_arg_t Speed_Arg;//pid 数据系数
**********************
* 函数原型: void PID_Init(void)
       能: pid 系数初始化
**********************
void PID_Init(void)
   Speed_Arg.Kp= 0.0014;
   Speed_Arg.Ki=0.0012;
   Speed_Arg.Kd=0.004;
}
* 函数原型: void PID_Speed(
                      //期望值(设定值)
         uint16_t Expect,
         uint16_t Feedback, //反馈值(实际值)
         PID_arg_t *pid_arg,//PID 参数结构体
         PID_val_t *pid_val)//PID 数据结构体
* 功
       能: PID 控制
* 输
       入: Expect, //期望值(设定值)
           Feedback, //反馈值(实际值)
           PID_arg_t *pid_arg,//PID 参数结构体
           PID_arg_t *pid_arg,//PID 参数结构体
**********************
void PID_Speed(
                      //期望值(设定值)
         uint16_t Expect,
         uint16 t Feedback, //反馈值(实际值)
         PID_arg_t *pid_arg,//PID 参数结构体
         PID_val_t *pid_val)//PID 数据结构体
```

```
{
   pid_val->Error = Expect - Feedback;//当前误差
   if(pid_val->Error > 75)
       pid_val->Error = 75;
   if(pid_val->Error < -200)
       pid_val->Error = -200;
   }
   pid_val->SumError = pid_val->Error + pid_val->SumError;//误差和
   pid_val->D_Error = pid_val->Error - pid_val->LastError;//误差偏差
   pid_val->LastError = pid_val->Error;//保存上一次误差
   pid_val->Out
pid_arg->Kp*pid_val->Error+pid_arg->Ki*pid_val->SumError+pid_arg->Kd*pid_val->D_Error;
   if(pid_val->Out<1)
       pid_val->Out=1;
   if(pid_val->Out>1&pid_val->Out<190)
       pid_val->Out=pid_val->Out;
#include "Param.h"
/********结构体*******/
struct _Save_Param_ Param;//原始数据
/********全局变量声明*****/
uint8_t Save_Param_En;
************************
 * 函数原型: void Param_Reset(void)
        能: 初始化硬件中的参数
************************
void Param_Reset(void)
{
   Param.Flash_Check_Start = FLASH_CHECK_START;
   Param.type = Type;
   Param.Time = 0;//时间
   Param.Speed = 100;//转速
   Param.Flash_Check_End = FLASH_CHECK_END;
}
************************
 * 函数原型: void Param_Save(void)
            保存硬件中的参数
        能:
************************
void Param_Save(void)
```

```
Flash_Write((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
}
************************
* 函数原型: void Param_Read(void)
       能: 读取硬件中的参数, 判断是否更新
void Param_Read(void)
{
   Flash_Read((uint8_t *)(&Param),sizeof(Param));
   //板子从未初始化
   if(Param.Flash_Check_Start != FLASH_CHECK_START || Param.Flash_Check_End !=
FLASH_CHECK_END || Param.type != Type)
      Param_Reset();
      Set_Time = Param.Time;//时间
      Set_Speed = Param.Speed;//转速
      Save_Param_En = 1;
   else
      Set_Time = Param.Time;//时间
      Set_Speed = Param.Speed;//转速
   }
   //保存参数
   if(Save_Param_En)
      Save_Param_En = 0;
      Param_Save();
}
***********************
* 函数原型: void Param_Save_Overtime(float dT)
       能:保存标志位置 1,0.5s 后保存
***********************
void Param_Save_Overtime(float dT)
   static float time;
   if(Save_Param_En)
      time += dT;
```

```
if(time >= 0.5f)
            Param_Save();
            Save_Param_En = 0;
        }
    else
        time = 0;
#include "Ctrl_Scheduler.h"
uint16_t T_cnt_2ms=0,
          T_cnt_10ms=0,
          T_cnt_50ms=0,
          T_cnt_100ms=0,
          T_cnt_500ms=0,
          T_cnt_1S=0;
void Loop_Check(void)
    T_cnt_2ms++;
    T_cnt_10ms++;
    T_cnt_50ms++;
    T_cnt_100ms++;
    T_cnt_500ms++;
    T_cnt_1S++;
    Sys_Loop();
}
static void Loop_2ms(void)//2ms 执行一次
    EC11A_FlagCheak(2);//旋钮检测延时
}
static void Loop_10ms(void)//10ms 执行一次
    Check_KeyState();//按键检测
}
static void Loop_50ms(void)//50ms 执行一次
    Check_Set();//检测设置
    Motor_Ctrl();//电机控制
}
static void Loop_100ms(void)//100ms 执行一次
    Cheak_TimeDown(100);//时间倒计时检测
    Buzzer_Status(0.1f);//蜂鸣器检测
```

```
Param_Save_Overtime(0.1f);//保存标志位置 1, 0.5s 后保存
   Check_MotorStop(0.1f);//检测电机是否停止
}
static void Loop_500ms(void)//500ms 执行一次
   Check_ShowFlag(500);//屏幕闪烁检测
   Check_Knob();//旋钮旋动检测
}
static void Loop_1S(void)//1S 执行一次
   Check_Speed(1.0f);//检测速度是否停止
void Sys_Loop(void)
   if(T_cnt_2ms >= 2) {
       Loop_2ms();
       T_cnt_2ms = 0;
   if(T_cnt_10ms >= 10) \{
       Loop_10ms();
       T_cnt_10ms = 0;
   if(T_cnt_50ms >= 50)  {
       Loop_50ms();
       T_cnt_50ms = 0;
   if(T_cnt_100ms >= 100) {
       Loop_100ms();
       T_{cnt_100ms} = 0;
   if(T_cnt_500ms >= 500)  {
       Loop_500ms();
       T_cnt_500ms = 0;
   if(T_cnt_1S >= 1000) \{
       Loop_1S();
       T_cnt_1S = 0;
   }
#include "Ctrl_Motor.h"
************************
 * 函数原型:
            void Motor_Ctrl(void)
        能:
             电机控制
************************
*/
```

```
void Motor_Ctrl(void)
   if(sys.Run_Status == 1)//启动
       /*********Speed_L1*******/
       if(Ctrl_Speed && ((DownTime_Over == 0)||(Ctrl_Time)))//速度大于 0 和定时器没有
结束
           if(sys.Motor_Stop)
           {
              PID_Speed(0,Rel_Speed,&Speed_Arg,&Speed_Val);//电机 PID 控制
              PWM = Speed_Val.Out;//pid 输出
           }
           else
           {
              PID_Speed((Ctrl_Speed),Rel_Speed,&Speed_Arg,&Speed_Val);//电机PID 控
制
              PWM = Speed_Val.Out;//pid 输出
           }
       }
       else
           sys.Motor_Stop = 1;//检测电机
           PID_Speed(0,Rel_Speed,&Speed_Arg,&Speed_Val);//电机 PID 控制
           PWM = Speed_Val.Out;//pid 输出
       }
   }
   else
       Speed_Val.SumError = 0;
       Speed_Val.Out = 0;
       PWM = 0;//pwm 不输出
   }
}
************************
  函数原型: void Check_MotorStop(float dT)
        能: 检测电机是否停止,停止后开盖
**********************
void Check_MotorStop(float dT)
{
   static float T;
   if(sys.Motor_Stop)
       if(Speed_Cw)
           if(Rel\_Speed \le 100)
```

```
T += dT;
                 if(T > 1.0f)
                      if(!Speed_CwIcn)
                          HAL_GPIO_WritePin(CW_GPIO_Port,
                                                                                CW_Pin,
GPIO_PIN_SET);//逆时针
                          Speed\_ADDMode = 0;
                          Speed_CwIcn = 1;
                      }
                      else
                          HAL_GPIO_WritePin(CW_GPIO_Port,
                                                                                CW_Pin,
GPIO_PIN_RESET);//顺时针
                          Speed\_ADDMode = 0;
                          Speed_CwIcn = 0;
                      sys.Motor\_Stop = 0;
                      Speed_Cw = 0;
                      Speed_Tz = 0;
                      T = 0;
                  }
             }
         }
//
        else if(Speed_Tz)
//
//
             if(Rel\_Speed \le 100)
//
//
                 T += dT;
                 if(T > 1.0f)
//
//
                  {
                      Speed\_ADDMode = 0;
//
//
                      sys.Motor\_Stop = 0;
//
                      Speed_Tz = 0;
//
                      Speed_Cw = 0;
                      T = 0;
//
//
                  }
//
             }
//
        }
        else if(Rel_Speed <= 100)
             T += dT;
             if(T > 1.0f)
                 PWM = 0;
                 SpeedSet_Flag = TimeSet_Flag = 1;//设置变量
                 sys.Run_Status = 0;//关闭
                 sys.Motor_Stop = 0;//电机已经停止
                 Speed_Cw = 0;
                 Speed_Tz = 0;
```

```
T = 0;
         }
      }
}
*********************
* 函数原型:
          void Motor_Init(void)
       能:
           电机初始化
************************
void Motor_Init(void)
   HAL_GPIO_WritePin(MO_GPIO_Port, MO_Pin, GPIO_PIN_SET);//使能电机
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);//motor PWM 输出
#include "Ctrl_DownTime.h"
**********************
* 函数原型: void Cheak_TimeDown(uint16_t dT)
       能: 时间倒计时检测
  功
  输
       入: dT:执行周期
       数: uint16_t dT
**********************
void Cheak_TimeDown(uint16_t dT)
   static uint16_t T;
   if(DownTime_Over==1)//倒计时结束
      DownTime Over=0;//将时间标志清零
      Speed_ADDMode = 2;//进入减速模式下
      Beep_Flash = 5;//蜂鸣器响 5 下
   if(sys.Run_Status && sys.Motor_Stop == 0)//启动系统
      T += dT;
      if(T == 1000)//1S
         if(Time_State && DownTime_Over == 0 && Rel_Speed)//如果实际时间显示和
倒计时没有结束的标志还在
         {
            Ctrl_Time--;//控制时间--
            if(Ctrl_Time ==0)
               DownTime Over= 1://time1 倒计时结束
         }
```

```
T=0;//周期清零
      }
   }
   else
      DownTime_Over=0;//将时间标志清零
#include "System_Init.h"
**************************
  函数原型:
           void System_Init(void)
           系统功能初始化
       能:
*************************
void System_Init(void)
   /*******系统初始化成功*******/
   sys.Init\_ok = 0;
   /***********背光源亮度控制********/
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
   /******电机初始化******/
   Motor_Init();
   PID_Init();
   /******编码器初始化*******/
   Encoder_Init();
   /********初始化 lcd 屏幕******/
   Lcd_Init();//初始化
   LCD_Light(LCD_ON);//打卡背光
   Lcd_All();//显示全部内容
   HAL_Delay(1000);//延时 1S
   Lcd_Clr();//清屏
   /*******系统参数初始化*******/
   Param_Read();
   Speed = Ctrl_Speed = Set_Speed;
   Time = Ctrl_Time = Set_Time;
   Time_State = (Set_Time < 60)? 0:1;//判断是否设置了时间
   Beep_Time = 0.1;
   /***********系统初始化成功*******/
   sys.Init\_ok = 1;
#include "Structs.h"
_sys_ sys;//系统初始化检测
```

int Ctrl\_Speed;//控制速度(期望值)

int Set\_Speed;//设置速度

int Rel\_Speed;//实际速度

int Display\_SetSpeed;//用于显示设置速度

int Display\_RelSpeed;//用于显示实际速度

int Speed;//临时存储速度

uint8\_t Speed\_Cnt;//输入捕获进入的次数

int Speed\_New;//用于速度显示处理更新

int Speed\_Last;//用于速度显示处理存储

int Speed\_ADDMode;//用于判断速度时上升还是下降

uint8\_t Speed\_CwIcn;//电机转动方向

uint8\_t Speed\_Cw;//电机转动方向

uint8\_t Speed\_Tz;//转子跳子

int32\_t Ctrl\_Time;//控制时间(期望值)

int32\_t Set\_Time;//设置时间

int32\_t Display\_SetTime;//显示时间

int32\_t Display\_CtrlTime;//显示时间

int32\_t Time;//临时存储值

uint8\_t Time\_State;//时间的状态

uint8\_t DownTime\_Over;//时间倒计时结束