


Instrukcja montażu

Obudowy Elektroniki

CSAimBot



Spis treści:

1. Moduł podstawy - strona prawa	3
2. Moduł podstawy - środek	6
3. Moduł podstawy - strona lewa	7
4. Łączenie modułów podstawy	9
5. Montaż elektroniki	11
6. Montaż panelu frontowego - strona lewa	13
7. Montaż panelu frontowego - strona prawa	15
8. Montaż panelu górnego - strona lewa	17
9. Montaż panelu górnego - strona prawa	18
10. Spis elementów	19



WAŻNE: PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

Przed przystąpieniem do mechanicznego skręcania poszczególnych modułów i zamykania obudowy, upewnij się, że wszystkie przewody zostały przełożone przez odpowiednie otwory montażowe i podłączone ściśle według schematu elektrycznego.

Symbole użyte w instrukcji:



Zastosuj klej (np. cyjanoakrylowy)




Wtopić

1. Moduł podstawy - strona prawa


Lista potrzebnych elementów:

- Korpus podstawy - prawy x1
- Napis boczny x1
- Wkładka gwintowana M3×5mm x11


1



2



3




2. Moduł podstawy - środek


Lista potrzebnych elementów:

- Korpus podstawy - środek x1
- Wkładka gwintowana M3×5mm x5

1



2




3. Moduł podstawy - strona lewa


Lista potrzebnych elementów:


- Korpus podstawy - lewy x1
- Wkładka gwintowana M3×5mm x7

1



2






4. Łączenie modułów podstawy


Lista potrzebnych elementów:

- Złożony Moduł z Kroku 1 ×1
- Złożony Moduł z Kroku 2 ×1
- Złożony Moduł z Kroku 3 ×1
- Śruba M3×12 mm x3
- Śruba M3×6 mm x1

1



2




5. Montaż elektroniki



Lista potrzebnych elementów:

- Zasilacz x1
- Sterownik DSM51 x3
- Moduł ESP32 z płytką rozszerzeń x1
- Płytki uniwersalna PCB x1
- Moduł przekaźnika x1
- Przetwornica step-down XL4015 x1
- Przetwornica step-down LM2596 x1
- Osłona płytki PCB x1
- Osłona ESP32 x1
- Osłona przekaźnika x1
- Osłona przetwornic x1
- Śruba M5×10 mm x6
- Nakrętka sześciokątna M5 x6
- Śruba M3×6 mm x8


1




2




3




4




5



6







6. Montaż panelu frontowego - strona lewa

Lista potrzebnych elementów:

- Panel frontowy - lewy x1
- Wkładka gwintowana M3×5mm x1
- Śruba M3×6 mm x4




7. Montaż panelu frontowego - strona prawa


Lista potrzebnych elementów:

- Panel frontowy - prawy x1
- Wkładka gwintowana M3×5mm x1
- Śruba M3×6 mm x4

1



2




8. Montaż panelu górnego - strona lewa

Lista potrzebnych elementów:

- Panel górny - lewy x1
- Napis górny x1
- Śruba M3×6 mm x4

1




9. Montaż panelu górnego - strona prawa

Lista potrzebnych elementów:

- Panel górny - prawy x1
- Śruba M3×6 mm x4


1



10. Spis Elementów:


Elementy złączne:

Śruba M3×6 mm




25x

Śruba M3×12 mm




3x

Śruba M5×10 mm



6x

Nakrętka sześciokątna M5



6x


Wkładka gwintowana
M3×5mm



25x


Elektronika

Sterownik DSM51




3x

Moduł ESP32 z płytą
rozszerzeń




1x

Płytki uniwersalna PCB




1x

Zasilacz




1x

Moduł przekaźnika




1x

Przetwornica step-down
XL4015



1x


Przetwornica step-down
LM2596



1x


Części konstrukcyjne:

Korpus podstawy - prawy




1x

Korpus podstawy - środe




1x

Korpus podstawy - lewy




1x

Panel frontowy - lewy




1x

Panel frontowy - prawy




1x

Panel górny - lewy




1x

Panel górny - prawy




1x

Napis boczny




1x

Napis górny




1x

Ośłona ESP32




1x

Ośłona przekaźnika




1x

Ośłona przetwornic



1x

Ośłona płytki PCB



1x