天津大学

外部中断



专业: 生物医学工程

年级: 2022级

班 级: 1班

姓 名: 张台忍

学 号: 3022202299

邮 箱: <u>ztr8526@gmail.com</u>

2024年4月13日

一 实验目的

熟悉Keil C51集成开发环境的使用方法.

掌握C51编写中断函数的方法.

掌握51单片机外部中断的使用方法.

二 实验设备

PC微机一台, Keil C51集成开发环境一套, 51单片机开发仪

三 实验内容

实验流程如图所示




图 1 实验流程图

1 建立Keil工程

在Keil中,参照实验 0 的方法,建立C51工程,然后新建c语言程序.编译通过后进行接下来的操作.

2 需求分析

本次实验想要实现的功能是实现两个外部中断,分别为外部中断0和外部中断1;外部中断0要实现在数码管上显示数字,数字从0开始,以0.5*s*的周期递增显示到数字9,并且停留在9上;外部中断1要实现的功能是在静态数码管上显示数字,数字从9开始,以0.5*s*的周期递减显示到数字0,并停留在0上.要实现这些功能,

我们需要用到外部中断,首先观察原理图,完成外部中断的分配和硬件电路的连接.




图 2 独立按键原理图

本实验中,按键*K*1控制外部中断0,按键*K*2控制外部中断1. 查阅51单片机手册得知,引脚*P*3.2对应外部中断0,引脚*P*3.3对应外部中断1. 因此硬件电路连接时,分别将*K*1和*K*2接到单片机的对应引脚上,使得开关的状态称为外部中断的触发条件.

数码管的显示方式在上次的实验中已得到充分论述, 再此便不在论述.

3 仿真电路搭建

通过上一节的分析,可在Proteus中搭建仿真电路,仿真电路图如下所示.




图 3 仿真电路搭建

电路图中按键接入外部中断控制端口,数码管通过*P*1端口连接,输出高低电平控制显示的数字.

4 代码编写

连接完硬件电路之后,开始进行代码的编写.此实验设计按键,因此需要在代码中加入按键消抖的代码.以下代码是按键消抖代码.

```
1. if(P3_2==0)
2. {
3. DelayMs(10);
4. while(P3_2==0);
5. //要执行的代码
6. }
```

代码中使用 $if(P3_2 == 0)$ 语句判断按键K1是否按下,如果按下将执行if内部的代码,按下按键后,执行一段时间的延时,消除由按键物理抖动引起的电平变化,再进入 $while(P3_2 == 0)$ 的循环,此句的功能是等按键松开时候再执行操作,若一直不松开按键,代码将一直停留在while中,无法进一步执行,此操作保证安全性.

由于本实验设计外部中断,因此再开始编写功能代码之前,应该先初始化中断器,使能要使用的外部中断,查阅数据手册可知,需要先将*EA*置1,打开总中断开关,再将*EX*0,*IT*0,*EX*1,*IT*1全部置1,打开外部中断0和外部中断1. 通过这种方式即可实现中断器的初始化. 具体代码如下所示.

```
1. void Init()
2. {
3. IT0=1;
4. EX0=1;
5. IT1=1;
6. EX1=1;
7. EA=1;
8. }
```

完成这些基本的设置后,即可开始编写功能代码. 完整代码如下.

```
#include <regx51.h>
        #include <intrins.h>
2.
3.
        #include "Delay.h"
4.
5.
        char a[]={0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x98};
6.
        int i=0;
7.
        int j=8;
8.
        flag=0;
9.
        void Init()
10.
11.
             IT0=1;
12.
             EX0=1;
13.
             IT1=1;
14.
             EX1=1;
15.
             EA=1;
16.
17.
18.
        void k1() interrupt 0
19.
20.
            if(P3 2==0)
21.
             {
22.
                 DelayMs(10);
23.
                 while(P3_2==0);
24.
                 flag=1;
25.
                 i=0;
26.
            }
27.
        }
28.
29.
        void k2() interrupt 2
30.
```

```
31.
            if(P3_3==0)
32.
33.
                 DelayMs(10);
34.
                 while(P3_3==0);
35.
                 flag=2;
36.
                 j=8;
37.
38.
39.
40.
        void goUp()
41.
42.
            while(flag==1)
43.
44.
                 P1=a[i];
45.
                 i++;
46.
                 if(i>8)
47.
                      i=8;
48.
                 DelayMs(300);
49.
             }
50.
51.
52.
        void goLow()
53.
54.
55.
            while(flag==2)
56.
57.
                 P1=a[j];
58.
                 j--;
                 if(j<0)
59.
                      j=0;
60.
61.
                 DelayMs(300);
62.
63.
        }
64.
65.
        void main()
66.
67.
             Init();
            while(1)
68.
69.
70.
                 if(flag==1)
71.
                      goUp();
72.
                 if(flag==2)
73.
                      goLow();
74.
75.
```

代码中函数void k1()实现检测按键K1按下并触发外部中断0,函数void k2()实现检测按键K2按下并触发外部中断1.函数goLow()实现数码管数字显示从数字9以0.5s的周期递减至数字1并停在数字1,函数goUp()实现数码管数字显示从数字1以0.5s的周期递增至数字9并停在数字9.中断函数中通过对于标志位flag的改变,实现状态的切换.

四 结果与讨论

1 仿真测试

代码编写完成后,将生成的. hex 文件烧录至仿真软件中的单片机中,测试功能是否实现.




图 4 仿真测试

当按下按键1时,观察到数码管从1开始显示,并递增到数字9,并且再递增过程中再次按下按键1,数字会回到1并开始重新递增.同样,当按下按键2时,观察到数码管从9开始显示,并递减到数字1,并且再递减过程中再次按下按键2,数字会回到9并开始重新递减.从仿真结果看,已实现了要求的功能.

2 实机烧录

把生成的. hex文件烧录至单片机中,观察实际的现象.

3 分析讨论

本次实验涉及到外部中断的原理和应用,并涉及到实际操作中物理按键消抖的 代码实现,通过此实验加深了对51单片机中断的理解.