实验 3 鸿蒙 LiteOS-a 内核移植——增加一个单板

22920212204396

黄子安

一、实验目的

1、向鸿蒙 LiteOS-a 中添加一个单板,对内核编译做进一步了解

二、实验环境

- 1、物理机 Windows11
- 2、虚拟机 Ubuntu18.04

三、实验内容

0.单板概念

单板是指集成了处理器、存储器、各种接口和外设的一个完整的电路板,可以独立运行,也就是可以把手里的开发板理解成一个单板。向源码中增加一个单板就是使得源码可以在这个单板硬件平台上运行。


1.在配置界面里添加单板

先打开 Liteos 单板的配置界面,这里如果直接在虚拟机中打开会因为屏幕大小问题显示报错,尝试拉伸屏幕后发现无法直接解决问题,因此通过 Xterm 使用 SSH 来连接虚拟机进行操作

```
book@hza-virtual-machine:~$ cd openharmony/kernel/liteos_a
book@hza-virtual-machine:~/openharmony/kernel/liteos_a$ make menuconfig

book@hza-virtual-machine:~/openharmony/kernel/liteos_a$ make menuconfig
/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/tools/menuconfig/mconf /home/book/openha
rmony/kernel/liteos_a/Kconfig
Your display is too small to run Menuconfig!
It must be at least 19 lines by 80 columns.
Makefile:140: recipe for target 'menuconfig' failed
make: *** [menuconfig] Error 1
```


配置会话信息,填入虚拟机的 IP 地址和连接的用户,之后创建该连接会话





连接成功打开配置界面

book@hza-virtual-machine:~\$ cd ./openharmony/kernel/liteos_a book@hza-virtual-machine:~/openharmony/kernel/liteos_a\$ make menuconfig

在配置界面中查看单板信息,选择单板后按 h 可以在 helper 中看到配置界面中单板被定义在 Kconfig 文件当中,我们需要在该文件当中添加新的单板显示信息








在终端中输入 vi platform/Kconfig 使用 vim 编辑器打开该文件,按 e 进入编辑模式,之后仿照其他的几个单板信息添加新的单板信息,按 Esc 退出编辑模式 , 再输入 ": wq"保存并退出

```
config PLATFORM
                                       if PLATFORM_HI3516DV300
if PLATFORM_HI3518EV300
if PLATFORM_IMX6ULL
                                                                                         prompt "Board"
default PLATFORM_HI3516DV300
help
IPC has several chips:
hi3516dv300
hi3518ev300
                                      if PLATFORM_STM32MP157
if PLATFORM_DEMOCHIP
    default "stm32mp15
default "demochip"
    prompt "Board
default PLATFORM_HI3516DV300
                                                                                      onfig PLATFORM HI3516DV300
       IPC has several chips:
hi3516dv300
                                                                                         select ARCH CORTEX_A7
       hi3518ev300
                                                                                     onfig PLATFORM HI3518EV300
    fig PLATFORM_HI3516DV300
    select ARCH CORTEX A7
 onfig PLATFORM_HI3518EV300
                                                                                         select ARCH_CORTEX_A7
    select ARCH_CORTEX_A7
                                                                                     config PLATFORM_IMX6ULL
onfig PLATFORM STM32MP157
                                                                                        select ARCH_CORTEX_A7
    select ARCH_CORTEX_A7
                                                                                     config PLATFORM_DEMOCHIP
 onfig PLATFORM_IMX6ULL
                                                                                         select ARCH_CORTEX_A7
    select ARCH_CORTEX_A7
                                                                                     config TEE_ENABLE
 onfig PLATFORM_DEMOCHIP
   select ARCH_CORTEX_A7
插入 --
                                                                                         default n
```

之后就能在配置界面看到我们新增加的单板信息,但是这个时候单板没有源码,只是在显示配置界面上了这一项显示,如果我们选择了 demochip 可以在.config 中看到 demochip 被选中而别的单板显示没有被设置



2. 修改 makefile 文件

Makefile 文件提供了对应源程序的编译信息,增加单板时为了正确编译源文 件需要对相关 makefile 文件进行修改,这里为了使编译正确需要修改三个 makefile 文件,分别是顶层的 makefile 文件、platform 中的 makefile 文件和 platform 中的 bsp.mk 文件,可以类比与其他的单板参照上下文添加对应的编译信息

顶层 makefile 文件需要修改两个地方,第一处指定了后续要包含的头文件的 文件路径信息,第二处与文件信息有关

```
tfeq ($(LOSCFG_PLATFORM_HI3518EV300), y)
FSTYPE = Jffs2
endtf
tfeq ($(LOSCFG_PLATFORM_HI3516DV300), y)
FSTYPE = vfat
  #----need move when make version----#
##### make lib #####
5(__LIBS): $(OUT) $(CXX_INCLUDE)
Teq ($(LOSFG_PLATFORM_LHXSULL),y)
BOARD_INCLUDE_DIR := $(LITEOSTOPDIR)/.../vendor/nxp/tmx6ull/board
else tfq ($(LOSFG_PLATFORM_STM32NP\sid 15),y)
BOARD_INCLUDE_DIR := $(LITEOSTOPDIR)/.../vendor/st/stm32mp\sid 150
else tfq ($(LOSFG_PLATFORM_DEMOCHIP),y)
BOARD_INCLUDE_DIR := $(LITEOSTOPDIR).../.../vendor/democon/demochip/board
BOARD_INCLUDE_DIR := $(LITEOSTOPDIR).../.../vendor/democon/demochip/board
                                                                                                                                                                                      FSTYPE = vfat
endif
ifeq ($(LOSCFG_PLATFORM_IMX6ULL), y)
FSTYPE = jffs2
                                                                                                                                                                                      readtf
ifeq (S(LOSCFG_PLATFORM_STM32MP157), y)
FSTYPE = jffs2
ROOTFS_SIZE = 0xA00000
 else BOARD_INCLUDE_DIR := $(LITEOSTOPDIR)/../../vendor/hisi/hi35xx/$(LITEOS_PLATFORM)/config/board
                                                                                                                                                                                      endif
ifeq ($(LOSCFG_PLATFORM_DEMOCHIP), y)
FSTYPE = vfat
                                                                                                                                                                                        STYPE = vfat

OOTFS_SIZE = 0xA00000

ndif
  S(OUT): S(LITEOS_MENUCONFIG_H)
S(HIDE)mkdr - p S(OUT)/ILb
S(HIDE)S(CC) -IS(LITEOS_PLATFORM_BASE)/include -IS(BOARD_INCLUDE_DIR) \
-E S(LITEOS_PLATFORM_BASE)/board.id.s \
-0 S(LITEOS_PLATFORM_BASE)/board.id.s \
-0 S(LITEOS_PLATFORM_BASE)/board.id.s \ranger
                                                                                                                                                                                        ROOTFS_DIR = $(OUT)/rootfs
ROOTFS_ZIP = $(OUT)/rootfs.zip
   (BUILD):
$(HIDE)mkdir -p $(BUILD)
  make help: get help infomation of make"
Makefile ▼ 制表符宽度: 8 ▼ 第70行,第14列 ▼ 插入
```

platform 中的 makefile 文件有一 -处需要修改

```
LOCAL_INCLUDE += -I $(LITEOSTOPDIR)/compat/posix/src \
-I $(LITEOSTOPDIR)/bsd/dev/random
ifeq ($(findstring y, $(LOSCFG_PLATFORM_HI3518EV300)$
(LOSCFG_PLATFORM_HI3516DV300)$(LOSCFG_PLATFORM_IMX6ULL)$
(LOSCFG_PLATFORM_STM32MP157)$(LOSCFG_PLATFORM_DEMOCHIP)) y)
LOCAL_SRCS += $(wildcard ...\\ kernet/common/*.c)
LOCAL_SRCS := $(filter-out ../kernet/common/los_rootfs.c, $
ifneq ($(LOSCFG_FS_VFS), y)
LOCAL_SRCS := $(filter-out)
                                          ../kernel/common/console.c ../kernel/
common/virtual_serial.c, $(LOCAL_SRCS))
else
LOCAL_SRCS += $(wildcard ../kernel/common/los_config.c)
LOCAL_SRCS += $(wildcard ../kernel/common/los_printf.c)
ifeq ($(LOSCFG_DRIVERS_USB), y)
LOCAL_SRCS += \$(wildcard \$(USB\_SRC)/*.c)
                                 Makefile ▼ 制表符宽度: 8 ▼ 第 43 行, 第 164 列 ▼ 插入
```

最后 platform 中的 bsp.mk 文件需要修改两处

```
*bsp.mk
                                                                                                                  保存( 打开(O) ▼ 五
-I $(PLATFORM_BSP_HISI_BASE)/include \
-I $(PLATFORM_BSP_HISI_BASE)/$(UART_SRC)
 else ifeq ($(LOSCFG_PLATFORM_HI3518EV300), y)
else tfeq ($(LOSCFG_PLATFORM_HI3518EV300),
HNI_TYPE := arm/interrupt/gic
TIMER_TYPE := hisoc/threr
HRTIMER_TYPE := hisoc/hrtimer
NET_TYPE := hieth
UART_TYPE := amba_pl011
USB_TYPE := usbs._0.hi3518ev300
LITEOS_CMACRO_TEST += -DTEST3518EV300
else tfeq ($(LOSCFG_PLATFORM_INX6ULL), y)
HNI_TYPE := arm/interrupt/gic
TIMER_TYPE := arm/interrupt/gic
HTMER_TYPE := imx6ull/hrtimer
else tfeq ($(LOSCFG_PLATFORM_STM32MP157).
                                                                                                                             ifeq ($(findstring y, $(LOSCFG_PLATFORM_HI3518EV300)$
(LOSCFG_PLATFORM_HI3516DV300)), y)
   PLATFORM_INCLUDE += -I $(LITEOSTOPDIR)/../../vendor/hisi/hi35xx/$
(LITEOS_PLATFORM)/config/board/include/hisoc
else ifeq ($(LOSCFG_PLATFORM_IMX6ULL),y)
   PLATFORM_INCLUDE += -I $(LITEOSTOPDIR)/../../vendor/nxp/imx6ull/
                                                                                                                               oard/include
                                                                                                                              else tfeq ($(LOSCFG_PLATFORM_STM32MP157),y)
PLATFORM_INCLUDE += -I $(LITEOSTOPDIR)/../../vendor/st/
                                                                                                                                tm32mp157/board/include
lse ifeq ($(LOSCFG_PLATFORM_DEMOCHIP),y)
    PLATFORM_INCLUDE += -I $(LITEOSTOPDIR)/../../vendor/democom/
else ifeq ($(LOSCFG_PLATFORM_STM3ZMP157), y)

HWI_TYPE := arm/interrupt/gic


TIMER_TYPE := arm/timer/arm generic


HRTIMER_TYPE := stm3Zmp157/hrtimer

else ifeq ($(LOSCFG_PLATFORM_DEMOCHIP), y)
                                                                                                                              demochip/board/include
                                 := arm/interrupt/gic
:= arm/timer/arm_generic
                                                                                                                             #-include $(LITEOSTOPDIR)/platform/bsp/board/$(LITEOS_PLATFORM)/
           RTIMER_TYPE := demochip/hrtimer
                                            Makefile ▼ 制表符宽度: 8 ▼ 第 60 行,
                                                                                                                                                           Makefile ▼ 制表符宽度: 8 ▼ 第99 行, 第73 列 ▼ 插入
```


完成后执行编译会和视频教程一样出现报错,参照视频为单板配置一个编译

器





之后使用 make clean 清除之前编译生成的文件



再使用 make -j 8 命令进行编译,此时会出现一个视频中没有出现的报错情况,提示没有寻找到头文件

```
/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/platform/board.ld.S:32:10: fatal error: 'include/board.h' file no t found #include "include/board.h"

1 error generated.
Makefile:120: recipe for target '/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/out/demochip' failed make: *** [/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/out/demochip] Error 1 book@hza-virtual-machine:~/openharmony/kernel/liteos_a$
```

根据报错信息的内容以及前面 makefile 文件的修改信息可以推测出原因是在/vendor 目录缺少了对应的源代码,因此导致找不到头文件故没法完成编译,该部分视频教程跳了十分钟,增加源码的部分缺失了,网上也没有找到相关的教程,只能猜测该过程,好在通过后续教程的验证这里的源码就是复制了别的单板文件

3.增加源代码

这里先找到了实验文档一开始说的 patch 文件,通过虚拟机保存屏幕快照的方式保存了当前状态,再使用 patch 文件打补丁看看完成后的源代码情况,之后进行回退操作。

使用提供的文档打完补丁后可以发现在 demochip 文件里的 driver 是 stm32mp157 单板的内容,因此我们也直接将该文件内容复制到 demochip 里面




具体操作如下,复制 stm32mp157 单板的内容到新建的 democom 文件夹里, 然后将文件名修改为 demochip



再执行编译可以寻找到 board 头文件并完成部分编译, 之后出现的编译错误与视频中的相同

提示某些文件里出现了找不到包含头文件的情况,查看对应的.c 文件可以发现这些文件中如果没有定义的单板则会包含"hisoc/uart.h"文件,因此我们需要在这五个文件中增加一个 elif 判断语句将我们定义的单板加进去






4.解决链接错误

之后继续编译发现编译成功,但是出现链接错误,根据视频教程定位到对应 的文件中进行修改



修改 vendor/democom/demochip 的 mk 文件名



修改该文件中包含的路径信息,使得编译的时候进入正确的文件夹当中,注意这里要把文件中的所有路径信息(后续共有8处,可以使用ctrl+F查找)都进行修改



再次编译后出现宏定义缺失的错误,参考视频教程中的方法直接将出现该宏的地方设置为 0 或进行注释


```
介 主页 × □ 操作系统实验用 ×
                                                          星期三 21:28
                                                                                                          A 40 U .
活动 ② 文本编辑器 ▼
                                                             *board.c
                                                                                               保存(S) ≡ ● 回
          打开(O)▼ 且
        static void imx6ull_mount_rootfs()
         #if 0
              dprintf("register parition ...\n");
if (add_mtd_partition("spinor", 0, DDR_RAMFS_REAL_SIZE, 0))
                   PRINT ERR("add mtd partition fail\n");
              dprintf("mount /dev/spinorblk0 / ...\n");
//if (mount("/dev/spinorblk0", "/", "jffs2", MS_RDONLY, NULL))
if (mount("/dev/spinorblk0", "/", "jffs2", 0, NULL))
                   PRINT ERR("mount failed\n");
              fd = open("/bin/init", O_RDONLY);
dprintf("open /bin/init, fd = %d\n", fd);
              definitf("mount /dev/ramdisk / ...\n");
//if (mount("/dev/spinorblk0", "/", "jffs2", MS_RDONLY, NULL))
if (mount("/dev/ramdisk", "/", "vfat", 0, NULL))
                   PRINT_ERR("mount failed\n");
         #endif
:::
                                                 C ▼ 制表符宽度: 8 ▼ 第33行, 第3列 ▼ 插入
```

```
命 主页 × □ 操作系统实验用 ×
                                                                                       点 • ○ •
活动 ② 文本编辑器 ▼
                                                星期 = 21:30
                                               *spinor.c
         打开(o)▼ 型
       /* spinor node register- spinor node register */
       int spinor_node_register(struct MtdDev *mtd)
           ret = register_blockdriver("/dev/spinor", &g_dev_spinor_ops, 0755, mtd);
tf (ret) {
                ERR_MSG("register spinor err %d!\n", ret);
 \overline{?}
           return ret;
       int spinor_init(void)
           spinor_mtd.priv = (void *)0;
spinor_mtd.size = 0;
  1
            /* ramnor register */
            ramnor register(&spinor mtd);
              PRINT_RELEASE("%s %s %d\n", __FII
AddMtdList("spinor", &spinor_mtd);
                                                   FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);
           if (spinor_node_register(&spinor_mtd)) {
    PRINT_RELEASE("spinor node register fail!\n");
            return get_mtd_info("spinor");
 :::
                                                  C▼ 制表符宽度: 8▼ 第150行, 第33列 ▼ 插入
```


编译后出现了一个视频中没有出现过的错误,参照视频里的做法将出现该宏的地方设为 0 或者进行注释,编译后该部分报错信息消失。推测该宏可能和开发板的显示屏有关,暂时不确定是否会对后续实验产生影响


```
make[i]: 离开目录"/home/book/openharmony/vendor/democom/demochip/driver/mtd/spi_nor"
make[i]: 进入目录"/home/book/openharmony/vendor/democom/demochip/driver/stm32mp157-fb"
stm32mp157 lcd.c.76:14: error: use of undeclared identifier 'LCD_FB_VBASE'
.fb_vbase = LCD_FB_VBASE,

1 error generated.
/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/tools/build/mk/module.mk:83: recipe for target '/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/out/demochip/obj/home/book/openharmony/vendor/democom/demochip/driver/stm32mp
-fb/stm32mp157_lcd.o- failed
make[i]: *** [/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/out/demochip/obj/home/book/openharmony/vendor/com/demochip/driver/stm32mp157-fb/stm32mp157-fb/stm32mp157-fb/stm32mp157-fb/stm32mp157-fb/make[i]: 离开目录"/home/book/openharmony/vendor/democom/demochip/driver/stm32mp157-fb/makefile:159: recipe for target 'liteos' failed
make: *** [liteos] Error 1
book@hza-virtual-machine:~/openharmony/kernel/liteos_a$ ■
```



之后再次编译依旧出现报错,根据视频中的方法定位到对应出错的文件和包含该文件的 makefile 文件中进行修改







最后进行编译链接没有出现报错,说明添加单板成功,复制一份配置文件保存实验的结果为后续的实验做一些基础

```
make[1]: 进入目录"/home/book/openharmony/kernel/liteos_a"
make[1]: 进入目录"/home/book/openharmony/kernel/liteos_a"
clean demochip finish
book@hza-virtual-machine:-/openharmony/kernel/liteos_a"
/home/book/openharmony/kernel/liteos_a"
/home/book/openharmony/kernel/liteos_a"
/home/book/openharmony/kernel/liteos_a"
/home/book/openharmony/kernel/liteos_a"
/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/include/generated/autoconf.h /home/book/openharmony/kernel/liteos_a"
make[1]: 高开目录"/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/arch/arm/arm"
src/startup/reset_vector_up.5:138:2: warning: deprecated since v7, use 'dsb'
mcr p15, 0, r0, c7, c10, 4 @ DSB
src/startup/reset_vector_up.5:139:2: warning: deprecated since v7, use 'isb'
mcr p15, 0, r0, c7, c5, 4 @ ISB

make[1]: 高开目录"/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/arch/arm/arm"
make[1]: 清天目录"/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/platform"
make[1]: 高开目录"/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/platform"
make[1]: 高开目录"/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/kernel/common"
make[1]: 法人目录"/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/kernel/common"
make[1]: 法人目录"/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/kernel/common"
make[1]: 法人目录"/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/kernel/common"
make[1]: 法人目录"/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/kernel/base"
make[1]: 法人目录"/home/book/openharmony/kernel/liteos_a/kernel/base"
make[1]: 法人目录"/home/book/openharmony/vendor/democom/demochip/bard"
make[1]: 法人目录"/home/book/openharmony/vendor/democom/demochip/bard"
make[1]: 法人目录"/home/book/openharmony/vendor/democom/demochip/driver/mtd/common"
make[1]: 法人目录"/home/book/openharmony/vendor/democom/demochip/driver/mtd/sp_nor"
make[1]: 法人目录"/home/book/openharmony/vendor/democom/demochip/driver/stm32mp157-fb"
make[1]: 法人目录"/home/book/openharmony/vendor/democom/demochip/driver/stm32mp157-fb"
make[1]: 法人目录"/home/book/openharmony/vendor/democom/demochip/driver/stm32mp157-fb"
make[1]: 法人目录"/home/book/openharmony/vendor/democom/demochip/driver/stm32mp157-fb"
```

```
e shellcmd -usem_shellcmd -umutex_shellcmd -uqueue_shellcmd -usysteminfo_shellcmd -uswtmr_shellcmd -uhw i_shellcmd -ufindsym_shellcmd -urabar_scan_shellcmd -udate_shellcmd -urabar_scan_shellcmd -udate_shellcmd -urabar_scan_shellcmd -udate_shellcmd -urabar_scan_shellcmd -udate_shellcmd -urabar_scan_shellcmd -uswtms_shellcmd -uarp_shellcmd -utelnet_shellcmd -upratured -uwiteyner_shellcmd -uurabar_shellcmd -uurabar_shellcmd
```

book@hza-virtual-machine:~/openharmony/kernel/liteos_a\$ cp .config tools/build/config/debug/demochip_cl ang.config book@hza-virtual-machine:~/openharmony/kernel/liteos_a\$

四、实验心得

本次实验主要参照视频为主,令我印象比较深的就是老师解决报错的方法,操作系统源码中文件错综复杂,学会看报错信息并有效定位到出错文件进行排错非常重要,这也直接要求了对编译器以及 makefile 文件至少要有一些初步的了解,比如能看懂 makefile 文件和进行 makefile 中编译选项的解读;另外视频中也展现了 vim 编辑器的简单高效,虽然 vim 编辑器学习难度曲线在前期较大,但是能学会该编辑器将会很方便进行键盘文本编辑操作。