بسم تعالی



آزمایشگاه کنترل


تمرین شماره ۱

امیرحسین زاهدی ۹۹۱۰۱۷۰۵

تابستان ۱۴۰۳

بخش ۲.۱: هایش

در این بخش ابتدا همانطور که در غودار مثال دیده میشود، متغیر زمان که t باشد را مشخص می کنیم. سپس با استفاده از آن دو سیگنال را تولید کرده و در نهایت آن ها را مانند مثال رسم می کنیم.



بخش ۲.۲: مدل LTI

```
Transfer Function is ->
  tf with properties:
```

```
الف) در این بخش ابتدا با استفاده از ماتریس های داده شده،
   Numerator: {[0 0 2 1.0000]}
Denominator: {[1 1 2.0000 1.0000]}
                                       معادله های حالت را بدست می آوریم و در نهایت تابع انتقال را
    Variable: 's'
                                                                               توليد مي كنيم.
    IODelay: 0
 InputDelay: 0
OutputDelay: 0
   InputName: {''}
   InputUnit: {''}
 InputGroup: [1x1 struct]
 OutputName: {''}
 OutputUnit: {''}
 OutputGroup: [1×1 struct]
       Notes: [0×1 string]
    UserData: []
        Name: ''
          Ts: 0
    TimeUnit: 'seconds'
SamplingGrid: [1x1 struct]
```

ب) با استفاده از تابع انتقالی که در بخش قبل بدست آمد، ۰ ها و قطب ها و گین را حساب می کنیم.

Zeros:

-0.5000

Poles:

-0.2151 + 1.3071i

-0.2151 - 1.3071i


-0.5698 + 0.0000i


Gain:

2


پ) نمودارهای گفته شده را رسم می کنیم.

پاسخ پله:






دیاگرام بود:



دیاگرام نایکوئیست:



ت) ابتدا با استفاده از تابع margin نین مارجین و مارجین فاز را بدست می آوریم که می شود:

Inf

با توجه به روت لوکاس و اینکه تمام قطب ها در سمت چپ محور عمودی هستند، از روت لوکاس

Phase Margin is:

بدست می آید که گین مارجین بی نهایت است.

26.1583

همچنین در نمودار bode می دانیم که فاصله نقطه ای که فازش ۱۸۰- است تا گین ۰، می شود گین مارجین، که چون در اینجا در بی نهایت به ۱۸۰- می رسیم، گین مارجین بی نهایت است.

در نایکوئیست نیز چون محور حقیقی را در منفی قطع نمی کند تا فاصله اش را با ۱- بسنجیم، اینبار نیز گین مارجین بی نهایت است.

پس با هر سه غودار و تابع گفته شده گین مارجین بی نهایت بدست می آوریم.

ث) با استفاده از تابع stepinfo خواص پاسخ پله تابع را بدست می آوریم که به صورت زیر هستند.


Step Response percentage of overshoot, rise time, settling time, etc:

RiseTime: 0.8150
TransientTime: 17.4629
SettlingTime: 17.4629
SettlingMin: 0.6070
SettlingMax: 1.7084
Overshoot: 70.8387

Undershoot: 0
 Peak: 1.7084
PeakTime: 2.4245

مشاهده می کنیم که اورشوت ۷۰ درصد است. رایز تایم نیز ۰.۸۱۵ ثانیه است. مدت زمان ستل شدن نیز که به صورت دیفالت کمتر شدن از ۲ درصد خطا است نیز برابر ۱۷.۴۶۲۹ ثانیه است.

ج) با استفاده از تابع و ورودی گفته شده، پاسخ سیستم را نمایش می دهیم.



بخش ۲.۱: غایش

الف و ب) در این دو بخش در ابتدا تابعی را تعریف می کنیم که امگا آن، زتا، تتا و زمان را به عنوان ورودی می گیرد، سپس با استفاده از معادلات داده شده، پاسخ تابع را به صورت خروجی می دهد.

در بخش دوم، با توجه به پارامتر های داده شده، پاسخ حاصل از تابع را رسم می کنیم که به شکل زیر است. پلات برای بازه زمانی ۰ تا ۱۰ ثانیه نمایش داده می شود.

