


 Pracovná inštrukcia pre nastavovača (TOOLSETTER DESCRIPTION SHEET)			Schválil /Process Engineer/ Production dept.: Jozef Grena	Schválil/ Manufacturing Engineer/ Manufacturing dept.: Jaroslav Hrbek	Číslo/ Control Plan: BMW_G26_CP26			Číslo dielu-zákazník: Číslo dielu-Yanfeng:		Strana 1 z 7
Názov projektu/ dielu:		BMW G26 / Armrest	Author:	Jaroslav Hrbek	Číslo/ PFMEA.: BMW_G26_PFMEA26			Kontrola prvého kusu Kontrola prvého kusu po údržbe formy, prípadne po spustení výroby alebo začatí novej zmeny		
Zákazník:		Yanfeng Neustadt	Dátum	10/02/2025						
Číslo Pracovnej inštrukcie/ TDS:		BMW G26 ODS_50 65_Laminovanie Arm	Revízia:	4	Číslo/ Procces Flow Chart: BMW_G26_PFCH26			Pracovné pomôcky:		
Operácia:	Parametre nastavania BMW G26 predný armrest		Číslo/ formy/ montážnej linky:	3086						
Číslo výr.kroku:	Pracovný posup:	Označenie/ číslo obrázku:	Kontrolované body:		Metóda:	Frekvencia:	Množstvo:	SC/CC	Dokumentácia:	Nápravné opatrenie:
1	Nastavenie parametrov pozície vrchného nástroja : tolerancia +/- 2 mm , +/- 50 mm/s	1	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
2	Parametre nastavenia otočného ramena - Swivelarm : tolerancia +/- 1° , +/- 50 mm/s	2	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
3	Nastavenie parametrov pozície dopravníka pre lamínovanie : toler +/- 2 mm , +/- 50 mm/s	3	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
4	Parametre nastavenia otočného ramena IR žiaričov : tolerancia +/- 1° , +/- 30 mm/s	4	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
5	Parametre nastavenia chladenia formy okruh 1-8 : nominál 20 +/- 5°C	5	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
6	Parametre nastavenia chladenia formy okruh 9 a 10 : nominál 20 +/- 5°C	6	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
7	Parametre nastavenia dosiahnutého vákua spodného nástroja : tolerancia +/- 0,1 bar	7	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
8	Parametre nastavenia dosiahnutého vákua vrchného nástroja : tolerancia +/- 0,1 bar	8	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
9	Parametre nastavenia sily vákuovej pumpy a doby lamínovania	9	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
10	Parametre nastavenia teploty ohrevu plastu : 170 +/- 20°C , doba ohrevu : 1 - 5 sec	10	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
Poriadok a čistota		BOZP, zdravie a životné prostredie (ISO 14001)			Údržba/ Total Productive Maintenance			Pokyny kvality		
Upratať a vyčistiť pracovisko po ukončení zmeny!		Pri práci s nebezpečnými látkami je potrebné dodržiavať vnútorné bezpečnostné predpisy podniku! Pri práci s ostrými/ reznými predmetmi chráňte svoje ruky a predlaktia ochrannými rukavicami! Netesnosť na výrobnom zariadení okamžite hláste svojmu nadriadenemu!			Pokyny pre údržbu sú uvedené v Pláne údržby. Nedostatky sa zaznamenávajú do "Denníka montážneho zariadenia". Poruchy sa zazanamenávajú do "Zápis o poruche stroja".			ETP Erstteilprüfung (Kontrola prvého kusu) SPC Statistical Process Control Štatistické sledovanie procesu SC Specific characteristics (Špecifické znaky zákazníka) CC Critical characteristics (Kritické znaky zákazníka) KP Kontrolný postup PSD/8D Problem Solving Document/ 8D Report		

 Pracovná inštrukcia pre nastavovača (TOOLSETTER DESCRIPTION SHEET)			Schválil /Process Engineer/ Production dept.:	Schválil/ Manufacturing Engineer/ Manufacturing dept.:	Číslo/ Control Plan:			Číslo dielu-zákazník:		Strana 2 z 7
			Jozef Grena	Jaroslav Hrbek	BMW_G26_CP26			Číslo dielu-Yanfeng:		
					Číslo/ PFMEA.:			Kontrola prvého kusu Kontrola prvého kusu po údržbe formy, prípadne po spustení výroby alebo začatí novej zmeny		
					BMW_G26_PFMEA26					
Názov projektu/ dielu:		BMW G26 / Armrest	Author:	Jaroslav Hrbek	Číslo/ Procces Flow Chart:			Pracovné pomôcky:		
Zákazník:		Yanfeng Neustadt	Dátum	10/02/2025						
Číslo Pracovnej inštrukcie/ TDS:		BMW G26 ODS_50 65_Laminovanie Arm	Revízia:	4	BMW_G26_PFCH26					
Operácia:	Parametre nastavania BMW G26 predný armrest		Číslo/ formy/ montážnej linky:	3086						
Číslo výr.kroku:	Pracovný posup:	Označenie/ číslo obrázku:	Kontrolované body:		Metóda:	Frekvencia:	Množstvo:	SC/CC	Dokumentácia:	Nápravné opatrenie:
11	Parametre nastavenia teploty ohrevu čiary lepidla, doba ohrevu : 2 - 5 sec	11	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
12	Parametre nastavenia IR žiaričov pravé vrchné : tolerancia +/- 25 %	12	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
13	Parametre nastavenia IR žiaričov pravé spodné : tolerancia +/- 25 %	13	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
14	Parametre nastavenia IR žiaričov ľavé vrchné : tolerancia +/- 25 %	14	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
15	Parametre nastavenia IR žiaričov ľavé spodné : tolerancia +/- 25 %	15	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
16	Pre prehľad ohrevov stlač tlačidlo "Domček" a "Všetky teploty"	16	Prepnutie na obrazovku s teplotami na SM		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
17	Parametre nastavenia ohrevov : tolerancia +/- 15 °C	17	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
18	Striekacia hlava 1 - stlač "Domček" a "Podrobnosti o nanášacej hlave 1"	18	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
19	Striekacia hlava 2 - stlač "Domček" a "Podrobnosti o nanášacej hlave 2"	19	Parametre v toleranciách		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
20		20			Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
Poriadok a čistota		BOZP, zdravie a životné prostredie (ISO 14001)			Údržba/ Total Productive Maintenance			Pokyny kvality		
Upratať a vyčistiť pracovisko po ukončení zmeny!		Pri práci s nebezpečnými látkami je potrebné dodržiavať vnútorné bezpečnostné predpisy podniku! Pri práci s ostrými/ reznými predmetmi chráňte svoje ruky a predlaktia ochrannými rukavicami! Netesnosť na výrobnom zariadení okamžite hláste svojmu nadriadenemu!			Pokyny pre údržbu sú uvedené v Pláne údržby. Nedostatky sa zaznamenávajú do "Denníka montážneho zariadenia". Poruchy sa zaznamenávajú do "Zápis o poruche stroja".			ETP Erstteilprüfung (Kontrola prvého kusu) SPC Statistical Process Control Štatistické sledovanie procesu SC Specific characteristics (Špecifické znaky zákazníka) CC Critical characteristics (Kritické znaky zákazníka) KP Kontrolný postup PSD/8D Problem Solving Document/ 8D Report		


--

 Pracovná inštrukcia pre nastavovača (TOOLSETTER DESCRIPTION SHEET)		Schválil /Process Engineer/ Production dept.: Jozef Grena	Schválil/ Manufacturing Engineer/ Manufacturing dept.: Jaroslav Hrbek	Číslo/ Control Plan: BMW_G26_CP26	Číslo dielu-zákazník: Strana 4 z 7
Názov projektu/ dielu:	BMW G26 / Armrest	Author:	Jaroslav Hrbek	Číslo/ PFMEA.:	Číslo dielu-Yanfeng:
Zákazník:	Yanfeng Neustadt	Dátum	10/02/2025	BMW_G26_PFMEA26	Kontrola prvého kusu Kontrola prvého kusu po údržbe formy, prípadne po spustení výroby alebo začatí novej zmeny
Číslo Pracovnej inštrukcie/ TDS:	BMW G26 ODS_50 65_Laminovanie Arm	Revízia:	3	Číslo/ Procces Flow Chart:	Pracovné pomôcky:
Operácia:	Parametre nastavenia BMW G26 predný armrest	Číslo/ formy/ montážnej linky:	3086	BMW_G26_PFCH26	


Popis operácií a kontrolovaných bodov




Obr 5: Parametre nastavenia chladenia formy okruh 1-8 : nominál 20 +/- 5°C



Obr 6: Parametre nastavenia chladenia formy okruh 9 a 10 : nominál 20 +/- 5°C



Obr 7: Parametre nastavenia dosiahnutého vákua spodného nástroja : tolerancia +/- 0,1 bar



Obr 8: Parametre nastavenia dosiahnutého vákua vrchného nástroja : tolerancia +/- 0,1 bar

--

--

--

--

 Pracovná inštrukcia pre nastavovača (TDS)					
版本 Revision	发布日期 Release Date	修订记录 Description of Changes	编制 Prepare	批准和发布 Approver and Release	
			过程负责人 Process Leader	过程领导 Approver - Executive Process Champion	批准及发布 Approve and Release
01	15-12-2021	Initial release	Aneta Rentková	Michal Perun	Jaroslav Hnojčík