


INCIDENCIA 5987465

REPLANTEO PARA MODIFICACIÓN DE RED POR VARIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELEFÓNICA Cable 591-64F0PKP-C6580 – LAS ROZAS

A solitud del ayuntamiento de Las Rozas, y debido a una variación del recorrido de la canalización que pasa por la edificación que se está construyendo en C/ Flamenco 1, es necesario cambiar el recorrido del cable 591-64FOPKP-C6580, pasando dicho cable por nuevo prisma y conductos de este, que pasan desde la arqueta H T563 situada en la esquina de la C/ Flamenco 1 con la Avenida del Polideportivo, hasta la arqueta D situada en Avenida del Polideportivo en entrada a Garaje del Supermercado "Carrefour Market". Esta arqueta indicada no se encuentra reflejada en Gis. El ayuntamiento ha realizado la obra civil, cambio el recorrido del prisma y conductos por la acera de la calle hasta esta arqueta.

Para no tener que realizar el cambio completo de sección del cable 591-64FOPKP-C6580 /868 metros, se plantea el rediseñado con nueva instalación de dos nuevos elementos de empalme cajas FOSC. Una en la arqueta D T562 situada junto a "Rotonda Plaza Pajares", y la siguiente en la arqueta D situada en Avenida del Polideportivo en entrada a Garaje del Supermercado "Carrefour Market" cambiando el cable entre las nuevas cajas FOSC a instalar en arquetas indicadas.

La situación de las nuevas cajas FOSC en las arquetas indicadas, ha sido elegida en relación al espacio y menor número de equipos de Tesa instalados en ellas.





REPLANTEO

- 1 En arqueta D T562 situada junto a Rotonda Plaza Pajares, recuperar cable 591-64FOPKP-C6580. Instalar nueva FOSC 1, fusionando las 64FO del cable recuperado contra las fibras del nuevo tramo a cambiar.
- 2 Salir con nuevo tramo de cable desde FOSC 1 desde arqueta D T562, pasando por conductos que comunican con arqueta D T148 (Avenida del Polideportivo con C/Alto de las Cigüeña). Tendiendo 32 metros.
- 3 Seguir con cable por conductos desde arqueta D T148 hasta arqueta D T149 situada en esquina con C/Flamenco 2. Tendido 60 metros.
- 4 Desde arqueta D T149 pasar cables por conductos hasta arqueta H T563. Tendido 18 metros.

Desde esta arqueta H T563 que es la afectada por el desvío de la canalización, será necesario el paso del cable por nuevos conductos instalados.

5 - Desde arqueta H T563 pasar cable por nuevos conductos instalados, que comunican con la arqueta D situada en Avenida del Polideportivo en entrada a Garaje del Supermercado *"Carrefour Market"*. Tendido 55 metros.

Para el desvió del cable 591-64FOPKP-C6580 por los nuevos conductos, será necesario subconductar unos de los nuevos conductos de 110 mm desde la arqueta H T563 situadas en C/ Flamenco 1 con la Avenida del Polideportivo, hasta la arqueta D situada en Avenida del Polideportivo en entrada a Garaje del Supermercado "Carrefour Market". 55 metros.

6 - En arqueta arqueta D situada en Avenida del Polideportivo en entrada a Garaje del Supermercado *"Carrefour Market"* instalar nueva FOSC 2.

Fusionar fibras del nuevo cable tendido, contra cable fibras del cable recuperado.

Tendido total de cable 165 metros. Instalación de subconducto 55 metros.


Nota: el cable afectado 591-64FOPKP-C6580 en todas las arquetas por las que realiza paso, hemos visto que está etiquetado como 591-64FOPKP-C6567.































PLANO



PLANO REPLANTEO





FOTOS











