orange™			Departamento:		Tipo:	Cabecera:	
	JAZZTEL		MPEX		Rediseño	FTTH_2861001_ALCALA-HENARES	
	Técnico:	Fecha:	Incidencia:	Dirección:			
	Jorge Medrano	21/9/2018	6234154	C/Rio Alberche esquina C/Pastrana			

Tras revisión en campo se ha comprobado que al realizar una zanja para la instalación de conductos eléctricos por parte de Elecnor han roto el conducto que une la CR147 con el tubo de salida a fachada en C/Rio Alberche esquina C/Pastrana.

La empresa que está realizando las obras nos ha comunicado que van a reparar el conducto cuando tendamos de nuevo el cable afectado.

Por ello es necesario realizar el cambio de sección del C134 entre CR147 y CTO 029-28-321028, usando cable de 64FOPKP de 80m aproximados, se fusionarán exclusivamente fibras activas +1fo en cto 029-28-321028.

Se deberá fijar también el tubo de salida a fachada y volver a grapar el C128.

