029-506400 MOB16 Garaje 029-506399 / 9,00m / T / 1c / 1sc MOB16 Garaje Cable FTHMAL001C1793 a sustituir por anti roedores (45 m CAN+ 20 m INT) 029-506397 / 14,00m / T / 1c / 1sc MOB16 001-16FOTKT-C1789/19m Garaje UCAO Arqueta/CR





MAL10001-CR000730-04 Incidencia 6243094

- Incidencia FollowUp №
 Incidencia Origen 6239746.
 Resuelta con empalme en precario en arqueta de acceso a urbanización.
- Cable FTHMAL001C1793 partido por mordeduras de roedores. Sustitución por anti roedores entre equipos UCA0 001FTMAL001E0259/ARQUETA y CTO 029-29-506400/GARAJE, 45 m CAN+ 20 m INT.
- Pérdida de servicio, 2 clientes activos.

