


## INCIDENCIA 6028317 CALLE QUILICHAO 4, MADRID MAD10041-CR004199-02

Tras revisión en campo comprobamos que debido a construcción de nuevo ascensor en C/Quilichao 4, se debe realizar cambio de sección del tramo247-32FOPKP-C0178 38M, para ello bordearemos el nuevo ascensor y tenderemos nuevo tramo entre las ctos 029-28-244320 y CTO 029-28-244321, no hay acometidas involucradas, sólo se fusionarán fibras activas.

## **PLANO 4**



## **FOTOS**



Fibra Cruzando escaleras de CCVV











