

INCIDENCIA 6225469

Calle Jaraíz de la Vera 7, Madrid MAD10039L-CR000869-02


Debido a unas obras para instalar aire acondicionado en la planta baja del edificio de Calle Jaraíz de la vera 7, se necesita reubicar la CTO 029-28-223395. Con este cambio, se necesita retranquear 48FO C540 alrededor de 1 metro, cortar el sobrante y volver a fusionar, **se fusionarán fibras activas**. También se necesita cambiar tramo 48FO C539 entre CTOs 223395 y 223394. Este tramo comprende de unos 25-30 metros.

En la CTO 223395 se necesitan cambiar 3 acometidas, estas son:

J28029ABE344 J28029ADG053 J28904ABZ936







PLANO

