
INCID 6091035 C/ Rey Emperador Nº 8 derribo de fachada

Se realiza visita el 20-08-18, se habla con el propietario de la parcela, lo único que quieren es separar los cables de la fachada para poder derribar, no se instalaran postes ni se realizara zanja, en los números 10 y 6 de la citada calle, disponemos de anclajes para poder tirar un acero, como ya ha realizado TESA, tendríamos que pasar dos altas y un 16FOTKT (actualmente a fachada.

DETALLE DE ANCLAJES EN LOS Nº 6 Y 10 EN LA QUE TENDREMOS QUE TIRAR UN ACERO



FACHADA A DERRIBAR Y DETALLE DEL CABLE DE ACERO A INSTALAR



DETALLE DE LAS DOS ALTAS





Indicamos abajo en el plano el paso aéreo que se ha dejado instalado para el CABLE 012-16FOTKT-C975/74,46m (16FM) por derribo del edificio

MODIFICACION GIS

