

MEL66002-CR000116-01 Incidencia 5833462

- Reubicar CTO 029-52-502174 a fachada de vivienda nº 13, cambiar sección de C2541 (29m FACH+4m CAN+8m FACH) desde MINI-OTE2 029-52-502175.
- Reparar agujeros de grapas en fachada de nº 11 y embridar nuevo cable sobre los existentes.
- A la hora de tender acometidas, no realizar nuevos taladros.
- Requiere TP, propietario solicita que se programen los trabajos el próximo jueves 21/06/2018, contacto José Benjamín 657406983.

Nueva ubicación

CTO 029-52-502174 a reubicar

