INC 5810047 REDISEÑO POR INSTALACIÓN DE ASCENSOR

Tras revisión en campo comprobamos que debido a construcción de ascensor en C/Navalmoral de la mata nº 27 se debe realizar cambio de sección del C671.

El cable C671 llegaría, tan solo habría que cortar el sobrante en la CTO 029-28-024515 y acomodar el cable de nuevo, también habría que rotular la cto ya que se han borrado los números.


FUSIONAR FIBRAS ACTIVAS.

Por parte de I&M se deben recolocar o cambiar las acometidas de los siguientes clientes conectados a la cto 029-28-024515.

PUERTO 1 J28509150377

PUERTO 2 J28029ABY460

PLANO



FOTOS

