



ALM10002-CR000078-03 Incidencia 5712130

- Por construcción de nuevas fincas se ha creado infraestructura para canalizar el cableado existente, actualmente sobre postes provisionales.
- Cambio de ubicación de cable 48FOTKT FTHALM006C1141, canalizar entre UCA0 FTHALM006E0147 y CTO 029-04-502829.
- Desmontaje y eliminación de UCAO FTHALM006E0148.
- Nuevo tendido de cable FTHALM006C1138 entre las CTOs 029-04-502829 y 029-04-502828.
- Requiere subconductado.
- Canalización entregada a TESA no registrada en Escapex, no es posible solicitar SUC.

