Orange Departament):	Tipo:	Cabecera:		
JAZZTEL		MPEX		Rediseño	FTTH_2810041_MANOTERAS	
Técnico:	Fecha:	Incidencia:	Dirección:			
Jorge Medrano	24/9/2018	6244235	Calle Simacota 4			

Tras visita en campo a C/Simacota 4 se ha comprobado que se está llevando a cabo la instalación de un ascensor exterior. Actualmente el cableado FTTH pasa por dentro de la estructura del mismo y la CP solicita su retirada.


Por ello se plantea el siguiente rediseño:

Rediseño:

- Cambio de sección del 8FOPKP-C446/50m entre CTO 029-28-247336 y CTO 029-28-247337 bordeando la estructura del ascensor.
- Fusionar fibra activa




orange Departament):	Tipo:	Cabecera:		
JAZZTEL		MPEX		Rediseño	FTTH_2810041_MANOTERAS	
Técnico:	Fecha:	Incidencia:	Dirección:			
Jorge Medrano	24/9/2018	6244235	Calle Simacota 4			




orange™		Departamento:		Tipo:	Cabecera:	
JAZZTEL		MPEX		Rediseño	FTTH_2810041_MANOTERAS	
Técnico:	Fecha:	Incidencia:	Dirección:			
Jorge Medrano	24/9/2018	6244235		Calle Simacota 4		



orange [™]		Departamento:		Tipo:	Cabecera:	
JAZZTEL		MPEX		Rediseño	FTTH_2810041_MANOTERAS	
Técnico:	Fecha:	Incidencia:	Dirección:			
Jorge Medrano	24/9/2018	6244235		Calle Simacota	a 4	



Orange Departament):	Tipo:	Cabecera:			
JAZZTEL		MPEX		Rediseño	FTTH_2810041_MANOTERAS		
-	Técnico:	Fecha:	Incidencia:	Dirección:			
,	Jorge Medrano	24/9/2018	6244235				



Orange [™] Departamento):	Tipo:	Cabecera:		
JAZZTEL		MPEX		Rediseño	FTTH_2810041_MANOTERAS	
Técnico:	Fecha:	Incidencia:	Dirección:			
Jorge Medrano	24/9/2018	6244235	Calle Simacota 4			



Orange Departamento):	Tipo:	Cabecera:		
JAZZTEL		MPEX		Rediseño	FTTH_2810041_MANOTERAS	
Técnico:	Fecha:	Incidencia:	Dirección:			
Jorge Medrano	24/9/2018	6244235	Calle Simacota 4			

