

AVENIDA LIBERTAD 20





Tras revisión en campo en Avenida Libertad 20, se ha comprobado que en la arqueta situada en el portal de la finca, el tramo C-3571 8 F.O KT, ha sido dañado por roedores, actualmente se encuentra reparado provisionalmente con una bandeja de empalme.

Como solución definitiva se propone, sustituir el tramo C-3571 8 F.O KT entre la CTO 029-28-891589 y CTO 029-28-891600 por un cable 16 F.O Anti roedores









La CTO 029-28-891600 se encuentra ubicada en la planta -1 de la finca, en el armario de telecomunicaciones no se requiere más que una llave de triangulo para poder acceder a el equipo.

FOTOS DE INTERÉS











