INCs 5996164-5999309 - VALLADOLID



1, Datos de rediseño

Incidencias: 5996164-5999309

Nombre del Supervisor: Fernando Peinado

Fecha de rediseño: miércoles, 25 de julio de 2018

Red a rediseñar: Jazztel
Gestor: Jazztel

Cabecera:VALLADOLID VADILLOSActuación:VLD10004-CR000426-02

2, Motivo del rediseño.

A raíz de las INCs 5996164-5999309 se comprueba que la MOB16 029-47-502989 ha sido sustraída de Pza. Cosmos 5 de Valladolid. En dicha CTO no hay clientes de Jazztel-Orange, sin embargo hay tres clientes de Movistar afectados ya que usan la vertical de Jazztel. Por otra parte esta comunidad solicitó la re-ubicación de los equipos.

Contactos:

3ºC, Daniel: 669 218 235

1ºC, Mady: 617 336 314 (Presidenta)

3, Resumen del rediseño.

Re-ubicación de la MOB16 en la zona prevista por la comunidad de vecinos. Será necesario re-hacer de nuevo el riser y la acometida de la FO ya que la nueva ubicación se encuentra alejada unos 25-30 metros de la original en contra del sentido del cableado.

Instalar una FOSC en la fachada de Pza. Cosmos 5 aprovechando el tendido existente y acometer a la comunidad unos 30-40 metros hasta la nueva ubicación.

NO APLICA TP

GESCALES afectados:


47000230025400005	LO 1
47000230025400005	LO 2
47000230025400005	001A
47000230025400005	001B
47000230025400005	001C
47000230025400005	002A

47000230025400005	002B
47000230025400005	002C
47000230025400005	003A
47000230025400005	003B
47000230025400005	003C
47000230025400005	004A
47000230025400005	004B
47000230025400005	004C

4, Plano.




Pulse sobre el cuadro de más abajo y seleccione la captura del diseño actual.



Pulse sobre el cuadro de más abajo y seleccione la captura del nuevo diseño. NO CAMBIA RESPECTO AL ORIGINAL, ÚNICAMENTE LAS LONGITUDES DE LOS CABLES.

5. Fotos de interés



















• ¿Se va a proceder a instalar nueva/s CCTTOO? Sí□ No⊠ -Seleccione cantidad- Tipo de CTO Elija un tipo En caso de instalar MOB, ¿es necesario instalar módulo de cliente? Sí□ No⊠		
• ¿Se va a proceder a instalar nuevo/s elementos de empalme ? Sí⊠ No□ Tipo de elemento FOSC Cantidad 1 Tipo de elemento Elija un tipo Cantidad -Cantidad- Tipo de elemento Elija un tipo Cantidad -Cantidad- Tipo de elemento Elija un tipo Cantidad -Cantidad-		
 ¿Se va a proceder a instalar nuevo/s tramos de cable? Sí⊠ No□ 8 KT 40 metros Elija capacidad del cable Elija tipo de cable Indique los metros metros Elija capacidad del cable Elija tipo de cable Indique los metros metros ¿Paso Aéreo? Sí□ No⊠ metros ¿Soterrado? Sí□ No⊠ Indique metros metros 		
• ¿Se va a proceder a realizar cambio de sección? Sí□ No ⊠		
Indique n° de tramo Indique n° de tramo Indique n° de tramo Indique n° de tramo		
• ¿Paso Aéreo? Sí□ No□ Indique metros metros ¿Soterrado? Sí□ No□ Indique metros metros		

7. Datos de interés

Es necesario también rehacer la vertical Jazztel.

