


### **INCIDENCIA 5322391**

# Replanteo por instalación de Ascensor MAD10047-CR002619-04

Por instalación de un nuevo ascensor exterior en el edificio C/ Pico de los Artilleros, 126 es necesario realizar trabajos de replanteo del cable 141-64FOPKP-C2356, que actualmente se encuentra atravesando el portal de esta finca.

Será necesario replantear el recorrido del cable bordeando el perímetro del nuevo ascensor instalado, grapando este a la nueva estructura de ladrillo creada para el ascensor.





## **REPLANTEO**

- Realizar cambio de sección del cable 141-64FOPKP-C2356 entre la cto 029-28-803550 y la cto 029-28-803552.
- En zona edificio C/ Pico de los Artilleros, 126 bordear con cable perímetro del nuevo ascensor instalado, grapando este a la nueva estructura instalada. El tendido aproximado de cable a tender 65 metros todos ellos por fachada.
- Fusionar fibra activa en ambas ctos 029-28-803550 y 029-28-803552.
- Desmontar el anterior cable, que por la reforma actualmente cruza el portal de la finca C/ Pico de los Artilleros, 126.

Una vez finalizados los trabajos y con la intervención de I&M, se deberán cambiar una acometida de cliente (Indicada en documento) que actualmente atraviesa también por el descansillo de la finca.





















## **PLANO**



## **PLANO DE REPLANTEO**





## **CTO AFECTADA**

### 029-28-803552

FTHMAD141C0001 @ 415

4DV: FTHMAD141D2378, 1

## Cliente afectado por cambio de acometida I&M

Cto 029-28-803552 - Puerto 1

C/ Pico de los Artilleros, 126 Piso Bajo A

Gescal: 28000010615500126 BA A

IUA: 281511300101D