
INC 6010550 ORDOÑO II Nº14 LEO10002-CR000007-03

A raíz de las quejas de los vecinos del nº 14 de la C/Ordoño II debemos eliminar la cto 029-24-500307 ya que se encuentra colgando debido a obras en el nº 12, la CV no quiere ctos en fachada y no se puede reubicar.

Debe desmontarse el C321 de 43m y el C322 que alimenta la IFD desde la cto antes mencionada.

Para mantener alimentada la IFD 029-500309 y su abonado, se deberá instalar un nuevo Dv en la UCA16 029-500306 y tender un nuevo 8FOKT desde esta, Hacia la IFD con una longitud de 60m.



DETALLE DE LA UCA16 029-500307 (Colgando en fachada y sin posible reubicación)



DETALLE DE LA FACHADA Y RECORRIDO



DETALLE DE IFD Y DE IUA

